

武江惠民武江区沙湖喜健汇游泳场“7·19” 一般淹溺事故调查报告

2024年7月19日18时许，武江区移山路一号沙湖绿洲花园一期沙湖喜健汇游泳场发生一起溺水事故，潘*容在该游泳池看孙子、孙女学习游泳时，不慎跌落池内，事故造成1人死亡。

事故发生后，武江区人民政府高度重视，全力以赴开展事故救援及善后工作。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规的规定，韶关市武江区人民政府于7月23日成立了以区委常委、副区长谢佳为组长，区纪委监委、公安武江分局、区应急管理局、区文旅体局、区人社局、区总工会、惠民街道办事处等单位相关人员为成员的事故调查组。调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡情况，认定了事故的性质和事故责任，提出了对事故责任者的处理建议和事故防范措施建议。

经调查认定，武江惠民武江区沙湖喜健汇游泳场“7·19”一般淹溺事故是一起因安全责任履行不到位、安全管理缺失导致的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故概况

2024年7月19日18时许，沙湖绿洲小区住户潘*容，前往小区内沙湖喜健汇游泳场看其孙子孙女游泳，不慎跌入泳池内，喜健汇游泳场工作人员和救生员发现后，将潘*容救上岸并进行心肺复苏等抢救，教练员（救生员）黄*华拨打了120，并通知了潘*容家属胡元星。核工业四一九医院120救护人员到达现场后，经过约26分钟的抢救，于18时48分宣告潘*容死亡，随后死者家属胡元星于19时05分拨打110报警。

（二）事故发生单位概况

武江区沙湖喜健汇游泳场，统一社会信用代码：92440203MA5395UX2J；经营场所：韶关市武江区移山路一号沙湖绿洲花园一期游泳池旁办公室；经营者：申*志；类型：个体工商户^[1]；经营范围：室外游泳场服务、游泳培训、销售体育器材等；注册时间：2019年5月17日；组成形式：个人经营。

武江区沙湖喜健汇游泳场位于韶关市武江区移山路一号沙湖绿洲花园一期游泳池，该游泳池由沙湖绿洲开发商建设，由小区物业公司韶关市枫之雅物业服务有限公司（统一社会信用代码：91440200MA4UM84E3M）管理，2022年3月28日，枫之雅物业服务有限公司与喜健汇体育产业管理（深圳）有限公司续签《游泳池承包经营合作合同》，合同约定沙湖绿洲小区花园一期游泳池由喜健汇体

^[1] 《中华人民共和国民法典》第五十四条的规定，自然人从事工商业经营，经依法登记，为个体工商户。

育产业管理(深圳)有限公司经营和管理,承包期限为2022年7月1日起至2025年6月30日三年。

(三) 事故发生单位安全管理情况

喜健汇体育产业管理(深圳)有限公司于2019年办理营业执照,注册名称为:武江区沙湖喜健汇游泳场,2023年5月24日办理了《卫生许可证》(粤卫公证字[2019]第0200E0087号),有效期2023年5月24日至2027年5月23日;2023年6月13日办理了《高危险性体育项目经营许可证》(许可证编号:(韶武)体危许证字[2023]第001号),有效期2023年6月13日-2026年6月12日。场内三名救生员,均持有游泳救生员职业资格证书,2024年7月17日,武江区沙湖喜健汇游泳场向阳光财产保险股份有限公司购买了《公众责任保险》,保险期限自2024年7月17日0时起至2025年7月16日24时止,保费3000元,每次事故人身伤亡赔偿限额为50万元。经查安全生产台账等相关资料,武江区沙湖喜健汇游泳场有组织开展救生员安全教育培训、预防溺水安全演练、排查安全隐患、开展应急救援演练、组织开展了救生员、工作人员学习心肺复苏及AED使用,各项岗位制度、操作规程、隐患排查制度较完善,游泳场救生员公示栏有四位救生员,但实际上救生员为三人,未达到经营性游泳场所国家行业标准中对救生员的配置要求。

(四) 事故相关人员

1. 申*志,男,汉族,1976年1月27日出生,公民身份证号码:个人信息,不予公开,住址:个人信息,不予公开,是武江区沙湖喜健汇游泳场经营者(个体工商户)。

2. 何*,男,汉族,1986年3月5日出生,公民身份证号码:个人信息,不予公开,住址:个人信息,不予公开,是武江区沙湖喜健汇游泳场现场负责人兼救生员。

3. 黄*华,男,汉族,1979年8月17日出生,公民身份证号码:个人信息,不予公开,住址:个人信息,不予公开,是武江区沙湖喜健汇游泳场救生员兼教练员。

4. 邓*勋,男,汉族,2005年8月23日出生,公民身份证号码:个人信息,不予公开,住址:个人信息,不予公开,是武江区沙湖喜健汇游泳场救生员。

5. 张*,男,汉族,2005年8月12日出生,公民身份证号码:个人信息,不予公开,住址:个人信息,不予公开,是武江区沙湖喜健汇游泳场工作人员。

6. 吴*威,男,汉族,2006年6月25日出生,公民身份证号码:个人信息,不予公开,住址:个人信息,不予公开,是武江区沙湖喜健汇游泳场工作人员。

7. 潘*容,女,汉族,1960年8月15日出生,公民身份证号码:个人信息,不予公开,住址:个人信息,不予公开,在武江区沙湖喜健汇游泳场中溺水死亡。

二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生经过

根据事故相关人员及潘*容家属询问笔录, 2024年7月19日17时30分, 沙湖绿洲住户潘*容前往小区的1号游泳池(即武江区沙湖喜健汇游泳场)看孙子孙女游泳, 约17时50分, 潘*容来到游泳池, 告知检票员自己是来找孙子孙女的并进入游泳场内。当时现场有三名救生员, 分别是黄*华、何*、邓*勋; 两名工作人员, 分别是张*和吴*威。在0.6米水池有2个未成年泳客在游泳, 救生员邓*勋在0.6米泳池边观察; 1.1米池内有7名未成年泳客游泳, 救生员黄*华和何*在1.1米泳池边观察, 两名工作人员张*和吴*威在检票口附近, 泳场外家长看台有泳客家长数人。潘*容进入游泳场, 和其孙女打了声招呼, 便走到检票台前方泳池边。18时02分, 黄*华到检票口楼下喝水, 当时看到潘*容仍在池边未落入泳场内, 18时05分工作人员张*在巡逻时发现成人池内有一人背部朝天, 脚靠泳池边, 头朝泳池里的方向, 半漂浮在池内。张*跳入水中将潘*容从水中架起, 和另一名工作人员吴*威合力将其拉上岸, 救生员何*为潘*容做心肺复苏, 随后家长看台一名护士加入急救, 与救生员何*交替为潘*容进行心肺复苏。18时10分, 救生员黄*华拨打120, 并联系了潘*容家属, 经过医护人员约26分钟抢救, 潘*容心电图呈一直线, 18时48分宣告抢救无效死亡。

（二）应急救援情况

发现潘*容溺水后，喜健汇游泳场两名工作人员合力将其拉上岸，救生员何*对潘*容进行心肺复苏，救生员黄*华拨打120和联系潘*容家属，并维持现场秩序，19时05分，潘*容家属胡元星拨打110报警。

19时10分许，韶关市公安局武江分局芙蓉山派出所和韶关市公安局武江分局刑事侦查大队民警到达现场，设置警戒线控制现场，对相关当事人展开调查询问，进行现场勘察。经民警调查，刑事技术人员现场勘查、尸表检验，排除刑事案件，19时20分，喜健汇游泳场向区文旅体局通报事故情况，19时30分许，惠民街道办事处、区应急局、区文旅体局工作人员到达现场后，组织开展事故调查，维持现场秩序，积极处理事故善后事宜，19日22时58分，惠民街道办事处向区应急管理局报送信息快报，19日23时55分，区应急管理局向武江区委办、区政府办报送事故信息快报，19日23时58分区应急管理局向市应急局报送信息专报。

（三）医疗救治和善后情况

核工业四一九医院120救护人员于18时22分赶到事故现场，潘*容体征为面色、口唇紫绀，四肢厥冷，呼之不应，意识丧失，瞳孔对光反射迟钝，医护人员对其开通静脉通道、上心电监护、吸氧，经胸外心肺复苏、输液、肾上腺素注射、除颤等急救措施后，心电图呈一直线，于18时48分宣告死亡，直接死亡原因为溺水。根据核工业四一九医院出具的《韶关市院前急救及转运交接记录

单》，潘*容有既往冠心病史。

7月22日上午11时，惠民街道综治办与死者家属、游泳场管理方在芙蓉山派出所进行协调。游泳场管理方代表现场送达保险公司的尸检通知书给死者家属，并表示需要尸检报告来进行定责赔偿。死者家属表示不愿意对遗体进行尸检，并对需要尸检所报保险的部分赔偿金表示可以放弃，但按照法院规定赔偿金额在保险外的，需由游泳场管理方进行赔付。游泳场管理方代表表示会将死者家属的意见报告游泳场负责人。8月14日，惠民街道综治办与区文旅体局约谈游泳场负责人，要求其积极主动与死者家属协商，随后游泳场负责人表示想当面向死者家属道歉并进行协商，但死者家属未给予回复。

惠民街道综治办多次与双方电话沟通，死者家属称已办理完死者的身后事，要求游泳场给出合理的解决方案，觉得合适再协商；游泳场方表示死者家属未提及具体诉求，难以制定方案，建议走保险处理。双方就此暂未达成一致意见，下一步计划通过法律途径解决民事赔偿问题。

（四）应急处置评估

事故发生后，信息报送及时，未出现迟报、漏报、瞒报情况，事故救援响应迅速、现场处置得当，应急处置开展有序，区文旅体局责令涉事单位立即停业，并督促好死者善后和家属的安抚工作。本次事故的救援工作处理得当，未发生因应急处置不当导致人员伤亡和财产损失扩大及发生次生事故。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

(一) 伤亡人员情况

死者：潘*容，女，汉族，1960年8月15日出生，公民身份证号码：个人信息，不予公开，住址：个人信息，不予公开，在武江区沙湖喜健汇游泳场中溺水死亡。

(二) 事故直接经济损失

事故造成一人死亡，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》，直接经济损失约人民币101万元。

四、鉴定、现场勘察及调查情况

(一) 鉴定情况


韶关市公安局武江分局刑事侦查大队出具的《情况说明》表明，死者尸表未见明显损伤，其口唇部及双手甲床呈紫绀改变，左右眼睑结膜充血可见少量点状出血。因死者尸体已火化，韶关市公安局武江分局刑事侦查大队结合案情，鉴定分析认为死者符合意外掉入泳池内致溺水窒息死亡。

核工业四一九医院出具《居民死亡医学证明(推断)书》表明，120救护人员到达事故现场，潘*容无自主呼吸，监测不到血压及脉搏，经胸外心肺复苏、输液、肾上腺素注射、除颤等急救治疗，患者瞳孔直径约5mm，对光反射消失，心电图呈一直线，18时48分宣告死亡。

(二) 现场勘察情况

武江区沙湖喜健汇游泳场位于武江区移山路沙湖绿洲花园一

期内，游泳池面积约 400m²，分为成人池（水深 1.1 米），深水区（水深 1.5 米），浅水区（水深 0.6 米），按摩池（水深 0.8 米），基于小区人车分流的管理设计，游泳池建设在小区空中花园之上，根据现场勘查，泳客进入游泳场必须通过检票口进入。游泳池设有三个救生观察台，救生观察台上配有救生圈、救生杆、救生浮标、抛绳等，四周护栏可见安全提示语。从检票口处进入泳区仅有一处出入口，日常无人在此出入口值守，泳池护栏外一侧为家长看台，另一侧为检票口，游泳场共有三个通道有视频监控画面。潘*容落水处为检票口前方成人池东北侧设备杆旁（下图现场勘查图片标记处），经刑侦人员技术分析，为视频监控的死角位置，未拍下落水前后情况，潘*容落水点为监控死角，监控未拍摄到事故发生经过，且游泳场内视频监控多个画面显示时间为 2004 年 1 月 1 日 0 时 0 分，监控画面不连贯，无法通过实时北京时间进行校准，无法通过视频监控判断死者进入游泳池和救生员施救的准确时间。根据部分现场泳客询问笔录，当时游泳的人不多，现场不嘈杂，但未有人听见有呼救、挣扎的声音，无人目击潘*容落水情况。



(上图为武江区沙湖喜健汇游泳场平面设计图)



（上图为护栏外一侧家长看台处）



（上图为武江区沙湖喜健汇游泳场现场勘查图片）



（上图为武江区沙湖喜健汇游泳场警示标语及急救操作流程）



（上图为武江区沙湖喜健汇游泳场持证救生员公示栏及监控点）

在游泳池检票口一侧为急救室，张贴有急救操作规程、急救流程图和培训考核制度，检票口楼梯处张贴了《告示》及“小心地滑”等标语。游泳场护栏张贴有“禁止攀爬”、温馨提示、水池深度、“1.2 米以下儿童必须有家长陪同”等警示标语。

五、事故原因及性质

（一）直接原因

由于事故发生位置为监控死角，无法通过视频监控了解事件经过，根据相关人员询问笔录、韶关市公安局武江分局刑事侦查大队出具的《情况说明》及核工业四一九医院出具的《居民死亡医学证明（推断）书》，潘*容是不慎跌入泳池后导致溺亡。

（二）间接原因

1. 安全制度落实不到位。一是观察台空岗，根据武江区沙湖喜健汇游泳场《救生员岗位职责》的要求“二、救生员应坚守岗位，人不离池，救生台（救生观察台）不得空岗”，事故发生时，三名救生员均未坐救生观察台上；二是工作时间离岗，根据《救生上岗工作细则》上班时间为：14 时 30 分-16 时 30 分、17 时-19 时，19 时 30 分-21 时 30 分，黄*华（教练员兼救生员）在上班时间（18 时 02 分）离开岗位喝水，当时现场仅有救生员两名，工作人员两名；三是未有效阻挡不宜游泳者进入泳池。根据《检票员岗位职责制度》要求“四、对酗酒者、心脏病、高血压、痴呆者.... 孕妇等明显不宜游泳者，都要阻挡其入池”，对于前来沙

湖喜健汇游泳场看孙子孙女游泳的潘*容，未询问其是否有相关病史，通过检票口后，家长看台和泳池间的出入口无人值守，未阻挡有冠心病史的潘*容进入游泳场；**四是**未严格按照《体育场所开放条件与技术要求》的规定^[2]，配备规定数量的救生人员，武江区沙湖喜健汇游泳场水面面积约 400m²，按规定应配备 4 名救生人员，但在事故发生时，现场只有三名救生人员，不符合《体育场所开放条件与技术要求》对游泳救生员人数配备的要求；武江区沙湖喜健汇游泳场未按制度要求严格落实好安全管理职责，导致溺亡事故的发生。

2. 安全设施存在隐患，对游泳场现场管理不到位。一是沙湖喜健汇游泳场在开业前进行安全排查时发现监控设施存在拍摄断断续续、画面不显示、显示时间乱码等问题未及时进行检修，泳池监控存在死角位置，对该监控死角位置未及时添加监控或调整其他监控位置；**二是**未针对死角位设置救生观察台，未加强死角位置的安全巡查，导致观察不到位，未能及时发现潘*容溺水；**三是**事故发生后，未及时向行业主管部门报告情况。

六、属地政府及行业主管部门履职尽责情况

（一）惠民街道办事处在日常监管方面：6 月 25 日，惠民街道群立社区联合共建单位武江区政府办邀请韶关市红十字会水上

^[2]《体育场所开放条件与技术要求》7.2 游泳救生员：水面面积在 250m²及以下的游泳池，应至少配备游泳救生员 3 人，水面面积在 250m²以上的游泳池，应按面积每增加 250m²及以内增加 1 人的比例，配备游泳救生员。

应急救援大队在惠民幼儿园开展“安全‘童’行 防‘溺’未然”科普志愿讲座活动；7月以来，为提高辖区内青少年的安全防溺水意识，惠民街道组织各社区开展以“安全伴童行”为主题的青少年暑期安全教育的系列活动，社区工作人员通过播放 PPT 及防溺水安全教育专题片的方式向孩子们讲解防溺水安全知识，并以互动问答的形式，让孩子们直观地掌握自救和互救的方法，进一步提升青少年防溺水安全意识及突发溺水事件的应急处置能力；7月13日，长城社区开展“暑期防溺水 安全伴我行”防溺水宣传活动，要求加强巡查，督促游泳场负责人做好安全防护。

（二）武江区文旅体局：2024年4月30日，区文旅体局组织召开文旅体系统安全生产（消防工作会议），参与此次会议有武江区文化娱乐市场经营单位、游艺厅、剧本娱乐经营场所、旅行社、A级景区、高危险性体育经营项目（泳池）负责人、有举办营业性演出的酒（餐）吧负责人共计77人。2024年7月12日下午，局主要领导李婷同志在区文旅体局党建会议室主持召开局务会议，会议传达学习《广东省体育领域安全生产重大事故隐患清单》《韶关市安全风险分级管控实施细则（试行）》等文件，会议要求各股室、各公共场馆做好党的二十届三中全会期间全区文旅体领域安全隐患问题排查整治工作，积极督促辖区内的高危险性体育项目经营单位组织员工观看《安全生产责任在肩》警示教育片，并学习《安全生产十五条硬措施、广东65条具体措施》提升统筹发展

和安全的的能力，共计有泳池 10 家，参与人员 63 人。

区文旅体局结合日常巡查，综合开展高危险性体育项目经营场所（泳池）专项检查及自查，今年以来，区文旅体文化市场巡查小组以及联合市游泳协会对辖区内的泳池开展安全生产检查，共检查了 34 家次，出动检查人员 77 人次，检查发现隐患 57 处，均已完成整改。其中在 7 月 2 日至 3 日，区文旅体局市场巡查小组开展泳池安全生产专项检查，共检查了武江区沙湖喜健汇泳池、长城世家会所游泳池 2 家场所，出动 4 人次，重点检查泳池是否配备足够的救生员，救生员是否有资质，救生器材及应急药品是否按规范配齐，检查发现两家泳池存在缺少安全生产责任制，工作职责，救援应急预案、无安全工作台账、救援培训演练等情况，已要求场所立行立改，制定相关安全制度、预案、工作职责等，开展培训及演练，做好台账收集，落实安全生产管理责任。

七、事故责任认定及处理建议

（一）对事故责任单位的责任认定及处理建议

武江区沙湖喜健汇游泳场，在经营期间未严格按制度落实安全管理责任，对游泳场现场管理不到位，对员工安全培训不到位，未及时排除安全设施存在隐患，其行为违反了《中华人民共和国

《安全生产法》第二十八条^[3]、第三十六条^[4]、第四十四条^[5]的规定，对本次事故的发生负有责任，建议由武江区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项^[6]给予行政处罚。

（二）对事故责任者的责任认定及处理建议

1. 何*，男，汉族，武江区沙湖喜健汇游泳场现场负责人兼救生员。未履行好现场安全生产现场管理职责，未及时排查游泳场存在的安全隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条^[7]的规定，建议由武江区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条^[8]给予行政处罚。

³[2] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

⁴[2] 《中华人民共和国安全生产法》第三十六条：安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或行业标准。生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。生产经营单位不得关闭、破坏直接关系生产安全的健康、报警、防护、救生设备、设施，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息。餐饮等行业的生产经营单位使用燃气的，应当安装可燃气体报警装置，并保障其正常使用。

⁵[2] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

⁶[2] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

⁷[2] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第六项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟定本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

⁸[2] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的

2. 黄*华，武江区沙湖喜健汇游泳场救生员兼教练员。工作期间未按规定坚守岗位，出现离岗的情况，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条的规定，建议由武江区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条给予行政处罚。

（三）行业监管部门安全监管履职建议

区文旅体局：作为游泳池行业监管部门，在事故发生前，对事故责任单位的日常履职检查中，未发现武江区沙湖喜健汇游泳场在实际经营过程中存在的配备救生员不足，现场存在安全隐患及管理不到位等情况，对武江区沙湖喜健汇游泳场存在问题的整改落实不到位，建议文旅体局在区安全生产会议上进行检讨。

八、事故防范措施建议

（一）落实企业安全生产主体责任，提高安全管理水平。武江区沙湖喜健汇游泳场应深刻汲取本次事故教训，**一是要**落实安全生产主体责任，完善并实施本单位的安全生产规章制度和操作规程，开展安全风险分级管控和事故隐患排查治理工作；**二是**召开事故警示教育大会，向游泳场从业人员通报事故情况，进一步加强安全生产教育和培训，提高安全防范意识，保证从业人员具备必要的安全生产知识，严格按照经营性游泳场所国家行业标准，配置足额救生员，且保证经营期间救生员在岗履职，加强现场管理，防

安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

止人员随意进出；**三是要健全事故隐患排查治理制度**，如实记录事故隐患排查治理工作，要采取技术、管理措施，及时发现并消除游泳场存在的各类事故隐患；对于监控死角位置或观察盲区，要科学设置救生观察台；加强安全监控设备的检查，对于存在监控设备显示时间乱码、监控盲区等问题要及时发现并整改；**四是**针对本起事故暴露出的问题，沙湖喜健汇游泳场要立即停业整改，待整改完成后，经有关部门检查合格，方可恢复营业。

（二）加强行业主管部门日常安全监管执法力度。区文旅体局要落实好行业监管，在行业内迅速开展事故警示教育，结合我区经营性游泳场所的实际情况，依照有关法律法规、行业标准规范的规定，加强对行业经营主体及从业人员的安全生产培训教育；**要加强执法检查**，持续开展高危险性体育项目的巡查、检查，开展专项整治工作，对于高危险性体育项目中存在的未按行业标准规范经营、实际经营过程中救生员配备不足、安全监控设备存在安全隐患、高危险性体育场所安全不到位、未科学设置观察岗距离、人员随意进出、无证上岗等行为，要严肃查处，压实生产经营单位安全生产主体责任；**要高度重视本起事故暴露出的问题**，加强安全生产监管，对全区经营性游泳场进行一次安全大排查，并将有关履职情况报告以书面形式，在事故结案 60 日内报区安委办备案。

（三）强化属地政府安全生产管理职责。惠民街道办事处要重

视本起事故暴露出的问题，按照属地管理的原则，举一反三，配合行业主管部门加强辖区内各类高危险性体育项目的巡查检查，深入开展事故隐患排查治理工作，督促生产经营单位落实安全生产主体责任，严格落实好安全生产属地管理职责。

（此页无正文）

武江惠民武江区沙湖喜健汇游泳场
“ 7 · 19” 一般淹溺事故调查组
2024 年 9 月 10 日

调查组成员签名：

—
—
—
—
—
—
—