

# 黄埔联和金发园区“4·14”一般物体打击事故 调查报告

广州市黄埔区生产安全事故调查组

2026 年 8 月 7 日

(本页无正文)

## 目 录

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 一、事故的基本情况 .....          | 2  |
| （一）事故相关单位概况 .....        | 2  |
| （二）购买及运输合同情况 .....       | 4  |
| （三）事故相关单位安全管理情况 .....    | 5  |
| （四）事故发生经过 .....          | 6  |
| （五）人员伤亡情况和直接经济损失情况 ..... | 10 |
| 二、事故应急处置及评估情况 .....      | 10 |
| （一）事故信息接报及响应情况 .....     | 10 |
| （二）事故现场应急处置情况 .....      | 11 |
| （三）医疗救治和善后情况 .....       | 11 |
| （四）事故应急处置评估 .....        | 12 |
| 三、监管部门履职情况 .....         | 12 |
| 四、事故原因分析 .....           | 13 |
| （一）事故直接原因 .....          | 13 |
| （二）事故间接原因 .....          | 13 |
| 五、事故责任认定和对责任者的处理意见 ..... | 14 |
| （一）对相关单位的处理建议 .....      | 14 |
| （二）对相关人员的处理建议 .....      | 14 |
| 六、事故主要教训 .....           | 17 |

|                              |    |
|------------------------------|----|
| （一）对外来人员管理不到位，现场管理落实不到位..... | 17 |
| （二）运输公司对货车司机安全培训不到位.....     | 17 |
| 七、事故防范和整改措施.....             | 17 |

# 黄埔联和金发园区“4·14”一般物体打击事故调查报告

2023年4月14日13时55分许，位于广州市黄埔区联和街科学城南翔一路88号金发园区内，发生一起一般物体打击事故。金发科技股份有限公司员工匡某发在进行卸货作业过程中，货物倾倒，砸中广东程通物流有限公司的员工崔某江致其受伤。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）等有关法律法规，黄埔区人民政府重新成立了黄埔联和金发园区“4·14”一般物体打击事故调查组（以下简称事故调查组）。事故调查组由联和街道办牵头，区应急管理局、区公安分局、区交通局、区总工会、伤者所在用人单位的属地人民政府（茂名市电白区政府）等有关部门派员重新组成事故调查组，对事故进行重新调查，并邀请黄埔区纪委监委介入事故调查。

经调查认定，黄埔联和金发园区“4·14”一般物体打击事故是一起作业人员安全意识淡薄，生产经营单位管理人员履职不到位导致的生产安全责任事故。

## 一、事故的基本情况

### （一）事故相关单位概况

**1.承运单位:** 广东程通物流有限公司(以下简称“程通公司”)

成立日期: 2008 年 5 月 6 日

统一社会信用代码: 9144090467515450X5

法定代表人: 蔡基恒

类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本: 3000 万人民币

住所: 茂名市电白区林头镇七那公路边(南面垌)

经营范围: 普通货运, 仓储理货, 铁路货运代理服务, 普通货物水路运输代理。

**2.采购单位:** 金发科技股份有限公司(以下简称“金发公司”)

成立日期: 1993 年 5 月 26 日

统一社会信用代码: 91440101618607269R

法定代表人: 袁志敏

类型: 股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

注册资本: 267200.93 万人民币

住所: 广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 33 号

经营范围: 化工产品生产(不含许可类化工产品); 合成材料制造(不含危险化学品); 合成材料销售; 工程塑料及合成树脂销售; 合成纤维制造; 合成纤维销售; 塑料制品制造; 塑料制

品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；医用包装材料制造；产业用纺织制成品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；贸易经纪；国内贸易代理；包装材料及制品销售；生物基材料制造；生物基材料销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；海绵制品制造；海绵制品销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；资源再生利用技术研发；非金属废料和碎屑加工处理；金属废料和碎屑加工处理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；生物基材料技术研发；发酵过程优化技术研发；生物基材料聚合技术研发；生物化工产品技术研发；细胞技术研发和应用；日用化工专用设备制造；文化、办公用设备制造；金属制品销售；国内货物运输代理；国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；物业管理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；非居住房地产租赁；以自有资金从事投资活动；计量技术服务；数字技术服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；包装专用设备制造；机械设备销售；装卸搬运；创业投资（限投资未上市企业）；商业综合体管理服务；园区管理服务；酒店管理；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；科技中介服务；会议及展览服务；知

识产权服务（专利代理服务除外）；工程管理服务；市场营销策划；产业用纺织制成品生产；货物进出口；技术进出口；餐饮服务。

**3.供货单位（1）：中国石化化工销售有限公司**

成立日期：2009年2月2日

统一社会信用代码：91110000684353535Y

法定代表人：许毅

类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：100000万人民币

住所：北京市朝阳区朝阳门北大街22号10层

经营范围：不带有存储设施经营丙酮、甲苯、硫酸、煤油、液化石油气、乙烯等84项（危险化学品经营许可证有效期至2024年06月06日）；销售化工产品及原料；石油制品；化肥；投资管理；仓储服务；道路货运代理；供应链管理服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

**4.供货单位（2）：中国石化化工销售有限公司华南分公司**

成立日期：2009年3月27日

统一社会信用代码：91440106685245683A

负责人：邵勇青

类型：有限责任公司分公司（法人独资）

经营场所：广州市天河区体育西路191号A塔10层-15层  
（限办公用途）

经营范围：药品类易制毒化学品销售；化工产品批发（含危险化学品；不含成品油、易制毒化学品）；化工产品批发（危险化学品除外）；合成纤维批发；橡胶制品批发；塑料制品批发；技术进出口；石油制品批发（成品油、危险化学品除外）；化肥批发；贸易代理；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；货物进出口（专营专控商品除外）；树脂及树脂制品批发；化学试剂和助剂销售（监控化学品、危险化学品除外）。

## （二）购买及运输合同情况

2022 年 12 月 31 日，金发公司与中国石化化工销售有限公司签订《化工产品年度销售框架合同》（合同编号：35750000-22-MY1203-0002），合同履行日期自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止。

2022 年 12 月 30 日，程通公司与中国石化化工销售有限公司华南分公司签订《化工产品运输合同》（合同编号：35000030-22-FW0607-0033）和《化工产品运输 HSE 管理协议》，合同履行日期自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止。

## （三）事故相关单位安全管理情况

### 1. 供货单位

中国石化化工销售有限公司与金发公司签订有供货合同，由中国石化化工销售有限公司华南分公司与程通公司签订《化工产

品运输合同》（合同编：35000030-22-FW0607-0033）和《化工产品运输 HSE 管理协议》。

## 2.采购单位

金发公司广州贸易物流园区提供了集团职业健康、安全、环保管理规定，计划仓储部安全管理规定、装卸作业安全管理规定、外来货运司机安全告知卡等操作规程和相关管理规定，装卸货平台作业人员相关培训记录，消防重点部位防火巡查记录表，2022、2023 年月度自查自纠一般隐患汇总，装卸货异常处理流程以及有关处理佐证材料。

金发公司广州贸易物流园区提供了园区安全生产组织架构图，公司贸易物流园区主要负责人为宋某强，成品与贸易组安全管理人员为陈某文。按照公司分工，卸货平台叉车带班、现场管理为匡某发。

## 3.运输单位

程通公司建立了相关安全管理制度和装卸货作业操作规程，提供了对员工进行安全生产教育和培训相关台账资料。

### （四）事故发生经过

2023 年 4 月 14 日，程通公司安排该公司 2 名货车司机崔某江和黄某共同驾驶车牌为粤 K92655 的货车将相关货物（27 吨 LDPE 2426H）送至金发公司，于 4 月 14 日早晨 5 时 30 分许到达金发公司，在金发公司厂区外等待入厂。

8 时许，金发公司开始上班后，崔某江在金发公司门岗进行了入厂登记，随后驾驶货车进入金发公司南翔一路 88 号的货品仓库。

8 时 15 分许，崔某江将货车停靠在 P2A5 卸货平台。

9 时许，金发公司的叉车司机曾某平开始卸货。

10 时许，在卸完靠外侧几板货物后，曾某平发现车厢里面货物存在歪板情况，故按异常处理流程停止卸货并将现场情况报告领班匡某发，匡某发安排曾某平暂停粤 K92655 卸货，并要求送货方对歪板进行处置。




图 1 事故发生前货物歪板情况

停止卸货期间，崔某江未对歪板货物进行处理，在附近等待金发园区装卸人员卸载歪板货物。

13 时 20 分许，计划仓储部领班匡某发巡查时，发现货车粤 K92655 仍然在占用 P2A5 卸货平台，且歪板情况未得到处理，就将情况反映到了公司贸易仓进出业务群。


13 时 30 分许，为了腾出卸货平台位置，匡某发在进行现场评估后决定驾驶叉车将歪板货物叉出。随后崔某江在看到歪板货物要被叉起时，快速进入粤 K92655 卸货区域，手扶歪板货物。



尝试卸货  
的匡某发


正在进入  
卸货区域  
的崔某江

图 2 匡某发对歪板货物进行卸货



崔某江进  
入货车的  
车厢

图 3 崔某江正进入卸货区域内



崔某江  
手扶歪  
板货物

图4 匡某发操作叉车卸货工程中崔某江手扶卸货

13时55分许，匡某发操作叉车将歪板货物叉起后开始向后移动，歪板货物逐渐失去相邻货物支撑，致货物失稳开始倾倒，货车司机黄某冲入粤K92655卸货区域尝试一同扶稳倾倒货物，但未成功。货物倾倒，崔某江躲避不及时，被倾倒的货物压住致事故发生。



图 5 崔某江被货物压住

#### （五）人员伤亡情况和直接经济损失情况

根据《事故伤害损失工作日标准》（GB/T 15499-1995），本次事故造成 1 人重伤。

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB 6721-1986）等规定统计，截至 2024 年 4 月 6 日，本次事故共造成直接经济损失约 662225.09 元。

### 二、事故应急处置及评估情况

#### （一）事故信息接报及响应情况

2023 年 4 月 14 日 13 时 55 分许，事故发生后，匡某发马上与在附近作业的李某、肖某军等人一起将物料拆散、移开，将崔某江救出来。同时匡某发安排现场另外一名货车司机黄某立即拨打 120 救援电话。

4月14日13时56分许，黄某拨打120急救电话。

4月14日14时11分许，120救援车辆抵达金发园区，医疗救援人员对崔某江进行现场处理后，于14时27分，经120救护车辆送到中山大学附属第三医院岭南医院急诊处进行进一步的救治。

4月14日晚，陈某文将事故基本情况及崔某江初步送医情况通过管理层微信群报送给园区主要负责人宋某强，认定崔某江伤情轻微，遂宋某强后续未向属地安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告事故。

## **（二）事故现场应急处置情况**

事故发生后，现场作业人员立即开展救援工作，对压在伤者身上的货物进行拆散、移开，并于13时56分许拨打120急救电话。

14时11分，120救护人员抵达现场开展现场医疗救治工作，并于14时27分通过120救护车辆将伤者送至最近的中山大学附属第三医院岭南医院进行进一步的救治。

## **（三）医疗救治和善后情况**

4月14日，120救护车辆将伤者送至中山大学附属第三医院岭南医院急诊。

4月15日至5月9日，伤者在中山大学附属第三医院岭南医院住院治疗。

5月9日至6月19日，伤者在南方医科大学珠江医院康复医学科住院治疗。

6月19日至7月5日，伤者在中山大学附属第三医院岭南医院住院治疗。

7月5日至8月4日，在广东省工伤康复医院住院治疗。

8月4日至8月25日，在中山大学附属第三医院岭南医院住院治疗。

8月25日至今，在康复治疗中。

崔某江治疗费用由伤者所在程通公司进行垫付。

#### **（四）事故应急处置评估**

事故发生后，现场及周边作业人员立即相互配合，采用及时有效的方法对压在伤者身上的货物进行拆散、移开，现场人员有立即拨打120救援电话，通过120急救车辆及时将伤者送至就近医院进行治疗。

在本次事故中，金发公司、程通公司应急响应及时，未发生次生事故，事故应急处置较为妥当。

### **三、监管部门履职情况**

金发科技股份有限公司属于联和街监管企业，2023年1-3月，联和街对金发公司开展了安全生产执法巡查6项次，派出检查人员20人次，发出检查文书6份，发现安全隐患问题18个，将金发公司纳入季度性安全专项活动，对日常及专项检查中发现

的问题，已责令责任单位现场整改或限期整改，并已落实整改闭环。

联和街道领导班子成员专题学习习近平总书记关于提高自然灾害防治能力、应急能力、安全生产、防灾减灾救灾工作重要论述和指示精神。2022年以来，共组织在机关单位以及广州市白马巴士有限公司、金发科技股份有限公司、创新基地、乐采商贸（广州）有限公司、广州销品茂商业管理有限公司等企业开展普法宣讲活动。

#### **四、事故原因分析**

##### **（一）事故直接原因**

崔某江在未确认安全的情况下违章进入卸货区域手扶货物，在匡某发在操作叉车卸载歪板货物，货物失稳倒塌时，未能及时撤出，被货物砸伤。

##### **（二）事故间接原因**

1.程通公司对崔某江安全生产教育培训不到位，导致崔某江未能掌握本岗位应有的安全操作技能，在未确认安全的情况下进入卸货区域进行作业，手扶倾倒货物。

2.金发公司现场管理人员匡某发现场管理不到位，未按公司制度要求组织对外来人员进行安全教育，未有效制止和纠正崔某江违章作业的行为。

## 五、事故责任认定和对责任者的处理意见

为深刻汲取事故教训，严肃追究相关责任单位和责任人的责任，教育有关人员，增强安全管理意识，防止同类事故再次发生，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第 493 号令）等有关法律法规，本着实事求是、尊重科学和“四不放过”的原则，对事故相关责任单位和责任人提出如下处理意见：

### （一）对相关单位的处理建议

#### 1. 程通公司

程通公司存在对崔某江安全生产教育培训不到位，导致崔某江未能掌握本岗位应有的安全操作技能，未明确并建立司机参与装卸货的操作规程等问题，应对本次事故负有责任，建议由茂名市电白区交通运输局对其依法进行处理。

#### 2. 金发公司

金发公司广州贸易物流园区存在对进入园区的外来作业人员管理不到位、入场安全生产教育形式不规范，现场安全管理人员履职不到位等问题，应对本次事故负有责任，建议由黄埔区应急管理局对其依法进行处理。

### （二）对相关人员的处理建议

#### 1. 崔某江，程通公司货车司机、伤者

崔某江安全意识淡薄，未掌握本职工作所需的安全生产知识和技能，在未确认安全的情况下违章进入卸货区域手扶货物，致被货物砸伤。违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条<sup>[1]</sup>、第五十八条<sup>[2]</sup>的规定，对事故的发生负有直接责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条<sup>[3]</sup>的规定，建议由程通公司对其进行批评教育、依据公司内部奖惩制度进行处理，并将处理结果书面报告黄埔区联和街道办事处。

## 2. 宋某强，金发公司广州贸易物流园区主要负责人

宋某强作为金发公司广州贸易物流园区的主要负责人，虽事发时由现场员工拨打 120 急救电话报警，但其在收到下属事故报告后，认为崔某江伤情轻微，未及时跟进崔某江伤情，导致对崔某江伤情判断失误，未向属地安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。违反了《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条<sup>[4]</sup>的规定。根据《生产安全事故罚款处罚规定（试行）（2015 修正）》第五条第（二）项<sup>[5]</sup>的规定，金

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第五十八条：“从业人员应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。”

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条：“生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任”

[4] 《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条：“事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于 1 小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告……”

[5] 《生产安全事故罚款处罚规定》第五条第二款：“《生产安全事故报告和调查处理条例》所称的迟报、漏报、谎报和瞒报，依照下列情形认定：（二）因过失对应当上报的事故或者事故发生的时间、地点、类别、伤亡人数、

发公司及园区主要负责人宋某强主观上无瞒报情节，因对崔某江伤情判断失误过失导致对应当上报的重伤事故遗漏未报，属于漏报。应对漏报事故负有责任。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条第（二）项<sup>[6]</sup>及《生产安全事故罚款处罚规定（试行）（2015 修正）》第十一条第（二）项<sup>[7]</sup>规定，建议由广州市黄埔区应急管理局给予其行政处罚。

### 3. 匡某发，金发公司广州贸易物流园区计划仓储部领班

匡某发作为金发公司广州贸易物流园区计划仓储部领班及装卸货现场安全管理人员，未有效制止和纠正崔某江违章进入卸货区域手扶货物作业行为，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（六）项<sup>[8]</sup>的规定，对事故的发生负有管理责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条<sup>[9]</sup>的规定，建议由广州市黄埔区应急管理局给予其行政处罚。

---

直接经济损失等内容遗漏未报的，属于漏报；”

[6] 《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条第（二）项：“事故发生单位主要负责人有下列行为之一的，处上一年年收入 40%至 80%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：……（二）迟报或者漏报事故的；……”

[7] 《生产安全事故罚款处罚规定（试行）（2015 修正）》第十一条第（二）项：“事故发生单位主要负责人有《安全生产法》第一百零六条、《条例》第三十五条规定的下列行为之一的，依照下列规定处以罚款：……（二）事故发生单位主要负责人迟报事故的，处上一年年收入 60%至 80%的罚款；漏报事故的，处上一年年收入 40%至 60%的罚款；……”

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：……（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；……”

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：“生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。”

## 六、事故主要教训

### （一）对外来人员管理不到位，现场管理落实不到位

生产经营单位对外来人员管理依旧不到位，教育培训、安全管理等都存在“打折扣”情况，生产经营单位管理人员同外来作业人员缺乏沟通交流，未能将现场风险隐患有效告知外来作业人员，及时纠正不安全行为。

### （二）运输公司对货车司机安全培训不到位

运输行业特点是需要经常出差运送货物，并且出差地点不固定，每家公司的环境不同、事故隐患分布不同、危险源和危险区域特别也不同。运输公司所进行的简单安全培训，不足以全面指导其员工了解各类事故隐患，从而安全、妥善地处理外出时所要应对的各项临时性问题，导致其安全生产意识不强，存在侥幸心理，违章作业。

## 七、事故防范和整改措施

为认真吸取事故教训，举一反三，防止发生同类事故，事故调查组结合本次事故暴露出来的突出问题，提出事故防范措施如下：

（一）程通公司要深刻汲取本次事故的教训，将本次事故在公司进行通报，要严格依法落实全员安全生产主体责任，加强对员工的安全教育和培训，特别是应督促员工在进入陌生环境时，要了解所处环境中的事故隐患或者其他不安全因素，并遵守其他

公司的安全管理，杜绝此类事故再次发生。

（二）金发公司要深刻汲取本次事故的教训，将本次事故在公司进行通报，强化作业现场管理，切实履行好属地安全管理职责，对进入该公司区域内的承包商和第三方人员加强管理，优化外来人员入场安全生产教育形式，落实好统一协调管理责任，杜绝此类事故再次发生。

（三）茂名市电白区交通部门要加强对辖区内运输企业的监管，“举一反三”，针对运输公司司机教育培训“走过场”问题开展专项检查，切实压实运输企业安全生产主体责任，避免类似事故再次发生。