港口企沙防城港市港口区企沙镇安卡拉海景酒店“8·20”一般淹溺死亡事故调查报告

港口企沙防城港市港口区企沙镇安卡拉海景酒店

“8·20”一般淹溺死亡事故调查组

2024年　月　日

目　录

一、 事故基本情况.....1
（一）事故发生单位及相关人员概况.....1
1.事故发生单位情况.....1
2.相关人员情况.....2
（二）事故发生单位安全管理情况.....3
1.安卡拉酒店事故场所现场管理情况.....3
2.安卡拉酒店安全管理制度建立情况.....3
（三）事故发生经过.....4
（四）事故现场情况.....6
（五）人员伤亡和直接经济损失情况.....7
二、事故应急处置情况.....7
（一）事故信息接报及响应情况.....7
（二）事故现场应急处置情况.....8
（三）医疗救治和善后情况.....8
三、事故原因分析.....8
（一）直接原因.....8
（二）间接原因.....8
四、有关责任单位存在的主要问题.....9
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....9
（一）有关责任人员.....9
（二）有关责任单位.....9
六、事故整改和防范建议.....10

2024年8月20日20时40分许，在防城港市港口区企沙镇安卡拉海景酒店内发生一起淹溺死亡一般生产安全事故，事故造成1人死亡，直接经济损失约100万元。

事故发生后，港口区委、区政府主要领导高度重视，立即组织区应急、公安、街道办等部门领导赴现场积极开展事故处置及善后等工作。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》及有关法律法规，经港口区人民政府批准，于2024年8月23日成立由区人民政府分管领导为组长，区商务、文旅、应急、卫健、公安、工会人社、企沙镇政府等部门为成员的港口企沙防城港市港口区企沙镇安卡拉海景酒店“8·20”一般淹溺死亡事故调查组（以下简称事故调查组），对事故开展调查工作。事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、调阅资料、人员问询等，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质。

事故调查组认定，**港口企沙防城港市港口区企沙镇安卡拉海景酒店“8·20”一般淹溺死亡事故是一起因法定监护人未尽到监护责任，酒店配套的游泳池安全设施不完善、安全管理不到位而导致未成年儿童淹溺死亡的一般生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关人员概况

1.事故发生单位情况

防城港市港口区企沙镇安卡拉海景酒店（以下简称“安卡拉

酒店”），成立于2021年10月20日，统一社会信用代码为92450602MA7C0UCK2A，组成形式个人经营，营业场所为防城港市港口区企沙镇筢山组内原水利用房，经营者梁某某，类型为个体工商户，经营范围：许可项目：住宿服务；餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

2.相关人员情况

①梁某某，男，壮族，1977年**月**日出生，户籍地为南宁市青秀区某某路**号某某花园*栋*单元***号，安卡拉酒店的经营者。事故发生时不在现场。

②黄某某，男，壮族，1981年**月**日出生，户籍地为广西德保县某某镇某某村某屯*号，安卡拉酒店服务员（兼巡查员）。事故发生时在安卡拉酒店餐厅工作，参与现场救援工作。

③苏某，男，壮族，2006年**月**日出生，户籍地为广西防城港市港口区某某镇某某某某村，安卡拉酒店服务员（兼巡查员、暑假工）。参与事故救援工作。

④叶某某（死者父亲），男，1989年**月**日出生，户籍地址为南宁市青秀区某某大道***号某某某小区某某庭*单元***。事故发生时在游泳池岸边与朋友聊天。

⑤武某某（死者母亲），女，1985年**月**日出生，户籍地址为南宁市青秀区某某大道***号某某某小区某某庭*单元***。事故发生时坐在游泳池岸边。

⑥叶某呈（事故死者），男，2019年**月**日出生，户籍地址为南宁市青秀区某某大道***号某某某小区某某庭*单元***。

（二）事故发生单位安全管理情况

1.安卡拉酒店事故场所现场管理情况

安卡拉酒店设有值班巡查人员，巡查范围包括了安卡拉酒店的露天游泳池（即事故发生场所），巡查方式为不定期巡查。事故发生前，值班巡查人员黄某某于20时35分~20时36分30秒对游泳池进行一次巡查。游泳池及岸边设有相关的安全提示标语及提示牌（详见图1）。



图1：游泳池及岸边安全提示标语及提示牌

2.安卡拉酒店安全管理制度建立情况

安卡拉酒店制定有《安卡拉安全管理制度》[1]、《安卡拉住宿登记制度》[2]、《安卡拉访客登记制度》[3]、《安卡拉值班巡查制度》[4]，但上述制度均没有明确对游泳池安全管理相关内容。

（三）事故发生经过

根据事故现场的监控录像及相关人员的询问笔录，事故发生经过如下：

2024 年 8 月 20 日中午，叶某某和朋友带家人入住安卡拉酒店。傍晚，叶某呈（事故死者）和同行的 5 个小孩（2 男 3 女）一起在 1 号浅水池（详见图 2）戏水。




图 2：游泳池示意图

游泳池岸边：叶某某（叶某呈之父）和 3 名男性朋友在聊天，

1[?] 详见《安卡拉安全管理制度》

2[?] 详见《安卡拉住宿登记制度》

3[?] 详见《安卡拉访客登记制度》

4[?] 详见《安卡拉值班巡查制度》

武某某（叶某呈之母）和1名穿黄色上衣女子（朋友）坐在岸边看护戏水的6个小孩，1名穿靛蓝色衣服女子（朋友）坐在岸边看手提电脑，（详见图3）。



图3：相关人员

20时19分41秒，靛蓝色衣服女子进入1号浅水池和6名小孩一起戏水，23分独自进入深水池。

20时33分许，在1号浅水池戏水的3名女孩陆续上岸进入游泳池边的餐厅。

20时33分40秒，靛蓝色衣服女子带还在浅水池戏水的1名男孩进到深水池，叶某呈和蓝色套装男孩继续在1号浅水池戏水。

20时34分30秒，蓝色套装男孩和叶某呈先后从1号浅水池上岸，沿游泳池内侧岸边向2号浅水池转移；36分进入2号浅水池并开始沿着游泳池外侧向1号浅水池返回。走在前面的蓝色套装男孩走在游泳池边上，走在后面的叶某呈则在游泳池水中沿着泳池外侧边走。期间，无家长跟随监护。

20时35分~36分30秒，酒店服务员黄某某到游泳池边巡

查。

20时36分30秒，武某某离开游泳池岸边，进入游泳池边的酒店餐厅。

20时36分22秒，蓝色套装男孩进入监控盲区（游泳池岸边共安装有视频监控摄像头2个，分别从中间照向游泳池两头，2号浅水池与深水池交界处正好是两头摄像头的监控盲区）；36分43秒，叶某呈进入监控盲区。

20时37分19秒，在深水池靠游泳池内侧边的靛蓝色衣服女子喊话提醒从2号浅水池返回的两男孩“可以从边边走过来，可以走，慢慢走”，并向两男孩方向走过去。38分47秒，靛蓝色衣服女子手牵着在深水池戏水的男孩，护着蓝色套装男孩出现在监控视频内，并沿着游泳池外侧边上走向1号浅水池。

20时41分许，有家长察觉叶某呈不见了，叶某某、武某某及朋友们开始在游泳池周边寻找。期间，武某某和1名女性朋友到酒店前台请工作人员帮忙察看监控；1名男性朋友到酒店餐厅问在餐厅工作的黄某某是否看到叶某呈。随后酒店工作人员苏立和黄某某开始帮忙找人。

20时49分35秒，在游泳池戏水的1名女孩（旅客）疑似发现池底有人，并大叫起来。叶某某听到后，立即跳入水中寻找，但没找到人。酒店工作人员苏立发现游泳池内距其1米左右位置有块黑影，就马上跳入水查看，并于20时50分许将叶某呈救上岸。

（四）事故现场情况

经现场勘查，事故发生在安卡拉酒店露天游泳池深水池靠近2号浅水池区域内。游泳池呈半椭圆状，两侧为浅水池，池深0.8米，水深0.6米；中间部分为深水池，池深1.3米，水深1.15米。浅水池与深水池之间设有隔墙（浅水池一侧高0.45米，深水池一侧分两级阶梯，第一级阶梯高0.55米、第二级阶梯高0.35米），游泳池中无水深度、深浅水区警示标识，亦未设置明显的深、浅水隔离带（详见图2、图4）。



图4：游泳池实景图

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成1人死亡，直接经济损失约100万元。

二、事故应急处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

2024年8月20日21时44分，安卡拉酒店向企沙镇人民政府电话报告事故情况；22时57分，企沙镇人民政府书面向港口区应急管

理局报告事故信息；23时37分，港口区应急管理局分别向防城港市应急管理局、港口区人民政府书面报告事故信息。

（二）事故现场应急处置情况

20时41分许，有家长察觉叶某呈不见后，叶某某、武某某等人立即在游泳池周边寻找，并告知酒店工作人员，同时通过监控进行辅助寻找。20时50分许，叶某呈被酒店工作人员苏立发现并救起。随后，1名女性朋友对叶某呈实施心肺复苏抢救，酒店工作人员黄某某在旁辅助。期间有朋友拨打120急救电话并报警。21时00分许，120救护车赶到现场并实施抢救。21时57分许，医生终止抢救并宣告叶某呈临床死亡。

（三）医疗救治和善后情况

21时00分许，救护车赶到事故现场并立即实施抢救(医生初步诊断为：1.呼吸心跳骤停；2.溺水)。21时57分许，医生终止抢救并宣告叶某呈临床死亡。

事故发生后，叶某呈家属当晚带叶某呈遗体离开安卡拉酒店，之后一直未与安卡拉酒店联系协商善后相关事宜。

三、事故原因分析

（一）直接原因

事故调查组通过深入调查和综合分析，认定事故直接原因是：叶某某、武某某作为叶某呈家长，未尽到监护责任，放任尚不能辨识危险的未成年儿童叶某呈在游泳池内戏水，未能及时发现并制止叶某呈进入深水池，导致事故发生。

（二）间接原因

事故间接原因是：安卡拉酒店游泳池安全警示标识不齐全，游泳池中无水深度、深浅水区警示标识，亦未设置明显的深、浅水隔离带；安全管理制度不完善，酒店制定的安全管理制度没有明确对游泳池安全管理的相关内容。致使未成年旅客叶某呈进入深水池并发生溺水，导致事故的发生。

四、有关责任单位存在的主要问题

安卡拉酒店存在的主要问题：一是安卡拉酒店游泳池安全警示标识不齐全，游泳池中无水深度、深浅水区警示标识，亦未设置明显的深、浅水隔离带；二是安卡拉酒店安全管理制度不完善，没有制定、实施针对游泳池安全管理的相关制度。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）有关责任人员

梁某某，安卡拉酒店的经营者。作为酒店负责人，没有制定、实施针对游泳池安全管理的相关制度，导致事故的发生。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条[5]的规定，对事故发生负有责任，建议港口区应急管理部门依法给予行政处罚。

（二）有关责任单位

安卡拉酒店游泳池安全警示标识不齐全，游泳池中无水深度、深浅水区警示标识，亦未设置明显的深、浅水隔离带，导致事故的发生。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十条[6]的规定，

5[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；

6[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十条：生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。

对事故发生负有责任，建议港口区应急管理部门依法给予行政处罚。

六、事故整改和防范建议

（一）安卡拉酒店要压紧压实企业主体责任，严格落实有关法律、行政法规和国家标准或行业标准规定的安全生产条件；制定完善安全管理制度，加强安全管理，及时排查并消除生产安全事故隐患，防止类似事故再发生。

（二）各镇（街道）、各行业主管部门要按照“属地管理”、“谁主管、谁负责”的原则，加强对本辖区、本行业生产经营单位的日常安全生产监督管理，督促生产经营单位落实安全生产主体责任，切实开展安全隐患排查整治，防止类似事故发生。

港口企沙防城港市港口区企沙镇安卡拉海景酒店
“8·20”一般淹溺死亡事故调查组

2024年　月　日

调查组组长：

成　　员：