番禺大龙广州市超群物业管理有限公司
“4·15”一般高处坠落事故
调查报告

事故单位：广州市超群物业管理有限公司

事故日期：2023 年 4 月 15 日

伤亡情况：1 死 0 重伤 0 轻伤

事故类别：高处坠落

编制单位：番禺区政府事故调查组

编制日期：2023 年 7 月 12 日

目　录

一、事故基本情况 2

（一）事故发生单位概况 2

（二）事故发生单位安全管理情况 3

（三）涉事小区绿化修剪作业相关情况 4

1. 修剪进度情况 4

2. 作业人员情况 4

3. 高处作业相关情况 5

（四）事故发生经过 5

（五）事故现场情况 6

（六）人员伤亡和直接经济损失情况 9

1. 人员伤亡情况 9

2. 直接经济损失情况 9

（七）其它情况 9

1. 气象情况 9

2. 区住建局履职情况 10

3. 区城管局履职情况 11

4. 大龙街道办事处履职情况 12

二、事故应急处置及评估情况 13

（一）事故信息接报及响应情况 13

（二）事故现场应急处置情况 14

（三）医疗救治和善后情况 15

1. 医疗救治情况 15

2. 善后处置情况 15

（四）事故应急处置评估 15

三、事故原因分析 15

（一）直接原因分析 15

（二）其他可能因素排除 16
（三）间接原因分析 16
四、事故责任单位存在的主要问题 16
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议 17
（一）黄鉴海 18
（二）陈显安 18
（三）陈明 19
（四）林汉星 19
（五）超群公司 20
六、事故主要教训 20
（一）风险辨识不足 20
（二）现场管理缺位 20
（三）隐患排查不严 20
七、事故整改和防范措施 20

番禺大龙广州市超群物业管理有限公司
“4·15”一般高处坠落事故调查报告

2023年4月15日15时00分许，位于番禺区大龙街东湖洲花园3区中心广场的人行道，广州市超群物业有限公司的作业人员对小区内绿化进行修葺，一名作业人员在修整树枝过程中不慎从约5米的树上高处坠落至地面，经120现场救治无效死亡，直接经济损失107.888056万元。

事故发生后，市应急管理局杨伟强局长、区委区政府主要领导高度重视，要求立即做好善后处置及事故原因调查工作，严肃追究事故责任，加强施工安全管理，减少类似事故发生。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，经区政府授权，成立了由区应急管理局郭建业局长任组长，区公安分局、区住建局、区城管局、区总工会、大龙街道办事处有关人员组成的“4·15”一般高处坠落事故调查处理组（以下简称“事故调查组”）开展事故调查处理工作。事故调查组邀请了广东省安全生产协会专家协助调查组工作，对该起事故的技术原因进行调查分析。

事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、专家论证、技术鉴定、对事故涉及单位相关人员的问询取证和有关原始

资料的调查分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任人员和责任单位的处理建议，分析了事故暴露的突出问题和教训，提出了加强和改进工作的措施建议。

经调查认定，番禺大龙广州市超群物业管理有限公司“4·15”一般高处坠落事故是一起因安全生产责任不落实、安全管理制度不健全、未履行危险作业审批手续、安全措施不到位、人员冒险作业、没有正确使用和佩戴劳动防护用品、安全监管不到位而造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

单位名称：广州市超群物业管理有限公司（下称“超群公司”）

统一社会信用代码：91440113745996498N

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册日期：2002年12月13日

经营场所：广州市番禺区大龙街傍雁路883号东湖洲花园1区12座首层自编101

经营范围：包括物业管理；企业管理；停车场服务；非居住房地产租赁；住房租赁；房地产经纪；房地产咨询；建筑物清洁服务；园林绿化工程施工。

超群公司下辖东湖洲花园、东海花园、新月明珠花园等物业小区，每个小区都设有物业项目部负责小区管理、服务，东湖洲

花园物业项目部下设客服部、安保部、清洁部、绿化部、电工部等部门。该公司法定代表人是黄鉴海，东湖洲花园物业项目客服主任（兼任物业项目经理）是陈显安，安全管理人员是陈明。

（二）事故发生单位安全管理情况

超群公司建立了安全生产管理体系和安全管理架构，无印发任职文件（一般由黄鉴海口头宣布），主要负责人和安全管理人员履行安全生产职责不到位；组织制定了公司安全生产规章制度和操作规程，但生产规章制度和操作规程不健全，缺少修剪树枝操作规程，缺乏相关的监督和管理，未履行危险作业审批手续，现场没有安全监管人员，未及时发现并制止工人违章操作现象；制定了安全生产教育培训计划和培训制度，工人三级安全教育不足，安全教育通过会议和口头形式进行培训，没有系统专门性的培训，绿化工培训缺少文字、图片等培训资料记录，人员冒险作业、没有正确使用和佩戴劳动防护用品；制定了消防、突发事件、电梯、防汛等应急预案，组织开展了消防应急救援演练，但应急预案不健全，缺少高处作业、临时用电等应急救援预案，未开展针对高处作业处置应急演练；制定了安全检查和隐患排查制度，通过微信群告知处理发现的隐患，但日常隐患排查不足，未及时发现并消除安全隐患；制定了安全风险评估与控制管理制度，但未对相关作业存在高处坠落的安全风险进行辨识，分级管控措施不足；修剪作业现场无风险告知牌和安全警示标志。参加了区城管局组织的《广州市绿化条例》（2022 年 10 月施行）专项培训

和树木修剪业务培训，但未按照兼顾公共安全和树木正常生长原则制定修剪方案，未按照树木修剪有关技术规范进行修剪；未将修剪方案提前十日在现场显著位置公示，并告知区绿化行政主管部门。

（三）涉事小区绿化修剪作业相关情况

4月初，超群公司陆续收到业主电话投诉，称业主晚上在东湖洲花园3区中心广场散步时，鱼池周围的菠萝蜜树枝、树叶遮挡路灯灯光，影响散步视线。绿化主管林汉星安排5名绿化工人对东湖洲花园3区（C区）中心广场鱼池边的18棵菠萝蜜树进行修剪。

1.修剪进度情况

4月14日，绿化工人完成了3区（C区）中心广场鱼池边北面的8棵菠萝蜜树修剪和绿化带清理。4月15日对广场鱼池边南面的10棵菠萝蜜树修剪和清理绿化带杂草。从早上7时开始清理杂草，下午13时30分开始修剪树枝。

2.作业人员情况

（1）李桂松（男），绿化工，负责修剪树枝，与超群公司签订有劳动合同，无购买社保。

（2）朱洪兵（男），绿化工，负责修剪树枝，为雇请人员，未签订劳动合同。

（3）麦润（女），绿化工，负责将地面的树枝搬上三轮车，为雇请人员，未签订劳动合同。

（4）冯焕棠（女），绿化工，负责将地面的树枝搬上三轮车，为雇请人员，未签订劳动合同。

（5）梁转娣（女），绿化工，负责驾驶三轮车运走树枝，与超群公司签订有劳动合同，无购买社保。

3. 高处作业相关情况

（1）高处作业的修剪方法

修剪树枝作业人员将不锈钢梯竖向倾斜放置在树上，钢梯的上端支撑在大树的枝干上，下端支撑在地面上，然后爬上不锈钢梯上树，踩在树杈上用手锯对不规则的树枝进行修剪，树下安排绿化工捡理和运送树枝、树叶。

（2）修剪作业劳动防护用品配备情况

超群公司两年前为绿化工人配备了安全帽和安全带等劳动防护用品，没有签收记录。事发当天，朱洪兵进行树枝修剪作业时，未佩戴安全帽及系挂安全带。

（3）修剪作业安全管理情况

超群公司未制定修剪树枝作业方案和操作规程，未安排专门人员在修剪作业现场进行安全管理，上班时林汉星安排绿化工人工作任务后，返回其办公室工作，1 小时后再到作业现场查看修剪情况。

（四）事故发生经过

2023 年 4 月 15 日，在林汉星的安排下，朱洪兵、李桂松、冯焕棠、梁转娣、麦润共 5 人对东湖洲花园 3 区（C 区）中心广

场鱼池旁的人行道上的树木进行修剪树枝工作，具体分工为李桂松和朱洪兵负责上树修剪树枝，麦润和冯焕棠负责将地面上的树枝搬上三轮车，梁转娣负责开三轮车将树枝运走，工作时间为上午 7 时至 11 时，下午 13 时 30 分至 17 时 30 分。

下午 13 时 30 分，李桂松及朱洪兵分别在 3 区（C 区）中心广场不同两棵树上进行树枝修剪工作，大约在下午 15 时左右，李桂松、梁转娣等突然听到朱洪兵从树上掉落地面的撞击声，李桂松立刻从另一棵修剪的树上下到地面查看朱洪兵的受伤情况，发现朱洪兵躺在地上，头部、鼻子、嘴角均有鲜血流出，处于昏迷状态。

事故发生后，途径现场的装修施工助理龙智见到现场情形，立即拨打了 120 急救电话，救护车到达现场后，医护人员对伤者进行抢救，伤者经抢救无效死亡。

（五）事故现场情况

1. 事故现场位于东湖洲花园 3 区（C 区）中心广场鱼池旁的人行道上，人行道宽 4.2m，地砖采用花岗岩材质，其靠近广场鱼池一侧采用镂空方管钢栏杆；另一侧为绿化带地坪（为草坪及小型灌木，局部中间部位种植有小型乔木）。人行道种植有小型乔木，树种为菠萝蜜，树木间距为 5.0m，发生事故的树冠高度超过 6m，树干距中心广场鱼池边缘 2.0m，距绿化带边缘 2.2m。

2. 在发生事故的树木下方有一摊血迹（图 1），血迹范围约在直径 0.3m 以内，血迹中心线距树距离为 1.1m。在发生事故的

树木旁边放置有一条安全带，安全带完整，锁扣完好，无开启痕迹；在树周边未发现安全帽。



图 1 坠落位置示意图

3. 在发生事故的树木邻近鱼池旁，竖向倾斜放置着一把不锈钢梯，钢梯的上端支撑在大树的枝干上，下端支撑在地面上（附图 2），钢梯与地面的夹角约 70^0。经现场测量，钢梯下端部宽 0.7m，上端部宽 0.4m，钢梯高 4.0m，钢梯臂采用两根¢50 不锈钢管组成，共设有 10 级踏步，踏步间距 0.4m，踏步采用方型不锈钢管，规格为 38mm × 25mm。

4. 经查看现场，在竖向钢梯的上方，清晰可见树枝修剪的断痕（图 2），断痕距地面约 4.7m，断痕的下方正对着地面上的血迹，可知朱洪兵是从地面通过竖向倾斜放置的钢梯，攀爬到该处有断痕的树枝上进行修剪作业时，不慎高处坠落到地面上，头部着地。




图 2 事故位置示意图

5. 现场勘查时，发现距作业点附近的作业工具为木柄剪定锯，锯片长度为 270mm。

6. 经查询相关人员调查询问笔录可知，作业当天，作业范围内没有设置安全警示牌，也没有安全管理人员在现场进行管理。

朱洪兵虽然将安全带带到作业现场，但并没有佩戴在身上，也未佩戴安全帽。

7.经核查及查询相关人员调查询问笔录，死者朱洪兵不具备高处作业相关资质证书。

8.经核查，超群公司未制定树枝修剪工作相应的安全生产规章制度和操作规程。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

事故造成1人死亡，情况如下：

姓名：朱洪兵，男，55岁，湖北省宣恩县人。

2.直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721）及《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》（安监总政法〔2013〕115号）等规定，经事故单位统计，调查组核定事故直接经济损失为107.888056万元。

（七）其它情况

1.气象情况

根据区气象局提供的记录，2023年4月15日我区多云有阳光，无降水。日平均气温26.3℃，日最高气温30.7℃，日最低气温23.4℃；日平均风速3.0米/秒；日最大风速4.9米/秒，出现时间14时01分；日极大风速9.0米/秒（5级），出现时间15时38分；日照时数5.0小时，日平均相对湿度73%。经综

合分析，气象因素对本起事故无影响。

2. 区住建局履职情况

一是将小区绿化管理和安全作业纳入日常检查工作内容。在日常检查物业小区过程中，对小区物业服务企业的绿化养护工作进行检查。经统计，2022 年 1 月 1 日至 2023 年 4 月 15 日，合计检查物业小区 1937 个次，发出《物业管理行政检查表》184 份，其中涉及绿化养护问题 54 个。期间对涉事小区物业管理单位开展了四次涉及防汛和疫情的检查，未发现该物业管理单位管理存在问题。

二是将绿化管理纳入星级小区评选的内容。在每年开展的“番禺区星级小区评定、守信企业评选”活动中，将小区绿化养护纳入评分项，以此强化对小区物业服务企业绿化养护的督导工作。2022 年 1 月至 2023 年 4 月 15 日，在《番禺日报》“曝光台”通报管理优秀和较差的小区 50 个。

三是印发通知强化督促部署。2021 年 11 月 3 日向各镇(街)、区物业管理协会以及各物业服务企业印发《广州市番禺区住房和城乡建设局关于加强住宅小区绿化管养工作的通知》，明确小区绿化养护的质量标准和工作规范。2022 年 1 月 1 日至 2023 年 3 月 30 日期间，向区内物业企业发出 21 份关于加强安全生产工作的通知，多次召开全区物业小区安全生产专题会议对安全生产工作进行强调、部署。

四是召开物业管理联席会议强化宣传培训。2023 年 1 月 18

日，召开2023年物业管理第一次联席会议，督促物业服务企业履行安全生产主体责任，全面排查和整治消防安全隐患，规范电动自行车停放管理和集中充电，遏制室内违规装修行为。

五是吸取事故教训，举一反三，强化监管措施。事故发生后召开番禺区物业小区生产安全管理警示教育和培训会议等工作措施，指定内设机构跟进相关工作，安排片区负责人督促物业服务企业落实相关工作。同时要求超群公司立即停止小区内一切高空作业，全面排查小区安全隐患和风险，开展整改工作，通过工作群向全区物业服务企业发出通知，强化物业小区的安全生产主体责任。印发通知强调要求全区各物业服务企业高度重视安全管理工作、抓好员工安全管理培训、落实安全生产管理责任并自查自纠开展安全专项检查行动。召开警示培训会议通报了物业小区安全事故，对小区高处作业、有限空间作业等生产安全管理规范、要点进行讲解培训。开展安全生产专项检查。2023年4月19日到5月3日，对全区物业住宅小区开展安全生产专项检查。经统计，出动人次84人次，检查小区41个次，发现安全生产隐患25处；整改隐患25处；发出整改通知25份。

3. 区城管局履职情况

一是自2022年10月以来，组织召开3场《广州市绿化条例》专项培训，2场树木修剪业务及现场培训。各镇街、村居、小区物业、建设单位等绿化管理责任人参加了培训。

二是委托第三方技术力量提供单位附属绿地和居住区绿地的树木修剪现场技术指导服务。2023 年以来，共收到树木修剪报备 138 宗，涉及树木 6283 株，累计出动现场技术指导人员 210 多人次。

4. 大龙街道办事处履职情况

一是责任机制方面。大龙街党工委书记、办事处主任与各村书记以及街安全生产委员会成员单位主要负责人签订《安全生产工作和消防工作责任书》，明确安全生产和消防工作目标、责任和要求，确保责任落实到位。每季度召开一次安全生产工作会议，不定期组织街、村(社区)干部会议，专门安排和部署安全生产工作。

二是对高空、动火、有限空间等特殊作业的监管工作的制度建设方面。先后制定了《关于印发番禺区大龙街物业管理联席会议制度的通知》（大龙办〔2019〕39 号）、《关于印发大龙街绿化委员会成员名单的通知》（大龙办〔2022〕4 号）、《关于进一步加强绿化管理工作的通知》、《中共番禺区大龙街工作委员会番禺区大龙街道办事处关于进一步明确各部门安全生产责任范围的通知》(大龙发〔2018〕68 号)等文件，压实相关监管责任、落实监管长效机制。同时，在有关大检查中，也会强调特别加强高空、动火、有限空间等特殊作业的安全监管。

三是日常监管执法方面。2023 年以来，大龙街组织各村居、各部门出动 18300 人次，检查各类生产经营单位 41625 家次，排

查治理事故隐患8175 处。行政立案处罚162宗，累计总罚款47.1万元，其中对44起涉高处作业违法行为进行了行政处罚，共罚款6.3万元。

四是宣传教育方面。2月10日、4月11日，大龙街安委办组织辖内工业园、有限空间、危险化学品、粉尘涉爆、建筑施工工地等单位有关负责人和安全生产管理人员召开安全生产培训动员会议，就有关法律法规、行业标准、上级要求等方面向各参会人员进行了认真详细的讲解，以会代训形式，对全体参会人员开展安全生产教育培训，进一步提高各单位的安全意识和知识水平，强化监管。

五是街道关于物业小区树木修剪监管方面。大龙街城市管理办公室于2022年10月14日组织辖内物业管理单位参加了区城管局开展的《广州市绿化条例》专项培训，10月26日印发了《关于进一步加强绿化管理工作的通知》，明确了树木迁移、修剪工作流程和技术要求，超群公司派员参加了培训及领取了上述通知。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

15时00分 朱洪兵在修剪树枝过程中从树上掉落地上。李桂松、梁转娣等人发现情况。途径现场的装修施工助理龙智拨打了120，报称在番禺区大龙街东湖洲花园3区有人从树上坠落受伤，要求“120”出车前往救治。

15 时 01 分 区急救医疗指挥中心调度区第八人民医院救护车前往救治。

15 时 03 分 区第八人民医院救护车出车。

15 时 14 分 救护车出车人员报称，路上交通拥堵。

15 时 17 分 报警者报称，催促救护车。

15 时 18 分 区急救医疗指挥中心通知出车人员尽快赶赴现场及马上联系报警者。

15 时 21 分 救护车到达现场。医护人员对伤者在现场进行抢救。

15 时 43 分 大龙街派出所接 120 报，派出所对绿化工作询问调查，了解事发相关情况并制作笔录。

15 时 45 分 区委区政府总值班室接报，同步立即通知相关职能部门和属地作出响应。区应急、公安、住建、大龙街相关职能部门人员到达现场并迅速组织开展应急处置工作。

（二）事故现场应急处置情况

15 时 00 分 朱洪兵在修剪树枝过程中从树上掉落地上。李桂松、梁转娣等人发现情况。途径现场的装修施工助理龙智拨打了 120，报称在番禺区大龙街东湖洲花园 3 区有人从树上坠落受伤，要求“120”出车前往救治。

15 时 14 分 陈显安接保安队长电话告知在东湖洲花园 3 区（C 区）中心广场鱼池边的人行道，有一名绿化工人朱洪兵在修剪树枝过程中从树上跌落，途经现场的装修施工助理龙智已拨打

120 求助。随即安排保安队长对朱洪兵采取保护措施及对现场采取围蔽措施，协助医务及相关政府部门人员到场处置，同时电话报告黄鉴海。

15 时 21 分 救护车到达现场。医护人员对伤者在现场进行抢救。

（三）医疗救治和善后情况

1. 医疗救治情况

15 时 21 分 救护车到达现场。医护人员对伤者在现场进行抢救。

16 时 14 分 朱洪兵家属要求停止抢救。

16 时 17 分 朱洪兵因抢救无效宣布临床死亡。

2. 善后处置情况

大龙街迅速成立善后小组，组织开展了慰问、安置、赔偿、一对一专人陪护、家属安抚等工作。4 月 18 日，超群公司与死者家属签订和解协议，支付朱洪兵的死亡赔偿款项，死者家属已陆续返回。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，相关职能部门根据自身职责，赶赴现场开展应急救援工作。未发生次生灾害，政府应急处置评估为良好。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

树木修剪作业人员朱洪兵在高度约 5 米的树上修剪树枝过

程中，未佩戴安全帽和系挂安全带，当树枝被剪切拉扯时断裂，导致其身体重心失稳坠落到硬块地面受伤，这是导致事故发生的直接原因。

（二）其他可能因素排除

通过事故现场勘察、询问和气象资料分析。排除人为故意伤害、自身身体健康状况、突发灾害、极端气象等因素影响。

（三）间接原因分析

1. 超群公司未制定树枝修剪工作安全生产规章制度和操作规程，未对高处修剪作业实施危险作业审批手续。

2. 超群公司对于高处作业现场配备的安全防护措施不足，且事发时缺乏安全监管人员，现场安全监管不到位。

3. 超群公司安全培训教育和安全技术交底不到位。

四、事故责任单位存在的主要问题

超群公司，违反了《中华人民共和国安全生产法》（2021年版，下同）第四条第一款[1]规定，未健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度；违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第二款[2]规定，未建立相应机制对全员安全生产责任制落实情况进行监督考核，保证全员安全生产责任制的落实；违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四款[3]

---

[1]《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款规定："生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。……"

[2]《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第二款："……生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。"

[3]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四款："生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗

规定，未按照规定如实告知有关的安全生产事项，未如实记录安全生产教育和培训情况；违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[4]规定，未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患；违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款[5]规定，未督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，未向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素和防范措施；违反了《广州市绿化条例》第三十九条第一、二款[6]规定，未按照兼顾公共安全和树木正常生长原则制定修剪方案，并按照有关树木修剪技术规范进行修剪，未将修剪方案提前十日在现场显著位置公示，并告知区绿化行政主管部门。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）黄鉴海，男、群众、超群公司法定代表人兼主要负责人，负责企业全面工作，2004 年 10 月入职，2006 年起任公司法

位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。……

生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。”

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：“生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。……”

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：“生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。……”

[6] 《广州市绿化条例》第三十九条：“修剪树木的，应当由绿地保护和管理责任人按照兼顾公共安全和树木正常生长原则制定修剪方案，并按照有关树木修剪技术规范进行修剪。绿化行政主管部门应当加强监督和指导。”

修剪公共绿地的树木，应当由专业养护单位进行。修剪单位附属绿地和居住区绿地的树木，应当将修剪方案提前十日在现场显著位置公示，并告知区绿化行政主管部门。区绿化行政主管部门应当派专业技术人员进行监督，确保修剪符合规范要求。

人。未按规定履行安全生产管理职责[7]，未健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；未组织落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，导致发生生产安全事故，对事故的发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[8]的规定，建议由区应急管理局依法对其进行行政处罚。

（二）陈显安，男、群众、超群公司东湖洲花园物业项目客服主任（暂代项目经理），安全生产分管负责人，负责东湖洲花园物业项目全面工作，2015 年 12 月入职，2022 年 6 月起暂代项目经理。未按规定履行安全生产管理职责[9]，未健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，导致发生生产安全事故，对事故的发生负有责任，依据《中华人民共和国安

---

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。”

[8] 《中华人民共和国安全生产法》九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；……”

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。”

全生产法》第九十六条[10]的规定，建议由区应急管理局依法对其进行行政处罚。

（三）陈明，男、群众、超群公司安全管理人员，负责物业日常的安全巡查，每月组织安全会议，对公共场所、绿化、保洁、小区设施设备的现场开展隐患排查工作，2018 年 10 月入职。未按规定履行安全生产管理职责[11]，未如实记录安全生产教育和培训情况；未及时排查生产安全事故隐患；未及时制止和纠正违章操作，对事故的发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[12]的规定，建议由区应急管理局依法对其进行行政处罚。

（四）林汉星 男，群众，超群公司绿化组组长，负责绿化管理工作，2010 年入职。开展日常管理工作不到位，对绿化工人作业监管不到位，未对剪树过程中可能出现的问题制定预防措施，建议由超群公司按照公司内部奖惩制度进行处理。

（五）超群公司，对本起事故负有责任，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）

---

[10] 《中华人民共和国安全生产法》九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[11] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。”

[12] 《中华人民共和国安全生产法》九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

项[13]规定给予其行政处罚。对未按照兼顾公共安全和树木正常生长原则制定修剪方案，并按照有关树木修剪技术规范进行修剪，未将修剪方案提前十日在现场显著位置公示，并告知区绿化行政主管部门的行为，建议由区城市管理和综合执法局依相关规定处理。

六、事故主要教训

（一）风险辨识不足。超群公司未建立双重预防机制，未对高处作业开展风险辨识与评估，未发现修剪树木存在的危险，导致未制定与此类修剪工作相关的安全生产规章制度、操作规程和专项方案，后续的安全防护和管理无法实现。

（二）现场管理缺位。现场未设专人监护，未及时制止和纠正冒险作业，违反操作规程的行为，没有对危险区域进行围蔽和设置警示标志，缺少现场监护警戒。

（三）隐患排查不严。日常隐患排查流于形式，未针对高处作业开展安全隐患排查，未对安全隐患整改建立跟踪机制，没有落实“一线三排”，安全隐患长期存在而无法根治。

七、事故整改和防范措施

本次事故反映出有关单位在安全管理方面存在漏洞，为了认真吸取事故教训，举一反三，及时采取措施，堵塞漏洞，防止类似事故发生，提出以下对策措施和建议：

（一）事故单位要深刻吸取本次事故教训，进一步建立和完

---

[13] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；……”

善安全管理规章制度、安全生产责任制，明确各岗位人员的责任，完善相关台账记录；重新进行风险辨识，严格执行双重预防机制，强化隐患排查，严格落实风险分级管控和隐患排查治理制度，常态化开展自查自纠活动，对排查出来的问题要建立清单，认真落实整改闭环；重点针对高处作业等高风险作业强化安全管理，根据涉及岗位制定专项施工方案，规范设置安全防护措施，落实安全技术交底以及监护人旁站措施，强化特种作业管理，严格落实作业人员资格审核，特种作业人员持证上岗；认真抓好安全教育培训，严格落实班前安全教育，及时告知作业场所存在的危险因素及防范措施，提升从业人员安全防范意识和技能；加强对作业现场管理，督促施工人员正确佩戴、使用劳动防护用品，及时发现和制止作业人员不规范、不安全、违章冒险作业等行为，杜绝违章指挥、违章操作和违反劳动纪律的现象；根据高处作业特点编制生产安全事故应急预案，制定应急演练计划，开展针对性实战演练，提高应急救援能力。

（二）行业主管部门要认真分析行业领域的存在问题，吸取教训，厘清职责，再次组织物业管理行业的事故分析会议，进一步加大对物业管理单位的监管力度，指导各镇街做好日常监管工作，督促物业管理单位做好风险辨识，针对高处作业等高危特种作业类型建立相应制度和规程，压实责任，防范因高处作业引发的安全事故。各负有安全生产监督管理职责的部门在各自监管领域内组织管理对象开展事故警示宣传教育，认真查找日常监管中

的漏洞，督促各企业落实安全生产主体责任；认真梳理安全生产管理中存在的问题，从作业审批、防范措施的制定和落实、现场监护等各个环节入手，督促企业严格执行法律法规规定和行业标准，切实抓好源头管理；督促企业严格落实高处作业安全管理制度，严格履行高处作业审批手续，对安全风险高的，经企业主要负责人审批同意后方可作业；督促企业加强高处作业教育培训，严格落实作业前安全交底制度，向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施；要督促企业切实加强高处作业安全防范，切实做到不安全、不作业，无防护、不作业。

（三）各镇街要强化属地监管职责，主动对接区级行业管理部门，积极学习相关业务，完善相关制度，明确内部工作指引，切实做好物业管理行业的监督工作；认真分析查找事故暴露出的问题，组织开展本辖区高处作业的安全巡查，督促相关单位加强现场监督管理、落实安全生产主体责任；要结合省、市关于开展特种作业操作证专项治理行动的部署，继续深化特种作业安全生产专项检查和执法行动，严肃查处特种作业人员无证上岗的行为，广泛开展安全宣传和普法教育。

番禺大龙广州市超群物业管理有限公司“4·15”

一般高处坠落事故调查处理组（代章）

2023年7月7日