# 伊春森工南岔林业局有限责任公司
# 南岔林场分公司102林班红松果实采集
# “9.15”一般高处坠落事故调查报告

2025年9月15日，伊春森工南岔林业局有限责任公司南岔林场分公司102林班红松塔采集区，一名红松果实采集人员在采集作业时从树上坠落，造成一起一般高处坠落亡人事故，直接经济损失150万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等规定，经南岔县人民政府批准，立即成立由南岔县应急管理局牵头，南岔县公安局、林草局、总工会参加的伊春森工南岔林业局有限责任公司（以下简称“南岔林业局公司”）“9.15”一般高处坠落事故调查组(以下简称“事故调查组”)，对该起事故进行调查。事故调查组分设综合组、技术组、管理组，聘请专家参与事故调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过现场勘察、调查取证，人员问询，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直

接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，分析了事故暴露出的问题，提出了事故防范和整改措施建议，形成了《伊春森工南岔林业局有限责任公司“9.15”一般高处坠落事故调查报告》。

## 一、基本情况

（一）有关单位及人员概况

1. 南岔林业局公司。该公司是伊春市实行林权体制改革时于2019年2月26日成立的省属市管国有企业，是红松果实采集权发包方。公司核准日期：2021年1月1日，登记机关：南岔县市场监督管理局；公司住所：黑龙江省伊春市南岔县联和街96号；经营范围：林产品采集，林木育种、育苗和森林经营、管护等。统一社会信用代码：91230703129571656 8，法定代表人：李洪涛，类型：有限责任公司；公司现有在册职工2694人，其中在岗职工1065人。林地面积26.7万公顷；活立木总蓄积3317.7万立方米。南岔林业局公司下设南岔林场分公司等14个林场分公司、6个商业类公司和3个贮木场等23个二级单位。

2.南岔林场分公司。南岔林场分公司为南岔林业局公司下属分公司，非独立法人单位，负责落实南岔林业局公司有关安全生产工作部署要求，以及对本林场红松果实采集工作安全管理。南岔林场分公司施业区面积13679公顷，树

木683161多株,其中红松100564株。南岔林场分公司下设101-111、116-131、185-192等35个林班，“9.15”高处坠落事故发生在南岔林场分公司102林班，该林班位于东经129° 10′51.10、北纬47° 01′39。

3.102林班红松果实采集承包人。姓名：李伟，性别：男 ，年龄：36 岁，身份证号：230703********0616，户籍所在地:南岔县福利厂红星小区6号楼3单元203室，现住址：黑龙江省伊春市南岔县岩石经营所3组。

4.102林班红松果实采集实际承包人。孙跃民，男，身份证号码:230703********061X，户籍所在地:黑龙江省伊春市南岔县迎春乡中兴村2组，村民，南岔林场102、111林班红松果实采集权实际承包人。

5.102林班红松果实采集作业人员。文军，男，身份证号码:522228********2819，户籍所在地:贵州省沿河土家族自治县土地坳镇关怀村城乡上组，村民，南岔林场分公司102、111林班红松果实采集作业人员。

（二）红松果实采集权发包和承包概况。

2020年以前，南岔林业局公司红松果实采集工作主要由公司组织林场职工自行采集；2020年8月13日开始，南岔林业局公司按照《伊春森工集团关于红松果实采集权承包工作的指导意见》规定，以网络公开竞价承包方式，在网上开展红松种子果实竞价第一轮承包工作。

2025年7月，南岔林业局公司组织开展红松果实采集权第二轮承包工作，在网上发布了《南岔林业局公司关于开展红松果实采集权竞价发包的公告》（以下简称《公告》），承包期限：5个年度（2025年—2029年）。《公告》明确规定林业局公司红松果实采集权承包人条件为，“第一轮竞拍人员身份应为年满18周岁具有经营能力及民事行为能力且无司法限制的南岔林业局公司在册不在岗的职工、青年和家属(父母、配偶、子女以及其他在同一户籍的人).....”。

本次发包工作共有147个承包方负责57块林地红松果实采集任务。2025年7月29日，李伟在网上竞拍成功;2025年9月4日，实际承包人孙跃民与南岔林场分公司签订了《南岔林场分公司红松果采集安全责任状》;同年9月10日，李伟与南岔林业局公司和南岔林场分公司共同签订了《红松果实采集权承包合同书》和《安全生产管理协议》，同年9月11日，李伟与孙跃民签订了《红松林采摘果实转让合同》，李伟把南岔林场分公司102林班红松果实采集权转让给了实际承包人孙跃民。

(三)事故发生单位安全管理情况。

南岔林业局公司安全管理工作实行公司负责人、公司有关部门和各林场分公司分工负责的三级安全生产管理体制公司成立了安全生产委员会，制定了安全生产责任制度和

规章制度，明确红松果实采集安全生产工作由各林场分公司以及南岔林业局公司森防与安全监督部和森林生态建设部等部门按照职责分工负责。南岔林业局公司成立了由公司总经理张会成任组长，公司有关领导为副组长，公司森林生态建设部、法律与审计事务部、森防与安全监督部等有关部门部长以及14个林场分公司经理为成员的红松果实采集工作领导组织机构。公司生态建设部具体负责红松果实采集工作的组织实施，组织林场分公司召开安全生产专题会议，督促直属林场分公司落实公司安全管理规章制度2025年8月27日，南岔林业局公司聘请第三方机构对承包方、各林场分公司红松果实采集管理人员进行安全培训，参加培训共计92人，培训作业人员52人。

南岔林场分公司针对红松果实采集工作，成立了以林场分公司书记和经理为组长的安全工作领导小组，制定了红松果实采集安全培训计划、召开安全会议。9月4日，南岔林场分公司与孙跃民签订的《南岔林场分公司红松果采集安全责任状》（以下简称《责任状》）明确了甲乙双方安全责任。

《责任状》明确承包人安全责任：负责红松果实采集现场安全管理。负责对采集作业人员监督“不得采用危险方式采集红松果实”，“严格按照正规的操作流程采集、必须

佩戴安全帽、安全带、防滑鞋等其他安全防护装备、物品并定期检查其使用状况”。

《责任状》明确南岔林场分公司安全责任：林场分公司负责在红松果实采集作业人员进场作业前进行审核，对红松果实采集期间每日都要对采集过程进行巡查，林业局公司要组织有关部门对红松果实采集进行监督检查；每日上报工作情况。

## 二、事故发生及救援经过

（一）事故发生经过

2025 年9 月15日9时30分，红松果实采集实际承包人孙跃民和现场管理人员候凤义带领3名采集作业人员（含文军和冉茂仁、冉亚飞兄弟2人）总计5人，来到南岔林业局公司南岔林场分公司102林班，进行红松果实采集作业。文军等3名作业人员负责上树打松塔，孙跃民和候凤义在地面负责监督。文军系上安全带、戴上安全帽、穿上脚叉，攀上一颗胸径约24CM、高约16米的松树，使用竹竿击打松塔。10时05分许，孙跃民看见文军突然坠落到地面。

（二）事故救援经过

9月15日10时05分许，文军从打塔的树上坠落后，昏迷不醒，孙跃民立即对文军实施人工呼吸，正在树上采集红松果实的冉茂仁和冉亚飞兄弟2人闻讯后立即赶来救援，冉茂仁对文军做了心肺复苏，同时大声呼喊文军的名字，

文军仍无反应。冉茂仁用手测量发现，文军的脉搏和心跳都已经停止了跳动。10 时 36 分，120 急救车到达事故现场后，救援人员给文军做了心电图检查，确认文军已经失去生命体征。孙跃民开始联系殡仪馆，11 时 20 分许，殡仪馆的车辆到达事故现场，把文军尸体运送到了南岔县殡仪馆。

（三）事故报告情况

2025 年 9 月 15 日 10 时 11 分，冉茂仁拨打了 120 电话，向急救中心请求急救；10 时 18 分，冉茂仁拨打了 110 电话，报告了事故情况。南岔县公安局指挥中心指派民主派出所公安局治安大队、刑事技术大队派人赶赴事故现场进行勘查，并形成勘查报告。

9 月 15 日 11 时 53 分，南岔林业局公司森安部部长马奎国接到南岔县治安大队大队长李德明电话，称南岔林场分公司 101 林班有打塔人员坠亡，死者已被送往南岔殡仪馆妥善安置，需协助核实情况。11 时 56 分至 12 时 26 分，森安部部长马奎国到达南岔林场分公司核实情况，确定为 102 林班打塔作业人员文军意外坠落死亡，死者已送到南岔殡仪馆。同时，森安部部长马奎国将坠落事故情况电话汇报给南岔林业局公司副总经理曹辉。随后，南岔林场分公司安全员通知孙跃民到事故现场核实情况。13 时，南岔林业局公司副总经理曹辉、森安部部长马奎国、南岔林场分公司经理崔光军、实际承包人孙跃民到达九号桥果树队入口附

近汇合，向孙跃民了解事故情况后，到达事故现场。13时03分左右，森安部部长马奎国向县应急管理局副局长王庆丰进行电话报告，随后向县应急管理局局长蔡艳泉电话报告事故情况，蔡艳泉局长立即带领县应急管理局有关同志赶赴事故现场，对事故现场进行勘查，并向县政府主要领导和分管领导报告。

**三、事故原因和性质**

经事故调查组现场勘查、调查取证和技术分析，认定这起事故原因如下:

（一）直接原因

红松果实采集作业人员文军在16米高的松树上采集红松果实作业时未正确配带和使用安全带，在树上采集作业时采取的安全措施不当，不慎坠落地面导致死亡，是这起事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.红松果实采集作业人员文军安全意识淡薄，对采集红松果实作业存在的风险认识不足。

2.102林班红松果实采集权实际承包人孙跃民，对雇佣的红松果实采集作业人员岗前安全教育和安全技术交底不到位；未能监督检查红松果实采集作业人员正确佩戴和使用安全带；违规给红松果实采集作业人员提供不符合规定要求的单绳式安全带。

3.南岔林业局公司未认真吸取本公司2024年“10.15”红松果实采集作业一般高处坠落事故教训，未认真整改企业安全生产监督检查责任不落实的问题。一是南岔林业局公司未按照《黑龙江省生产经营单位安全生产主体责任规定》建立安全风险管控制度和劳动防护用品管理档案；二是未向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施；三是对红松果实采集工作承包人、现场管理人员和采集人员“专项安全培训”未做到全覆盖，发生事故的102林班红松果实采集作业人员文军、冉茂仁、冉亚飞上岗前均未经过专项安全培训，违规上岗作业；四是未监督102林班承包人和现场红松果实采集人员认真贯彻执行《红松果实采集作业安全操作规程》“以包代管”问题突出；五是对南岔林场分公司主要负责人和安全员履行安全生产工作职责监督不力。

（三）事故性质

经事故调查组调查认定，南岔林业局公司“9.15”高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

## 四、对有关责任单位和责任人员的处理建议

（一）对有关责任单位处理建议

南岔林业局公司未认真吸取本公司2024年“10.15”红松果实采集作业一般高处坠落事故教训，未认真落实企业安全生产监督检查责任。未建立安全风险管控制度和劳动

防护用品管理档案；未向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施；将红松果实采集项目发包给不具备安全生产条件的个人；对红松果实采集工作承包人、现场管理人员和采集人员“专项安全培训”未做到全覆盖；未监督102林班承包人和现场红松果实采集人员认真贯彻执行《红松果实作业采集安全操作规程》，以包代管问题突出；对承包人擅自采集问题监督不力；造成高处坠落亡人生产安全事故。建议由南岔县应急管理局《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项规定[1]，对南岔林业局公司依法给予行政处罚。

（二）对有关责任人员处理建议

（1）文军。男，红松果实采集作业人员，对红松果实采集作业安全风险认识不足，在16米高的红松树上采摘作业时未正确使用安全带，不慎坠落地面导致死亡，对该起事故负有直接责任。由于文军在事故中死亡，故免予追究事故责任。

（2）孙跃民。男，南岔林场分公司102林班红松果实采集权实际承包人和采集现场主要负责人，未认真对雇佣的102林班红松果实采集作业人员进行岗前教育和安全技术交底；未能监督检查红松果实采集作业人员正确佩戴和使用

[1][] 《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部14号令）第十四条第二项：（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款；

安全带；违规给红松果实采集作业人员提供不符合规定要求的单绳式安全带；对红松果实采集现场安全作业监督不力。对该起事故发生负有直接管理责任。建议依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条规定[2]，给予其行政处罚。

（3）都兴文。男，中共党员，南岔林场分公司安全员，主要负责开展隐患排查、安全培训教育等工作。未对红松果实采集权承包人进行安全教育，对红松果实采集作业人员相关信息核查不到位，对红松果实采集现场安全检查有缺失，没有及时发现承包人违规转包问题，对事故发生负有安全检查不到位的责任。建议由南岔县应急管理局暂扣其安全员证书，并依据《安全生产法》第九十六条规定[3]，给予其行政处罚。

（4）崔光军。男，中共党员，南岔林场分公司经理，负责该分公司全面工作。未认真吸取2024年“10.15”红松果实采集作业一般高处坠落事故教训，对红松果实采集安全工作重视不够；未认真履行分公司主要负责人安全生产

---

[2][] 《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条 第二项： 生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1000元以上1万元以下的罚款：（二）违章指挥从业人员或者强令从业人员违章、冒险作业的；

[3][] 《安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

工作职责，对红松果实采集的安全生产工作监督检查不到位；对承包人违规转包问题没有制止，对事故发生负有现场领导责任。建议依法依纪给予其相应处理。

（5）马奎国。男，中共党员，南岔林业局公司森林防火与安全监督部部长，负责公司安全生产责任制度、管理制度、隐患排查治理制度、应急预案等方面制度文件制定和落实情况的监督管理工作，以及森林防火、安全生产日常监督检查、巡河保洁等工作。没有对松果采集工作建立安全隐患排查台账，没有进行风险辨识评估，没有制定红松果采集现场应急救援处置方案，对林场分公司安全教育培训工作检查不到位，没有督促有关单位开展红松果实采集工作安全检查，对事故发生负有安全监督管理不到位责任。建议依法依纪给予其相应处理。

（6）韩士君。男，中共党员，南岔县林业局公司森林生态建设部部长，负责资源林政、野生动物保护、林业有害生物防治、松子采集招标、合同签署、营林生产管理等相关工作。对红松果实采集安全监督检查不到位，没有发现并制止红松果实采集违规转包问题，对事故发生负有业务管理中安全管理不到位的责任。建议依法依纪给予其相应处理。

（7）曹辉。男，中共党员，南岔林业局公司副总经理，分管森林防火、防汛、安全生产工作。负责贯彻上级关于

安全生产工作的决策部署；未能按照《黑龙江省生产经营单位安全生产主体责任规定》组织建立安全风险管控制度和劳动防护用品管理档案；未组织开展向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施；对于102林班承包人、现场管理人员和采集人员未参加“专项安全培训”、红松果实采集人员未认真贯彻执行《红松果实作业采集安全操作规程》、南岔林场分公司主要负责人和安全员未能认真履行安全生产工作职责问题失察。对事故发生负有分管领导不到位的责任。建议依法依纪给予其相应处理。

（8）张会成。男，中共党员，南岔林业局公司总经理，主持公司经营管理全面工作。未能有效落实安全生产责任制；未能认真组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；未能认真组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；对承包人违规转包问题失察；对事故发生负有主要领导责任；建议依法依纪给予其相应处理。

（9）李洪涛。男，中共党员，南岔林业局公司党委书记、董事长，负责主持全面工作，本单位安全生产工作第一责任人。没有把红松果实采集高处作业纳入公司重点工作和党委重要议事日程；未能认真组织落实安全生产责任制；对于本单位违规将红松果实采集经营项目发包给不具备安全生产条件的个人、承包人违规转包问题失察；未能

认真组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未能认真组织实施本单位安全生产规章制度和操作规程；对事故发生负有主要领导责任；建议由南岔县应急管理局依据《安全生产法》第九十五条第一项规定[4]，给予其行政处罚。

## 五、事故防范和整改措施建议

不到一年时间，南岔林业局公司接连发生两起同类事故（2024年10月15日发生一起同类事故），充分暴露出该公司安全生产监督检查责任不落实、安全发展理念淡薄，安全风险管控和隐患排查治理双重预防机制不健全，安全投入不足、安全教育培训不到位、以包代管、违章作业等问题突出。为深刻吸取事故教训，认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”方针，落实事故查处“四不放过”原则，防止同类事故再次发生，提出以下建议:

**（一）用安全发展理念推动企业安全生产监督检查责任落实。**南岔林业局公司要认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产工作一系列重要指示批示精神，深刻吸取接连发生两起红松果实采集高处坠落事故的惨痛教训，牢固树立以人为本、安全发展、生命至上的理念，进一步强化红线意识和底线思维，切实落实生产经营单位安全生产监督检

[4][] 《安全生产法》第九十五条　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

查责任，采取有效措施，全面抓好安全生产责任制和监督、检查等工作落实，坚决遏制高处坠落事故频发势头。

**（二）认真研究修订并实施科学有效的红松果实采集高处作业安全操作规程。**南岔林业局公司要针对林业企业实际和红松果实采集高处作业环境特点，认真研究修订符合企业实际的红松果实采集作业防高处坠落安全操作规程和安全措施，明确红松果实采集作业使用的工具、佩戴和使用劳动防护用品的种类和技术要求。突出要求并严格执行所有红松果实采集作业人员一律系好安全带，详细规定并落实作业人员在攀登树干和采集作业全过程中，始终将安全带系在牢固的树干上，确保采集作业人员防坠落安全措施到位。

**（三）认真组织制定并实施安全生产教育和培训计划。**南岔林业局公司要针对林业企业实际，认真研究制定红松果实采集承包人、现场负责人和采集作业人员全员安全教育和培训计划，加强红松果实采集人员岗前教育，确保红松果实采集承包人、现场负责人和采集作业所有人员，都能了解红松果实采集作业存在的安全风险、安全操作规程和劳动防护用品使用安全要求，并严格遵照执行，提升从业人员安全素质和安全操作技能，提高从业人员安全防范意识。

**（四）切实加强事故警示教育工作。**南岔林业局公司要深刻吸取连续发生的同类事故惨痛教训，针对两起同类事故暴露出的问题，按照《黑龙江省生产安全事故警示教育制度》有关要求，认真组织开展事故警示教育活动，警示教育所有从业人员增强安全防范意识，尤其是增强红松果实采集防范高处坠落意识，防止同类事故再次发生。

**（五）进一步强化红松果实采集权发包承包转包管理。**认真研究解决红松果实采集权发包承包过程中存在的违规转包、以包代管、放手不管、一包了之问题。要加强对发包承包合同条款内容的审核，坚决禁止将红松果实采集项目发包给不具备安全生产条件的单位和个人。要加强对承包方安全生产工作的监督管理，有效防范违章作业问题发生。

鉴于红松果实采集作业风险高，在红松果实采集权承包方多数为不具备安全生产条件的个人的实际情况，建议南岔林业局公司向伊春森工集团请示，对《伊春森工集团关于红松果实采集权承包工作的指导意见》进行补充修改完善，明确要求各林业局公司及其直属分公司禁止把红松果实采集权发包给不具备安全生产条件的单位和个人，采取有效措施，防止同类事故再次发生。

**（六）认真落实林草部门行业安全管理责任。**南岔县林草局要认真按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、

管生产必须管安全”的规定，认真履行林草部门行业安全管理职责。要切实加强对属地林业企业生产经营活动中安全生产工作的指导监督，加强南岔林业局公司在红松果实采集发包过程中存在的“以包代管”和连续发生同类事故暴露出的隐患问题的整改监督工作。要进一步完善生产经营单位负责、职工参与、政府监管、行业自律和社会监督的机制，促进全县林业企业安全生产形势稳定好转。

附件　事故现场示意图

南岔县政府伊春森工南岔林业局公司


南岔林场分公司102林班红松果实采集


“9.15”一般高处坠落事故调查组

2025年10月31日

# 伊春森工南岔林业局公司南岔林场分公司102林班

# “9.15”一般高处坠落事故现场示意图






涉事坐标：0513743　5221443　　东经 129°10′52″　　北纬 47°07′39″

坡　　向：东坡 4°

事故树高度：16 米　　事故树胸径：24 厘米

周　　边：东距离 1 米有 1 棵红松树，胸径 30 厘米。西北距离 1.5 米有 1 棵红松树，胸径 30 厘米。下方西南 1.5 米处为 1 棵落叶松树胸径 28 厘米。