白云钟落潭东莞市南博物业管理有限公司白云分公司“2·19”一般其他伤害事故调查报告

2025年2月19日13时49分许，广州市白云区钟落潭镇长腰岭村广州华南商贸职业学院宿舍7栋楼下绿化带树木修剪作业场地发生一起其他伤害事故，造成1人死亡。

事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）有关规定，经区政府批准，由区应急管理局牵头，组织区公安分局、区住房建设交通局、区城市管理综合执法局、区教育局、区总工会、钟落潭镇人民政府等相关单位成立白云钟落潭东莞市南博物业管理有限公司白云分公司“2·19”一般其他伤害事故调查组（以下简称“事故调查组”），负责对此次事故进行调查，并邀请区检察院、东莞市人民政府派员参加。事故调查组同时组织了相关方面的专家对事故进行技术鉴定（分析）。根据有关规定，事故调查组已将调查中涉及相关监管单位履职情况通报纪检监察机关。

事故调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是和注重实效的原则，经过现场勘查、技术鉴定（分析）、询问调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡、应急救援处

置和直接经济损失等情况，对事故的性质进行了认定，提出了对相关责任单位、责任人员的处理建议和整改措施建议。

经调查认定，白云钟落潭东莞市南博物业管理有限公司白云分公司“2·19”一般其他伤害事故是一起因作业场所存在事故隐患、作业人员未安全操作且未佩戴劳动防护用品、企业安全生产管理缺失等原因造成的生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故发生单位和人员概况

事故发生单位为东莞市南博物业管理有限公司广州白云分公司（以下或简称“南博物业广州分公司”），注册地址：广州市白云区长腰岭长学路300号之十二；负责人：胡春芳；营业期限：2021年3月15日至无固定期限；经营范围：日用品销售，文具用品零售，专业保洁、清洗、消毒服务，停车场服务，物业管理，食品经营（销售预包装食品）。该单位为东莞市南博物业管理有限公司在广州市白云区的分支机构，现有从业人员大约70人，主要负责人为郑杰维（男，42岁，广东省深圳市人，负责该单位全面管理工作），绿化班班长为李军（男，55岁，湖南省耒阳市人，负责该单位绿化班生产管理工作）。

2023年1月11日，广州华南商贸职业学院与南博物业广州分公司签订了《物业管理委托合同》，前者委托后者实施物业管

理，委托管理广州华南商贸职业学院校园范围内所有占地、建筑物、构筑物及附属设施设备，总建筑面积300192.85平方米(含建筑面积219147.6平方米，户外运动场所面积24942平方米，绿化带面积56103.25平方米)；委托管理事项包括：房屋及附属设施设备的维修、保养、急修，水电设施设备的管理、保养和维修，消防管理，安全、防范工作，绿化植物的养护(保养期内由绿化施工单位负责、超过保养期由乙方负责)，环境卫生，宿舍管理，资产使用管理等；委托管理期限至2026年12月31日止。双方另签订了《安全责任协议》，明确了各自的安全生产管理责任。

（二）涉事作业基本情况

2024年11月1日，广州华南商贸职业学院根据学生反映宿舍周围树杈树枝过于茂密影响日常生活的意见，发函给南博物业广州分公司，要求修整5-12栋宿舍区景观树。南博物业广州分公司将此项工作安排给该单位绿化班。2024年底，该单位绿化班开始对一些靠近宿舍阳台的树木进行修剪，后因寒假暂停，2025年2月17日起继续进行树木修剪作业，直至2月19日事故发生。南博物业广州分公司进行该项树木修剪作业，未按规定向绿化行政主管部门办理报备手续。

（三）事故受害人员基本情况

方春林，男，61岁，广州市白云区人，南博物业广州分公司

绿化班工人，在广州华南商贸职业学院物业管理项目从事绿化养护、树木修剪等工作，在事故中死亡。

（四）事故发生单位安全管理情况

南博物业广州分公司建立了安全生产管理机构，配备了安全生产管理人员，建立了安全风险分级管控制度和事故隐患排查治理制度等安全生产管理制度，对绿化作业岗位有制定《安全操作要求》，有对从业人员进行安全生产教育和培训，日常有开展事故隐患排查工作，有向从业人员配发安全帽等劳动防护用品，但未对作业场所存在的安全风险进行辨识，未按照安全风险分级采取相应的管控措施，事故发生前未采取技术、管理措施及时发现并消除作业场所存在的事故隐患，未监督从业人员佩戴安全帽等劳动防护用品，主要负责人和其他负责人均存在未履行安全生产管理职责的问题。

（五）事故发生经过

2025 年 2 月 19 日 13 时 40 分许，南博物业广州分公司绿化班班长李军带领该班工人方春林、林榕基来到广州华南商贸职业学院宿舍 7 栋楼下的绿化带进行树木修剪作业，作业任务为修剪过于茂密且横生的树杈树枝，包括使用汽油链锯对口径较粗的树杈进行截锯。13 时 44 分许，作业人员搬来一个脚手架，开始修剪位于路边转角处的一棵树。三人分工为：绿化班长、现场负责

人李军站在外围负责观察情况和指挥作业，方春林站在脚手架上操作汽油链锯截锯树杈，林榕基站在脚手架旁的地面辅助方春林（传递工具等）。视频监控显示，13 时 49 分许，方春林在操作汽油链锯截锯其上方的一根树杈时，截断掉落的树杈击中方春林上半身，导致方春林从脚手架上摔落至地面，头部着地，后经 120 医护人员到场确认方春林现场死亡。

（六）事故现场情况

1.事发地点为广州市白云区钟落潭镇长腰岭长学路 300 号广州华南商贸职业学院(白云校区)7 栋宿舍楼下绿化带的树木修剪作业场地（图 1、图 2）。





图 1、图 2 事发地点

2.作业人员使用的脚手架高约 1.88 米，长约 1.87 米，宽约 0.94 米，涉事树杈截断口距离地面高度约为 3.43 米。（图 3）




图 3 事发现场

3.事发时作业人员使用的汽油链锯（图 4）。



图 4 涉事汽油链锯

4.事故调查组调取了广州华南商贸职业学院设置于 8 栋宿舍出入口的监控视频，该监控视频正对事发场地，可较为完整显示事故发生前后的现场情况。经核对，该监控视频显示时间比北京时间慢 1 分 26 秒。

5.监控视频显示，2025 年 2 月 19 日 13 时 40 分许（北京时间，下同），南博物业广州分公司保洁绿化中心绿化班人员来到广州华南商贸职业学院宿舍 7 栋楼下的绿化带，开始进行树木修剪作业。（图 5）



图 5 作业现场（视频监控截图）

6.13 时 44 分许，作业人员搬来脚手架，准备修剪位于路边转角处的一棵树。（图 6）



图 6 作业现场（视频监控截图）

7.13 时 49 分许，方春林站在脚手架上操作汽油链锯截锯其上方的树杈时，被截断掉落的树杈击中上半身，方春林倾倒并从脚手架上摔落，头部朝下。（图 7、图 8、图 9、图 10）









图 7、图 8、图 9、图 10 事发过程（视频监控截图）

8.视频监控显示及现场人员证实，事发时方春林未佩戴安全

帽等劳动防护用品，作业现场未采取任何安全防护措施。

9.南博物业广州分公司《保洁绿化中心管理制度》中的《安全操作要求》规定：“工作时必须穿戴整齐的工作服、工作帽，佩戴必要的安全防护用品，如安全帽、手套、防护眼镜、口罩、防滑鞋等，确保自身安全。”该单位有向绿化班从业人员配发安全帽等劳动防护用品，但事发前未现场监督从业人员佩戴。

10. 据南博物业广州分公司主要负责人郑杰维和其他有关人员陈述，涉事作业现场负责人为该单位绿化班班长李军；事故发生前，该单位未对涉事作业场所存在的安全风险进行辨识并采取相应的管控措施，未对涉事作业场所开展事故隐患排查，未采取技术、管理措施及时发现并消除该作业场所存在的事故隐患。

（七）人员伤亡及直接经济损失情况

本起事故造成 1 人（方春林）死亡。经统计，本起事故造成直接经济损失 130 万元，包括丧葬补助金、工亡补助金和抚恤金等。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报、响应、现场应急处置和评估情况

事故发生后，绿化班长李军立即打电话向本单位上级负责人报告，接着拨打了 120 急救电话，现场人员在 120 医护人员线上指导下为方春林做心肺按压和人工呼吸，约 20 分钟后救护车赶到现场，医护人员检查后宣布方春林已现场死亡。南博物业广州

分公司主要负责人郑杰维遂拨打区公安分局钟落潭派出所值班电话报告了事故情况。

接报后，区公安分局、区应急管理局、钟落潭镇人民政府等单位迅速派员赶到现场开展应急处置工作。经评估，应急处置得当，未造成次生事故。

（二）医疗救治和善后情况

事故发生后，经120医务人员到场确认方春林已现场死亡。涉事各方就善后事宜协商达成一致，签订了协议并已履行。

三、事故原因分析

根据南方医科大学司法鉴定中心出具的《司法鉴定意见书》，方春林死亡原因为：“因高处坠落致闭合性颈部损伤而死亡。”

根据专家组出具的《白云钟落潭东莞市南博物业管理有限公司白云分公司“2·19”一般其他伤害事故技术鉴定（分析）报告》，经综合分析，本起事故发生的直接原因为：

（一）作业场所存在事故隐患。涉事作业场所为广州华南商贸职业学院宿舍7栋楼下绿化带树木修剪作业场地，作业任务为修剪过于茂密且横生的树杈树枝，包括使用汽油链锯对口径较粗的树杈进行截锯，在截锯位置较高的树杈时，采取站在脚手架上操作的方式。现场所使用的脚手架高约1.88米，而涉事树杈截锯口离地高度达3.43米，作业人员站在该脚手架上仍未达到合适的操作位置，需身处树杈截锯口下方，双手托举汽油链锯向上操作，

且未采取有效措施固定被锯树杈，导致作业现场存在树杈截断掉落、打击伤害作业人员的事故隐患；同时，该脚手架上四周无安装防护栏且现场未采取任何安全防护措施，存在作业人员坠落的事故隐患。

（二）作业人员安全意识淡薄，未安全操作且未佩戴劳动防护用品。方春林对作业场所中存在的事故隐患缺乏警惕和辨识，对事故的防范意识不足，站在未采取任何安全防护措施的脚手架上操作汽油链锯向上截锯树杈，导致被截断掉落的树杈击中而从脚手架上坠落；加之未按照本单位《保洁绿化中心管理制度》的要求佩戴安全帽等劳动防护用品，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[1]的规定，导致落地时未能得到任何安全防护或缓冲，造成事故发生。

四、有关责任单位存在的主要问题

南博物业广州分公司修剪树木未按规定报备，且安全生产管理缺失。

（一）该单位在其物业管理项目的绿地进行树木修剪作业，未向绿化行政主管部门办理报备手续，其行为违反了《广州市绿化条例》第三十九条第二款[2]的规定。

---

[1]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条 从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[2]《广州市绿化条例》第三十九条第二款 修剪公共绿地的树木，应当由专业养护单位进行。修剪单位附属绿地和居住区绿地的树木，应当将修剪方案提前十日在现场显著位置公示，并告知区绿化行政主管部门。区绿化行政主管部门应当派专业技术人员进行监督，确保修剪符合规范要求。

（二）安全风险分级管控工作缺失。该单位虽建立了安全风险分级管控制度，但未对作业场所存在的安全风险进行辨识，未按照安全风险分级采取相应的管控措施，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款[3]的规定。

（三）事故隐患排查治理工作缺失。该单位虽建立了生产安全事故隐患排查治理制度，但事故隐患排查治理工作流于形式，未对涉事作业场所进行隐患排查，未采取技术、管理措施及时发现并消除该作业场所存在的事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[4]的规定。

（四）劳动防护管理工作缺失。该单位虽有向绿化班从业人员配发安全帽等劳动防护用品，但在涉事作业现场未监督从业人员按照使用规则佩戴，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十五条[5]的规定。

（五）主要负责人未履行安全生产管理职责。郑杰维作为该单位主要负责人，未组织落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未督促、检查本单位的安全生产工作并及时消除生产安全事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生

[3]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第四十五条 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

产法》第二十一条第（五）项[6]的规定。

（六）其他负责人未履行安全生产管理职责。李军作为该单位绿化班班长，涉事作业现场负责人，根据《中华人民共和国安全生产法》第五条[7]的规定对职责范围内的安全生产工作负责。李军未履行安全生产管理职责，未对涉事作业场所进行隐患排查，未采取技术、管理措施及时发现并消除该作业场所存在的事故隐患，未监督作业人员佩戴安全帽等劳动防护用品。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议不追究责任的人员

方春林，南博物业广州分公司绿化班工人，安全意识不足，在树木修剪作业过程中未安全操作且未按规定佩戴劳动防护用品，对事故的发生负有责任。鉴于方春林在事故中死亡，建议不追究其责任。

（二）建议予以行政处罚的单位和人员

1.南博物业广州分公司，事故发生单位，修剪树木未按规定向绿化行政主管部门办理报备手续，未按照安全风险分级采取相应的管控措施，未采取技术、管理措施及时发现并消除事故隐患，未监督从业人员按照使用规则佩戴劳动防护用品，对事故的发生

[6]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[7]《中华人民共和国安全生产法》第五条 生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

负有责任，根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[8]的规定，建议由区应急管理局依法对其予以行政处罚。

2.郑杰维，南博物业广州分公司主要负责人，未履行安全生产管理职责，未组织落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未督促、检查本单位的安全生产工作并及时消除生产安全事故隐患，对事故的发生负有责任，根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[9]的规定，建议由区应急管理局依法对其予以行政处罚。

3.李军，南博物业广州分公司绿化班班长，涉事作业现场负责人，未履行安全生产管理职责，未对涉事作业场所进行隐患排查，未采取技术、管理措施及时发现并消除该作业场所存在的事故隐患，未监督作业人员佩戴安全帽等劳动防护用品，对事故的发生负有责任，根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[10]的规定，建议由区应急管理局依法对其予以行政处罚。

（三）其他建议

[8]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

[9]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[10]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

事故如涉及其他法律责任，建议由当事各方通过法律途径解决。

六、事故整改和防范措施建议

为深刻吸取本次事故教训，举一反三，及时堵塞漏洞，防止类似事故发生，各有关部门应严格按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，切实加强本行业领域的安全监管，进一步落实安全生产“一线三排”机制和企业安全生产主体责任。结合本次事故的实际情况，依照事故调查处理“四不放过”的原则，提出事故防范和整改措施建议如下:

（一）建议区住房建设交通局严格按照“管行业必须管安全”的要求，加强对物业管理企业的监管力度，督促物业管理企业强化安全风险分级管控、事故隐患排查治理和劳动防护管理工作。要进一步深化物业管理行业安全生产专项整治工作，牵头组织各职能部门对物业管理企业开展综合检查，针对绿化修剪、有限空间、动火、高处等危险作业开展专项检查，有效督促企业履行安全生产主体责任。

（二）建议区城市管理综合执法局针对本起事故暴露出的问题，以案说法，开展警示教育，加强绿化保护、树木修剪相关规定的宣传、教育和培训工作。

（三）建议钟落潭镇人民政府针对本起事故暴露出的问题，以案说法，开展警示教育，认真开展物业管理行业安全生产专项

检查，督促物业管理企业落实安全生产各项管理工作，压实企业安全生产主体责任。

（四）南博物业广州分公司要深刻吸取事故教训，牢固树立“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，坚持“管生产经营必须管安全、管业务必须管安全”的原则，认真落实“四不放过”要求，组织全员警示教育会，完善树木修剪作业管理规定，落实安全风险分级管控和事故隐患排查治理双重预防机制，严格规范劳动防护管理工作。加强对从业人员的安全教育培训，告知从业人员存在的安全风险，监督、教育从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。认真开展安全隐患排查治理工作，加强对作业现场的安全管理，及时消除安全隐患，杜绝类似事故再次发生。（由钟落潭镇人民政府督促落实）

（五）广州华南商贸职业学院要针对本起事故中暴露出的问题深刻整改，认真开展校园安全隐患治理工作，消除各类安全隐患，加强对物业管理单位的安全生产统一协调、管理，督促落实安全生产管理各项工作。（由区教育局督促落实）

（公开挂网时间：长期）