海陵试验区翔祥水产养殖公司“4·9”非生产安全事故调查报告

目录

一、事故发生单位基本情况.....2

（一）事故有关单位及人员基本情况.....2

（二）事故发生经过及应急救援情况.....2

（三）事故现场勘验概况.....3

（四）人员伤亡和直接经济损失情况.....6

二、事故应急处置及评估情况.....6

（一）事故善后处理情况.....6

（二）事故应急处置评估.....6

三、事故的直接原因.....7

四、事故暴露出来的问题.....9

五、有关责任单位及人员存在的主要问题.....9

六、事故防范和整改措施建议.....9

海陵试验区翔祥水产养殖公司“4·9”非生产安全事故调查报告

2025年4月9日7时许，在阳江海陵试验区青峙岛对开海域约600米处，广东翔祥水产养殖有限公司经营的网箱养殖区（以下简称“网箱养殖区”）发生一起一名工人因突发疾病经抢救无效死亡事故，直接经济损失60万元（以下简称海陵试验区“4·9”事故）。

事故发生后，海陵试验区党工委、管委会领导高度重视，立即作出批示，要求妥善做好善后处置工作，彻查事故原因，深刻汲取教训，采取措施防范同类事故再次发生。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关规定，受阳江市人民政府的委托以及按照市安委办挂牌督办要求，海陵试验区管委会依法成立了由区党政办、纪委监委、应急管理、公安、人社和总工会等单位组成的事故调查组，按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，查清了事故经过、原因、人员伤亡等情况，认定事故性质和责任，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定：海陵试验区“4·9”事故是一起工人作业时因突发疾病导致死亡的非生产安全责任事故。

一、事故发生单位基本情况

（一）事故单位及人员基本情况

1.广东翔祥水产养殖有限公司，位于阳江市闸坡金港路3号(办公地址),取得阳江市市场监督管理局海陵分局颁发的《营业执照》,营业执照号:91440823MA********,成立日期:2019年7月18日，核准日期：2024年8月21日。企业类型：有限责任公司（自然人独资），法定代表人：戴*，经营范围：深水养殖（离岸三公里以外海域）。一般项目：水产品零售；水产品批发。广东翔祥水产养殖有限公司2010年起在闸坡旧澳湾海面开展网箱养殖，2015年起迁移到青峙岛对开海域约600米处，经营有2个用于养殖水产品的圆型网箱，每个直径30米，深5—6米，年产值达40万元。

该公司有员工3人，分别是韦*忠、王*伦、李*泽，其中韦*忠在2025年2月入职,王*伦在2021年2月入职、李*泽在2022年1月入职，主要工作任务是对网箱养殖的水产品进行管理，包括日常投喂鱼料等。

2.戴*，男，67岁，户籍地址：阳江市海陵区闸坡镇南安居委会环港路，身份证号码：4417031958********，广东翔祥水产养殖有限公司法定代表人、主要负责人，兼任闸坡网箱养殖协会副会长。

（二）事故发生经过及应急救援情况

广东翔祥水产养殖有限公司网箱养殖区安装有视频监控设备，但没有通电运行，所以没有拍摄到事故发生经过。整个养

殖区没有安装电源，也没有堆放有任何其他杂物（如图 1），没有搭建有其他建筑物 ,整个网箱养殖区是一个通透整体(如图 2)。调查组通过对相关人员进行调查询问、现场勘查、查阅资料和综合分析，还原事故经过如下：

2025 年 4 月 9 日，戴*和 3 名工人（韦*忠、王*伦、李*泽）按照日常工作安排 6 时 30 分集中在工作船上一起吃早餐。7 时，4 人一起从工作船上通过快艇接驳登上网箱养殖区。各人按照分工分散开来，进行投喂鱼料准备工作。7 时 16 分钟，王*伦转身发现韦*忠已摔倒，上半身横在网箱排木上，一只脚垂落在海水里 ,于是马上大声呼喊 ,并和其他工友迅速合力将韦*忠抬起来，平放在网箱养殖区的排木上，当时韦*忠意识模糊，脸色发黑，嘴唇发绀。戴*立即安排一艘快艇将韦*忠送至闸坡渔港岸边。在返程中，李*泽对韦*忠进行人工呼吸和心肺复苏等抢救措施，在抢救过程中 ,韦*忠还呕吐出一些当天早上吃过的早餐。同时，戴*也拨打 110、120 求救电话。

7 时 45 分许，戴*等人将韦*忠送至闸坡渔港丁字码头，立即将韦*忠抬上岸边。约 3 分钟，110 民警和 120 救护人员也陆续到达现场。医护人员马上对韦*忠进行抢救，最终因抢救无效现场宣布韦*忠死亡。

（三）事故现场勘验概况

广东翔祥水产养殖有限公司网箱养殖区（图 1），位于海陵试验区青峙岛对开海域约 600 米处，经营有 2 个圆型网箱，每

个直径 30 米，深 5—6 米。在圆型网箱养殖区旁边约 45 米停靠一艘工作船（图 3），该船舶为工人生活起居及存放养殖饲料场所。韦*忠坠海位置在距离网箱养殖区的现场监控（图 1）约 2 米处。



图 1 事故发生地圆型网箱养殖区（红圈位置系韦*忠摔倒地方）




图 2 圆型网箱示意图



图 3 工作船

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

1.死亡人员情况。

韦*忠,男，51 岁，身份证号码：4526261974********，户籍：广西靖西市南坡乡荷郎村，2025 年 2 月通过戴*聘请入职广东翔祥水产养殖有限公司，负责在网箱养殖区投喂鱼料工作。韦*忠未进行入职前体检，也未向入职单位报告身体状况。

2.直接经济损失。

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）,经统计，事故直接经济损失为人民币 60 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故善后处理情况

事故发生后，海陵试验区党工委、区管委领导高度重视，立即指示相关部门结合自身职能做好应急处置和善后工作，并要求加大网箱养殖行业监管力度，防止类似事件再次发生。同时要求涉事企业负责人积极配合有关部门调查，安抚好死者家属，妥善处理善后工作。

2025 年 4 月 16 日，戴*和死者家属经协商达成补偿协议并签订协议书，由戴*一次性补偿 60 万元给死者家属，补偿款已全额转到死者家属指定账户，死者尸体已火化，家属情绪稳定。

（二）事故应急处置评估

事故发生后，海陵试验区党工委、区管委以及相关部门迅速启动应急响应并开展应急处置，信息接收、流转与报送畅通。

死者家属情绪稳定，没有造成不良社会影响。事故应急响应、救援及善后处置总体有力、有序，符合应急处置措施的程序和要求。

三、事故的直接原因

（一）事故直接原因

调查组通过对韦*忠的工友、亲属进行调查询问、查阅资料和现场勘验，证实韦*忠患有心脏方面的疾病。韦*忠登上网箱养殖区后，在进行投喂作业准备工作时，突发心脏病，因胸闷、眩晕等原因，导致身体失去平衡，摔倒在网箱排木上，经抢救无效死亡。

（二）直接原因分析

1.经对韦*忠的工友王*伦和李*泽进行调查询问证实，韦*忠长期服药，在其床头位置放有很多西药（奥美拉唑肠溶胶囊、布洛芬缓释胶囊、盐酸地芬尼多片等），并且在船上经常煎煮中药服用，还多次听到韦*忠打电话跟家人说身体不舒服，想辞职回家休养。

2.经对韦*忠的妻子杨*珍和儿子韦*升进行调查询问证实，韦*忠生前身体状况一直不是很好，经常会出现胸闷、心悸、头晕、腹痛等症状，由于家庭经济困难，一直没有到医院就诊治疗，仅在老家找“土郎中”治疗，抓些中药煎服。同时，韦*忠也自行买些西药（速效救心丸，硝酸甘油，奥美拉唑肠溶胶囊等）服用。病情一直没有改善，至2024年10月，在妻子和儿

子的劝说下，由儿子陪同一起去了右江民族医学院附属医院进行身体检查。右江民族医学院附属医院出具的报告显示明韦*忠“左心房异常”，当时医生李*建议韦*忠入院治疗，但韦*忠考虑家庭经济困难，一直没有住院治疗，只是私下找“土郎中”治疗。

2025 年 1 月，韦*忠感觉自己身体比原来好了一点，在其儿子陪同下，韦*忠再次去右江民族医学院附属医院进行身体检查，检查结果与上次相同，医生建议其好好休养。2025 年春节后，由于家庭经济困难，韦*忠在身体还没有好转的情况下，要求外出打工赚钱，于 2025 年 3 月入职广东翔祥水产养殖有限公司，从事网箱养殖工作。

3.事发当日，韦*忠与其他 3 人共同吃完早餐后，再登上网箱养殖区，排除因食物中毒导致死亡；整个网箱养殖区没有安装电源，排除因触电导致死亡；网箱养殖区没有堆放其他杂物，没有搭建其他建筑物，是一个通风良好的海面平台（如图 2），现场水质良好无异味，排除因化学物品中毒导致死亡。事故现场人员证实韦*忠当时是摔倒在网箱平台上，并没有坠入海中，发现时还有呼吸，只是意识模糊，脸色发黑，排除因溺水导致死亡；公安部门没有进行刑事立案，排除刑事案件。

调查组经综合分析认定：韦*忠在工作时突发心脏病，由于发病时伴随胸闷、心悸、晕眩等原因，身体失去平衡，摔倒在网箱排木上，经抢救无效死亡。

四、事故暴露出来的问题

一是涉事企业未关注从业人员的身体、心理状况和行为习惯，未组织从业人员进行入职前健康检查。二是网箱养殖行业领域安全风险和隐患排查治理不到位，现场安全警示标志不足，视频监控未通电运行，形同虚设，救生衣、救生圈等应急救援器材的配备和使用意识不足。三是有关行业管理部门日常监督检查亟待加强。

五、有关责任人员和责任单位的处理建议

经事故调查组分析认为，该起事故为非生产安全责任事故，不涉及单位责任。对于事故调查中发现的其他问题，由相关行业主管部门另行调查处理。

六、事故防范和整改措施建议

为深刻吸取此次事故教训，举一反三，切实加强海上养殖作业安全生产工作，有效防范和遏制类似事故再次发生，保障从业人员的生命安全，针对本次事故暴露出的问题，提出以下防范和整改措施建议：

（一）广东翔祥水产养殖有限公司以及有关网箱养殖经营主体应深刻吸取事故教训，认真反思在员工健康管理、现场安全防护和应急准备等方面存在的不足，并采取整改措施。**一是建立健全从业人员健康管理制度**，严格执行岗前体检，对新入职员工，特别是从事海上、高处、重体力等具有特殊风险作业的员工，必须要求其提供正规医疗机构出具的健康体检报告。

对于患有不适合从事相关岗位工作疾病的（如严重心脏病、高血压、癫痫等）要合理调岗。**二是加强在职员工健康监护，建立员工健康档案**，定期组织员工进行健康检查。应多加关心员工的日常身体状况，如发现员工身体不适，应及时督促其就医检查，并根据身体状况合理安排工作，必要时应暂停其作业。**三是强化作业现场安全防护措施**，督促工人严格执行个人防护装备佩戴规定，为所有在网箱上作业的人员配备合格的救生衣，制定严格的规章制度，督促从业人员在登上网箱、排木、船舷等临水区域作业时，必须全程正确穿着救生衣。**四是完善现场安全设施**，立即修复并启用养殖区的视频监控设备，确保其全天候正常运行，以便实时监控现场作业情况，并在发生意外时能够第一时间发现并留存影像资料，在网箱及排木边缘等危险区域增设安全警示标识和防滑设施，配备救生圈。**五是组织应急救援演练**，结合工作实际，定期组织模拟落水救援、心肺复苏等应急演练，确保每位员工具备必要的应急处置能力，能够在意外发生时采取正确、有效的救援措施。

（二）海陵岛试验区社会事务局作为海上养殖主管部门，要加强对网箱养殖行业的监督检查力度。一是在全区范围内开展一次海上养殖行业专项安全生产大检查。重点检查企业员工健康管理、劳动防护用品（特别是救生衣）配备和使用情况、安全生产责任制落实情况、安全警示标识设置以及员工安全培训等，对发现的隐患要责令限期整改，形成监管闭环。二是广

泛开展安全生产宣传教育。充分利用此次事故案例，组织召开全区网箱养殖企业负责人警示教育会议，通报事故情况，深入剖析事故原因，要求各企业引以为戒，切实履行安全生产主体责任。同时，通过多种渠道向一线从业人员宣传普及水上作业安全知识和自救互救技能，提高整个行业的安全生产水平。

海陵试验区“4·9”事故调查组

2025 年 8 月 7 日