清徐王答明珠家具股份有限公司
“8·25”一般高处坠落事故调查报告

2025年8月25日14时20分许，位于清徐县王答乡的明珠家具股份有限公司太原分仓发生一起一般高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失约113万元。

事故发生后，清徐县委县政府高度重视，要求尽快查明事故原因，深刻汲取事故教训，严防此类事故发生。2025年9月5日，经清徐县人民政府批准，成立了由县应急局牵头，县公安局、县总工会、县卫健局、县交运局、王答乡人民政府组成的清徐王答明珠家具股份有限公司“8·25”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），同时邀请县纪委监委监督事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调阅资料、询问谈话、调查取证等方式，查明了事故发生经过、发生原因、人员伤亡及经济损失等基本情况，提出了对相关责任人员和单位的处理建议，并提出了针对性整改防范措施。

经调查认定，清徐王答明珠家具股份有限公司“8·25”一般高处坠落事故是一起**因从业人员安全防护不足、用工单位现场管理不严而导致的一般生产安全责任事故**。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

明珠家具股份有限公司，统一社会信用代码 915101**，注册资本叁亿贰仟万元，类型为股份有限公司（非上市、自然人投资或控股），成立日期 2010 年 12 月 2 日，营业期限为长期，法定代表人为王某兵，地址位于四川省成都市崇州市。经营范围包括：设计、制造、销售、安装家具、床垫、沙发、厨卫设备及配套；销售电器产品、饰品、教学专用仪器及模型教具、医疗器械（不含前置许可）器材及设备、体育用品、办公用品、日用百货、建筑材料；建筑装修装饰工程设计及施工；家具售后服务、货运代理；园林绿化工程消防工程设计及施工、企业管理咨询服务、第二类增值电信业务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

明珠家具股份有限公司主要以家具生产制造和销售为主，生产地位于公司总部-四川省成都市崇州市，代理经销店遍布全国各地，生产的家具产品通过代理经销店销售全国。公司在太原、济南、武汉等 14 个地市设置分仓（仓库），用于将家具产品向分仓所在地周边分拨。

明珠家具股份有限公司太原分仓设置在清徐县王答乡北录树村，用于向太原市周边区域分拨产品，由各地经销店自主安排车辆到分仓拉运。负责人孙某有，共有职工 6 人，分别是 1 名分仓负责人、1 名库管员、4 名装卸工。

陈某利是太原分仓装卸工之一，同公司签订了《劳动合同》，在事故中遇难。

（二）事故发生经过

2025 年 8 月 25 日下午，吕梁市兴县某明珠家具代理经销店到太原分仓拉运家具产品。14 时许，运输车到达太原分仓，停靠在仓库门口站台一侧，装卸工陈某利、杨某伟、白某嗣、董某强四人开始向车上装载货物。14 时 20 分许，位于货车车厢尾部的陈某利不慎从车上坠落到车尾地面，工友立即送医救治。8 月 26 日凌晨 3 时许，陈某利经抢救无效死亡。

（三）事故现场情况

1.事故地点

事故发生地位于清徐县王答乡北录树村原暖气片三厂改建的仓库。

事故发生在明珠家具股份有限公司太原分仓门口处，仓库整体为钢结构材质，坐北朝南，仓库门口设置站台，站台高出地面 1.12 米。

2.涉事运输车情况

事故发生时，运输车停靠在仓库门口站台一侧。运输车为银白色低栏轻型载货汽车，车头朝西，车厢栏板未打开，车厢右侧贴近站台距离约 10 厘米。车厢长 4.3 米、宽 2.1 米，车厢栏板上部边缘距地面 1.39 米。事故发生时，车内货物高度略低于车厢栏板上沿约 15 厘米。

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 1 死亡，死者陈某利；根据《企业职工伤亡事故经

济损失统计标准》（GB/T6721），核定事故直接经济损失约113万元。

（五）其他情况

2025年8月25日当天气象、环境对事故发生无影响。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生以后，2025年8月25日14时26分，明珠家具股份有限公司太原分仓库管员杨某飞电话报告负责人孙某有；8月26日14时10分，孙某有通过电话向清徐县应急指挥中心报告事故。清徐县应急管理局接到报告后，于15时08分，通过传真分别向县委、县政府、太原市应急管理局报告。

事故企业现场人员、清徐县应急管理局事故信息上报内容及时限符合《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条、第十条、第十一条相关规定；明珠家具股份有限公司事故信息上报时限不符合《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条相关规定，存在迟报行为。

（二）事故现场应急处置情况及评估

2025年8月25日14时20分许事故发生，陈某利从车厢坠落到地面后，在工友搀扶下起立而后走到站台旁边依靠，在工友劝说之下同意去医院检查。14时41分，陈某利由工友陪护到达距离事故发生地点约500米的山西华晋骨科医院，后由120救护车转院至山西医科大学第一医院。事故现场应急处置总体有效。

（三）医疗救治和善后情况

2025 年 8 月 25 日 14 时 41 分，陈某利在工友陪同下到达山西华晋骨科医院急诊科就诊，诊断为“（右）顶骨骨折、（右）枕骨骨折、（双侧）蛛网膜下出血、硬膜外血肿”，给予破伤风抗毒素注射液皮试后 1500U 肌注，予以开通静脉通路、小抢救、吸氧等积极治疗。15 时 41 分，在陪同人员主张下，陈某利由 120 救护车送往山西医科大学第一医院。2026 年 8 月 26 日凌晨，陈某利在山西医科大学第一医院经抢救无效死亡，死因为“颅内损伤”。

接到事故报告后，县委、县政府高度重视，要求妥善做好善后工作。在王答乡人民政府及有关单位协调下，明珠家具股份有限公司积极开展善后处理。经协商，明珠家具股份有限公司为陈某利工亡启动工伤保险理赔申请程序，陈某利家属表示同意。经四川省成都市崇州市人社部门核实，同意为陈某利办理工亡补助，核算一次性工亡补助金和丧葬补助金共计 1,129,636 元。目前，善后工作已经处理结束，未造成社会不良影响。

三、事故企业安全生产管理情况及存在的主要问题

（一）企业安全生产管理工作开展情况

明珠家具股份有限公司现有员工 2500 余人，内设制造、销售、采购、人事、财务、信息化等 12 个部门，其中制造中心下设物流、成品、定制、机电等 9 个二级部门。发生事故的太原分仓隶属于物流部，是全国 14 个分仓之一。（见图 4）




图 4　明珠家具股份有限公司组织结构示意图

明珠家具股份有限公司成立了由公司总裁担任主任的安全生产委员会，涵盖公司各级各部门主要负责人，是公司开展安全生产工作的主要组织机构。在安委会领导下，公司制定了全面的安全生产管理规章制度，编制了《安全生产清单制管理标准》，内容涵盖全员安全生产责任制、风险分级管控和隐患排查治理、各类岗位操作规程和岗位风险辨识等。公司自上而下按要求开展安全教育和培训，针对各分仓分布分散的实际采取线上、线下多种教育培训方式，着力提升员工安全意识和安全防护能力。公司常态化开展隐患排查治理，公司各级领导和安全管理机构成员按计划赴各分仓开展实地安全检查。

公司物流部在公司安全生产治理框架内制定年度安全生产工作方案，2025 年度召开安全生产专题会议 4 次、安全生产管理月度例会 12 次、进行各项安全生产培训 14 场。按照安全生产“双重预防”机制施行隐患“班组岗位及时查，各仓库日排查、

周排查，部门负责人月排查”的措施，建立了物流部安全风险清单及数据库，对排查发现的安全隐患进行了及时处置、记录、公示。全面梳理安全生产治本攻坚行动各项重点工作任务的推进落实情况，建立完善安全生产规章制度。按照安全生产相关的规定，签订了安全目标责任书 36 份，压实了从主要负责人到一线操作员工的安全管理责任。制定《叉车安全操作、作业规则》、《物流部作业安全管理规定》等相关安全生产管理制度，明确了设备操作、人员作业时的安全风险防控要求。制定完善了部门的年度培训教育计划，每季度开展安全生产全员培训，将较大安全风险辨识管控，重大事故隐患判定标准，事故高发领域隐患排查治理清单、行业领域事故通报、内部隐患报告奖励制度等列为必学内容，并组织考核，经过考核全部达到合格水平。

（二）企业安全生产工作存在的主要问题

明珠家具股份有限公司总体具备较好的安全生产管理体系，但还存在风险辨识不到位、隐患治理不细致、员工教育培训不深入等问题。公司物流部未能将太原分仓装卸工岗位风险细化到人员摔落，未及时发现员工未着戴安全帽的事故隐患，对提升装卸工安全意识缺乏有效手段。

四、属地政府安全生产职责落实情况

明珠家具股份有限公司于 2023 年 1 月在清徐县王答乡北录树村设置分仓，至事故发生时，分仓拥有多名职工，仓库内存放大量家具货物，且常有各类运输车出入。王答乡人民政府，作为

明珠家具股份有限公司太原分仓的属地政府，对其实际经营情况掌握不清。王答乡驻北录树村的下乡工作队，未能及时发现、上报明珠家具股份有限公司太原分仓的实际经营状况，未能及时发现并纠正其经营过程中的安全隐患，致使企业在本辖区内经营多年而未得到有效的监管。

五、事故原因分析

事故直接原因是：工人安全意识不足，未正确使用着戴安全帽，站在货车上装载货物时不慎坠落地面，头部受伤导致死亡。

（一）直接原因分析

1.2025 年 8 月 25 日 14 时许，装卸工杨某伟、白某嗣、董某强、陈某利四人协作向停靠于站台一侧的运输车上装载家具，杨某伟位于站台上车头方向、白某嗣位于站台上车尾方向、董某强位于车厢内车头方向、陈某利位于车厢内车尾方向。（见图 5）14 时 20 分许，陈某利面向西整理已装载的货物时，不慎从车尾处坠落地面。

2.事故发生时，陈某利所处位置距地面高度约 1.2 米。根据《高处作业分级》（GB T3608-2008）3.1，高处作业是指“在距坠落高度基准面 2m 或 2m 以上有可能坠落的高处进行的作业”，陈某利在此处的作业条件不含关于高处作业的强制性要求。




图 5　事故现场平面示意图

3.根据现场作业人员询问笔录，四名装卸工人均未着戴安全帽。根据《头部防护安全帽选用规范》（GB T30041-2013）4.2.1，“在可能存在物体坠落、碎屑飞溅、磕碰、撞击、穿刺、挤压、摔倒及跌落等伤害头部的场所时，应佩戴至少具有基本技术性能的安全帽。”根据明珠家具有限公司《物流安全管理规定》，“装车作业时，车上装载人员必须系上防坠安全绳、佩戴安全帽；产品卸车时必须系上防坠安全绳、佩戴安全帽。”陈某利从事装卸作业未着戴安全帽是违规行为。

4.根据山西华晋骨科医院诊断情况，陈某利“（右）顶骨骨折、（右）枕骨骨折、（双侧）蛛网膜下出血、硬膜外血肿”，以及山西医科大学第一医院出具的《居民死亡医学证明（推断）书》，陈某利死亡原因为“颅内损伤（S06）”，符合陈某利头

部受伤致死的判断。

（二）其他可能因素排除

无证据显示作业现场存在人为故意破坏作业环境因素。

（三）间接原因分析

明珠家具股份有限公司物流部未能将太原分仓装卸工岗位风险细化到人员摔落，未及时发现员工未着戴安全帽的事故隐患，对提升装卸工安全意识缺乏有效手段，对装卸作业现场管理不到位，是导致事故发生的间接原因。

六、对有关责任人员和单位的处理建议

（一）因在事故中遇难不予追究责任人员

陈某利，男，明珠家具股份有限公司太原分仓装卸工，在从事装卸作业过程中安全意识不足，未采取足够的安全防护措施，对事故发生负直接责任，鉴于其在事故中遇难，不予追究责任。

（二）对有关责任人员的处理建议

1.李某晶，女，民革党员，王答乡，未及时发现辖区内企业的生产安全事故隐患，对事故发生负主要责任，建议由纪检监察部门依法依纪依规予以处理。

2.孙某有，男，群众，明珠家具股份有限公司太原分仓负责人，未及时发现并纠正装卸作业现场的事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项，对事故发生负主要责任。依据《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一项，建议予以行政处罚。

3.兰某，男，群众，明珠家具股份有限公司物流部经理，未及时消除生产安全事故隐患，在事故发生后存在迟报行为，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五、七项，对事故发生负主要责任。依据《生产安全事故罚款处罚规定》第十一条第一项，建议予以行政处罚。

（三）对有关责任单位的处理建议

明珠家具股份有限公司，是事故主体单位，对事故发生负主要责任，依据《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项，建议予以行政处罚。

七、事故整改和防范措施

（一）事故企业要深刻汲取事故教训，压实安全生产主体责任。强化企业安全生产主体责任的落实，加强对安全生产责任制落实情况的监督考核，切实保证把安全生产责任落实到各个生产环节、各个工作岗位，加强现场安全管理，杜绝习惯性违章行为的发生，坚决遏制各类事故的发生。

（二）事故企业要加强从业人员安全教育和培训。结合岗位风险开展有针对性的安全培训教育，确保从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处置措施，提高从业人员防范风险的能力，杜绝因人的不安全行为导致的生产安全事故发生。

（三）事故企业要强化风险全过程管控。以双重预防工作机

制的建立和运行为重点，有效开展危险辨识、风险评估、风险分级管控和隐患排查治理等相关工作，进一步细化各岗位风险辨识，采取“人防、技防、制度防”的管控措施，确保高风险区域和高风险作业的全过程受控。

（四）事故企业要进一步健全完善有关管理制度机制。以此次事故为契机，有针对性地对公司安全生产各类规章制度及各岗位安全操作规程自查自纠，从制度层面严格规范生产作业全过程的安全防控措施，并在各类制度执行上采取有效措施，加强作业过程巡查检查，及时发现并制止现场违规行为。

（五）王答乡人民政府要进一步加大对辖区内企业的安全生产监管工作，全面提升履职尽责能力。要进一步压实安全生产属地责任，全面摸排辖区生产经营单位的生产经营状况，并建立动态掌握的长效机制，充分发挥村、社区在发现隐患方面的功能作用，运用好网格员队伍，确保辖区安全生产管理不留死角；要积极作为，主动采取多样化方式提升有关工作人员发现问题的能力，树立安全管理结果导向，杜绝安全管理走过场。