余杭杭州看齐体育文化有限公司“7·2”一般淹溺事故调查报告

余杭区政府事故调查组

目 录

一、 基本情况.....6
（一）事故发生单位及相关单位基本情况.....6
（二）事故相关人员情况.....7
（三）合同签订情况.....7
（四）事故发生单位安全管理情况.....8
二、 事故发生情况.....8
（一）事故经过.....8
（二）事故现场情况.....9
（三）人员伤亡和直接经济损失情况.....11
三、 事故应急处置及评估情况.....12
（一）事故信息接报及响应情况.....12
（二）事故现场应急处置情况.....12
（三）医疗救治情况.....12
（四）事故应急处置评估.....12
（五）善后处置情况.....12
四、 事故直接原因.....12
五、 事故相关单位主要问题.....12
六、 对事故有关责任单位及人员处理建议.....12
（一）事故有关责任人员的行政处罚.....12
（二）其他人员处理建议.....13
（三）事故有关责任单位的行政处罚.....13
七、 事故主要教训和防范措施建议.....14
八、 附件.....16

7月2日20时33分许，杭州看齐体育文化有限公司在其经营场所庭院深深小区室外游泳池内，发生一起一般淹溺事故，造成一人死亡，初步认定直接经济损失约118万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第493号）和《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（浙江省人民政府令第310号）等法律法规，2025年7月2日，余杭区人民政府成立了由区应急管理局牵头，区文广旅体局、区公安分局、区总工会、余杭街道办事处等部门参加的事故调查组，并邀请区纪委监委、区检察院派员参加，开展事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，深入事故现场进行勘察，调查询问有关当事人、查阅有关资料，进行技术鉴定，查明事故发生的原因和经过，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员、责任单位的处理建议和防范措施。

经调查认定，余杭杭州看齐体育文化有限公司“7·2”一般淹溺事故是一起经营场所安全管理不到位，以及未按规定对从业人员开展教育培训、未按规定开展事故隐患排查造成的一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故发生单位及相关单位基本情况

杭州看齐体育文化有限公司。成立于2018年12月26日；注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道吴山前村69号；统

一社会信用代码：91330109MA2CGE4N08；法定代表人：诸XX；经营范围：一般项目：体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；体育竞赛组织；组织文化艺术交流活动；组织体育表演活动；体育场地设施工程施工；体育赛事策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；健身休闲活动；信息技术咨询服务；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；摄影扩印服务；咨询策划服务；社会经济咨询服务；企业形象策划；广告制作；广告设计、代理；办公设备租赁服务；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；日用百货销售；文具用品零售；文具用品批发；仪器仪表销售；汽车装饰用品销售；五金产品批发；五金产品零售；玩具销售；户外用品销售；网络设备销售；电子产品销售；潜水救捞装备销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：餐饮服务；食品销售；饮料生产；高危险性体育运动（游泳）；烟草制品零售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。(分支机构经营场所设在：庭院深深小区室外游泳池)。高危险性体育项目经营许可证编号：33011020230022，经营机构名称：杭州看齐体育文化有限公司，经营场所地址：杭州市余杭区余杭街道庭院深深小区室外游泳池，许可项目（范围）：游泳（水域面积305平方米），救助人员数量：4人，许可证有效期限：2023年7月5日至2025年8月31日。卫生许可证编号：浙卫公证字〔2023〕第330110000320

号，单位名称：杭州看齐体育文化有限公司，地址：浙江省杭州市余杭区余杭街道庭院深深小区内，法定代表人（或负责人）：诸XX，许可项目：游泳场（馆），有效期限：2023年6月30日至2027年6月29日。

（二）事故相关人员情况

1.诸XX，男，浙江杭州人，为杭州看齐体育文化有限公司主要负责人。

2.徐XX，男，安徽霍邱人，为杭州看齐体育文化有限公司救生员。

3.孙XX，男，安徽凤台人，为杭州看齐体育文化有限公司救生员。

4.李XX，男，江苏邳州人，为杭州看齐体育文化有限公司救生员。

5.杨XX，女，浙江杭州人，为杭州看齐体育文化有限公司救生员。

6.丁XX，男，浙江杭州人，为杭州看齐体育文化有限公司经营的杭州市余杭区余杭街道庭院深深小区室外游泳池顾客，在本次事故中死亡。

（三）合同签订情况

杭州市余杭区庭院深深小区第三届业主委员会与杭州看齐体育文化有限公司签订《庭院深深室外游泳池承包经营合同》，合同约定杭州市余杭区庭院深深小区第三届业主委员会将庭院深深小区室外游泳池及泳池相关配套设施承包给杭州看齐体育文化有限公司经营，承包经营期限：自2023年7月1

日至2025年8月31日，每年泳池开放时间：7月1日起，8月31日止。

（四）事故发生单位安全管理情况

杭州看齐体育文化有限公司。经调查，杭州看齐体育文化有限公司未严格落实安全生产主体责任，从业人员未经安全生产教育和培训合格上岗作业，未如实记录安全生产教育和培训情况，未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未如实记录事故隐患排查治理情况。

二、事故发生情况

（一）事故经过

7月2日19时许，丁XX在其外婆李XX的陪同下到杭州看齐体育文化有限公司经营的庭院深深小区室外游泳池游泳，20时18分许，丁XX进入成人游泳池浅水区玩水，20时33分许，救生员徐XX发现水下有黑影，走近观察后发现为丁XX沉在水中。徐XX将丁XX抱上岸开展急救，120到场后将丁XX送往杭州市余杭区第二人民医院救治，事故当天丁XX经抢救无效死亡。

（二）事故现场情况

事故现场示意图及照片




图 1 事故现场示意图



图 2 事故发生地点



图 3 事故发生地点



图 4 事故发生泳池（自东向西）

（三）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡，依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》，核定事故直接经济损失约 118 万元。

三、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

7月2日20时33分许，救生员徐XX发现有人员溺水后，救生员孙XX、李XX、杨XX第一时间协助开展急救，李XX向杭州看齐体育文化有限公司主要负责人诸XX报告事故信息，现场人员拨打110 报警电话、120急救电话。

（二）事故现场应急处置情况

现场人员立即开展救援并拨打110 报警电话、120急救电话。

（三）医疗救治情况

120急救到场后将丁XX送往杭州市余杭区第二人民医院救治，事故当天丁XX经抢救无效死亡。

（四）事故应急处置评估

事故后现场人员及时组织救援并拨打120急救电话。经评估，本次事故应急处置及时、有效。

（五）善后处置情况

事故发生后，杭州看齐体育文化有限公司积极处理善后事宜，2025年7月11日与死者家属达成协议，约定赔偿金额共计118万元。死者遗体于2025年7月4日火化。

四、事故直接原因

丁XX未佩戴救生用品进入成人泳池后溺水，现场救生员未及时发现丁XX溺水，为事故发生的直接原因。

五、事故相关单位主要问题

杭州看齐体育文化有限公司。经调查，杭州看齐体育文化有限公司未严格落实安全生产主体责任，从业人员未经安全

生产教育和培训合格上岗作业，未如实记录安全生产教育和培训情况，未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未如实记录事故隐患排查治理情况。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）事故有关责任人员的行政处罚建议

诸XX，男，杭州看齐体育文化有限公司主要负责人，未按规定组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程，未按规定督促、检查本单位的安全生产工作，对存在的安全管理问题失察。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项[1]、第二十一条第（五）项[2]的规定，对事故负有管理责任。建议由余杭区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[3]的规定予以行政处罚。

（二）其他人员处理建议

1.徐XX，男，杭州看齐体育文化有限公司救生员，履行救生员工作职责不到位，未及时发现丁XX溺水，建议由杭州看齐体育文化有限公司根据公司内部规章制度处理。

2.孙XX，男，杭州看齐体育文化有限公司救生员，履行救生员工作职责不到位，未及时发现丁XX溺水，建议由杭州看齐体育文化有限公司根据公司内部规章制度处理。

---

[1] 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程。

[2] 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[3] 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责， 导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

3.李XX，男，杭州看齐体育文化有限公司救生员，履行救生员工作职责不到位，未及时发现丁XX溺水，建议由杭州看齐体育文化有限公司根据公司内部规章制度处理。

4.杨XX，女，杭州看齐体育文化有限公司救生员，履行救生员工作职责不到位，未及时发现丁XX溺水，建议由杭州看齐体育文化有限公司根据公司内部规章制度处理。

（三）事故有关责任单位的行政处罚

杭州看齐体育文化有限公司，经调查，杭州看齐体育文化有限公司未严格落实安全生产主体责任，从业人员未经安全生产教育和培训合格上岗作业，未如实记录安全生产教育和培训情况，未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未如实记录事故隐患排查治理情况对事故发生负有责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[4]、第四十一条第二款[5]的规定。建议由应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项[6]的规定予以行政处罚。

七、事故主要教训和防范措施建议

1.杭州看齐体育文化有限公司，要深刻汲取事故惨痛教

---

[4] 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程， 掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。。

[5] 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[6] 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

训，严格落实企业主体责任，切实承担安全生产管理责任，完善各项安全生产规章制度和安全操作规程，加强安全生产管理，强化从业人员的安全生产教育培训、按规定开展事故隐患排查治理，保证游泳场（馆）生产经营安全。

2.区文广旅体局，要深刻汲取事故教训，严格落实法律法规和上级有关部署，强化高危险性体育项目监管，切实落实体育行业监管责任，确保监管到位有效。

3.余杭街道办事处，要认真汲取事故教训，加强属地管理，协助行业主管部门开展日常巡查检查，督促企业遵守安全生产各项法律法规，发现隐患问题及时上报。要开展类似事故的警示教育，引导辖区内居民认清参与高危险性体育项目的风险，加强对未成年人安全防护宣传。

附件：余杭杭州看齐体育文化有限公司“7·2”一般淹溺事故调查组成员名单

余杭杭州看齐体育文化有限公司

“7·2”一般淹溺事故调查组

2025 年 8 月 29 日