安全事故调查报告

柳州市柳江区三都镇里贡村“11•3” 一般触电事故调查报告

来源： 柳州市柳江区应急管理局 | 发布日期： 2025-01-02 09:40

2024年11月3日15时30分许，在柳江区三都镇里贡村一养殖户的鱼池内，发生一起触电事故，造成一人死亡。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）第十九条、第二十二条的规定，为查明事故原因，吸取教训，防止类似事故发生，柳州市柳江区人民政府决定成立柳州市柳江区三都镇里贡村“11·3”一般触电事故联合调查组，开展事故调查工作。事故联合调查组由区委常委、常务副区长方婉香任组长，成员由柳州市公安局柳江分局、区应急管理局、区总工会、区人力资源和社会保障局、区农业农村局、区卫生健康局、三都镇政府派人组成，全面负责事故调查工作。同时邀请区纪委监委和区人民检察院参与事故调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证，查明了事故发生经过、原因及经济损失，认定了事故性质和事故责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，针对事故暴露出的问题提出了整改防范措施。经调查认定柳州市柳江区三都镇里贡村“11·3”一般触电事故是一起因使用电线破损的抽水机导致触电，造成1人死亡的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

(一）事故单位基本情况

个人经营投资人：覃某焘，男，壮族，身份证号码450221**********，居住广西柳州市柳江区拉堡镇**********。

（二）事故现场的基本情况

1.事故地点位于柳州市柳江区三都镇里贡村里贡屯山边，覃某焘养殖户的鱼池内。（图1）




图1 事故发生地点

2.事故现场情况：（1）鱼池内有一台1ZDB65型自吸泵抽水机，抽水机电线的连接部位铜线已裸露（图2），死者曾某德左手与左腰部位有电击伤痕（图3）。



图2 事故现场情况



图3 事故现场情况

二、事故发生经过和事故救援情况

经过现场勘查及对现场当事人调查询问，查明了事故发生经过：2024年11月3日9时许，曾某德来到覃某焘的鱼池做工，10时许，曾某德的工作已完成。覃某焘安排曾某德下午去清理鱼池底。14时30分许，覃

某焘去门口晒渔网时路过鱼池，听到抽水机在运行的声音，覃某焘知道曾某德在渔池里工作，覃某焘随后也到达大门口晒渔网。1小时后，覃某焘晒渔网后去到曾某德工作的水池，到达水池的时候就看到曾某德躺在有积水的鱼池底，曾某德旁有一台抽水机，抽水机一直在运行，抽水机的电线被拉直了，覃某焘先到电线插座的位置将抽水机的插头拔出，然后他下到鱼池内底部，覃某焘为曾某德做心肺复苏抢救措施，几分钟后曾某德还是没有反应，覃某焘就拨打了120急救电话。打完120急救电话后，覃某焘将曾某德移到没有积水的位置，继续给曾某德做心肺复苏。30分钟后，120急救人员到了养殖场地外，覃某焘离开鱼池到外面接应120急救人员。后120急救人员与覃某焘返回事故现场，急救人员在现场对曾某德进行抢救，抢救了10多分钟，急救人员现场宣布曾某德抢救无效死亡。急救人员现场检查了曾某德的伤口，发现曾某德左手与腰部左侧有伤痕。随后人员都离开了鱼池的位置，覃某焘出来后立即拨打了110报警电话。

接到事故报告后，柳江区委常委、常务副区长方婉香立即组织柳州市公安局柳江分局、柳江区应急管理局、区农业农村局、区总工会、区人力资源和社会保障局、三都镇政府等单位领导和工作人员迅速赶赴现场，开展现场勘验、收集证据等事故调查和善后处置工作。

2024年11月5日，柳州市柳江区三都中心卫生院出具了曾某德的《居民死亡医学证明（推断）书》，经调查组查阅相关证据材料推断，曾某德死亡原因系电击。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

姓名	伤害程度	性别	年龄	户籍所在地	职业（工种）	造成经济损失

曾某德	死亡	男	55岁	广西柳州	杂工	60万

四、事故发生的原因和性质

（一）事故直接原因

曾某德使用电线有破损的抽水机抽水且未穿戴安全防护用品，导致其接触抽水机时触电，经抢救无效死亡。

（二）事故间接原因

覃某焘未能及时对养殖场所内的设施设备开展隐患排查，未及时发现并消除事故隐患。

（三）事故性质

经调查认定，柳州市柳江区三都镇里贡村“11·3”一般触电死亡事故是一起生产安全责任事故。

五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）曾某德使用电线有破损的抽水机抽水且未穿戴防护用品，导致其接触抽水机时触电，经抢救无效死亡，对事故发生负有直接责任。鉴于曾某德在事故中已经死亡，建议不予追究其责任。

（二）覃某焘未能及时对养殖场所内的设施设备开展隐患排查，未及时发现并消除事故隐患，对事故发生负有责任。建议由柳江区应急管理局依法依规对其给予行政处罚。

六、事故防范和整改措施

（一）覃某焘要深刻吸取事故教训，对养殖区域内相关的设施设备进行隐患排查，及时消除生产安全事故隐患，杜绝类似事故再次发生。

（二）根据属地及行业管理原则，由三都镇政府加强对本行政区域内相关产业生产经营单位进行有关安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传。区农业农村局加强对全区规模以上养殖类生产经营单位安全生产状况进行监督检查和指导服务，督促企业严格落实安全生产主体责任，抓好安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

柳州市柳江区三都镇里贡村

“11·3”

一般触电事故联合调查组

2024年12月26日

主办单位：柳州市柳江区人民政府　版权所有
桂ICP备18004841号 桂公网安备 45022102000001号
管理维护：柳州市柳江区信息中心
网站标识码：4502210009