东莞企石伟娟再生资源回收站“10·27”一般火灾事故调查报告

东莞市政府事故调查组

2025 年 3 月

目 录

一、事故基本情况 2
（一）事故发生单位概况 2
（二）事故相关单位及人员概况 2
（三）涉事废旧金属产生与回收情况 3
（四）涉事建筑基本情况 5
（五）事故发生经过 8
（六）事故现场情况 8
（七）人员伤亡和直接经济损失情况 8
二、事故应急处置及评估情况 9
（一）事故信息接报及响应情况 9
（二）应急处置情况 9
（三）医疗救治和善后处理 9
（四）事故应急处置评估 10
三、 事故原因分析 10
（一）事故直接原因 10
（二）事故相关检验检测和鉴定情况 10
（三）间接原因分析 11
（四）其他可能因素排除 11
四、有关责任单位存在的主要问题及履职情况 11
（一）相关单位存在的主要问题 11
（二）相关监管单位履职情况 12
五、有关责任人员和责任单位的处理建议 15
（一）因在事故中死亡免予追究责任人员 15
（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议 15
（三）其他处理建议 17
六、事故主要教训 18
七、事故防范措施建议 18

.

2024年10月27日17时5分许，位于东莞市企石镇新南村建设路12号的东莞市企石伟娟再生资源回收站发生一起火灾事故，过火面积约5平方米，造成1人死亡[1]。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，2024年10月30日，东莞市人民政府依法成立了由企石镇党委副书记谢德良同志担任组长，企石镇应急管理分局、公安分局、司法分局、生态环境分局、人社分局、城管分局、市场监督分局、消防大队、经济发展局、平安法治办、智网中心和总工会等有关单位人员组成的东莞企石伟娟再生资源回收站“10·27”一般火灾事故调查组（以下简称“事故调查组”），开展事故调查处理工作并委托检验鉴定机构进行鉴定。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、人员询问、调查取证和专家论证，查明了事故发生的经过、发生原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失，认定事故性质和责任情况，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，东莞企石伟娟再生资源回收站“10·27”一般火灾事故是一起因经营者安全意识淡薄，违规操作而引发的一般生产安全责任事故。

[1] 魏伟于2024年10月27日受伤被送往企石医院，当日因伤情较严重转往东莞市人民医院，期间伤者在东莞市人民医院ICU抢救，于2024年11月9日再次转院到广州市中山大学附属第一医院治疗，2024年12月2日宣布抢救无效死亡。

.

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

东莞企石伟娟再生资源回收站（以下简称“伟娟回收站”），成立日期：2017年2月14日，经营者：魏伟，统一社会信用代码：92441900MA4W79719N，类型：个体工商户，经营场所：广东省东莞市企石镇新南村建设路12号，经营范围：再生资源回收（含废旧金属回收），持有废旧金属收购业备案书。

魏伟（死者），男，汉族，住址：安徽省涡阳县，系伟娟回收站经营者。

（二）事故相关单位及人员概况

1.**东莞市石排兆星五金制品厂**（以下简称“兆星厂”），成立日期：2007年4月18日，经营者：汪凡清[2]，统一社会信用代码：92441900L17518677L，类型：个体工商户，经营场所：广东省东莞市石排镇福隆古塔三路9号101室，经营范围：加工、销售：五金制品、电子元件。该公司系涉事废旧金属产生方。

2.**郭庭威**，男，汉族，住址：广东省吴川市，平时以流动收废品为业，未办理营业执照，其从兆星厂处回收涉事废旧金属，转卖给弘兴回收站。

东莞市弘兴再生资源回收有限公司（以下简称“弘兴回收站”），成立日期：2020年5月12日，法定代表人：林希阳，统一社会信用代码：91441900MA54MNXB2X，类型：有限责任

[2] 汪凡清，男，汉族，住址：湖北省赤壁市，系兆星厂经营者。

公司（自然人独资），住所：广东省东莞市石排镇石排大道东212号101室，经营范围：再生资源回收，其持有废旧金属收购业备案书。该回收站将涉事废旧金属转卖给伟娟回收站。

弘兴回收站原实际经营者及地块房东为张永惠[3]，弘兴回收站的营业执照是由其女婿林希阳[4]担任法定代表人，苏奕发于2024年7月15日与张永惠签订店铺租赁合同书，一并向其借用弘兴回收站的营业执照，承接了弘兴回收站，目前苏奕发系弘兴回收站实际经营者。

苏奕发，男，汉族，住址：湖南省衡南县，系弘兴回收站实际经营者。

（三）涉事废旧金属产生与回收情况

1.兆星厂于2024年9月、10月接到东莞市鑫润五金制品有限公司[5]两笔镁合金加工订单，东莞市鑫润五金有限公司提供原材料（镁合金条）给到兆星厂做金属物理切断加工。此间，兆星厂也接有铝合金切割加工订单，加工作业后由此产生一批镁合金和铝合金切屑金属混合物[6]。兆星厂将切屑金属混合物放进切削液存放，到一定量后捞出放进编织袋沥干后统一存放。2024年10月27日10时许，郭庭威主动到兆星厂处询问是否有废品可供收购。经协商，兆星厂经营者汪凡清以人民币180元卖出11

[3] 张永惠，男，汉族，住址：广东省陆丰市，系弘兴回收站原实际经营者及地块房东。
[4] 林希阳，男，汉族，住址：广东省汕尾市，系弘兴回收站法定代表人。
[5] 东莞市鑫润五金制品有限公司，成立日期：2019年2月22日，法定代表人：阳就军，统一社会信用代码：91441900MA52WP6C74，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），住所：广东省东莞市石排镇里仁路41号102室，经营范围：产销、加工：五金制品及配件、自动化机电设备及配件；销售：电子产品及配件、塑胶产品及配件、线材产品及配件；货物或技术进出口。
[6] 镁合金、铝合金碎切屑为机械加工产生的金属切屑物，为极薄的螺旋条状卷团和鳞片状碎切屑，装在有机编织袋内密封，内部含氧量充足。

袋约107公斤的涉事金属切屑混合物给郭庭威。12时许，郭庭威以人民币1070元将收购的涉事金属切屑混合物转卖给弘兴回收站。13时30分许，弘兴回收站经营者苏奕发的弟弟苏奕旺[7]与魏伟微信联系后，将收回来的涉事金属切屑混合物运送至伟娟回收站。货物送到时，魏伟外出收货，待其验收后再付款给弘兴回收站。

2.兆星厂工艺流程：将金属原材料（镁合金条、铝合金条）物理切割分段，磨边完成后即是成品，切割过程中会用到切削液降温，使用的切削液与水按照1:14的比例混合，产出的镁合金和铝合金切屑混合物属于固体废物[8]。

[7] 苏奕旺，男，汉族，住址：广西壮族自治区灵山县，系弘兴回收站实际经营者苏奕发弟弟，事故当天参与回收镁、铝合金废切屑，以及由其运送至伟娟回收站。

[8] 根据《固体废物分类与代码目录》第SW17项可再生类废物：废有色金属（代码：900-002-S17）：工业生产活动中产生的以有色金属（铜、铅、锌、镍、钴、锡、锑、铝、镁等）为主要成分的边角料、残次品，以及报废机动车和报废机械设备拆解产生的以有色金属为主要成分的零部件等。
根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》三十、金属制品业33（第66类），仅切割焊接不纳入环评管理。该单位在生产过程中产生的金属碎切屑属于一般工业固废，该单位2023年产生的1吨金属碎切屑交由东莞市大爱行再生资源回收有限公司（位于东莞市寮步镇石大路泉塘段51号）处理，固废合同于2024年4月到期。




图 1 涉事物品回收流转图

（四）涉事建筑基本情况

1. 起火建筑物基本情况

起火建筑为一栋单层钢结构铁皮棚，于 2012 年建成，占地面积约 687 平方米，由东莞市企石伟娟再生资源回收站使用。该场所主要经营回收废旧金属、塑胶、纸皮等再生资源，并按照废品的类别进行分类存放。回收站分为塑胶堆放区、纸箱堆放区、

铁铜堆放区、木材堆放区、玻璃瓶堆放区。起火点为伟娟回收站西北方向的塑胶废品堆放区。经企石城管分局核实，该建筑物属于历史存量建筑，2012年建成以来没有出现新增违建和加建行为。

2. 涉事地块基本情况

涉事地块位于东莞市企石镇新南村村民委员会大岭口水塘，该地块东至农田，南至11万伏高压线，西至杨焕柱宅基地，北至排水渠。因当时建设东部快速干线占用杨焕柱（系现涉事地块管理人杨颖钊[9]爷爷）土地，由新南村村民委员会赔偿土地，于2003年10月将该连片土地使用权转让给杨焕柱。该地块的地类是工业用地，伟娟回收站总占地面积约687平方米，土地权属人为企石镇新南村村民委员会。

[9] 杨颖钊，男，汉族，住址：广东省东莞市，系伟娟回收站地块管理人。




图 2 涉事建筑平面图



图 3 起火建筑物

（五）事故发生经过

根据废品站内的视频监控记录，2024 年 10 月 27 日 17 时 9 分许（经与北京时间校准，监控时间比北京时间快 3 分 49 秒，实际时间为 10 月 27 日 17 时 5 分许）魏伟手持点火源（打火机）靠近袋装镁合金和铝合金切屑混合物，随后出现燃爆并蔓延至周边引起火灾，导致魏伟在事故现场受伤。

（六）事故现场情况

起火部位为伟娟回收站西北方向的塑胶废品堆放区。经现场勘验，该区域燃烧痕迹呈猛烈燃烧特征，镁合金和铝合金切屑混合物已完全烧毁，地面只剩灰烬和黑色焦痕，周边物品呈现出以此区域为中心向周边蔓延的燃烧特征。



图 4 事故现场燃烧中心图



图 5 事故现场燃烧中心周边

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

本起事故造成魏伟 1 人死亡[10]，截至日前，事故各方正协商处理赔偿事宜，直接经济损失暂无法核算。

[10] 经广州市中山大学附属第一医院出具的《死亡记录》显示，魏伟死亡原因为脓毒血症以及感染性休克。

.

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

火灾发生后，在场人员于秀娟、潘永兰、苏江武立即进行灭火自救，旁边加工店店主郑盆发现警情后报警。2024 年 10 月 27 日 17 时 7 分许，东莞市消防救援支队指挥中心接到报警，调派企石消防救援力量共 6 辆消防车、26 名消防救援人员前往处置。接到报警后，企石镇党委副书记谢德良、副镇长杨效强、人大副主席姚振标及相关部门负责人员立即赶赴现场，开展现场指挥和应急处置工作。19 时 25 分，明火被扑灭。

（二）应急处置情况

2024 年 10 月 28 日上午，企石镇人民政府立即组织谢德良副书记、赖松波副镇长等镇领导、有关部门和村（社区）负责人召开事故现场会。现场会后，企石镇人民政府立即组织各村（社区）副书记和相关部门分管安全生产的副职干部召开紧急会议，通报事故情况开展警示教育，部署安排相关工作。

（三）医疗救治和善后处理

2024 年 10 月 27 日 17 时 15 分许，魏伟被送往企石医院救治。17 时 30 分许，魏伟被转往东莞市人民医院救治，初步诊断伤者符合特重型烧伤（2-3 度 100%）吸入性肺炎，急性呼吸窘迫综合征，烧伤休克，多器官功能衰竭。2024 年 11 月 9 日，魏伟再次转院到广州市中山大学附属第一医院治疗。2024 年 12 月 2 日 17 时 39 分，魏伟经救治无效死亡。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，企石镇人民政府，消防、卫健、公安、应急、经发等部门及属地新南村村民委员会反应迅速，现场处置及时、有效，控制并妥善保护好事故现场，应急措施得当，未发生次生事故。事故发生单位及时向有关部门报告事故情况，事故相关方积极与死者家属沟通协调，并进行安抚工作。经评估，本次事故处置及时、得当、有效。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

魏伟手持点火源（打火机）靠近袋装镁合金和铝合金切屑混合物，引燃镁合金切屑[11]，放出大量热量，加速镁合金和铝合金与密封编织袋内的水份发生化学反应，释放热量产生大量氢气积聚在编织袋内，氢气浓度达到爆炸极限后发生燃爆。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

1.事故调查组委托广东建研环境监测股份有限公司对事故现场燃爆中心点燃烧后的固体废物（金属混合物切削物）进行取样，做成分分析鉴定，检验意见：固体废物（金属混合物切削物）镁含量为 $2.81 \times 10^5 mg/kg$，铝含量为 $9.48 \times 10^4 mg/kg$。

2.事故调查组委托广东建研环境监测股份有限公司对事故现场燃爆周边点燃烧后的固体废物（金属混合物切削物）进行取

[11] 根据《关于生产性废旧金属和非生产性废旧金属分类》一、生产性废旧金属是指：用于建筑、铁路、通讯、电力、水利、油田、国防及其他生产领域，并已失去原有使用价值的金属材料和金属制品。

样，检验意见：固体废物（金属混合物切削物）镁含量为 5.94 × 10^4mg/kg，铝含量为 6.56 × 10^4mg/kg。

（三）间接原因分析

伟娟回收站，未对废旧金属名称、数量、规格、新旧程度以及出售单位名称、经办人姓名、住址、身份证号码等信息如实进行登记[12]，对涉事金属固体废物的理化特性不熟悉，对涉事金属固体废物的安全风险辨识不足，违规手持点火源（打火机）靠近易燃物品[13]。

（四）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、对相关人员询问和事故相关材料分析，此次火灾事故排除人为故意破坏、突发灾害等因素影响。

四、有关责任单位存在的主要问题及履职情况

（一）相关单位存在的主要问题

1.弘兴回收站，回收镁合金和铝合金切屑混合物，未对废旧金属名称、数量、规格、新旧程度以及出售人的姓名、住址、身份证号码等信息进行如实登记。

2.郭庭威，作为镁合金和铝合金切屑混合物收购者，未向相关部门办理营业执照进行经营活动，未向公安机关备案取得废旧金属收购业备案书，违规买卖镁合金和铝合金切屑混合物；出售

[12]《再生资源回收管理办法》第十条：再生资源回收企业回收生产性废旧金属时，应当对物品的名称、数量、规格、新旧程度等如实进行登记。出售人为单位的，应当查验出售单位开具的证明，并如实登记出售单位名称、经办人姓名、住址、身份证号码；出售人为个人的，应当如实登记出售人的姓名、住址、身份证号码。

[13]《东莞市伟娟再生资源有限公司经营管理制度》第十一条第 2 点：不得在储存库(场)或堆放易燃物品的周围吸烟或明火作业。

《中华人民共和国消防法》第二十一条第一款：禁止在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火。因施工等特殊情况需要使用明火作业的，应当按照规定事先办理审批手续，采取相应的消防安全措施；作业人员应当遵守消防安全规定。

给弘兴回收站时，未告知混合物中含镁[14]，缺乏对镁合金和铝合金混合废料危险性的认识与专业处理资质，未能了解废旧金属的正确存储和处理方式，以及潜在的火灾风险。

3.兆星厂，作为镁合金和铝合金切屑混合物的产生方，“固废合同”到期后未进行续签；在未签订新的“固废合同”期间将镁合金和铝合金切屑混合物委托给个人（郭庭威）处置，未对受托方主体资格和技术能力进行核实，未签订合同，未约定污染防治要求及处置方向、处置方式[15]。

（二）相关监管单位履职情况

1.企石镇经济发展局，作为行业主管部门，负责引导、规范和扶持再生资源回收行业的发展，协调镇各有关部门和村（社区）对再生资源回收行业联合检查。企石镇共有有证经营再生资源回收行业企业 122 家。2024 年以来，企石镇经济发展局累计出动检查 1376 人次开展再生资源回收领域消防安全隐患排查，共检查站点 136 家（处），发现并督促整改安全隐患 145 处，43 条隐患线索移送相应部门；对 14 家无证经营再生资源回收站点清理关停；督促再生资源回收站点健全完整交易台账，明晰回收物品来源去向；扩大镇内再生资源行业的限设区，将企石镇 38232 条门牌地址设置为禁设区。企石镇经济发展局分别于 2023 年 12 月 20 日和 2024 年 3 月 14 日依据《企石镇再生资源行业安全生

[14] 根据兆星厂经营者汪凡清笔录显示，其有告知郭庭威混合物为镁铝；根据郭庭威笔录显示，兆星厂经营者有跟他说混合物为镁铝，但其拉去弘兴回收站时，跟弘兴回收站说混合物为铝屑。

[15] 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第三十七条第一款：产生工业固体废物的单位委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。

产监督检查表》对伟娟回收站进行检查，检查情况符合相关规定。

2.石排生态环境分局，对石排镇内的资源回收站开展检查，通过核查资源回收站经营资质及环评手续，严查超范围接收危险废物行为，禁止无危废许可证单位违规收储废机油、废铅蓄电池、废油漆罐等危废品类，严防危废与一般固废、生活垃圾混杂，防范危险废物非法流入。同时，督促再生资源回收站严格落实固体废物贮存要求，规范场所设置，落实好“三防”措施，并做好固体废物分类贮存。该单位对辖区内的重点产废单位组织专项检查，2024 年打击涉固体废物环境违法行为的专项行动共出动 272 人次，共检查了石排镇内涉废企业 68 家，发现问题企业 31 家，其中发现涉标识类问题 24 家次，涉台账类问题 13 家次，涉贮存类问题 19 家次，涉转移处置类问题 3 家次，均已完成整改。

3.石排镇经济发展局，作为石排镇再生资源回收领域行业主管部门，一是建立“一站点一台账”回收网点名录管理制度，定期动态更新站点信息，全镇共有再生资源回收站点 96 家，已完成无营业执照站点和违规住人站点的全面清理。二是纳入镇班子领导驻村工作内容之一，督办推进再生资源回收经营场所安全整治、通报考核等工作。三是指导各村完善常态化巡查机制，推动经营场所房东（含二手房东）与回收经营者签订安全管理协议，落实安全管理措施，压实房东及经营者主体责任。四是定期协调相关部门开展消防和安全生产联合检查及专项行动，及时发现安全隐患，形成问题清单推送相应职能部门落实闭环整改。2024

年以来，石排镇村两级共出动检查4608人次，检查再生资源回收站点1152家次，排查发现问题站点130家次，已全部完成整改。

4.企石生态环境分局，作为环境污染防治的行政主管部门，负责依法查处再生资源回收网点非法回收、贮存、处置危险废物和废弃危险化学品的违法行为，结合日常工作对辖区内再生资源回收网点进行检查。截至2024年11月，共出动320人次，检查再生资源回收站点160家次，检查主要围绕回收站点是否做好三防（防扬散、防流失、防渗漏）、是否存在收贮危险废物情况。检查期间未发现饮用水源保护区设置再生资源回收网点，未发现非法倾倒和转移工业固体废物违法行为，其中13家回收网点已关闭搬迁，30家回收网点存在露天堆放，现场已责令回收网点对照问题整改。

5.企石公安分局，负责再生资源回收活动的治安管理、废旧金属回收经营者的备案登记工作，以及对废旧金属收购店进行日常消防监督检查工作，2024年以来，对全镇102间备案在册废旧金属回收店进行全面消防安全监督检查（目前在营业为94间），检查过程中发现消防安全隐患36处，当场整改34处，移交消防大队监督处理2处。新南警务室分别于2024年3月21日和6月6日，对企石伟娟回收站进行消防监督检查，检查发现其室内消防栓有故障，开具了《特种行业和娱乐服务场所日常消防监督检查表》并当场责令其整改，后于9月26日和10月24日

再对该回收站进行检查，相关问题已整改完毕。

6.石排公安分局，根据《关于做好消防改革过渡期间公安派出所消防监督检查工作的通知》要求，对废旧金属回收企业开展一年不少于一次的消防监督检查。2024年4月10日，石排公安分局福隆派出所福隆村警务室社区民警对弘兴回收站开展了实地检查，检查中暂无发现其存在消防隐患；每月对弘兴回收站的日常治安情况实地监督检查一次，检查中暂无发现存在治安隐患。石排公安分局对已向公安机关备案的68家废旧金属回收企业每季度开展不少于1次日常治安监督检查。2024年以来，石排公安分局对违反废旧金属回收管理规定的4家企业依法进行处罚。

7.新南村村民委员会，负责本村内再生资源回收的日常检查管理工作，对属地再生资源回收网点安全生产、消防安全管理不到位，对属地再生资源回收网点的日常检查力度不足，未及时发现伟娟回收站存在的消防安全隐患。

五、有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

魏伟，对事故发生负有责任。鉴于其在事故后死亡，建议免予追究其责任。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.伟娟再生资源回收站，违反《再生资源回收管理办法》第十条第一、二款、《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第

二款和《中华人民共和国消防法》第二十一条第一款，对事故发生负有责任，鉴于伟娟回收站是个体工商户，不具有独立法人资格，其法律责任由经营者承担，因经营者魏伟已死亡，建议免予追究伟娟回收站法律责任。

2.弘兴回收站，违反《再生资源回收管理办法》第十条第一、二款，建议由属地公安机关依照《再生资源回收管理办法》第二十三条之规定[16]对其进行行政处罚。

3.郭庭威，违反《无证无照经营查处办法》第二条[17]和《废旧金属收购业治安管理办法》第四条第一款[18]，建议由属地市场监管部门和公安机关分别依照《无证无照经营查处办法》第十三条[19]和《废旧金属收购业治安管理办法》第十一条[20]对其进行行政处罚。

4.兆星厂，违反《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第三十七条第一款，建议由属地生态环境分局依照《中华人民共

[16]《再生资源回收管理办法》第二十三条：再生资源回收企业违反本办法第十条第一、二款规定，收购生产性废旧金属未如实进行登记的，由公安机关依据《废旧金属收购业治安管理办法》的有关规定予以处罚。
[17]《无证无照经营查处办法》第二条：任何单位或者个人不得违反法律、法规、国务院决定的规定，从事无证无照经营。
[18]《废旧金属收购业治安管理办法》第四条第一款：收购废旧金属的企业和个体工商户，应当在取得营业执照后15日内向所在地县级人民政府公安机关备案。
[19]《无证无照经营查处办法》第十三条：从事无照经营的，由工商行政管理部门依照相关法律、行政法规的规定予以处罚。法律、行政法规对无照经营的处罚没有明确规定的，由工商行政管理部门责令停止违法行为，没收违法所得，并处1万元以下的罚款。
[20]《废旧金属收购业治安管理办法》第十一条：有下列情形之一的，由公安机关给予相应处罚：(一)违反本办法第四条第一款规定，未履行备案手续收购生产性废旧金属的，予以警告，责令限期改正，逾期拒不改正的，视情节轻重，处以500元以上2000元以下的罚款；未履行备案手续收购非生产性废旧金属的，予以警告或者处以500元以下的罚款。

和国固体废物污染环境防治法》第一百零二条第九项[21]之规定对其进行行政处罚。

（三）其他处理建议

1.建议由企石镇分管安全生产工作的副书记对企石镇经济发展局局长进行谈话提醒，督促吸取此次事故教训，加大对辖区内相关废品回收站或企业的监督检查力度，确保废旧金属处理过程符合安全生产规定，推动企业强化安全生产主体责任落实。

2.建议由石排镇分管安全生产工作的副书记对石排镇经济发展局局长进行谈话提醒，督促吸取此次事故教训，加大对辖区内相关废品回收站或企业的监督检查力度，确保废旧金属处理过程符合安全生产规定，推动企业强化安全生产主体责任落实。

3.建议由石排镇分管安全生产工作的副书记对石排环保分局局长进行谈话提醒，督促吸取此次事故教训，加大对辖区内相关废品回收站或企业的监督检查力度，推动企业强化安全生产主体责任落实。

4.建议由企石镇分管安全生产工作的副书记对新南村村民委员会的主要负责人进行谈话提醒，督促其认真落实工作要求，做好本村再生资源回收的日常检查管理工作。

如在后续的调查中，相关部门发现党员干部、公职人员存在违法违纪的情况及部门单位存在工作失职的问题，将移交纪检监

[21]《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第一百零二条第九项：违反本法规定，有下列行为之一，由生态环境主管部门责令改正，处以罚款，没收违法所得；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，可以责令停业或者关闭：（九）产生工业固体废物的单位违反本法规定委托他人运输、利用、处置工业固体废物的。

察机关处理。如其他涉事方构成民事侵权[22]等法律责任，建议涉事各方通过法律途径解决。

六、事故主要教训

回收站在回收废旧金属时，未对镁合金和铝合金切屑混合物进行风险评估与隐患排查，反映出回收站管理流程的漏洞。回收站经营者手持点火源（打火机）靠近袋装镁合金和铝合金切屑混合物，引燃镁合金切屑，导致事故发生。

七、事故防范措施建议

（一）加强安全培训。行业主管部门和有管理职能的部门要对废品回收站的工作人员进行必要的安全培训和教育，增强他们的安全意识和防火知识。

（二）加大监管力度。相关部门应加大对废品回收站的监管力度，定期对其进行安全检查，及时发现和整治安全隐患。同时，应加强对废旧金属回收管理的流出管理，确保废旧金属的来源和去向可追溯，推动废品回收行业的健康、有序发展。

（三）对于存在严重安全隐患和违法违规行为的废品回收站，相关部门应定期开展废品回收站的专项整治行动，对存在严重安全隐患和违法违规行为的废品回收站进行取缔。

[22] 需要说明的是，本报告基于行政法律法规提出责任追究的相关建议，并不是民事侵权责任的唯一证据。在本起事故中，兆星厂、郭庭威、弘兴回收站等均有违反再生资源回收等法律规定的行为，任何一方尽职履行其安全管理责任都极有可能避免事故发生。本报告从回收作业组织管理的主体责任出发，认定伟娟再生资源回收站对事故发生负有责任，但不可否认其他主体未尽安全管理义务的侵权过错与原因力，具体应以民事法律途径认定为准。