平罗宁夏中正达建设工程有限公司“9·8”一般场内车辆致害事故案调查报告

2022年9月8日17时许，位于平罗县通伏乡2022年平罗县农村公路改建项目2标段施工现场，发生一起场内车辆致害致一人死亡事故，直接经济损失为110万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》第八十六条第一款[1]、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第十九条第二款[2]、第二十二条第二款[3]、第二十四条[4]之规定，经报县人民政府研究批准，成立了2022年平罗县农村公路改建项目“9·8”一人亡人事故案调查组（以下简称为事故调查组），指定县应急管理局局长担任调查组组长，县应急管理局、公安局、人社局、总工会、通伏乡人民政府相关负责人组成事故调查组，邀请县纪委监委和检察院派员参加，依法依规对事故进行调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、询问谈话、事实材料分析等调查取证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和

---

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第八十六条第一款：事故调查处理应当按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，及时、准确地查清事故原因，查明事故性质和责任，评估应急处置工作，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任单位和人员提出处理建议。事故调查报告应当依法及时向社会公布。事故调查和处理的具体办法由国务院制定。

[2] 《生产安全事故报告和调查处理条例》第十九条第二款：重大事故、较大事故、一般事故分别由事故发生地省级人民政府、设区的市级人民政府、县级人民政府负责调查。省级人民政府、设区的市级人民政府、县级人民政府可以直接组织事故调查组进行调查，也可以授权或者委托有关部门组织事故调查组进行调查。

[3] 《生产安全事故报告和调查处理条例》第二十二条第二款：根据事故的具体情况，事故调查组由有关人民政府、安全生产监督管理部门、负有安全生产监督管理职责的有关部门、监察机关、公安机关以及工会派人组成，并应当邀请人民检察院派人参加。事故调查组可以聘请有关专家参与调查。

[4] 《生产安全事故报告和调查处理条例》第二十四条：事故调查组组长由负责事故调查的人民政府指定。事故调查组组长主持事故调查组的工作。

直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位、责任人员的处理意见和整改措施建议，并形成了平罗宁夏中正达建设工程有限公司“9·8”一般场内车辆致害事故案调查报告。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第493号）第三条第一款第（四）项[5]，经调查认定，**该起场内车辆致害事故是一起场内车辆在倒车过程中发生人员碰撞致1人死亡的一般生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.事故发生单位基本情况

宁夏中正达建设工程有限公司（以下简称“中正达公司”）于2015年07月17日成立，公司位于宁夏回族自治区银川市金凤区满城北街平伏桥三期62号楼6层，法定代表人王焕明，统一社会信用代码为91641100344181271E，注册资本800万元，所属行业为建筑业，经营范围包含：建筑工程；市政公用工程；水利水电工程；公路工程；电力工程等。持有建筑业企业资质证书，具备建筑工程施工总承包贰级、公路工程施工总承包贰级等资质。持有宁夏回族自治区住房和城乡建设厅颁发的建筑施工领域安全生产许可证，许可范围：建筑施工，有效期2022年4月12日至2025年4月11日，事发当日，该企业建筑资质在有效期

[5]《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第493号）》第三条第一款第（四）项：根据生产安全事故（以下简称事故）造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级：（四）一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。

内。

2.项目签订情况

平罗县交通运输局（以下简称“交通局”）于2022年5月23日和中正达公司签订公路工程合同协议书（平交合同〔2022〕007号），项目名称为2022年平罗县农村公路改建项目2标段，明确了双方责任，由中正达公司负责项目总体施工。

（二）案件来源

2026年7月平罗县应急管理局收到平罗县人民政府转办举报案件，县人民政府责成县应急管理局核查办理举报案件，要求查清事故经过、发生原因，确认事故属实性，认定事故性质。根据安全生产有关法律法规规定，县应急管理局报请县人民政府成立2022年平罗县农村公路改建项目“9·8”一人亡人事故案调查组。

（三）事故发生单位安全管理情况

中正达公司安全管理情况。公司设立了安全领导小组，明确安全领导小组组织机构人员的安全职责，委派张某梅为2022年平罗县农村公路改建项目2标段项目经理，是施工项目安全生产第一责任人，对项目安全生产工作全面负责，设置了专职安全管理人员对施工现场进行安全管理，已对施工人员购买了安全生产责任保险，与施工人员签订了劳动合同。


（四）事故发生经过

2022年9月8日17时许，中正达公司洒水车司机徐某国在

平罗县通伏乡罗家庄村部2022年平罗县农村公路改建项目2标段施工场地上驾驶宁AG5507洒水车准备对水稳层洒水，由于事发路段狭窄，徐某国准备倒车进入后再正向开出洒水，在倒车过程中将杨某兰撞倒后压在洒水车右后侧轮胎下，造成杨某兰当场死亡。

（五）事故现场情况

事故发生地位于宁夏回族自治区石嘴山市平罗县通伏乡罗家庄村部2022年平罗县农村公路改建项目2标段施工场地，属于项目施工道路内。事发地道路宽约4.5米，洒水车长约7米、宽约2米、高约3米。



图一.事故现场示意图

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

该起事故造成1人死亡，死者：杨某兰，女，56岁，回族，身份证号：640222197010190910，家庭住址：宁夏平罗县通伏乡新丰村1队，系中正达公司施工人员。

2.直接经济损失情况

根据《生产安全事故直接经济损失统计要求》（GB 6721—2025）核定该起事故直接经济损失共计110万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2022年9月8日17时许，司机徐某国撞倒杨某兰后，附近施工人员看到后立即赶到现场，拨打了120急救电话，现场负责人杨凯在听到呼喊声后赶到现场，通知了中正达公司法人、项目经理张某梅，并向交通局进行汇报。接到报告后，交通局相关人员立即赶往现场进行处置。

（二）事故现场应急处置情况

2022年9月8日17时许，司机徐某国撞倒杨某兰后，现场施工人员拨打了120急救电话，现场负责人杨凯在听到呼喊声后赶到现场，对现场进行了封锁。120急救医生到达后经现场确认，杨某兰已无生命体征，宣告死亡。

（三）医疗救治和善后情况

平罗县人民医院急救医生现场确认，杨某兰已无生命体征，宣告死亡。在平罗县通伏乡人民调解委员会的调解下，2022年9月9日中正达公司与死者家属达成一次性赔偿协议，由中正达公

司赔付人民币 110 万元整，死者善后事宜得到妥善处理，社会舆情平稳。

（四）事故应急处置评估

事故发生后中正达公司应急响应迅速，现场应急处置及救援措施得当，整体处置较为平稳，未发生次生灾害。

三、事故原因分析

事故的直接原因是：徐某国在倒车过程中因疏忽大意，将杨某兰压在洒水车右后侧轮胎下，造成杨某兰当场死亡。

（一）直接原因分析

1.驾驶员徐某国安全操作意识缺失，所驾驶车辆正后方难以直接观察，仅能通过左右方后视镜观察较远的地方，在没有人员指挥、未确认正后方安全，盲目倒车作业。

2.死者杨某兰在作业现场安全意识不足，自我安全防护意识薄弱，未时刻关注周边车辆动态，未及时避让作业车辆。

（二）间接原因分析

1.日常隐患排查不到位。中正达公司对施工现场车辆作业安全管理、人机作业管控、隐患排查治理等管控不到位，未严格进行安全隐患排查，未辨识出道路狭窄，车辆在倒车过程中存在人员碰撞风险，未能安排专人指挥倒车。

2.场内车辆管理不严格。未建立场内车辆安全管理制度和操作规程，在道路狭窄、车辆后方视野不足的情况下，未安排专人指挥倒车，未提示来往工人注意车辆，未确认车辆安全前提下通

行。

四、有关责任单位存在的主要问题

经事故调查组调查、查阅相关资料和询问相关人员，对有关责任单位存在的主要问题和事故教训汇总如下:

（一）事故单位

中正达公司，作为事故发生单位，安全生产主体责任落实不到位，对事故发生负有直接责任。

1.日常隐患排查不到位。中正达公司对施工现场车辆作业安全管理、人机作业管控、隐患排查治理等管控不到位，未严格进行安全隐患排查，未辨识出道路狭窄，车辆在倒车过程中存在人员碰撞风险，未能安排专人指挥倒车。

2.施工场内车辆管理不严格。未建立场内车辆安全管理制度和操作规程，在道路狭窄、车辆后方视野不足的情况下，未安排专人指挥倒车，未提示来往工人注意车辆，未确认车辆安全前提下通行。

五、事故责任认定及处理建议

根据事故原因分析和责任认定，依据有关法律法规规定，对事故有关责任单位和责任人员提出如下处理建议:

（一）因在事故中死亡免于或不予追究责任人员

杨某兰，女，群众，中正达公司施工人员，安全意识不足，对作业现场环境和作业环节存在的危险因素辨识不到位，因在本

次事故中死亡，建议不予追究责任。

（二）对事故有关责任人员处理建议

1.张某梅，中正达公司项目经理，是施工项目安全生产第一责任人，对本项目安全生产工作全面负责，未履行法律法规赋予的安全生产职责，未指定专人对现场倒车进行指挥，对此次事故负有主要领导责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项[6]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[7]之规定，建议由县应急管理局依法作出行政处罚。

2.徐某国，中正达公司员工，安全操作意识缺失，未注意观察后方情况倒车，直接导致事故发生，对本次事故负有直接责任。其犯过失致人死亡罪，司法机关已依法对其追究刑事责任，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年六个月。

（三）有关单位处理建议

1.中正达公司，未依法履行安全生产主体责任，日常隐患排查不到位，对场内车辆管理不严格，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[8]，对事故发生负有主要责

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：（五）组织监理并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条[9]第一项，建议由县应急管理局依法对中正达公司作出行政处罚。

六、事故主要教训

本次事故教训深刻，充分暴露了中正达公司在道路工程施工安全管理、人员管控、现场作业、风险防范等方面存在短板，总结主要教训如下:

（一）企业主体责任落实不到位

中正达公司未依法履行安全生产主体责任，日常隐患排查不到位，对场内车辆管理不严格，未及时发现人车同路时可能存在的安全隐患，安全管控要求流于形式，最终导致事故发生。

（二）安全教育交底针对性、实操性严重不足

企业日常安全培训、班前交底流于形式，未结合道路施工现场车辆流动大、交叉作业多、视线遮挡多的行业特点，针对洒水车司机、现场施工人员等重点岗位开展专项风险教育，从业人员安全素养无法匹配道路施工安全作业要求。

（三）安全管理制度与现场实际严重脱节。

企业虽建立安全管理制度，但未结合道路工程专项规范细化落地，制度停留在纸面，未针对场内作业车辆、人机交叉作业制定专项管控方案，风险辨识不全面、管控措施不精准，无法起到源头防范事故的作用。

---

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

七、事故防范和整改措施

该起事故充分暴露出企业在安全生产工作中存在的诸多短板，要深刻汲取“9·8”一般场内车辆致害事故教训，彻底整治施工现场安全隐患，杜绝同类人机伤害事故再次发生，制定以下整改防范措施进行整改:

（一）开展全员安全警示教育。交通局要督促项目施工单位内部开展车辆运行专项安全培训，重点强化车辆操作人员、现场作业人员的安全操作规范、风险辨识、应急避险知识培训。

（二）压实行业监管主体责任。交通局要严格落实安全生产“三管三必须”原则和相关法律法规要求，梳理项目施工合同安全条款，严格核查施工单位、监理单位安全履职履约情况，对安全管理制度不落实、现场管控混乱、多次出现违规作业的参建主体，依法依规严肃处理。

附件：平罗宁夏中正达建设工程有限公司“9·8”一般场内车辆致害事故案调查报告直接经济损失统计表

2022年平罗县农村公路改建项目

“9·8”一人亡人事故案调查组

2026年9月

附件

平罗宁夏中正达建设工程有限公司“9·8”一般场内车辆致害事故案调查报告直接经济损失统计表

序号	项目名称	子项目名称	支付金额	证明材料	备注
1	人身伤亡后所支出的费用	医疗费	------	-------	-----
2		护理费	------	-------	-----
3		营养费	------	-------	-----
4		歇工工资或误工费	------	-------	-----
5		补助及救济费用	------	-------	-----
6		丧葬及抚恤费用	1100000.00 元	《人民调解协议书》	复印件
7		残疾赔偿金或死亡赔偿金			
8		固定资产损失价值	------	-------	-----

9		存货损失价值	------	-------	-----
10		在建工程及工程物资损失价值	------	-------	-----
11		生物资产损失价值	------	-------	----
12	事故应急救援费用	救援人工费	------	-------	
13		救援物资费	------	-------	----
14		救援设备费或设备使用费	------	-------	----
15		救援保障费	------	-------	----
16	善后处理费用	恢复事故现场及影响区域、整理和清除残留物所支付的所有费用	----	----	----
17	事务性费用	事故伤亡人员亲属在参与善后处理过程中产生的交通费、伙食费、住宿费	------	-------	----
18	合计		1100000.00 元		