惠州大亚湾开发区管委会应急管理局政府信息公开

索引号：	11441300MB2E241728/2025-00168	分类：	
发布机构：	惠州大亚湾开发区管委会应急管理局	成文日期：	2025-07-10
名称：	大亚湾西区菩提园小区“7·13”一般淹溺事故调查报告		
文号：		发布日期：	2025-11-21
主题词：			

大亚湾西区菩提园小区“7•13”一般淹溺事故调查报告

发布日期：2025-11-21 浏览次数：301

2023年7月13日19时17分许，大亚湾西区菩提园小区发生一起泳池淹溺事故，致1人死亡，事故造直接经济损失100万元。

2025年2月26日，市安委办根据市纪委监委来文，该事故涉嫌存在瞒报行为，对该起事故进行挂督办，要求还原事故真相，准确定性事故性质，查明涉嫌瞒报行为过程，同步依法严肃追究相关单和人员责任。

2025年3月1日，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规定，区管委会成立了由区综合办公室、区教育文化卫生健康局、区公安分局、区应急管理局、区工会、西区街道办事处等单位为成员的大亚湾西区菩提园小区“7·13”一般淹溺事故调查组（以下简称“事故调查组”）。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查调查取证、检测鉴定和专家论证，查明了事故发生的经过、直接原因和间接原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题和教训，提出了改进工作和防范事故的措施建议。

经调查认定，大亚湾西区菩提园小区“7·13”一般淹溺事故是一起因游泳池救生员未及时发现、救导致不熟悉水性的儿童溺亡的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关单位、人员概况

1.游泳池权利人

惠州大亚湾天拓物业管理有限公司（以下简称：天拓公司），统一社会信用代码：4130068447822R，法定代表人：刘*英，类型：有限责任公司(法人独资，私营)成立日期：5年7月6日，企业住所：惠州大亚湾西区龙海二路2号菩提园1、2、3栋1号商场，经营范围：物业理；家政服务；房屋租赁服务；园林维护；游泳池经营。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后可开展经营活动)事发泳池名为菩提园游泳池，经营地点位于惠州大亚湾西区龙海二路2号菩提园。

2.游泳池经营者

惠州市佳泉泳池管理有限公司（以下简称：佳泉公司），统一社会信用代码：4130339806826 6Q，法定代表人：孙*峰，类型：有限责任公司(自然人独资)成立日期：2014年6月5日，企业住所：惠州市惠阳区淡水街道办事处府东南街9号之3六楼601办公室，经营范围：游泳承包与管理；游泳池水质处理；救生员培训和输出；游泳培训等相关业务。销售；预包装兼散装食品乳制品。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

3.经营协议情况

2020年6月3日，天拓公司与佳泉公司签订《菩提园泳池经营协议书》，由佳泉公司承包菩提园泳池经营期限为2020年6月3日至2025年9月30日。

4.泳池经营许可情况

2020年8月4日，菩提园游泳池取得惠州大亚湾经济技术开发区宣教局（现机构调整为区教育文化主健康局）颁发的《高危险性体育项目经营许可证》（许可证编号：441325202****），经营场所负人：孙*峰，许可项目：游泳，许可证有效期限：2020年8月4日至2025年8月3日。

5.泳池人员配备基本情况

菩提园游泳池现场配备管理人员1名，救生员6名，具体如下：

（1）郭*，救生员证编号：186400******；

（2）孙*峰，救生员证编号：17640030******；

（3）孙*洋，救生员证编号：18640030******；

（4）李*有，60岁，身份证号：4129271******；无救生员证书；

（5）陈*兴，救生员证编号：236400******；

（6）黄*富，救生员证编号：23640******。

（7）李*，游泳池管理人员，店长，身份证号：41132919******。

6.死者基本情况

王*瑞，女，14岁，湖南省湘阴县人，身份证号码4306242*****。7月7日从湖南老家乘坐高铁到大亚湾西区探亲。非大亚湾区本地学生。

（二）事故发生经营单位安全管理情况

经调查组查阅相关台账、视频、照片等资料，询问有关人员，调查组认定佳泉公司依照《中华人民共和国安全生产法》及有关法律法规要求，办理了高危险性体育项目经营许可证，水质检测合格，菩提园游泳池溺水突发事件方案，菩提园游泳池救生员培训方案等规章制度，按要求开展安全培训会、救生员培训及实操、游泳池安全检查、重大事故隐患专项排查整治自查等工作，在醒目处设置“水深标识”、“游泳人员须知”、“严禁跳水”等必要的安全警示。

该游泳馆水面面积约988平方米，按《体育场所开放条件与技术要求第1部分：游泳场所》（GB 37079.1–2013）7.2[1]规定，在经营期间应至少配备6名游泳救生员。事发时该游泳池配备了6名救生员，但其中一名救生员李*有无救生员资质证书，事发时间为19点左右，属营业时间，高危项目现场经营场所管理人员李*在现场进行管理。

通过视频监控和询问企业工作人员得知，事发时救生员李*有并未严格按安全生产岗位保持思想高度集中，全面观察，注意事故苗头，未能及时发现未成年王*瑞出现溺水情况。

（三）事故发生经过

2023年7月13日19时许，张*通过抖音购买菩提园泳池门票带其儿子与亲属王*瑞至该菩提园游泳游泳。期间，王*瑞在成人游泳池独自游泳，张*带其儿子在儿童池游玩，导致王*瑞处于无人监护状

按公安机关调取现场视频显示如下：

19时10分许，王*瑞疑似发生溺水，溺水时无明显挣扎动作。

19时12分许，王*瑞在成人泳池边没有任何反应。此时周围有游客在旁游泳，救生员并未观测到该异常情况，未采取有效措施。

19时14分许，救生员李*有发现异常情况，走向游泳池前台告知店长李*有人溺水，随即跳入水中把王*瑞。

19时15分许，救生员李*有将王*瑞救起，并采取心肺复苏、人工呼吸等抢救措施与李*、陈*兴等轮流进行抢救。

19时49分许，医护人员到达现场，由医护人员进行抢救。

（四）事故现场勘查情况

1.事故地点

该事故发生地点为大亚湾开发区西区街道龙海二路2号菩提园小区北侧的室外泳池。（见附图1）




图1 事故地点卫星地图

2.事发区域及周边情况

事发区域泳池当前处于停用状态。泳池整体类似“L ”型，主要尺寸参数有：长度方向的较长边0米、较小边17.4米，宽度方向的较窄边16.0米、较宽边24.3米，池深1.3米。

当事人被发现时，其位于靠近南侧入口附近的水面，离南岸约8米、离西岸约12米；事故发生时，池水深约1.1米，泳池周边的夜间照明灯光共9处。（见附图2）



图2 涉事故泳池图

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

该起事故造成1人死亡，直接经济损失为100万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，李*在对溺水者王*瑞急救的同时呼叫池边群众杨*琴拨打120急救电话及110报警电约19时49分，医护人员抵达泳池，王*瑞转由医护人员继续抢救。20时34分许，王*瑞经120现场救无效死亡。

（二）事故现场应急处置情况

19时14分，救生员李*有发现异常情况，走向游泳池前台告知店长李*有人溺水，随即跳入水中救王*瑞。

19时15分，救生员李*有将王*瑞救起，并采取心肺复苏、人工呼吸等抢救措施与李*、陈*兴等人员进行抢救。

19时49分，医护人员到达现场，由医护人员进行抢救。

（三）相关部门应急处置及信息报送情况

1.区公安分局

（1）应急处置方面

19时32分许，区公安分局接惠州市公安局110下发警情：报警人称在大亚湾西区菩提园游泳馆有孩落水，需要救护车，接报后区公安分局总值值班人员第一指令西区巡线、西区派出所到场处置，时向分局领导、值班领导报告；

19时49分许，西区派出所民警到达现场处置。

22时00分许，刑侦大队三中队法医到达现场勘察；

23时20分许，现场警力处置完毕。

（2）信息处置方面

21时31分许，区公安分局总值致电区总值班室报告：西区菩提园小区游泳池有一名14岁女孩(湖南非本辖区学生，暑假来菩提园走亲戚)游泳时不慎溺水，经120现场抢救无效后死亡，现场辖区派所介入处置。接报后，区总值班组立即通知区教育文化卫生健康局、区城乡建设和综合执法局、西街道办、网信办等部门进行处置，并报告相关区领导；

22时57分许，区公安分局向区总值班室粤政易报告《关于西区菩提园小区游泳池一名14岁女孩溺水情况报告一份，该份报告提及游泳馆游泳（对外开放）内容。

综上：事故发生后，区公安分局各警种协同配合，应急响应及时，应急处置措施得当，突发事件息报送工作及时、有效。

2.区教育文化卫生健康局

（1）应急处置方面

19时45分许，区教育文化卫生健康局民办教育组负责人现场发现情况后告知区教育文化卫生健康局教育综合组负责人，综合组负责人电话通知区教育文化卫生健康局分管领导，分管领导接报后马上局长汇报，并通知广电体育组负责人立即赶赴现场了解情况；

21时00分许，区教育文化卫生健康局到现场进行处置。

（2）信息处置方面

21时45分许，区教育文化卫生健康局通过微信电话向惠州市文化广电旅游体育局市场审批科报告水相关情况，未接通；

21时47分许，区教育文化卫生健康局与区总值班室反馈信息；

21时58分许，区教育文化卫生健康局通过微信电话向惠州市文化广电旅游体育局市场审批科报告水相关情况，未接通；

22时20分许，区教育文化卫生健康局通过电话向惠州市文化广电旅游体育局市场审批科报告溺水亡情况，电话报告内容无相关文字记录，市局未有相关指示；

22时58分许，区教育文化卫生健康局通过电话向惠州市文化广电旅游体育局市场审批科续报溺水亡情况电话报告内容无相关文字记录，市局未有相关指示。

综上：事故发生后，区教育文化卫生健康局应急响应及时，应急处置措施得当；但是，未按照突发事件信息报送工作有关要求[2]向区总值班室反馈和报告突发事件信息；涉生产安全事故未按照规定少报区属应急管理部门，未准确报送突发事件全部信息（构成漏报）。

3.区总值班室

（1）应急处置方面

21时31分许，区总值班室接到区公安分局报告：西区菩提园小区游泳池有一名14岁女孩(湖南人，本辖区学生，暑假来菩提园走亲戚)游泳时不慎溺水，经120现场抢救无效后死亡，现场辖区派出所介入处置。接报后，区总值班组立即通知区教育文化卫生健康局、区城乡建设和综合执法局、西区街办、网信办等部门进行处置，并报告相关区领导；

21时36分许，区总值班室致电现场民警了解情况；

21时39分许，区总值班室值班员报告区总值班组副组长袁立峰；

21时44分许，区总值班室通知西区街道办，接报后西区街道办组织西区街道办应急管理办公室、惠社区、海惠驻村办、应急救援队伍及当天值班人员到场处置；

21时45分许，区总值班室通知区城乡建设和综合执法局；

21时47分许，区总值班室通知区教育文化卫生健康局；

21时50分许，区总值班室通知区网信办；

21时55分许，区总值班室通知区总值班组组长；

22时05分许，区总值班室通知区综合办领导；

22时07分许，区总值班室通知区综合办领导。

（2）信息处置方面

22时13分许，区总值班室报告区领导事件情况；

22时57分许，区总值班室粤政易收到区公安分局《关于西区菩提园小区游泳池一名14岁女孩溺水情况报告一份；该份报告提及游泳馆游泳（对外开放）内容；

23时15分许[4]，区总值班室粤政易向惠州市政府办公室市委市政府总值班室报送《突发信息专报23年第8期》大亚湾西区菩提园游泳池1名外地学生溺亡的情况报告；该份突发信息专报未提及游泳游泳（对外开放）内容。

综上：事故发生后，区总值班室应急响应及时；但是，存在以下几个问题：一是调度单位缺失，生产安全事故未调度区应急管理部门，应急处置措施失当；二是未按照突发事件信息报送工作有关求及时向区城乡建设和综合执法局、西区街道办事处、区教育文化卫生健康局等单位认真核实突发生相关信息；三是未按照突发事件信息报送工作有关要求如实、及时向惠州市委、市政府报告突发生信息（构成谎报）。

4.区城乡建设和综合执法局

（1）应急处置方面

19时58分许，惠州大亚湾天拓物业管理有限公司向区城乡建设和综合执法局报告溺亡事件，随即城乡建设和综合执法局派遣工作人员前往现场。

（2）信息处置方面

21时45分许，区城乡建设和综合执法局接到区总值班室事件通报；

2023年7月14日，区城乡建设和综合执法局形成《关于菩提园小区游泳池发生溺亡事故初查报告》反馈区总值班室。

综上：事故发生后，大亚湾区城乡建设和综合执法局应急响应及时，但未按照规定及时向大亚湾总值班室反馈和报告突发事件相关情况，未及时报送突发事件信息（构成迟报）。

5.西区街道办事处

（1）应急处置方面

21时44分许，西区街道办接区总值班室通知后，组织西区街道办应急管理办公室、海惠社区、海主村办、应急救援队伍及当天值班人员到场处置；

22时01分许，西区街道应急管理办主任、海惠社区书记、海惠驻村负责人、综合应急救援队队长陆续抵达，配合区教育文化卫生健康局开展现场处置、人员疏散工作，协调物业配合公安调取监控录象、事故现场封控等工作。

（2）信息处置方面

22时01分许，分管领导将现场了解掌握情况电话报告业务主管部门区教育文化卫生健康局分管领

综上：事故发生后，西区街道办事处应急响应及时，应急处置措施得当；但是，未按照突发事件息报送工作有关要求向区总值班室反馈和报告突发事件信息；涉生产安全事故未按照规定抄报区属急管理部门，未准确报送突发事件全部信息（构成漏报）。

（四）善后处理情况

佳泉公司与死者王*瑞家属已达成和解，签订了人民调解协议书，善后处理完毕。

事故原因分析

（一）事故直接原因

涉事儿童在无人监护的情况下进入成人游泳池，发生淹溺，菩提园游泳池现场救生员，未履行好乍职责，未及时发现有效救治溺水儿童是事故的直接原因。

（二）直接原因分析

1.游泳池作为高危险性体育项目活动之一，现场救生员、安全责任落实不到位。通过视频监控得19时10分，王*瑞在未佩戴相关安全防护设备且自身水性不好的情况下，独自进入游泳池发生淹直到19时14分，救生员李国*有发现异常情况，走向游泳池前台告知店长李*有人溺水，随即跳入中救起王*瑞。

2.涉事儿童的其他监护人张*，将王*瑞独自留在游泳池游泳，疏于监护，造成不具备独立民事能彐不熟悉水性的儿童独自进入成人游泳池，发生淹溺。

（三）事故间接原因

1.佳泉公司未有效履行安全生产责任制，未落实企业安全生产主体责任，救生员不符合规范要安排未取得救生员资质的人员担任救生员，对救生员安全培训教育不足，未能及时发现有效救治人员。

2.涉事儿童临时监护人避免未成年人发生溺水的安全保护意识薄弱。

（四）其他可能因素排除

鉴于事发点附近监控视频、询问笔录的相关佐证资料，结合公安机关调查认定，死者王*瑞符合溺死亡，可以排除机械性暴力损伤致死。

监管部门履职情况

依据《惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会教育文化卫生健康局职能配置和人员编制方案》（惠工委〔2023〕30号），明确区教育文化卫生健康局负责对重大文化、广播电视、旅游、体育活动及事文化广播电视、旅游、体育经营项目的监管。

2020年7月8日，佳泉公司向区教育文化卫生健康局（原惠州大亚湾经济技术开发区宣教局）提交《经营高危险性体育项目申请书》。2020年8月4日，区教育文化卫生健康局向其颁发《高危险性体育项目经营许可证》（许可证编号：44132520****），经营场所负责人：孙*峰，许可项目：游泳，许可证有效期限：2020年8月4日至2025年8月3日。

区教育文化卫生健康局广电体育组（机构改革前科室用名体育科）结合行业生产工作要求，制定《2023年高危险性体育项目安全生产检查工作方案》，2023年5月1日，安排工作人员到菩提园泳池展随机检查，检查期间该泳池配足持证救生员，急救药品齐全且救生设施完善，工作人员建议场所责人继续做好节假日期间安全生产工作，确保场所安全有序开放。2023年6月21日，安排工作人员查菩提园该泳池，检查期间该泳池持证救生员人数符合要求，并持证上岗，急救药品齐全且均无过检查人员已要求该场所负责人继续按照安全生产要求开展泳池经营工作。

综上所述：调查组认为，区教育文化卫生健康局在检查频次和检查内容上已按《2023年高危险性育项目安全生产检查工作方案》的要求完成了检查工作。但是检查工作不细致，未能发现菩提园游池救生员存在未取得救生员资质的问题。

有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

佳泉公司未落实企业安全生产主体责任，救生员配备不符合规范要求，安排未取得救生员资质的员担任救生员，对救生员安全培训教育不足，隐患排查不到位，未能及时发现有效救治溺水人员。

（二）有关部门

1.区教育文化卫生健康局负责游泳池安全的监督管理，一是日常检查未能发现佳泉公司救生员未导救生员资质的问题；二是未按照突发事件信息报送工作有关要求向区总值班室反馈和报告突发事言息；三是涉生产安全事故未按照规定抄报区属应急管理部门，未准确报送突发事件全部信息（构属报）。

2.区总值班室一是调度单位缺失，涉生产安全事故未调度区应急管理部门，应急处置措施失当；是未按照突发事件信息报送工作有关要求及时向区城乡建设和综合执法局、西区街道办事处、区教文化卫生健康局等单位认真核实突发事件相关信息；三是未按照突发事件信息报送工作有关要求如及时向惠州市委、市政府报告突发事件信息（构成谎报）。

3.区城乡建设和综合执法局未按照规定及时向大亚湾区总值班室反馈和报告突发事件相关情况，及时报送突发事件信息（构成迟报）。

4.西区街道办事处一是未按照突发事件信息报送工作有关要求向区总值班室反馈和报告突发事件息；二是涉生产安全事故未按照规定抄报区属应急管理部门，未准确报送突发事件全部信息（构成报）。

（三）涉事儿童王*瑞的亲属张婧

张*，涉事儿童王*瑞的亲属，是其带领王*瑞到游泳池游泳，是王*瑞的其他监护人，违反《中华民共和国未成年人保护法》第十六条[5]、第十八条[6]的有关规定，未有效履行监护责任。

对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）免于追究责任人员

张*，女，未履行其他监护人责任，避免未成年人发生溺水的户外安全保护意识薄弱，明知其亲属王瑞不懂水性，在携带其到游泳池时，仍疏于监护，致使其独自在游泳池玩耍，违反《中华人民共和国未成年人保护法》第十八条的有关规定，对事故的发生负有责任，但由于在事故中失去亲人，教训惨痛，建议免于追究责任。

（二）建议给予行政处罚的个人

孙*峰，佳泉公司法定代表人、主要负责人，未有效履行安全生产主要负责人职责；督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时发现和消除本单位未按规范要求配备有资质的救生员、救生员严重落实岗位职责等隐患问题，对事故发生负有责任，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项规定[7]依法进行行政处罚。

（三）建议由企业内部处理人员

1.李*，菩提园游泳池店长，安排未取得救生员资质的人员作为泳池救生员，未有效督促游泳池救生员履行好监管职责及时发现溺水人员，未落实好岗位安全责任，建议由佳泉公司对其内部处理。

2.李*有，游泳池救生员，未持有救生员资质，未严格按照公司职责开展救生员工作，及时发现溺水人员，建议由佳泉公司对其内部处理。

（四）建议给予行政处罚的单位

佳泉公司未有效履行安全生产责任制，未落实企业安全生产主体责任，安排未取得救生员资质的人员担任救生员，对救生员安全培训教育不足，隐患排查不到位，未能及时发现有效救治溺水人员，对事故发生负有责任，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条[8]对其依法进行行政处罚。

（五）建议公安机关作进一步侦查

孙*峰，佳泉公司法定代表人、主要负责人，未有效履行安全生产主要负责人职责；督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时发现和消除本单位未按规范要求配备有资质的救生员、救生员未严格落实岗位职责等隐患问题，对事故发生负有责任，建议由区公安分局作进一步侦查。

（六）建议给予党纪政务处分人员

对于事故调查过程中发现的政府部门公职人员履职不当的问题及相关材料，移交大亚湾区纪检监工委处理。

（七）其他处理建议

责成区总值班室、区教育文化卫生健康局、区城乡建设和综合执法局、西区街道办事处向区管委作出深刻检讨。

七、事故主要教训

高危险性体育项目经营企业要深入贯彻落实安全发展理念，按照《中华人民共和国安全生产法》要求，建立并完善全员安全生产责任制，加强经营活动现场管理，配齐配足有资质的救生员，确保全生产规章制度、人员安全教育培训情况得到有效履行。属地街道、行业监管部门要认真履行好属责任和行业监管责任，加强游泳池现场安全检查，现场核查游泳池场所是否按规范配足救生员，救员是否在岗在位，是否人证合一，及时排查整治救生员方面的安全隐患，督促企业切实加强经营活现场和工作人员管理，履行好安全生产主体责任。

八、 事故整改和防范措施

为有效防范和坚决遏制类似事故的发生，提出如下整改措施和建议：

（一）牢固树立安全发展理念，坚决防范化解高危险性体育项目安全风险

各街道、区教育文化卫生健康局要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述和重要指比示精神，树牢“人民至上、生命至上”理念，严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追”的总体要求，坚决扛起防范化解安全风险的政治责任，确保把人民生命安全放在第一位落到实处。教育文化卫生健康局要深入分析高危险性体育活动方面存在的薄弱环节和高风险点，提出强化防风除隐患、遏事故的系统性措施，切实抓好问题整改和工作落实，确保高危性体育项目安全生产形急定。

（二）坚决压实企业安全生产主体责任，全面提升企业本质安全生产水平

区教育文化卫生健康局一是要进一步提高危险性体育项目经营企业对抓好安全生产工作的重要对照《中华人民共和国安全生产法》《广东省高危险性体育项目经营活动管理规定》等法律法规，促企业切实履行好安全生产主体责任。高危险性体育项目经营企业要进一步建立健全本单位安全生责任制，加强安全生产标准化建设，完善安全生产管理制度，严格执行安全生产制度、规范和标要切实加强工作人员的安全培训、教育和管理，确保救生员持证上岗，不断提升管理人员和救援员能力和水平，着力提高全员安全责任意识、安全生产措施执行力。二是深入研究探讨区内游泳池入技术信息手段，通过利用视频监控自动识别功能监控泳池内疑似溺水情况（2分钟内无任何反应）对进行视频监控报警，弥补救生员现场监护识别不足的情况，做到人工、信息技术相结合的防溺水则，避免因溺水未能及时发现再次造成生产安全事故的发生。

（三）加强高危险性体育项目宣传教育，增强全社会安全意识

高危险性体育项目经营企业要深刻吸取此次事故的教训，牢固树立生命至上的安全发展理念，严安全生产红线。严格按照《中华人民共和国安全生产法》《经营高危险性体育项目许可管理办法》等关法律法规，落实好企业规章制度、游泳场所从业人员履职情况、经营设施条件、卫生环境管理要安全保证等相关规定；各街道、区教育文化卫生健康局要加强沟通，定期开展检查。要进一步引害区内高危险性体育项目经营企业积极开展安全生产宣传教育工作，积极引导来玩旅客，提高自身户意识，尤其是携带未成年人的旅客，要加强对未成年人的照看工作，不断提升广大市民防范高危生体育活动带来的不确定风险。

（四）进一步规范突发事件信息报送工作

各街道、各单位值班室要严格按照《中华人民共和国突发事件应对法》（主席令第六十九号）、《广省突发事件应对条例》等法律法规有关要求执行突发事件信息报送工作，建立健全制度规定，制定专工作标准，畅通和拓宽信息获取渠道,提升信息时效和质量，构建运转高效的值班工作体系，充分军值班室上传下达、联系左右、沟通内外的运转枢纽作用，确保突发信息响应系统联络畅通、运转效。

《体育场所开放条件与技术要求第1部分：游泳场所》（GB 19079.1–2013）水域面积在250平方米以下的游泳池，应至少配备泳池救生员3人，水面面积在250平方米以上的游泳池，应按面积每增加0平方米及以内增加1人的比例，配备游泳救生员。

《惠州市人民政府办公室关于进一步明确突发事件信息报告责任的通知》（惠府办函〔2019〕125
三、严守突发事件信息报告时限：发生一般及以上突发事件……，各县区、区人民政府，市政府工作部门都应在突发事件发生后1小时内报告向市人民政府（市委市政府总值班室）。……续报信息详细上报事件起因、性质、过程、影响范围、发展趋势、处置情况、请示事项和工作建议等最新动

《惠州市人民政府办公室关于进一步明确突发事件信息报告责任的通知》（惠府办函〔2019〕125
二、明确突发事件信息报告主体：各县、区人民政府（包括大亚湾开发区、仲恺高新区管委会，司）负责向市人民政府（市委市政府总值班室）报告辖区内突发事件信息；市政府各工作部门按照责，负责向市人民政府（市委市政府总值班室）报告相关突发事件信息，其中，生产安全事故和自灾害等突发事件信息，同时抄报市应急管理局。

《全国政府系统值班工作规范（试行）》国办发【2002】1号，第十七条 加强重要情况和信息线索调度核实,情况突出的要尽快组织编报信息。遇有重特大突发事件或重要紧急情况,要迅速启动直达一线调度核实机制,与现场保持密切沟通联络,随时掌握、及时报告现场情况。对上级人民政府要求调度核实的应在30分钟内电话反馈,明确要求报送信息的应在1小时内书面反馈。

第十六条　未成年人的父母或者其他监护人应当履行下列监护职责：（四）对未成年人进行安全教育，提高未成年人的自我保护意识和能力。

第十八条　未成年人的父母或者其他监护人应当为未成年人提供安全的家庭生活环境，

对排除引发触电、烫伤、跌落等伤害的安全隐患；采取配备儿童安全座椅、教育未成年人遵守交通规则等措施，防止未成年人受到交通事故的伤害；提高户外安全保护意识，避免未成年人发生溺水、物伤害等事故。

《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故，处上一年年收入百分之四十的罚款。

发生一般发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚