鼎湖区“7·14”意外死亡事故调查报告

2019年7月14日21时30分许，鼎湖区永安镇肇庆伟达陶瓷有限公司发生一起意外死亡事故，造成1人死亡。

事故发生后，区委副书记、区长刘运通作出批示：迅速查清事故原因，依法依规处理，相关部门和镇街做好家属的安抚工作。全区进一步开展安全生产大排查和教育工作。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号），经区人民政府同意，区安委会成立了由区委常委、常务副区长杨坤任组长，市公安局鼎湖分局、区应急管理局、区人社局、区总工会、永安镇人民政府组成的事故调查组，同时邀请区检察院和区纪委监委派员参加。根据调查需要，调查组委托广州元景安全评价检测有限公司组织专家及邀请肇庆市医学会的神经外科、心血管内科、法医学等专业的医学专家分别对事故现场和死者病因、死因进行了技术鉴定。

事故调查组通过现场勘查、技术鉴定和调查取证、综合分析等，查清了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关单位的建议，总结了事故教训，提出了事故防范和整改措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故单位概况

肇庆市伟达陶瓷有限公司（以下简称伟达陶瓷公司）：该公司成立于2005年4月20日，位于肇庆市鼎湖区永安镇23区，统一社会信用代码：914412037740*****，法定代表人冼**，类型：有限公司责任公司（自然人投资或控股），经营范围：建筑陶瓷制品、卫浴制品、水暖器材及陶瓷原料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）伟达陶瓷公司现有员工455人，主要生产高端抛轴大理石产品，年产量约2200万平方米，该公司有建立安全生产管理机构，安全生产主要负责人：廖**；安全生产专职管理人员：张**。

事故发生地点：肇庆市伟达陶瓷有限公司成型烧成车间陶瓷干燥机附近。

二、事故发生经过和善后处理情况

（一）事故发生经过

2019年7月14日晚上19时，伟达陶瓷公司女工贾**到陶瓷干燥出口操作岗位上班。21时许，其感到身体不适，随即请求当班班长余**代岗，21时30分左右，余**在代岗期间忽然听到“啊”的一声，循声查看，发现贾**仰面躺在干燥机附近的地面上。

（二）事故救援情况

事故发生后，余**立即停止当班工作，通知工厂负责人并拨打120将其送往永安贝水卫生院，同时打110报警。21时50分许，经出诊医生确诊贾**已无生命体征。

随即，区公安局、区应急管理局、永安镇政府等有关人员陆续到达事故现场并按照各自职责开展应急救援处置工作。

（三）采取的措施

接到事故报告后，市公安局鼎湖分局、区应急管理局、永安镇人民政府等工作人员赶赴现场，了解相关情况，并成立事故调查组，协调各单位、各部门迅速开展事故调查和善后处理等工作。

同时，区应急管理局对事故现场进行了围蔽并下发了《现场处理措施决定书》，责令伟达陶瓷公司5#窑炉干燥出口暂时停止生产。

（四）善后处理情况

经协调，伟达陶瓷公司于7月16日与死者家属达成谅解并签定意外死亡补偿协议书，补偿金额已支付到位。7月18日，死者遗体在肇庆市殡仪馆进行了火化，随后死者家属已返回老家。

（五）应急处置评估

经评估，本次事故救援行动开展有序，处置得当，善后资金落实到位，善后处置工作顺利，社会面稳定。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）伟达陶瓷公司“7·14”意外事故造成1人死亡，伤亡人员情况如下：


死者：贾**，女，苗族，1969年8月12日出生，身份证号：452229196908****，户籍所在地：广西融水苗族自治县白云乡高兰村*****。


（二）直接经济损失100万元。

四、事故发生的原因及性质

（一）事故现场勘查情况

事故现场位于伟达陶瓷公司5#窑干燥出品附近的地面，贾**仰躺在距离干燥机约2米的地面上，地面无血渍。干燥机四周有张贴安全警示标志（注意高温、禁止攀爬、禁止入内），干燥机四周有安装约1.1米高的安全防护栏。事故发生前后，未发现附近设备出现异常运行情况，设备防护设施有效。





（左图是贾**本应所在的工作岗位；右图是贾**事发时躺在的地面位置及环境）

（二）调查情况

1.资料及询问调查情况

经查阅档案资料和对伟达公司法定代表人、总经理冼**，专职安全生产管理人员张**、当班代岗班长余**、同岗位工友张*进行了询问，调查情况如下:

贾**《职业健康检查报告》显示其血常规检查中红细胞数量少、红细胞压积、平均红细胞体积及平均红细胞血红蛋白浓度增高等贫血征象、尿常规隐血阳性（++）、红细胞 7-9 个/HP 等泌尿系统病征象;

工友反映贾**上班当天就表示身体不太舒服、脸冒汗严重、面色也不太好及平时偶尔有眩晕症状。

2.医学、机械专家分析情况

由于事故调查需要，事故调查组组织了神经外科、心血管内科、法医学、电工及机械共 5 名专家就贾**死因一事进行了讨论分析，结合现场勘查、贾**上班岗位机械情况及工作流程、贾**《职业健康检查报告》、伟达陶瓷公司提供有关员工工作作息时间表、肇庆市鼎湖区中医院开具的病历内容、肇庆市鼎湖区中医院的居民死亡医学证明（推断）书意见如下:

1）贾**有贫血及泌尿系统疾病征象，在上岗前就有心脑血管症状体征，加上从事高温与高粉尘工作，可认为贾**上岗前有一定疾病因素。

2）贾**被送肇庆市鼎湖区中医院时已无呼吸心跳脉搏、瞳孔对光消失并散大固定，右侧颈肩、右上肢多处淤血等体征，但无头部、心肺损伤的记载，无致命外伤体征，贾**符合因突发心脑血管疾病而抢救无效死亡。

3）结合现场情况分析，贾梅文当天虽有上岗，但其出现不适后即请求了余**代岗，事发前实际上并没有从事任何工作，经机械专家检测相关机械设备，事发前后，机械设备运行正常。

综合上述，贾**因突发心脑血管疾病是死亡的根本原因。

（三）事故发生的原因

事故调查组经调查询问、现场勘查，结合专家意见，认定此次事故的原因是贾**自我保护意识不足，在出现身体不适的情况下，虽然离开工作岗位，却没有回去宿舍休息，仍停留在工作岗位附近，因突发心脑血管疾病而抢救无效死亡。

（四）事故性质

根据调查情况，调查组认定，伟达陶瓷公司“7·14”事故是一起非生产安全责任事故。

五、事故主要教训

伟达公司在聘用从业人员时虽有对其进行职业健康检查，但没有对检查报告里提出的问题予以高度重视，贾梅文年纪已有51岁，且有贫血、泌尿系统等疾病，至从进入该公司一直安排其从事高温、高粉尘的工作，没有根据其身体症状合理调整工作岗位。

伟达公司在遇到当班人员出现身体不适时，没有进一步加强员工的管理工作，没有适时调整人员顶班，没有进一步明确提高员工的自我保护意识。

六、事故防范及整改措施

（一）迅速开展安全培训，提高员工自我保护意识

永安镇人民政府要深刻吸取事故教训，督促伟达陶瓷公司针对此次事故迅速开展安全培训，向员工通报事故情况，防止发生类似事故，提高员工的自我保护意识。

（二）约谈事故单位主要负责人，根据员工健康情况调整工作岗位

永安镇人民政府要及时约谈伟达公司主要负责人及相关管理人员，要求其落实安全生产责任制，对一些中老年员工，尤其是一线、班长等基层员工，再次查找确认其健康状况，根据每个人的身体情况调整工作岗位，进一步加强一线员工的管控，在其身体出现不适时，必须强调岗位工作纪律，除了让人代岗外，情况严重的必须请假或就医。

（三）举一反三，加强警示教育

永安镇人民政府要向辖区内企业通报此次事故情况，并要求各企业吸取事故教训，举一反三，加强事故的警示教育作用。