斗门白蕉珠海攀梦体育文化有限公司
“8·24”一般淹溺事故调查报告

斗门区人民政府事故调查组

2025年12月3日

目 录

一、事故基本情况.....3
（一）相关单位基本情况.....3
（二）项目合同情况.....4
（三）事故相关人员情况.....5
（四）事故发生经过.....5
（六） 游泳池其他管理制度.....6
（五）事故现场情况.....8
（六）人员伤亡和直接经济损失情况.....11
二、事故应急处置情况.....11
（一）事故信息接报及响应情况.....11
（二）事故现场应急处置情况.....11
（三）善后处理情况.....12
（四）事故应急处置评估.....12
三、事故原因分析.....12
（一）直接原因.....12
（二）间接原因.....13
四、监管单位履职情况.....14
五、事故责任的认定及对事故责任者的处理建议.....14
（一）对有关单位的处理建议.....14
（二）对有关责任人员的处理建议（2 人）.....15
（三）其他处理建议.....16
六、主要教训.....17
七、事故防范和整改措施.....17

斗门白蕉珠海攀梦体育文化有限公司“8·24”一般淹溺事故调查报告

2025年8月24日17时许，位于斗门白蕉某小区的游泳池内发生一起学生溺水事故，后经医院抢救无效死亡，无其他人员受伤。

为查明事故发生的经过、原因，认定事故的性质和责任，总结事故教训，提出防范和整改措施，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）第十九条、第二十条的规定，斗门区人民政府依法成立了斗门白蕉珠海攀梦体育文化有限公司“8·24”淹溺事故调查组（以下简称“事故调查组”）。事故调查组由区委常委、副区长杨富邦任组长，区安委会副主任、区应急管理局局长夏志华任副组长，白蕉镇人民政府、区教育局、区司法局、区人力资源社会保障局、区文化广电旅游体育局、区应急管理局、区总工会、斗门公安分局等单位派员组成，并邀请斗门区纪委监委派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经现场勘查、查阅资料、询问有关人员等方式，通过综合分析查明了事故发生原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了对责任者的处理建议以及事故防范和整改措施。

经事故调查组调查研究，认定斗门白蕉珠海攀梦体育文

化有限公司“8·24”一般淹溺事故是一起因企业安全生产管理缺位、监护人监护职责履行缺失造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）相关单位基本情况

1.珠海攀梦体育文化有限公司[1]（以下简称“攀梦公司”）

统一社会信用代码：91440402MADTQULH3G

住所：珠海市香洲区前山岱山路70号2栋3楼V129（集中办公区）

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：金某

成立日期：2024年08月05日

2. 广州市某物业管理有限公司珠海市分公司[2]（以下简称“某物业”）

统一社会信用代码：91440400666511579L

住所：珠海市前山金利南路55号14、15栋101房

---

[1]经营范围：一般项目：体育赛事策划；体育竞赛组织；组织体育表演活动；体育经纪人服务；健身休闲活动；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；体验式拓展活动及策划；体育健康服务；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；体育保障组织；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；食品销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：高危险性体育运动（游泳）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。该公司于2025年7月16日向区文广旅体局提出高危险性体育项目许可审批申请（游泳场所），经审核，相关申请材料齐全，包括第三方现场检测报告（地面摩擦系数、照度及现场情况符合性检查）。2025年7月17日现场核查，该游泳场所符合GB19079.1-2013《体育场所开放条件与技术要求第一部分：游泳场所》等规定，于2025年7月23日准予行政许可。

[2]经营范围：市场经营管理、摊位出租;物业管理;棋牌服务;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;机电设备安装服务;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;绿化管理、养护、病虫防治服务;运动场馆服务（游泳馆除外）;餐饮管理;场地租赁（不含仓储）;室内装饰设计服务;通用设备修理;家庭服务;停车场经营;企业管理咨询服务;电梯销售;房屋租赁;房地产中介服务;房地产咨询服务;建筑物清洁服务;健身服务;自有房地产经营活动;婚姻服务;家用电子产品修理;日用电器修理;保安服务;预包装食品零售;中餐服务;餐饮配送服务;预包装食品批发;游泳馆;劳务派遣服务;非酒精饮料及茶叶零售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

企业类型：有限责任公司分公司（自然人投资或控股）

负责人：吴某某

成立日期：2007 年 09 月 18 日

（二）项目合同情况

合同名称：珠海攀梦体育文化有限公司合作某五期（双某花）泳池承包合同

甲方：广州市时代邻里广告有限公司（以下简称“时代邻里”）

乙方：珠海攀梦体育文化有限公司

2025 年 4 月 15 日，时代邻里[3]（甲方）与攀梦公司（乙方）签订珠海攀梦体育文化有限公司合作某五期（双某花）泳池承包合同，合同约定甲方将位于珠海某五期（双某花）小区的游泳池（含附属设施）承包给乙方经营，面积为 630 平方米，地址为珠海市斗门区白蕉镇新环路某号某城市花园，泳池承包期为 3 年（2025.5.1-2027.9.30）。双方在合同第四条、第五条中，详细规定了双方的安全生产管理职责。

（三）事故相关人员情况

1.金某，男，22 岁，身份证号码：360222XXXXXXXX2318，江西省景德镇市人，攀梦公司主要负责人，负责攀梦公司全面工作。

2.郑某，男，22 岁，广东廉江市长山镇人 ，攀梦公司救生员，事发当日负责泳池深水区安全巡查及救护工作，无

[3] 按照时代邻里与时代物业之间签订的《时代邻里社区资源经营合作协议》，时代物业将合作社区内商业资源委托时代邻里进行开发、管理及运营，主要场地租赁、广告点位、会所招商、商家运营资质审核等。

游泳救生员合格证。

3. 罗某，女，10 岁，珠海某小学生，身份证号码：360724XXXXXXXX3529。

（四）事故发生经过

2025 年 8 月 24 日下午约 15 时 14 分，罗某由 2 名成年人(其中一名为罗某父亲)送到白蕉镇双某花小区 3 号门岗，15 时 17 分罗某自行走进小区，从游泳池入口处进场，17 时 02 分罗某将身上的游泳圈丢到岸上，17 时 03 分从深水区出入水扶梯进入泳池。17 时 10 分左右，业主张某某在潜水过程中发现罗某在深水区面部朝下，以为其正在憋气训练，一分钟后，罗某仍保持原姿势，张某某立刻告知附近正在游泳的业主陈某某，陈某某游过去发现罗某已经溺水休克，其立即把罗某拖出水里并大声呼救救生员，同时周边的业主拨打 120 急救电话。期间，蒋某某和一名业主轮换对罗某进行心肺复苏和人工呼吸。17 时 14 分白蕉卫生院 120 救护车到达现场，17 时 44 分送达遵医五院急诊抢救，当晚根据家属要求从遵医五院转珠海市妇幼保健院，21 时 41 分，转入珠海市妇幼保健院儿科 ICU 继续治疗。9 月 4 日 11 时 32 分，因救治希望低，家属要求放弃治疗，随后医院宣布死亡，死亡原因为溺水导致多器官衰竭。

（五）游泳池其他管理制度

该泳池在公告栏张贴有《营业执照》《卫生许可证》、《高危体育项目经营许可证》《工作人员健康证》《救生员资格证》，其他地方张贴有《溺水处理预案》《管理人员岗

位职责》《救生员岗位职责》以及注意事项等（图 1-图 3）。



图 1 泳池公告栏



图 2 张贴的管理制度



图 3 泳池注意事项

（六）事故现场情况

事故发生地点位于珠海市斗门区白蕉镇新环路某城市花园游泳池深水区。该游泳池整体呈“工字型”，深水区位于游泳池南侧，东西长 36 米，南北宽 8 米，面积 288 平方米；深水区深度为 1.2 米。疑似溺水点在深水区东南角处。在距离深水池东南角约 5 米以及深水池西边分别设置有 1 张救生观望椅，椅高 1.6 米，椅上分别挂有 1 个救生圈。深水区北侧为游泳馆的浅水游泳池，水面面积 202 平方米，浅水区设置有 1 张救生观望椅（图 4-图 6）。



图 4 救生观望椅




图 5 泳池一角



图 6　泳池区域

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成罗某（性别：女；香洲区某小学生，身份证号：360724XXXXXXXX3529）1人死亡，无其他人员受伤。

截止事故调查结束，医疗费用约11万元，双方赔偿仍在协商中，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）的有关规定，该起事故造成的直接经济损失约为11万元。

二、事故应急处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025年8月24日17时15分斗门区应急管理局指挥中心接珠海120调度指挥中心信息：“一名小女孩被泳池救生员发现溺水，发现时心跳呼吸已停止”。接报后，区应急管理局、白蕉镇政府、区文广旅体局的相关负责人第一时间前往现场进行处置。

（二）事故现场应急处置情况

1.区应急管理局

区应急管理局指挥中心接报后，负责人员立即赶到现场处置，通过现场问询了解事故发生情况，要求对事故现场进行警戒，保护好现场。

2.白蕉镇政府

白蕉镇政府值班室接报后立即安排负责人员赶到事故现场，核实事故情况，同时要求涉事人员接受调查并做好善后工作。

3.区文广旅体局

区文广旅体局8月24日派负责人员赴现场查看情况，协助处理救援事宜，密切跟踪救援进展。负责人当场要求该游泳场所停业整顿，暂停经营。8月24日下午，区文广旅体局通过游泳池微信工作群发布《关于加强游泳馆(池)场所安全管理工作的通知》，要求各经营性游泳场所按要求抓实泳池安全相关工作，儿童进场务必要求家长陪同，全力保障未成年人的安全，坚决避免再次发生类似事故。

（三）善后处理情况

事故发生后，攀梦公司与死者家属取得联系，协商处理善后事宜，但攀梦公司未能与死者家属达成一致，双方将通过民事诉讼解决此次纠纷。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，各相关单位均能在规定的时间内及时上报事故情况，积极参与救援行动，第一时间赶赴现场处置。经综合评定，本次事故应急救援处置有力、有序、有效，应急响应程序合法，符合应急处置程序及要求，措施得当。

三、事故原因分析

（一）直接原因

一是罗某作为未成年人，自身游泳技能不熟练、自救能力不足；二是攀梦公司泳池救生员未能履行安全巡查及救护职责，未及时制止罗某没有佩戴游泳圈进入深水区游泳的行为，在罗某溺水后未及时发现并有效施救，最终导致罗某在深水区溺水，后经抢救无效后死亡。

（二）间接原因

一是攀梦公司未有效落实企业安全主体责任，安全管理形式化、走过场，事故发生时当班救生员2人在岗，其中只有1人持证，救生员数量严重不足[4]；向时代物业报备的救生员与实际在岗人员不符，无证人员郑某安排在深水区，其不具备判断游泳人员是否潜水或者溺水的能力，未对游泳者的安全进行有效的观察和防护，也未在发生淹溺时第一时间被发现和实施救援，导致淹溺事故的发生。

攀梦公司安全管理严重失职，其建立的岗位责任制度、注意事项等规定，12岁以下必须由成人陪同下方能进入游泳池内，但泳池前台入场处管理人员让没有成人陪同的未成年人独自进入泳池，罗某进去游泳区域后，管理人员没有按照“能连续游50米以上者方可进入深水区”的要求，放任其进入深水区玩耍，在罗某丢掉游泳圈进入泳池时，管理人员及救生员依旧未发现该行为。

二是攀梦公司主要负责人金某将泳池的日常管理交由严某，而严某向法人胡某某汇报工作，金某不了解泳池具体管理工作，未履行生产经营单位主要负责人的安全生产职责，督促、检查安全生产工作不足，隐患排查治理缺失，其无法及时发现并消除经营过程安全事故隐患。

三是罗某家长作为孩子监护人，对自己的孩子应履行照顾、管理等监护的职责，罗某本身也不会游泳，家长任其进入小区内泳池深水区后导致淹溺事故的发生。

---

[4]《体育场所开放条件与技术要求第1部分：游泳场所》（GB 19079 .1—2013）7.2 **游泳救生员** 水面面积在250m²及以下的游泳池，应至少配备游泳救生员 3 人；水面面积在 250m² 以上的游泳池，应按面积每增加 250m²及以内增加 1 人的比例，配备游泳救生员，该游泳池应该配备4名救生员。

四、监管单位履职情况

区文广旅体局作为全区游泳场所的行业主管部门，2025年以来，先后印发《区文化广电旅游体育局关于认真做好2025年五一、端午假日市场工作的通知》，制定了《区文化广电旅游体育行业2025“隐患排查治理年”行动方案》等文件；依法对申请经营高危险性体育项目（游泳）的场所进行审批，严格核查其营业执照、卫生许可证、救生员配备、设施设备合格证明等材料，对不符合条件的不予许可；对辖区内所有经营性游泳场所开展了安全培训以及安全生产检查，组织举办2025年全区游泳场所救生员再培训活动。检查重点聚焦无证经营、救生员配备不足、违法经营等关键风险点。今年以来，累计检查139家次游泳场所（其中联合市文化广电旅游体育局综合行政执法三支队开展联合检查5次），共排查发现安全隐患18个，均已督促整改完毕，实现闭环管理，发出整改通知书12份，移交涉嫌违规经营线索12条。

五、事故责任的认定及对事故责任者的处理建议

为认真吸取事故教训，举一反三，进一步加强安全管理，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等相关法律法规的规定，调查组对事故相关责任人员和责任单位提出以下处理建议：

（一）对有关单位的处理建议

攀梦公司落实安全生产主体责任不到位，安全管理不到位，落实生产安全事故隐患排查治理制度不到位，未能采取技术、管理措施及时发现并消除未成年人独自入场，且未佩

戴游泳圈进入深水区游泳的安全事故隐患。攀梦公司的以上行为**违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款**[5]、**第四十一条第二款**[6]**的规定，对事故的发生负有责任，建议由珠海市斗门区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定进行立案调查，追究其相关法律责任。同时，将攀梦公司使用无相关资质救生员、救生员数量不达标的违法行为线索移交市文化广电旅游体育局综合行政执法三支队。**

（二）对有关责任人员的处理建议（2人）

1.金某，男，攀梦公司主要负责人，未严格履行生产经营单位主要负责人的安全生产管理职责，组织开展隐患排查治理不到位，未督促、检查本单位安全生产工作，及时消除游泳池生产安全事故隐患。**违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项**[7]**的规定，对事故的发生负有责任，建议由斗门区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定对其进行立案调查，追究其相关法律责任。**

2.严某，男，攀梦公司时代双生花游泳池安全领导小组总负责人、实际管理人员，检查事发游泳池的安全生产状况

---

[5]《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；…（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；…

不到位，未能及时排查事发游泳池存在的救生员资质和人数不符合条件以及未成年进入深水区域的事故隐患。**违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项[8]的规定，建议由斗门区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》规定对其进行立案调查。**

（三）其他处理建议

1.**时代物业**作为事发场地的出租方，与承包单位、承租单位在承包合同、租赁合同中约定了各自的安全生产管理职责，报备了攀梦公司入驻承包的相关资料，也安排保安对泳池进行秩序巡逻，但在管理小区外来人员进出时，仅由泳票即可进入小区内，门卫也不问询核实未成年人的陪护情况，物业外来人员登记制度不健全，**建议由区住建部门对其进行调查处理，**督促其健全相关出入小区登记流程。

2.罗某某作为罗某的父亲（监护人），履行监护职责不到位，没能对自己未成年的小孩进行安全知识教育，提示小孩防范安全风险，建议由白蕉镇属地社区对其进行批评教育。

3.徐某某，事发游泳池前台，未按照攀梦公司管理制度禁止无成年人陪护的罗某进入游泳池；郑某，事发游泳池深水区救生员，无游泳救生员合格证，没有及时发现罗某未佩戴游泳圈进入深水区游泳的安全事故隐患。上述2人均未履行各自岗位的安全职责，建议攀梦公司根据公司内部管理规

[8]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

定对其进行处理，处理情况由区文广旅体局监督到位，处理结果在事故报告批复后一个月内报区安委办报备。

4.建议区文广旅体局针对本次事故向区人民政府作书面检查，相关材料在事故报告批复后一个月内报区安委办报备。

六、主要教训

该起未成年人泳池溺水事故教训深刻，一是未成年人罗某的监护人未履行监护人职责，父母作为未成年人的法定监护人，负有抚养，教育和保护的义务，应该依法维护未成年人的人身安全与合法权益，防止其遭受侵害，未成年人本身游泳技能不熟练、自救能力不足，其父母作为监护人应该清楚却放任其独自前往泳池游泳，负有不可推卸的责任；二是攀梦公司安全管理疏忽大意，游泳馆前台入场处放任没有监护人陪同的未成年人独自进入泳池，救生员未能有效履行安全巡查和救护职责，未及时制止未成年人未佩戴游泳圈进入深水区游泳，在罗某溺水后，救生员未能及时发现并施救，从罗某进入攀梦公司经营的游泳池开始，每个环节都有时间和机会可以避免事故发生或减轻事故伤害，但每个环节的责任人都未能履职尽责，最终酿成惨痛事故，教训极其深刻。

七、事故防范和整改措施

为进一步吸取事故教训，总结经验，各有关单位要从以下几方面做好事故防范和整改措施：

（一）攀梦公司及其经营的各游泳场馆要严格落实企业安全主体责任，按照相关规定、标准配齐配强救生力量，按

水域面积和客流高峰足额配备持证救生员，严禁出现一人多岗或擅离职守情况，定期开展救生技能培训和应急演练；完善安全设施实现监控全覆盖无死角，浅水区和深水区增设醒目水深标识和防滑措施，禁止未成年人未佩戴游泳圈进入深水区游泳，同时强化入场管理，对未成年人实行“监护人陪同”制度，通过广播告示牌反复提示安全须知，对无监护人的未成年人坚决拒绝入场。

（二）白蕉镇政府及区文广旅体局要严格落实属地管理责任及行业主管部门职责，强化对经营性游泳场馆的安全监管，进一步完善游泳场馆安全检查标准，按相关规定、标准开展安全专项排查。区文广旅体局要定期组织全区游泳场所负责人、救生员进行安全知识和技能培训，提升从业人员实战能力；组织巡查，重点核查救生员配备、警示标识设置及家长监护提醒措施；通过社区、学校等渠道宣传普及防溺水知识，尤其针对未成年人及其监护人开展安全警示教育，明确其监护责任；设立公众监督热线，鼓励市民举报救生员脱岗、安全设施隐患等问题，形成社会共治格局。

（三）区教育局要建立健全预防中小学生溺水安全管理制度，指导督促中小学校落实预防溺水措施，将预防溺水安全教育纳入教育督导体系；结合课后服务，会同相关部门统筹利用社会游泳资源，面向未成年人广泛开展游泳教育和自救、互救技能培训。同时，在每学期结束班会前着重强调未成年人监护人的义务和职责，特别是要加强家庭教育、落实校外学生在暑期的安全管理；建立高温天气防溺水风险预警

信息发布制度，开展防溺水宣传，引导学生牢记“六不准”（不私自下水游泳，不擅自与他人结伴游泳，不在无家长或教师带领下游泳，不到无安全设施、无救援人员的水域游泳，不到不熟悉的水域游泳，不在上下学的途中下溪、河等游泳）、掌握两会（发现同学在危险水域抓鱼、玩耍、游泳会相互提醒、劝阻和报告，发现有人溺水会向周围的成年人呼救或拨打 110 求救），学生外出时家长做好“四个知道”（知道孩子的去向，知道孩子的活动内容和范围，知道孩子的同伴，知道孩子的回家时间），推动家校携手共同为保障广大学生平安健康成长而努力。

斗门白蕉珠海攀梦体育文化有限公司

“8·24”淹溺事故调查组

2025 年 12 月 3 日