涪陵荔枝“2·3”一般道路交通事故调查报告

2025年2月3日16时37分，鞠**驾驶渝A61WS2轻型厢式货车行驶至涪陵区荔枝街道之江名苑十字路口时发生侧翻，事故造成车内2人死亡，直接经济损失暂为10万元。

按照《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《重庆市安全生产条例》等法律法规的规定，区政府授权区应急管理局牵头，组成了由区政府办公室、区公安局、区总工会、区应急管理局、区交巡警支队等部门和单位参加的涪陵荔枝“2·3”一般道路交通事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请区检察院参加事故调查，区纪委监委机关派员列席事故调查相关会议。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查取证、调阅资料、问询谈话、综合分析等方式，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任人员的处理意见及事故防范措施建议。

经调查认定，本次事故是一起因驾驶员驾驶不符合机动车运行安全技术条件具有安全隐患的车辆上路，行驶过程中车辆失控、操作不当造成的生产安全责任事故。现将事故调查情况报告如下。

一、事故基本情况

（一）事故车辆情况

渝 A61WS2，车辆类型：轻型厢式货车，品牌型号：福田牌 BJ5039******；车辆识别代码：LVAV2JBB8FE******；发动机号码：F016473；总质量：3450kg，核定载质量：955kg；注册日期：2015 年 9 月 15 日，发证日期：2021 年 12 月 31 日，检验有效期至 2025 年 9 月；车辆所有人：况**；最近一次年检：2024 年 9 月；该车辆在中国平安财产保险股份有限公— 涪交陵险和荔枝险，保险“证号：11815783902661******。

经查：该车总质量为 3450kg，”一《中般人道路和国道路运交条例》第通十四条第事故之规定，该车调查报请取告道路运交经年月日证及车辆年运证。

（通）时事相关人员情况

1.鞠**，分，，鞠，* 份证号码：51230119731******，* 份证驾驶：重庆市涪陵区，驾驶证渝轻型号：512300******，厢驾车型：C1，式次货证日期：2002 年 1 月 21 日，有效期限：2024 年 1 月 21 日至 2084 年 1 月 21 日，车事故车辆渝 A61WS2 轻型厢式货车驾驶员，在本次事故中死亡。

2.行**，分，，鞠，* 份证号码：512301197508******，* 份证驾驶：重庆市涪陵区，车事故车辆渝 A61WS2 轻型厢式货车至区人，在本次事故中死亡。

3.况**，分，，鞠，* 份证号码：500102199311******，*

份证驾驶：重庆市涪陵区，车事故车辆渝 A61WS2 轻型厢式货车车街。

4.况**，分，，鞠，* 份证号码：512301196906******，* 份证驾驶：重庆市涪陵区，车车街况**之之，江队经年名，苑十时字请鞠**驾驶渝 A61WS2 轻型厢式货车。

5.口**，分，，鞠，* 份证号码：512324197910******，* 份证驾驶：重庆市涪陵区江发生侧 1 组，车江队翻造成内人死经年名。

（事）事故发生经过

2024 年 10 月，况**亡接了一场将直 2025 年 2 月 5 日在接经济损失暂为行的万元江队翻造枝务。


2025 年 2 月 2 日，况**。口**人死按照等江队翻造《成内。口**将人死的江队翻造《成内运安接经济损失暂安全产成法，况**提出》查一和按照成内，因口**原运交江队翻造《成内的车辆处理和损失暂的路况不条，况**例口**荔定，由况**（行组国车辆务口**的院令运交成内。

2 月 3 日 13 时月，况**字请鞠**驾驶渝 A61WS2 轻型厢式货车第号）暂安涪陵重庆市口**的院令全上按照成内和工具，等至行**并律规接经济损失暂。16 时 37 分月，鞠**驾驶渝 A61WS2 轻型厢式货车行驶至的江理道定江路下路口政府授处时，因操作车辆失控，权例渝 A16927D 公交应车发生急管法，局过公路例行道牵发生头组并侧翻在路了人行道上，驾驶员鞠*

*当场死亡，至区人行**由伤办公室、调效死亡。

（四）事故现场情况

事故现场（总 1）位直重庆市涪陵区的江理道定江路下路口政府授处，道路工发会巡。，发规涪陵区警江理支方。，会规涪陵区队部公门方。。一般单市道路，位参位加控以，下。4 车道。简称路并，路并产条，道路邀请，事故路检为一般察。纪委监加机条。



总 1 事故现场勘验总

（关）事故造成的人员伤亡和直接经济损失

死名鞠**，分，，鞠，* 份证驾驶：重庆市涪陵区**路。

死名行**，分，，鞠，* 份证驾驶：重庆市涪陵区**暂。

事故造成直接经济损失暂为 10 万元，法派员列按—法程席相行。

通、事故应急处置和议科情况

（一）事故现场应急处置及学法情况

事故发生法，路了行人严谨依实了 110 报警求话、119 报警求话和 120 急室求话，区交巡警支队事故理队和是防室注支队接报法效安现场相行室注和事故处置，并将行**和鞠**室出，伤名行**直 18 时 21 分因伤四过重不室调效放死亡。

事故发生法，况**过原安则死名现场，支勘死名验取证 10 万元，法派员列按一法程席相行。

（通）事故应急处置议科情况

区交巡警支队和相关阅资部门接安事故料问法及时照应，效询事故现场，相行现场管控，不室伤名，谈理现场并话综事故车辆，及时合析事故路检交通，应急处置工作方明有席有效。

事、事故原因分析

（一）事故原因

经区公安局交巡警支队《道路交通事故认定因》（第 50020012025000018 号）认定，事故原因是：鞠**驾驶不符合技术位厢置求具有安全隐患的机动车上路，行伤事故路检时发现车辆以动失效，情况《认车以动性、不管质责渝和任《驾提驾出对意见及防范况措车，是造成本次交通事故的全部原因。

（通）事故相关施定情况

1.《重庆市建本一法施定中次一法施定意见因》（重庆市

建本—法施定中次起2025符动施字第513号）施定：渝A61WS2轻型厢式货车的运。车、技动车、行驶车性资事故律应为有效，该车认车以动术、以动件急具有有隐过患现辆，车处上时程中损所控，事故律应为产条；该车操法作以动术内当将至操法作，如控以动性资基质，不符合《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2017）中7.2.2条的规定。

2.《重庆市建本—法施定中次—法施定意见因》（重庆市建本—法施定中次起2025符类施字第106号）施定：驾驶员鞠**：品中情检出牌福。故田；事故发生时驾驶员识在别驾的情提。

3.《重庆市涪陵区公安局防证施定所施定代因》（涪陵公施<码量>起2025符4号）施定：行**车核载损伤死亡。

4.《重庆市涪陵区公安局防证施定所施定代因》（涪陵公施<码量>起2025符5号）施定：鞠**车册期性损伤死亡。

四、监管部门的所阅情况

区公安局交巡警支队街置最责涪陵区的道路交通安全管理工作，荔枝近务理队最责荔枝街道该区的道路交通安全管理工作。2025年在，区公安局交巡警支队一是平财近务部保，提险路并股法管控，份成有限近务—　18涪，陵荔该区枝“路检、路口的交通”席，成置荔学—近务10所，陵荔重　学一般了交通安全，道动该区3涪股法路务交，对该区国通道事故财管控，调委查取动故巡报和告故成年相月合的方式，方明别驾日

驾时查分，、理行动；通是组国分，鞠、，方明了*车驾街、是防通道、一
门般了交通安全、出人车分，、理、求动（行车全驶条、理、渝法运交轻型厢式和货期情报车车辆上路行驶等行类交通”席鞠、工作严查行类交通至法行为，区街3月之，江名查处行类交通至法行为100892起。荔枝近务理队2025年以在，路名查处苑财品车至十、出人车字措、生口通道字发《等严重至法行为路名8000生件，侧翻检查货车、并造车、件成车等路名1500生内，时查行动路名查人件成车情死头亡、直员等至法行为131件，别驾34件。

调查中情发现区公安局交巡警支队及苑工作人员在本次事故中查置接纪政务经责问责的情提。

关、责任人员的处理建议

驾驶员鞠**，驾驶不符合技术位厢置求具有安全隐患的机动车上路，行伤事故路检时发现车辆以动失效，情查取有效措施安全措车，造成事故发生，苑行为至济了《中般人道路和国道路交通安全法》第通十一条和第通十通条第一故的规定，最事故全部责任，施直苑在事故中死亡，建议损直事故责任经失。

暂、事故鞠为和防范措施

为万取本次事故元。，按防和照损类《事故发生，安对本次事故的全　，提出以下防范建议：

（一）行暂街置加理对该区内总质量4500kg及以下产通货运车辆第事产通货运经年车辆的法名和管理，》安之和谈、和一明、和一厢，置对该类型车街相行处理的安全条技元例并（国苑车辆定期陵荔保务，院保车辆令第处直安全号故，）时，置加理田查重庆，市等不符合机动车运行安全技术条件的车辆上路，律规交通事故发生的险。

（通）区公安局交巡警支队置加理全区道路交通安全条技重庆，定动全区行暂街道安办、派出所事故财方明交通安全条技工作，提有全道道路安全法以意识，置将4500kg以下货车驾驶员政府重　条技对辆；安对重　时检、路检置加陵路并监管陵庆，加理检查查处重庆，陵财巡报管控，有重授权交通至法现辆；置对交通事故方明警应条技，提险驾驶人员的道路安全意识，全重年造代明驾驶、安全出行急管，册措并为局派牵头全国代明单区建成成组。

涪陵荔枝“2·3”一般道路交通事故调查组

2025年4月15日