岑溪市大众恒温游泳中心“7•11”溺水事故调查报告

2024-09-24 17:40 来源：岑溪市应急管理局

岑溪市大众恒温游泳中心“7·11”溺水事故调查报告

2024年7月11日18时43分许，岑溪市岑城镇玉梧大道（紫坭工业园对面）的岑溪市大众恒温泳心发生一起儿童淹溺一般生产安全事故，造成1人死亡，直接经济损失86万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令号）等有关法律法规的规定，岑溪市人民政府抽调市政府办公室、市应急管理局、市文广体旅局、安局、市总工会、岑城镇人民政府等单位人员于7月19日依法成立了岑溪市大众恒温游泳中心“7溺水事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请了市纪委监委机关派员参与事故调查工作，事故组名单详见《岑溪市人民政府办公室关于成立岑溪市大众恒温游泳中心“7·11”溺水事故调查组知》（岑政办发〔2024〕56号）。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，对进行了现场勘查、调取监控、取证、询问调查和分析等工作，查明了事故发生的经过、原因、人员情况以及直接经济损失，对事故的性质和责任进行了认定，对有关责任单位和人员提出了处理建议，针对事故发生的原因及存在的问题，提出整改建议和事故防范措施。经调查认定：岑溪市大众恒温中心“7·11”溺水事故是一起因游泳学员不熟悉水性、现场安全管理不到位和家长监护缺失导致的一般生产安全责任事故。现将事故调查情况报告如下：

一、基本情况

（一）岑溪市大众恒温游泳中心基本情况

该中心成立于2024年1月24日，经营地址位于岑溪市岑城镇紫坭工业园区对面玉梧大道西公路
组成形式：个人经营，属个体工商户；统一社会信用代码：92450481MAD9DU2P9G；经营者：
（身份证号4504811991030****5，岑溪市水汶镇王强村庙背组人）；经营范围：许可项目：高危险
育运动（游泳）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
门批准或许可证件为准）一般项目：健身休闲活动，体育健康服务，体育场地设施经营（不含高危
体育运动），体育用品及器材零售，文化用品设备出租；游艺及娱乐用品销售，玩具、动漫及游艺
销售，文具用品零售，体育竞赛组织，体育赛事策划，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）
织体育表演活动，组织文化艺术交流活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
行动）。2024年4月17日该中心获得岑溪市卫生健康局颁发的《卫生健康许可证》，证号：岑公
〔2024〕第31号，负责人：梁*龙，许可项目：公共场所游泳池，有效期限：2024年4月17日至20
月17日。该游泳中心是梁*龙于2024年1月6日与欧*礼签订《房屋租赁合同》，租用欧*礼权属的岑
富顺花岗岩石料厂的简易钢结构厂房作为经营场地，场地厂房竣工时间为2015年，厂房建设时无规
设计资料，没有取得住建部门的建设许可和竣工验收，占地面积1676平方米，层数1层，建筑高
米，该厂房经广西柳州和信工程质量检测有限公司和广西华赞华工程设计院有限公司联合进行安全
鉴定，并于2024年5月7日出具了《房屋安全鉴定报告》，鉴定结论为：房屋的安全性鉴定等级
（基本良好）；综合抗震能力满足国家相关技术标准要求。该中心的游泳设施项目由德洲诺德泳池
有限公司承建，属拆装游泳池，项目符合GB/TA28935-2012《拆装游泳池》规定的安全要求，具有
省产品质量监督检验研究院和国家体育用品质量检验检测中心出具的《检验检测报告》。该中心成
承租上述场地后，经营者梁*龙又将1000平方米的场地转租给岑溪市威能量运动服饰有限公司作为
业务用房，剩余的场地用作经营游泳中心，并于4月24日提交游泳中心的相关材料向岑溪市文化旅
育和旅游局申请办理《高危险性体育运动（游泳）项目许可证》，至事故发生时，该中心还没有依
得高危险性体育运动（游泳）项目的行政许可。

（二）岑溪市大众恒温游泳中心经营情况

2024年3月1日，游泳中心经营者梁*龙与徐*荣（身份证号4508811988122****6，广西桂平市社
梅林村杨子屯人）签订《合伙协议书》，各出资20万元、各持股50%合伙经营岑溪市大众恒温游
心，协议确定梁*龙负责对外市场拓展和招生工作，徐*荣负责中心的日常经营与安全生产管理工作
招聘了11名员工，事故发生时，该中心共有13名工作人员（包括股东梁*龙和徐*荣），其中梁*龙
荣兼职游泳教练员和救生员（均持有教练员和救生员证）、廖*铭为专职救生员（持有救生员证）
锋和吴*华为安全员（未持有安全员证），其他人员为服务员和销售员。该中心在未经岑溪市文化
体育和旅游局批准取得高危险性体育运动（游泳）许可的情况下，于2024年6月开始对外预招收游
学员并进行试营业，6月下旬开始正式对外营业，营业时已招收游泳学员班共6班50多人，分别在每
10: 00-11: 00、11: 00-12: 00、14: 00-15: 00、16: 00-17: 00、19: 00-20: 00、20: 00-21: 00的时间段进行
教学活动。同时，全天对外收费开放临时游泳活动。事故死者陈*宇于6月1日报名参加大众恒温游
心的游泳班，并签订了《大众恒温游泳中心合约书》，学费780元，于7月8日开始到该中心游
19: 00-20: 00时间段学习游泳，教练员是梁*龙。该中心成立后一直进行招生教学和对外开放经营，
事故的发生。

（三）事故发生的经过

事故调查组调取视频监控显示：2024年7月11日18时29分，梁*惠（陈*宇阿姨）开摩托车搭乘班学员陈*宇与苏*成（梁美惠儿子）以及其侄女梁*霏（非游泳班学员）到岑溪市大众恒温游泳中学员陈*宇与苏*成到中心服务台签到后在休息区换好游泳装备。18时32分，学员陈*宇与苏*成未“未到上课时间需在休息区等待”的教学要求，擅自在梁*惠的陪同下进入中心游泳池下水游玩。33分，由于梁*霏在游泳池内哭喊，梁*惠即告诉下池游泳的陈*宇与苏*成等教练来学习游泳，并将的侄女梁*霏带离中心游泳池开车回家。18时34分，没有家长陪同看护的学员陈*宇从浅水区独自走泳池西北角的深水区游玩。18时35分，同来在浅水区游玩的学员苏*成发现陈*宇进入深水区有异常后，即上岸跑过去采取丢救生物进行救援没有成功，但他没有呼叫旁人或救生员救援即回到浅水区游玩。18时42分，游泳池内的其他人员发现陈*宇在深水区发生溺水事故。

（四）事故现场概况

事故现场位于岑溪市岑城镇紫圮工业园区对面玉梧大道西公路边的大众恒温游泳中心，该中心口在玉梧大道西公路边，入口左边是桂粤香腊味坊，右边是岑溪市威能量运动服饰有限公司。该中简易钢结构室内游泳场所，占地面积约600多平方米，事故中心现场位于中心西北角的游泳池处，位置在泳池的东南角深水区。游泳池呈东西走向长方形，长22米，宽15米，设有5条泳道，池岸宽浅水区在泳池北面，水深1米，深水区在泳池南面，水深1.4米，水温29℃，pH值7.4，余氧0.7;南池岸各设置2处下池点，且各设置1个瞭望台，瞭望台旁边放置救生圈和救生衣等应急救援设备，池边墙壁上张贴有明显的“儿童游玩需家长陪同”“禁止跳水”、水深等各种安全警示标志。泳池的为中心的入口和服务台，服务台背靠的墙壁上张贴有“儿童游玩需家长陪同”各种安全警示标志和安全生产管理制度、应急预案和游泳中心教练员、救生员及当天水质的公示牌，服务台旁边为休息南面为中心的更衣室、厨房和泳池入口；西面为隔墙的其他厂房，北面为办公室和隔墙的桂粤香腊的生产厂房。（见图1、图2）

岑溪市恒温游泳中心平面方位示意图北




图1：游泳中心平面方位示意图　　图2：事故中心现场照片

（五）事故伤亡情况

事故造成1人死亡，死者陈*宇，男，8岁，身份证号码：4504812016011****8，户籍地址：岑水汶镇文化路，是岑溪市大众恒温游泳中心的游泳班学员。

（六）事故直接经济损失

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准（GB6721-1986）有关规定，经统计事故造成直接损失人民币捌拾陆万元整（¥860,000.00），主要包括死亡丧葬费、赔偿金、精神抚慰金、善后处理产损失等事故的相关费用。

（七）事故应急处置响应及评估情况

发生溺水事故时，泳池边上的其他家长看到后即呼叫坐在游泳池东南角值班的唯一安全员范行救援，安全员范*锋闻讯后即跑过去，此时，溺水的陈*宇已被游泳池内的人员救上泳池边，安*锋即对溺水的陈*宇进行现场急救，并呼叫在服务台的股东徐*荣（救生员兼教练）。18时43分，闻讯后立即跑入泳池，正准备去泳池上课的另一个股东梁*龙（救生员兼教练）闻讯后也跟随跑入内，并一起对溺水的陈*宇进行心肺复苏现场急救；服务台工作人员李*莲闻讯后在游泳中心主要负梁*龙的指示下，拨打120急救电话请求医生到现场抢救，同时，梁*龙拨打110进行报警。18时58分溪市人民医院救护车到达现场，随车来的医务人员对陈科宇进行心肺复苏等现场抢救措施。19时1岑溪市公安局城南派出所的民警赶到现场进行处警、案件初查和调查询问、调取监控等工作。1分，现场抢救医生宣布陈*宇已无生命体征，经抢救无效死亡。20时许，岑溪市公安局法医赶到现死者陈*宇做尸检，初步认定陈*宇属溺水死亡并排除刑事案件。随后，岑溪市应急管理局、岑溪市广电体育和旅游局、岑城镇人民政府等单位接到事故报告后，即派人到岑溪市大众恒温游泳中心指开展各项应急处置和善后工作，并责令岑溪市大众恒温游泳中心停止营业。7月20日，死者陈*宇的火化处理，家属情绪稳定，就事故经济赔偿问题经过多次调解，死者家属与岑溪市大众恒温游泳中有达成赔偿协议。

经评估，岑溪市大众恒温游泳中心“7·11”溺水事故中涉及的相关部门单位在应急救援处置中无不当之处，在事故应急救援处置中未发生次生事件和衍生事件。

二、相关单位安全生产履职情况及存在问题

（一）岑溪市大众恒温游泳中心（个体工商户）

岑溪市大众恒温游泳中心办理有《营业证照》和《卫生健康许可证》，建立健全并落实了公司的安全生产责任制，制定有各项安全生产管理制度和操作规程，制订有应急事故救援预案并进行了培训和演练，现场制作张贴有安全警示标志标牌，不定期进行现场口头安全生产教育和培训，但没实记录考核和培训情况。存在问题：一是未投入必需资金聘请具有资质的第三方体育设施检测公司泳池所有设施设备进行检测是否符合国家标准（GB19079.1-2013），导致未取得经营高危险性体育的行政许可，不具备安全生产条件；二是聘请的安全员未经专门的安全生产教育和培训考核，不具从事高危险性体育项目经营活动相适应的安全生产知识和管理能力；三是对游泳池现场的安全管理位，就餐期间没有依法依规安排足够的现场救生员和安全员对游泳池进行实时值守巡查和安全监护场安全员失职疏忽大意，没有及时发现和阻止不会游泳的未成年人陈*宇进入游泳池深水区导致溺四是日常安全管理人员没有严格执行游泳班学员的安全管理制度，导致学员未到上课时间进入游泳玩。

（二）岑溪市岑城镇人民政府

事故发生地位于岑城镇上奇社区紫坭工业园，属岑溪市岑城镇人民政府管辖的上奇社区，经调取岑城镇人民政府有关安全生产工作的材料，镇党委、政府明确领导班子的分工，落实了专门机构和人员负责安全生产管理工作，在2024年的安全生产工作中认真市安委会关于安全生产工作的部署，每季度召开了安全生产工作会议，定期对辖区的企业进行安全检查，制定了方案对辖区的企业等经营单位进行了安全生产隐患排查检查，有检查记录，暑假期间

据上级的有关要求，部署了中小学生的安全警示教育宣传，今年6月也对辖区的游泳场所进行了安
患排查检查，但该镇没有及时发现或督促上奇社区发现岑溪市大众恒温游泳中心未经许可违规经营
全隐患，安全生产管理工作的业务水平和检查发现安全隐患能力有待提高。

（三）岑溪市文化广电体育和旅游局

2024年以来，该局均按照梧州市文化广电体育和旅游局和岑溪市的工作部署，部署各镇和社区
了高危险性体育项目经营场所隐患排查检查工作，制定有方案，落实了人员，有检查记录和照片
初组织全市的游泳池经营者进行了安全生产警示教育和培训。2024年5月，该局审核岑溪市大众恒
泳中心提交办理《高危险性体育项目经营许可证》的材料时，发现该中心的游泳项目没有经过具有
的第三方体育设施检测公司对游泳池相关设施设备等进行检测是否符合国家标准（GB19079.1-2013
不符合发证条件，该局当时依法就该中心办证的申请条件的缺项情况进行了一次性告知，并督促指
游泳中心尽快补齐材料办理《高危险性体育项目经营许可证》。在事故发生前，该局对岑溪市大众
游泳中心未办证先经营的违法行为缺乏有效的监管，说明行业监管工作不够细不够扎实。

三、事故的原因及性质

（一）事故的直接原因

陈*宇作为游泳班学员的未成年人儿童不熟悉水性，在没有家长看护的情况下进入游泳池深水
玩，期间游泳池安全管理人员未及时发现导致溺水死亡。不熟悉水性是事故发生的直接原因。

（二）事故的间接原因

1.安全生产所必需的资金投入不足，不具备安全生产条件。岑溪市大众恒温游泳中心没有投入
生产所必需的资金聘请具有资质的第三方体育设施检测公司对游泳池项目的设施设备进行检测是否
国家标准（GB19079.1-2013），导致未取得经营高危险性体育项目的行政许可，不具备安全生产条
同时，没有投入所必需的资金对聘请的安全员进行专门的安全生产教育培训和考核，导致安全员缺
本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

2.现场安全管理人员不足、管理不到位。岑溪市大众恒温游泳中心在工作人员就餐期间，没有
足够的现场救生员和安全员对游泳池现场进行实时值守巡查和安全监控；日常安全管理人员没有严
行游泳中心关于学员报到后未到上课时间需在休息区等候的安全管理制度，导致学员未到上课时间
进入游泳池游玩；现场唯一的安全员范*锋失职疏忽大意，没有及时发现和阻止不熟悉水性的未成
学员陈*宇进入游泳池深水区游玩导致淹溺。

3.游泳班学员家长安全意识淡薄，违反安全管理制度。家长梁*惠安全意识淡薄，没有认真
“学员报到后未到上课时间需在休息区等候”和“儿童游玩需家长陪同”的安全管理制度，对孩子
疏忽大意，且在学员与教练员没有交接的情况下擅自离开游泳池，没有对进入游泳池游玩的学员
和苏*成进行实时监护，导致不熟悉水性的陈*宇进入深水区域游玩未被及时发现而溺亡。

（三）事故性质

经事故调查组调查认定：岑溪市大众恒温游泳中心“7·11”溺水事故是一起因游泳学员不熟
性、现场安全管理不到位和家长监护缺失导致淹溺死亡的一般生产安全责任事故。

四、事故责任划分及处理建议

（一）梁*惠，作为未成年人游泳学员陈科宇的家属和监护人，没有遵守学员安全管理的规定
孩子的监护疏忽大意，未到培训上课时间擅自陪同学员陈*宇进入游泳池，且又擅自离开游泳池未
在游泳池游玩的学员陈*宇进行实时监护，导致不熟悉水性的陈*宇进入深水区游玩没有被及时发现
亡，对事故的发生负有现场监护责任，鉴于陈*宇在此次事故中溺水死亡，其作为死者家属，建议
追究其法律责任。

（二）范*锋，岑溪市大众恒温游泳中心的安全员，其在值班现场安全管理中没有严格落实岗
全责任，履职不到位，对不熟悉水性的未成年人学员陈*宇进入游泳池深水区游玩没有及时发现并
阻止导致溺水，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（六）项和第二十六条第一款
定，对事故的发生负现场安全管理责任，建议由岑溪市大众恒温游泳中心依据《中华人民共和国安
产法》第一百零七条规定和游泳中心制定的管理制度进行处罚。

（三）徐*荣，岑溪市大众恒温游泳中心的合伙人、教练，分管中心的日常生产安全管理工作
游泳中心安全生产管理的主要负责人，履职不到位，其没有检查游泳池的安全生产状况，及时排查
期间游泳池值守巡查、安全监控的救生员和安全员不足，以及报到学员未到上课培训时间擅自进入
游玩的安全事故隐患，没有制止和纠正学员违反安全管理制度的行为，违反了《中华人民共和国安
产法》第二十五条第（五）（六）项和第二十六条第一款的规定，导致陈科宇一人溺水死亡，对事
发生负安全管理直接领导管理责任，已涉嫌重大责任事故罪，建议由岑溪市应急管理局依据《中华
共和国安全生产法》第九十四条第二款规定，将其涉嫌犯罪材料移送公安机关追究其刑事责任。

（四）岑溪市大众恒温游泳中心（个体工商户），经营者梁嘉龙，该中心安全生产主体责任
实，经营者梁嘉龙没有保证足够资金投入安全生产，导致该中心不具备安全生产条件，违反了《中
民共和国安全生产法》第二十一条第（四）项、第二十三条第一款规定，对事故的发生负主要管
任，建议由岑溪市应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第九十三条第二款规定对该中心
营投资人梁*龙给予行政处罚。

（五）岑城镇人民政府对辖区游泳项目的安全生产管理不到位，建议岑溪市安委办领导对该镇
建设综合保障中心主任冯丹进行安全生产警示约谈，督促其加强属地安全生产监督管理工作。

（六）岑溪市文化广电体育和旅游局作为高危性体育（游泳）项目行政许可的行业主管部门，
溪市大众恒温游泳中心未办证先经营的违法行为缺乏有效的监管，对行业安全监管工作不够细不扎
建议岑溪市安委办领导对该局安全股负责人梁洋进行安全生产警示约谈，督促其加强全市高危险性
项目的安全生产监督管理工作。

（七）岑溪市应急管理局、岑城镇政府在成立事故调查组后，依法就此事故的赔偿问题召集了
当事方进行调解多次，但调解均不成功，建议事故涉及有关单位和人员在事故调查报告批复后就赔
偿问题依法采取诉讼方式进行解决。

五、事故防范及整改措施建议

（一）举一反三，深刻吸取事故教训。岑溪市大众恒温游泳中心要加强本单位的安全生产管
作，完善本单位的各项安全管理制度，召开防溺水专题工作会议，组织员工统一开展安全培训教育
面贯彻落实好安全生产各项制度，认真分析事故原因，举一反三，吸取事故教训，全面开展安全隐

查工作。同时，尽快依法申请办证，在未取得经营高危性体育项目行政许可之前不得经营，管理人经教育培训考核合格前不得上岗。

（二）牵头组织全市开展游泳项目安全隐患排查，督促业主单位落实安全生产主体责任。岑溪化体育广电和旅游局要吸取本次事故教训，提高履行文化、体育、旅游安全的综合协调和监督管理的能力，加强高危险性体育行业的监督管理。举一反三，以高度负责的态度履行体育行业属地安全职责，扎实牵头组织全面开展我市高危险性体育项目经营的安全检查，全面排查安全事故隐患，督营者落实安全生产主体责任。立即全面排查无证经营的游泳场所，并督促指导这些场所依法依规申理高危险性体育项目经营许可，对不合法不合规的游泳池一律责令停止经营或取缔，杜绝类似事故发生。

（三）进一步强化防溺水宣传教育，增强安全防范意识。属地镇政府要认真学习习近平总书记安全生产工作的指示批示精神，落实本部门安全生产“党政同责、一岗双责、失职追责”的安全生任制，理顺安全监管工作机制，对本辖区存在的安全监管问题，要制定整改措施，堵住监管漏洞。一步强化防溺水安全教育工作，组织镇村干部入户对群众进行安全和防溺水知识宣传，增强群众安范意识，教育部门要通过公众号宣传、观看警示教育视频、校园宣传等多种形式开展预防溺水专育，加强对中小学生防溺水“六不”纪律教育，全面增强学生、家长的防范意识，让学生掌握学会时正确的自救施救技能方法；政府、学校、村（社区）多方联动宣传提醒，齐抓共管，确保防溺水家喻户晓，全面提高市民的安全防范意识，防止溺水事故再次发生。

主办：岑溪市人民政府办公室　承办单位：岑溪市政务服务监督管理办公室
桂公网安备 45048102000007号 桂ICP备18011069号 网站标识码 ：4504810001
网站地图