新疆天山野生动物园有限公司“8·1”其他伤害事故调查报告

2023年8月1日凌晨1时05分左右，在达坂城区柴窝堡新疆天山野生动物园内，一外聘饲养员违反操作规程，脱离其他值守人员，独自前往非洲公象笼舍，被大象踩踏后身亡。按照《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）有关规定，经达坂城区人民政府同意，成立了由区应急管理局、纪委监委、公安分局、柴窝堡街道、文旅局、人社局、总工会组成的新疆天山野生动物园有限公司“8·1”其他伤害事故调查组，对该起事故开展调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验，调查取证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故相关单位基本情况

新疆天山野生动物园有限公司成立于2004年5月17日，注册地址：新疆乌鲁木齐市达坂城区柴窝堡乡人民政府。公司注册

资金1600万元人民币。公司法定代表人：陈刚。公司类型：其他有限责任公司。营业期限：2004年5月17日至长期。经营范围：野生动物驯养、繁育及研究与保护；食品、副食品（烟酒限零售）的销售，野生动物科普宣传；提供休闲场所；日用百货的销售；市政设施维护；园林绿化（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）事故相关个人基本情况

1.陈刚，男，汉族，年龄51岁，新疆乌鲁木齐人，系新疆天山野生动物园有限公司法定代表人。

2.王明轩，男，汉族，年龄42岁，新疆乌鲁木齐人，系新疆天山野生动物园有限公司副主任，分管安全生产工作。

3.谷亮，男，汉族，年龄42岁，新疆乌鲁木齐人，系新疆天山野生动物园有限公司大型动物管理科饲养员。

4.岩尖法，男，傣族，年龄46岁，云南省西双版纳傣族自治州人，系新疆天山野生动物园有限公司从云南聘请的驯兽师，为事故现场第一发现人。

5.冯亮，男，回族，年龄39岁，新疆乌鲁木齐人，系新疆天山野生动物园有限公司大象饲养员。

6.何梅春，男，基诺族，现年45岁，云南省西双版纳傣族自治州人，系新疆天山野生动物园有限公司从云南聘请的驯兽师。因违反操作规程，脱离其他值守人员，独自前往非洲公象笼舍，

被大象踩踏后身亡。

（三）事故现场勘验情况

发生事故现场位于乌鲁木齐达坂城区柴窝堡新疆天山野生动物园大象馆非洲公象圈舍内西北角（如图1），圈舍长9m，宽9m，周边设有护栏，护栏高度3.2m，各护栏间距0.5m。现场留有大象训练使用木制短棍（约0.65m，如图2）1根，钢制长棍（约2m，如图3）1根。经调取1号圈舍视频监控发现，当事人何梅春于8月1日凌晨0时58分，独自一人持木制短棍独自进入大象馆室内操作间，凌晨1时3分，手持长钢管再次返回大象馆室内操作间，2根棍子均为何梅春本人带入现场。




图1　大象馆及外运动场平面示意图（箭头方向为何梅春生前进入圈舍路线）



图 2　现场木制短棍（约 0.65m）



图 3　现场钢制长棍（约 2m）

二、事故发生的时间、地点、经过及救援情况

（一）事故发生的时间及地点

1.事故时间：2023 年 8 月 1 日凌晨 1 时 05 分左右（北京时间）

2.地　　点：达坂城区柴窝堡街道窝尔图社区新疆天山野生动物园大象馆非洲公象圈舍。

（二）事故发生的经过及救援情况

2023 年 8 月 1 日凌晨 1 时 05 分左右。在达坂城区柴窝堡新疆天山野生动物园内，外聘驯兽师何梅春违反操作规程，脱离其

他值守人员，独自前往非洲公象笼舍，被大象踩踏后身亡。

事故发生时，动物园处于下班时间，事故现场为新疆天山野生动物园大象馆非洲公象圈舍，现场从宿舍至大象圈舍需经过大门（下班前已上锁）或者通过游客通道，翻过大象圈舍围栏进入。7月31日，新疆天山野生动物园安排驯兽师何梅春、岩尖法等对大象进行训练，下午20时00分至20时40分何梅春与同事赛尔江、李强、冯亮进行大象行为训练。20时50分何梅春与同事岩尖法一起吃晚餐，21时40分洗漱完就寝。

通过调取现场视频监控发现，23时31分，当事人何梅春独自一人前往大象馆外运动场，23时32分（如图4），翻越外围护栏进入大象外运动场内；23时32分至23时58分，手持在大象外运动场短棍持续追赶大象；23时58分至8月1日0时44分，独自在外运动场地上睡觉（如图5）；0时55分，手持短棍独自向馆舍方向行进。0时58分，当事人持短棍独自进入大象馆室内操作间（如图6）；1时3分，手持长钢管再次返回大象馆室内操作间（如图7）；1时5分7秒，大象对其进行第一次冲撞（如图8）；1时5分12秒，大象对其进行第二次冲撞导致当场死亡。凌晨5时18分，同宿舍驯兽师岩尖法巡查时发现何梅春不在宿舍，通过查看视频监控，发现异常，立即叫醒饲养员冯亮，同时向主管科长谷亮报告，谷亮立即打电话通知当日带班领导，同时向110报警，拨打120急救电话。随后按照信息报告流程，向单

位主要领导、上级主管应急办公室报告。7时31分派出所民警与120医护共同清理现场。



图4　当事人何梅春翻越外围护栏进入大象外运动场内



图5　何梅春在大象外运动场内地上睡觉



图 6　何梅春第一次进入非洲象圈舍



图 7　何梅春第二次进入非洲象圈舍



图 8　何梅春第一次被大象冲撞

事故发生后，区政府分管领导，市林业和草原局、区文旅局、应急管理局、柴窝堡街道及派出所人员先后到达事故现场了解事故经过，安排事故调查及善后工作，并按要求向上级部门汇报事故情况。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）伤亡人员情况：事故造成1人死亡。

（二）事故造成直接经济损失：约33.78万元，包括丧葬费、死亡补助金等。

四、事故发生原因和事故性质

（一）事故发生原因

1.直接原因

因新疆天山野生动物园有限公司驯象师何梅春，违反动物园员工管理手册，下班饮酒后（死者酒精检测报告酒精含量258.60mg/100ml），非工作时间独自一人翻越围栏，擅自进入大象圈舍挑衅大象，加之大象处于发情期，情绪不稳定，大象受到惊吓后将何梅春顶翻、冲撞、踩踏，导致何梅春当场死亡，是导致这起事故发生的直接原因。

2.间接原因

新疆天山野生动物园有限公司未严格落实安全生产主体责任，现场管理制度落实不到位，对员工疏于管理；未及时关注员工心理状态及行为习惯，未及时对从业人员的心理疏导、精神慰

藉；对员工教育培训不到位，未建立死者何梅春入场三级安全教育培训档案，缺少对死者何梅春教育培训考核记录，对动物园员工手册、岗位安全规程相关培训记录不完善，应急演练开展不到位，缺少今年以来开展安全生产相关应急演练记录，是导致事故发生的间接原因。

（二）事故性质

经事故调查组全面调查和综合分析，认定新疆天山野生动物园有限公司“8·1”其他伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任划分及处理建议

（一）对事故责任单位的行政处罚建议

新疆天山野生动物园有限公司：未落实企业安全生产主体责任，企业生产安全管理存在漏洞，安全管理制度落实不到位，疏于安全管理与检查；对员工疏于管理，未及时关注员工心理状态及行为习惯，未及时对从业人员的心理疏导、精神慰藉；对员工教育培训不到位，未建立死者何梅春入场三级安全教育培训档案，缺少对死者何梅春教育培训考核记录未立足员工岗位实际，开展针对性培训，对动物园员工手册、岗位安全规程相关培训记录不完善，应急演练开展不到位，今年以来未开展安全生产相关应急演练。对事故发生负有管理责任，建议乌鲁木齐市达坂城区应急管理局（区矿山安全监督管理局）依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项“发生一般事故的，处

三十万元以上一百万元以下的罚款”，按照《新疆维吾尔自治区应急管理系统行政处罚自由裁量基准》6.5.1.2之规定，给予新疆天山野生动物园有限公司处50万元（大写：伍拾万元）的行政处罚。

（二）建议免予责任追究的人员

新疆天山野生动物园有限公司驯象师何梅春，违反岗位安全操作规程，下班饮酒后（死者酒精检测含量258.60mg/100ml），非工作时间独自一人翻越围栏，独自前往公象笼舍，被大象冲撞、踩踏后身亡。是此次事故的直接责任人，鉴于该人员已在事故中死亡，建议免于追究其相关责任。

（三）对事故责任人员的行政处罚建议

陈刚作为新疆天山野生动物园有限公司法定代表人，未认真履行安全生产管理职责，未督促落实公司安全培训教育工作、未督促检查本单位的安全生产工作，对事故发生负有管理责任。建议由乌鲁木齐市达坂城区应急管理局（区矿山安全监督管理局）依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款”按照《新疆维吾尔自治区应急管理系统行政处罚自由裁量基准》2.5（按法律规定执行，不可自由裁量）之规定，对陈刚给予上

一年度年收入40%的行政处罚共计26390（大写：贰万陆仟叁佰玖拾）元人民币。

王明轩作为新疆天山野生动物园有限公司分管安全生产工作副主任，作为公司安全生产管理人员，对员工教育培训不到位，动物园员工手册和入场三级安全教育培训流于形式，对员工疏于管理，未及时关注员工心理状态及行为习惯，未及时对从业人员的心理疏导、精神慰藉，履行安全生产管理职责不到位，未组织员工开展安全生产相关应急演练，对事故发生负有管理责任。建议由乌鲁木齐市达坂城区应急管理局（区矿山安全监督管理局）依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条："生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，导致发生生产安全事故的，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款"按照《新疆维吾尔自治区应急管理系统行政处罚自由裁量基准》4.5.2之规定，对王明轩给予上一年度年收入25%的行政处罚共计14090（大写：壹万肆仟零玖拾）元人民币。

（四）对其他责任人的处理建议

新疆天山野生动物园有限公司法定代表人陈刚未认真履行安全生产管理职责，未督促落实公司安全培训教育工作、未督促检查本单位的安全生产工作，对事故发生负有管理责任。责成新疆天山野生动物园有限公司法定代表人陈刚在达坂城区2023年

第三次安全生产全体会议上作检查。

柴窝堡街道作为属地安全生产监管责任主体，未能有效履行属地监管职责，对此起事故的发生负有监管责任，责成达坂城区柴窝堡街道党工委副书记、主任王剑在达坂城区2023年第三次安全生产全体会议上作检查。

六、整改防范措施建议

为深刻汲取事故教训，举一反三，进一步强化企业安全生产管理，提出如下措施建议：

（一）新疆天山野生动物园有限公司要认真汲取此次事故教训，加强现场安全管理，严格落实安全生产主体责任。对公司存在的未对人员进行培训教育、未及时排查安全隐患等问题，要落实安全生产管理制度，加大监督和隐患排查力度，加强职工安全培训和教育工作，定期组织开展应急演练，提高员工安全意识，杜绝此类事故的再次发生。

（二）各企业特别是景区企业和管理单位，要严格落实主体责任，深刻汲取事故教训，举一反三，建立健全事故警示教育制度，将事故警示教育纳入企业安全管理的日常工作。对照事故暴露出的问题加强隐患排查治理，加强员工安全教育培训，防范各类安全事故再次发生。

（三）切实加强安全生产监管责任的落实。区文旅局要会同市文旅局、市林业和草原局加强辖区旅游景区特别是新疆天山野

生动物园的安全监管工作。各乡（镇）、街道，行业部门要深刻汲取事故教训，加强对辖区企业的安全生产检查，督促企业严格遵守国家相关法律法规规定，及时查处企业安全生产中存在的安全隐患，规范企业的生产经营行为，督促企业认真落产安全生产主体责任。