鄱阳县领英土石方工程有限公司“5·27”一般其他伤害事故事故查报告

鄱阳县政府事故调查组

2023年7月17日

目 录

一、事故基本情况 4

（一）事故项目概况 4

（二）事故发生单位及相关单位情况 4

二、事故经过和救援情况 7

(一)事故经过及救援情况 7

(二)人员伤亡情况 7

(三)事故现场及车辆情况 7

三、事故应急处置及评估情况 10

(一)事故信息接报及响应情况 10

(二)善后处置情况 10

四、事故原因和事故性质 10

(一)事故原因 10

(二)事故性质 12

五、 事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议 12

六、防范和整改措施 12

附件 1 14

附件 2 15

附件 3 17

附件 4 18

附件 5 19

附件 6 20

附件 7 21

附件 8 22

鄱阳县领英土石方工程有限公司“5·27”一般其他伤害事故事故查报告

2023年5月27日11时30分左右，在鄱阳县古县渡镇郑家村委会取土点，土方运输车司机胡某林在车子处于熄火一直没有工作的状态下，突然晕倒在车边死亡，直接经济损失50万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等相关法律法规规定，2023年6月12日《鄱阳县人民政府关于同意成立鄱阳县领英土石方工程有限公司“5·27”一般其他伤害事故联合调查组的通知》（鄱府字〔2023〕48号），同意由鄱阳县应急管理局牵头组成调查组，调查组组长由县应急管理局局长江玉明同志担任，副组长由县应急管理局副局长彭俊立同志担任。2023年6月13日县应急管理局按照县政府通知的要求，下达了《关于成立鄱阳县领英土石方工程有限公司“5·27”一般其他伤害事故联合调查组的通知》文件（鄱应急字〔2023〕32号）。事故调查组的组成遵循精简、效能的原则，成员分别从县公安局、县总工会、县水利局和古县渡镇政府选调人员参加鄱阳县领英土石方工程有限公司“5·27”一般其他伤害事故联合调查组（以下简称：事故调查组）。并邀请鄱阳县纪委监委参加，对该起事故展开调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、询问有关人员、调查取证、综合分析等。查明了事故发生的原因，认定了事故的性质，提出了对有关责任人员、责任单位的处理建议和防范措施。现将有关情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）事故项目概况

建设项目概况:鄱阳县河湖岸线生态保护修复项目一期工程，主要实施内容包括县城防洪圈 4 座圩堤和保护面积 1 至 5 万亩的问桂道圩、中洲圩等 8 座圩堤提质升级，治理堤线长度 102 公里。项目将建设：保护面积 1-5 万亩的圩堤 4 座，分别为问桂道圩、 向红圩、碗子圩及中洲圩。

（二）事故发生单位及相关单位情况

建设单位:鄱阳县三峡一期水环境综合治理有限责任公司，公司成立于2022年03月16日，详细地址为：江西省上饶市鄱阳县鄱阳镇万安三峰中央城1幢1层109号;经国家企业信用信息公示系统查询得知，鄱阳县三峡一期水环境综合治理有限责任公司的信用代码/税号为91361128MA7K4T6QXK，法人是龙志，注册资本为10000.000000万人民币，企业的经营范围为:许可项目：建设工程施工，建设工程设计，建设工程勘察，自来水生产与供应，天然水收集与分配（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

一般项目：防洪除涝设施管理，污水处理及其再生利用，市政设施管理，水环境污染防治服务，水资源管理，水利相

关咨询服务，环境保护专用设备制造，污泥处理装备制造，工程管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

施工总承包单位:中国水利水电第七工程局有限公司,是一家从事承包与其实力,规模,爆破工程等业务的公司，成立于 1992 年 12 月 30 日，公司坐落在四川省，详细地址为：成都市郫都区郫筒镇北大街成灌东路 349 号;经国家企业信用信息公示系统查询得知，中国水利水电第七工程局有限公司的信用代码/税号为 91510000201827469M，法人是张桥，注册资本为 350000.000000 万人民币，企业的经营范围为：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；爆破工程；特种设备安装改造维修；（以上项目及期限以许可证为准）。（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：水利水电工程；房屋建筑业；土木工程建筑业；建筑安装业；建筑装饰和其他建筑业；承装（修、试）电力设施；专业技术服务业；进出口业；商品批发与零售；租赁业；装卸搬运和运输代理业；水利管理业；环境治理业；商务服务业；（以下项目仅限分支机构经营）金属制品业；通用设备制造业；专用设备制造业；金属制品、机械和设备修理业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），具有国家水利水电工程施工总承包特级资质和国家公路工程施工壹级资质。

监理单位:杭州亚太工程管理咨询有限公司(以下简称

杭州亚太)，是一家从事工程管理服务,工程造价咨询业务,招投标代理服务等业务的公司，成立于2002年05月29日，公司坐落在浙江省，详细地址为：浙江省杭州市西湖区学院路122号;经国家企业信用信息公示系统查询得知，杭州亚太工程管理咨询有限公司的信用代码/税号为91330106739920729R，法人是夏伟才，注册资本为200.000000万人民币，企业的经营范围为:一般项目：工程管理服务；工程造价咨询业务；招投标代理服务；采购代理服务；水利相关咨询服务；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：水利工程建设监理；水运工程监理；建设工程监理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。证书编号:水建监资字第19990138号，于2004年9月取得水利工程施工监理甲级。

专业分包单位名称:鄱阳县领英土石方工程有限公司（以下简称：鄱阳领英）。该公司是一家从事土石方工程,渣土运输,道路货物运输等业务的公司，成立于2018年10月30日，公司坐落在江西省，详细地址为：江西省上饶市鄱阳县顶峰凤凰城5号楼301店面;经国家企业信用信息公示系统查询得知，鄱阳领英的信用代码/税号为91361128MA387A3478，法人是朱康俊，注册资本为2500.000000万人民币，企业的经营范围为:土石方工程；渣土运输；道路普通货物运输；市政建筑工程*（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

二、事故经过和救援情况

(一)事故经过及救援情况

5 月 27 日上午 7 时许，胡某林驾驶属于自己的 8 方运输车（赣 EB2310），到位于古县渡镇郑家村东边取土点为鄱阳县河湖岸线生态保护修复项目碗子圩一期工程运输土方。大概在上午 11 时许，胡某林运输完 3 车土方后在排队等待装载第 4 车土方时，因为需要等待较长时间，胡某林就把车子开到取土点边上，将车子熄火车斗升起，用铁锹清理残留在车厢内的余土，大概花了 20 分钟左右时间清理完毕，随后将铁锹固定在车厢下面。打开驾驶室门准备上车时，突然从驾驶室踏板位置倒在车辆油箱位置。现场土方运输车司机程某员看到胡某林倒在地上后，就立即喊叫挖机司机黄某启，黄某启马上从挖机车上下来，跑到了胡某林位置，发现胡某林整个人趴在地面上头颈部发黑，口鼻流血，就立即拨打 120 急救电话，及胡某春和胡某林哥哥的电话。大概 10 多分钟左右胡某林家属赶到现场随后拨打了 110 报警电话。12 时许古县渡镇中心卫生院急救医生和古县渡派出所民警赶到现场。经急救医生现场测量血压、心跳及其他检查，发现胡某林未见任何生命体征，宣布死亡。

(二)人员伤亡情况。

胡＊林，男，1975 年 8 月出生，身份证号码：36**********5819，江西省上饶市鄱阳县人。

(三)事故现场及车辆情况。



图 1：事故现场照片 1



图 2：事故现场照片 2



图 3：运输土方车辆



图 4：运输土方车辆脚踏板与地面高度 60Cm

三、事故应急处置及评估情况

(一)事故信息接报及响应情况。

事故发生后，领英公司反应迅速、响应及时，迅速开展救援工作，在第一时间上报事故情况，接到事故信息后，各部门信息报送畅通，流转及时，沟通较好。相关部门能够有效安抚死者家属情绪并做好善后事宜，事故应急处置工作总体平稳有序。

(二)善后处置情况。

事故发生后，领英公司立即与死者家属进行了沟通，积极协商善后相关事宜，于 5 月 30 日达成了善后协议。在整个善后工作中，未因事故引发群体性事件，社会面整体情况稳定。应死者家属要求，未对胡某林进行尸检。

四、事故原因和事故性质

(一)事故原因

经调取查阅相关资料和对相关人员进行询问等，事故调查组对事故原因分析如下:

1.根据鄱阳县人民医院 2018 年 3 月 6 日出具出院诊断:胡某林患有肺部感染、肝功能异常、慢性肾脏病 3 期、冠状动脉粥样硬化性心脏病。（附件 1）

2.根据鄱阳县人民医院 2023 年 5 月 5 日胡某林体检报告单显示：慢性肾脏病、心电图偶发室性早搏，异常“Q”波。（附件 2）

3.经事故调查组经询问吴某喜（郑家村西北边取土点负责人），证实胡某林一直在家从事运输工作，于2023年5月份开始在鄱阳县河湖岸线生态保护修复工程（一期）PPP项目D1标段古县渡碗字圩段从事土方运输工作。2023年5月13日胡某林在运输过程中因发病昏迷20分钟，后由胡某春与其儿子胡某飞一同送到古县渡饶湖医院治疗。（附件3）

4.经事故调查组询问古县渡饶湖医院门诊医生郑某善，证实胡某林5月13日到达医院门诊，根据胡某林提供的体检报告，担心会出现心脏骤停、昏迷和酸中毒的情况，建议胡某林住院治疗，后家属担心医院条件拒绝在古县渡镇饶湖医院治疗。（附件4）

5.经事故调查组调取5月13日胡某林到景德镇昌明医院门诊治疗资料，胡某林心电图显示左心室高电压、异常Q波、T波改变的异常心电图。（附件5）

6.经事故调查组询问胡某春（带班班长），证实胡某林发病后胡某春曾与胡某林及家属交代称胡某林身体患病，不适合到工地干活，就不要到工地做事了。隔了十几天后胡某林在5月26日不知道什么原因又继续到郑家村西北边取土点运输土方。（附件6）

7.经事故调查组询问吴某喜（郑家村西北边取土点负责人），证实5月26日胡某林在准备装载第4车土方时被现场负责人吴某喜发现，就立即将胡某林劝退回家，并交代身

体不好，不要在工地上做事，胡某林也就立马回家了。（附件 7）

8.经事故调查组询问现场第一目击证人程某员，证实胡某林在郑家村东边取土点出事时在清理完车上余土，固定好工具后，打开车门准备上车刚踏上踏板时突然两手捂住胸口，身体抖动了几下后就倒在车子边上。程某员感觉胡某林是又发重病了，就立即喊叫通知了挖机司机黄某启。（附件 8）

综上所述，事故调查组认为胡某林患有病史在取土点突然昏迷死亡为非生产安全事故，符合《生产安全事故统计管理办法》第六条第三款“生产经营单位从业人员在生产经营活动过程中，突发疾病(非遭受外部能量意外释放造成的肌体创伤)导致伤亡的”规定。

(二)事故性质

经事故调查组调查认定，鄱阳县领英土石方工程有限公司“5·27”一般其他伤害事故是一起非生产安全事故。

五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

鉴于该事故为非生产安全事故，建议不针对此次事故对有关单位和相关人员给予行政处罚。

六、防范和整改措施

(一)认真吸取胡某林在施工作业过程中突发疾病导致坠落受伤死亡的教训，举一反三，定期组织从业人员开展身体健康检查，防止从业人员带病上岗作业，防范因从业人员

身体健康原因引发事故。


(二)针对从业人员身体健康检查结果，合理安排从业人员作业岗位和作业内容。

(三)进一步加强施工现场风险研判和隐患排查治理工作，强化施工现场动态安全管理。

鄱阳县领英土石方工程有限公司“5·27”
一般其他伤害事故调查组

2023 年 7 月 17 日

附件 1



医疗机构：鄱阳县人民医院 （组织机构代码：）49236052-X

住院病案首页

医疗付费方式：[3]

健康卡号：-

第 1 次住院

病案号：18008998 B126618

性别 [1] 1.男 2.女 出生日期 197[redacted]1日 年龄 43岁 国籍 中国

（年龄不足1周岁的） 年龄 - 月 新生儿出生体重 - 克 新生儿入院体重 - 克

出生地 江西省上饶市鄱阳县 籍贯 江西省上饶市 民族 汉族

身份证号 3622[redacted]9 职业 - 婚姻 [2] 1.未婚 2.已婚 3.丧偶 4.离婚 9.其他

现住址 江西省上饶市鄱阳县[redacted] 电话 138[redacted]3 邮编 -

户口地址 江西省上饶市鄱阳[redacted] 邮编 -

工作单位及地址 鄱阳县古县渡镇湖上二组 单位电话 13[redacted]73 邮编 -

联系人姓名 飞 关系 [redacted] 地址 鄱阳县古[redacted]19 电话 1[redacted]

入院途径 [2] 1.急诊 2.门诊 3.其他医疗机构转入 9.其他

入院时间 2018年02月26日17时 入院科别 呼吸消化病区 病室 呼吸消化病区 转科科别 -

出院时间 2018年03月06日09时 出院科别 呼吸消化病区 病室 呼吸消化病区 实际住院天数 8

门（急）诊诊断 肺部感染 疾病编码 J98.414

出院诊断	疾病编码	入院病情	出院诊断	疾病编码	入院病情
主要诊断：肺部感染	J98.414	1	其他诊断：		
其他诊断：肝功能异常	R94.500	1			
慢性肾脏病3期	N18.803	1			
冠状动脉粥样硬化性心脏病	I25.103	1			

入院病情：1.有 2.临床未确定 3.情况不明 4.无

损伤、中毒外部原因 - 疾病编码 -

病理诊断： - 疾病编码 -

病理号 -

药物过敏 [1] 1.无 2.有 无过敏药物 死亡患者尸检 [-] 0.- 1.是 2.否


血型 [6] 1.A 2.B 3.O 4.AB 5.不详 6.未查 Rh [4] 1.阴 2.阳 3.不详 4.未查

科主任 [redacted] 主任(副主任)医师 [redacted] 主治医师 [redacted] 住院医师 [redacted]

责任护士 [redacted] 进修医师 - 实习医师 - 编码员 [redacted]

病案质量 [1] 1.甲 2.乙 3.丙 质控医师 [redacted] 质控护士 [redacted] 质控日期 2018年3月[redacted]

附件 2


鄱阳县人民医院--心电图报告单
姓名:
ID号:042163
性别:男
住院号:
年龄:47岁
检查科室：心电图室
申请科室:体检科
检查日期：2023/05/05 10:12:31
aVR
V1
V4
aVL
V2
V5
III
aVF
V3
V6
II
10mm/mV 25mm/s
心率:79 bpm
P间期:103 ms
T间期:167 ms
QT间期:392 ms
P轴:-6.4
RV5/SV1:2.35/2.55 mV
QRS间期:122 ms
PR间期:161 ms
QTc间期:449 ms
QRS轴:72.0
T轴:-90.0
RV5+SV1:4.91 mV
结论：窦性心律,偶发室性早搏,异常"Q"波(ⅡⅢ avF、V3-V6),ST-T改变
报告医生:

门诊病人　鄱阳县人民医院检验报告单

打印时间：2023-07-07 16:56:11

姓　名：[illegible]林　性别：男　年龄：47岁　样本类型：[illegible]　样本号：228

科室：体检科　门诊号：2305042163　送检医生：[illegible]　送检日期：2023-05-05 10:16

临床诊断：　检验项目：小肝功能|血糖A|肾功能|血脂A|心肌酶谱A

中文名称	结果	单位	参考范围	中文名称	结果	单位	参考范围
谷丙转氨酶	24	U/L	0 - 50	高密度/总胆固醇	0.25		0.25 - 0.98
谷草转氨酶	23	U/L	0 - 50	肌酸激酶同工酶	5.8	ng/ml ↑	0 - 5
总胆红素	37.70	umol/L ↑	0- 25	乳酸脱氢酶	204	U/L	80 - 280
直接胆红素	13.10	umol/L ↑	0 - 9	肌酸激酶	81	U/L	30 - 190
间接胆红素	24.60	umol/L ↑	0 - 20	α-L-岩藻糖苷酶	31	U/L	0 - 40
总蛋白	67.7	g/L ↓	62 - 85	视黄醇结合蛋白	46	mg/L	25 - 70
白蛋白	43.0	g/L	34 - 50	甘胆酸	1.0	ug/L	0 - 12
球蛋白	14.7	g/L ↓	19 - 41	β2微球蛋白	6.17	mg/L ↑	0.80 - 2.80
谷草/谷丙	0.96						
白球比	2.9	↑	1.2 - 2.3				
尿素	8.84	mmol/L ↑	2.5 - 7.80				
肌酐	141.0	umol/L ↑	33 - 110				
尿酸	407	umol/L ↑	200 - 450				
肌酐/尿素	15.95		10.0 - 30.0				
血糖	6.01	mmol/L	3.75 - 6.10				
果糖胺	2.48	mmol/L	1.25 - 2.80				
总胆固醇	4.35	mmol/L	3.10 - 5.70				
甘油三脂	0.87	mmol/L	0.34 - 1.75				
高密度脂蛋白	1.09	mmol/L	0.91 - 2.37				
低密度脂蛋白	3.11	mmol/L	1.45 - 3.81				
脂蛋白(a)	34	mg/L	0 - 300				

采样时间：2023-05-05 09:56　报告日期：2023-05-05 12:05　检验者：[illegible]　审核者：[illegible]

仪器设备：AU5811生化分析仪　条码号：2023030900298

注：此结果仅对本次检测标本负责！　样本质量：合格　1 / 1

鄱阳县人民医院检验报告单

姓名：[illegible]林　病人类型：门诊病人　病床号：　检验序号：182

性别：男　住院/门诊号：23050421　样本类型：全血　检验项目：血球分析


年龄：47岁　送检科室：体检科　临床诊断：

序	项目名称	英文名	结果	参考范围	单位	序	项目名称	英文名	结果	参考范围	单位
1	白细胞数	WBC	5.17	3.50 - 9.50	10^9/	18	单核细胞数	Mon#	0.31	0.12 - 1.2	10^9/
2	红细胞数	RBC	5.08	3.50 - 5.50	10^12	19	嗜酸性粒细胞数	Eos#	0.06	0.02 - 0.5	10^9/
3	血红蛋白浓度	HGB	146	110 - 150	g/L	20	嗜碱性粒细胞数	Bas#	0.03	0.00 - 0.10	10^9/
4	血小板数	PLT	137.0	80 - 300	10^9/	21	红细胞分布宽度标准差	RDW-S	47.6	35.0 - 56.0	fL
5	红细胞压积	HCT	44.40	35.0 - 52.0	%	22	红细胞分布宽度变异系数	RDW-C	14.8	11.0 - 18.0	%
6	平均血小板体积	MPV	11.0	8.0 - 12.5	fL	23	血小板分布宽度	PDW	16.6	9.0 - 17.0	fl
7	血小板压积	PCT	0.142	0.108 - 0.282	%	24	大血小板数	P-LCC	45.0	30 - 90	10^9/
8	平均红细胞体积	MCV	87.5	80.0 - 100.0	fL	25	大血小板比率	P-LCR	33.0	11.0 - 45.0	%
9	平均红细胞血红蛋白含量	MCH	28.7	26.0 - 32.0	pg	26	网织红细胞绝对值	RET#	126.50↑	17.0 - 71.0	10^9/
10	平均细胞血红蛋白浓度	MCHC	328	320 - 360	g/L	27	网织红细胞百分比	RET%	2.49 ↑	0.43 - 1.36	%
11	中性粒细胞百分比	Neu%	75.4	45 - 77	%	28	低荧光强度网织红比率	LFR	79.00		%
12	淋巴细胞百分比	Lym%	16.7 ↓	20.0 - 40.0	%	29	中荧光强度网织红比率	MFR	13.30 ↑	1.60 - 9.50	%
13	单核细胞百分比	Mon%	6.1	3.0 - 12.0	%	30	高荧光强度网织红比率	HFR	7.70 ↑	0.00 - 1.70	%
14	嗜酸性粒细胞百分比	Eos%	1.3	0.5 - 5.0	%	31	未成熟网织红比率	IFR	21.00 ↑	5.00 - 10.00	%
15	嗜碱性粒细胞百分比	Bas%	0.5	0.0 - 1.0	%						
16	中性粒细胞数	Neu#	3.91	2.00 - 7.00	10^9/						
17	淋巴细胞数	Lym#	0.86	0.8 - 4.00	10^9/						

接收时间：2023-05-05 09:56　送检日期：2023-05-05 10:16　报告时间：2023-05-05 10:29

送检医师：　检验者：[illegible]　审核者：[illegible]

附件 3



问：请你将个人的基本信息说下？

答：我[redacted]文化，家住江西省上饶市鄱阳县古县渡镇塘口村，现为古县渡镇子圩[redacted]

问：你知道今天找你来是为什么事吗？

答：知道，是为了 2023 年 5 月 27 日胡瑞林在鄱阳县古县渡镇郑家村东边取土场死亡的事。

问：请把你知道的胡[redacted]林死亡的情况讲下？

答：今年 5 月 27 号我听开车的说[redacted]上郑家村东边取土场开车拉土的时候发病突然死亡了，因为我在郑家村西北边取土场，事情发生的具体经过我就不清楚。

问：你与[redacted]飞什么关系？

答：我与胡[redacted]没什么关系，[redacted]是包工头，我是替他管理古县渡镇子圩段改造工程郑家村西北边取土场现场的。

问：你与[redacted]什么关系？

答：我与[redacted]没有什么关系。[redacted]林是在我这个取土场拉土的农用车司机，我是这个取土场现场管理的。

问：把你知道的胡[redacted]的情况说下？

答：胡[redacted]飞的身体不太好，身体很胖，我听其他的司机说胡[redacted]林有好多疾病。他一直在我这个取土场开车拉土，干了两个多月，在今年 5 月 13 号的上午十点左右我接到另外一个司机师傅的电话说"胡[redacted]林在开车拉土的时候，车子开到郑家高铁桥底下的时候，胡[redacted]林突然身体不舒服，就停下车躺在桥底下的地面上，当时人晕过去大概 20 分钟，那个司机还以为胡[redacted]林人已经死了"，我就打电话告诉了我的老板胡[redacted]春，胡[redacted]春就赶过来把胡[redacted]林送到古县渡镇饶湖医院进行治疗。

问：据我们了解 5 月 26 日胡[redacted]林又到你取土场拉土了，把你知道的情况说下？

答：今年 5 月 26 号上午胡[redacted]林刚到我取土场拉了 3 车土，就被我发现了，我就找到胡[redacted]林说你身体不好，是个有病的人，你赶紧回去休息不能在我这里干活，胡[redacted]林就开车回去了。

问：你还有没有需要补充的？

答：没有。

问：以上所述是否属实？

答：属实。

以上笔录我已看过和我所说的一至[redacted]

2023-6-27

附件 4



问：请你将个人的基本信息说下？

答：我叫郑 勇，今年 岁，大学本科文化，家住江西省上饶市鄱阳县三庙前乡 村，现为 医生。

问：你知道今天找你来是为什么事吗？

答：知道，是为了 2023 年 5 月 27 日鄱阳县银基土石方工程有限公司发生一起致一人死亡的事故。

问：据我们了解在 2023 年 5 月 13 日胡瑞林突发昏迷到饶湖医院就诊，请你把当时的情况说下？

答：因为时间比较长，我每天接诊的病人也比较多，在我印象中 5 月 13 日有接诊到一个尿酸六百多，肌酐一百多的病人，我当时建议他住院，他本人不愿意在这里住院，后来他就回去了。

问：当时接诊的时候给胡 林的笔记是清醒的吗？

答：清醒的。

问：胡 林有没有在医院挂号？

答：没有。

问：你是通过什么诊断出胡 林尿酸六百多，肌酐一百多的？

答：是胡 林家属提供的鄱阳县人民医院的检查报告单上显示的。

问：医院当时有没有给胡 林进行过治疗？

答：没有进行过任何处理，只是建议他住院治疗，他本人拒绝住院。

问：根据你的临床经验，像胡 林这种尿酸六百多，肌酐一百多的症状会出现什么样的情况？

答：有可能会出现心脏骤停，昏迷，酸中毒的情况。

问：你还有没有需要补充的？

答：没有。

问：以上所述是否属实？


答：属实。

以上笔录我已看过，和我所说的一致

郑 勇

2023.6.27

附件 5



景德镇市昌江区昌明医院检验报告单

样本号：23　　样本ID：202305130023　　床号：　　样本类型：血清
姓名：龙　林　　性别：男性　　年龄：48岁　　病例号：
科室：内科　　医生：　　诊断后果：
备注：　　登记日期：2023/5/13 14:58:06

No	检验项目	结果	提示	单位	参考范围	No	检验项目	结果	提示	单位	参考范围
1	[ALT]丙氨酸氨基转移酶	26		U/L	0-40	19	[HDL-C]高密度脂蛋白胆	1.03		mmol/L	1.02
2	[AST]天门冬氨酸氨基转移	24		U/L	0-40	20	[LDL-C]低密度脂蛋白胆固	3.06		mmol/L	0.5
3	[O/P]谷草/谷丙	1.0			0.8-1.5						
4	[GGT]γ-谷氨酰基转移酶	155	↑	U/L	10-54						
5	[ALP]碱性磷酸酶	74		U/L	41-129						
6	[TBIL]总胆红素	43.7	↑	umol/l	3.1-17.5						
7	[DBIL]直接胆红素	12.7	↑	umol/l	0.0-7.5						
8	[IBIL]间接胆红素	30.91	↑	umol/l	1.71-13.68						
9	[TP]总蛋白	62		g/l	59-85						
10	[ALB]白蛋白	44		g/l	40-55						
11	[GLO]球蛋白	18	↓	g/l	20-40						
12	[A/G]白球比	2.5	↑		1.0-2.5						
13	[Urea]尿素	8.88		mmol/L	2.80-9.00						
14	[Crea-E]肌酐	149	↑	umol/l	55-102						
15	[UA]尿酸	601	↑	umol/l	215-422						
16	[GLU-H]葡萄糖	5.75		mmol/L	3.90-6.11						
17	[CHO]总胆固醇	4.77		mmol/L	2.76-5.64						
18	[TG]甘油三酯	1.01		mmol/L	0.43-1.70						

检验员：　　审核：　　此结果仅对该标本负责！如有疑问，请在三天内　　报告日期：2023/5/13 15:22:57

附件 6

问：请你将个人的基本信息说下？

答：我叫胡 ，今年 3岁，小学文化，家住江西省上饶市鄱阳县古上村，现为江西省上饶市 。

问：你知道今天找你来是为什么事吗？

答：知道，是为了2023年5月27日鄱阳县领英土石方工程有限公司发生的一起一般其他伤害事故。

问：请你把5月27号死者胡 林的死亡经过说下？

答：5月27日上午11点50分许我接到开挖机师傅黄 启的电话（电话号码：13607936640）说工地上开车司机胡 林准备上车突然死亡了，我就马上开车往施工现场赶，同时我就给胡 林家属打电话叫他们赶紧赶到施工现场。我到了施工现场之后，我发现人已经没有了生命迹象，紧接着公安民警和抢救医生(医生和公安民警具体名字我不清楚)都到了施工现场，把施工现场封锁围了起来。

问：死者胡 林是什么时候到这个施工现场？

答：胡 林跟我做事好多年了，事发前半个月胡 林就有过发病的经历，发病当时人已经失去意识，在送往饶湖医院的过程中恢复了意识，到了医院胡 就拒绝治疗。因为有这次发病经历后，我就交代胡 林及其家属不要在工地上做事，比较危险。5月26日我发现胡 林在我工地上做事，我立马就让他回家，没让他做事。5月27日他又跑到工地上做事，在休息的时候突然就死亡了。

问：当时死者胡 林死亡的时候有什么症状？

答：胡 林死亡之后脸上被门划破了皮，面色发黑。

问：请你把死者胡 林死亡赔偿善后情况说下？

答：胡 林死亡共赔偿50万元人民币，其中领英土石方公司赔偿了42万元，我个人赔偿了8万元，并签订了死亡赔偿协议。


问：死者胡 林事发前半个月发病是否有记录？

答：前半个月发病当时我和胡 林家属陪胡 林去过医院，胡 林拒绝住院，我就交代他和他家属回去好好休息，不要去工地做事。

问：你的施工项目名称叫什么？

答：施工项目名称是鄱阳县河湖岸线生态保护修复工程（一期）PPT项目D1标段古县渡碗子圩段工程。


附件 7



问：请你将个人的基本信息说下？
答：我叫吴[redacted]，今年52岁，小学文化，家住江西省上饶市鄱阳县[redacted]，现为古县渡镇子圩段改造工程郑家村[redacted]场管理员。
问：你知道今天找你来是为什么事吗？
答：知道，是为了2023年5月27日胡[redacted]林在鄱阳县古县渡镇郑家村东边取土场死亡的事。
问：请把你知道的胡[redacted]林死亡的情况说下？
答：今年5月27号我听开车的说胡[redacted]林在郑家村东边取土场开车拉土的时候发病突然死亡了，因为我在郑家村西北边取土场，事情发生的具体经过我就不清楚。
问：你与胡[redacted]东是什么关系？
答：我与胡[redacted]东没什么关系，胡[redacted]东是包工头，我是替他管理古县渡镇子圩段改造工程郑家村西北边取土场现场的。
问：你与胡[redacted]林是什么关系？
答：我与胡[redacted]林没有什么关系，胡[redacted]林是在我这个取土场拉土的农用车司机，我是这个取土场现场管理的。
问：把你知道的胡[redacted]林的情况说下？
答：胡[redacted]林的身体不太好，身体很胖，我听其他的司机说胡[redacted]林有好多疾病。他一直在我这个取土场开车拉土，干了两个多月。在今年5月13号的上午十点左右我接到另外一个司机师傅的电话说"胡[redacted]林在开车拉土的时候，车子开到郑家高铁桥底下的时候，胡[redacted]林突然身体不舒服，就停下车躺在桥底下的地面上，当时人晕过去大概20分钟，那个司机还以为胡[redacted]林人已经死了"。我就打电话告诉了我的老板胡[redacted]东，胡[redacted]东就赶过来把胡[redacted]林送到古县渡镇饶湖医院进行治疗。
问：据我们了解5月26日胡[redacted]林又到你取土场拉土了，把你知道的情况说下？
答：今年5月26号上午胡[redacted]林刚到我取土场拉了3车土，就被我发现了，我就找到胡[redacted]林说你身体不好，是个有病的人，你赶紧回去休息不能在我这里干活，胡[redacted]林就开车回去了。
问：你还有没有需要补充的？
答：没有。
问：以上所述是否属实？
答：属实。
以上笔录我已看过和我所说的一至[redacted]

[redacted] 2023.6.27

附件 8



问：请你将个人的基本信息说下？
答：我叫程[illegible]，今年48岁，小学文化，家住江西省上饶市鄱阳县[illegible]，现为古县渡镇子圩段改造工程拉土农用车司机。
问：你知道今天找你来是为什么事吗？
答：知道，是为了2023年5月27日胡[illegible]林在鄱阳县古县渡镇郑家村东边取土场死亡的事。
问：请把你知道的情况说下？
答：当时我正在郑家村东边取土场排队准备取土装车，我看见胡[illegible]林把车子停在路边上，离装土的挖机有几十米远，车子已经熄火了，车斗升起来了，[illegible]林当时正在清理车上的余土，大概20分钟清理完以后[illegible]林就把清理工具铁锹放在车斗边上，打开车门准备上车，[illegible]踏上脚板后突然两手抓着脚口身体抖动了几下就一下子从脚板上倒在了靠近车子前轮位置的地面上，我就感觉到了[illegible]林是发重病了，情况很严重，我不敢上前去看，就跑到挖机师傅[illegible]前面前，叫[illegible]当时快过去看看情况。
问：你怎么知道胡[illegible]林死亡了？
答：后来[illegible]和好多司机都跑过去看情况，过了不多久就说[illegible]林人已经不行，死掉了。
问：你平时知道胡[illegible]林身体情况怎么样？
答：胡[illegible]林身体很胖，我感觉他身体不太好，因为他以前发过一次病，也很严重，我是黑冈人，其他情况我也不[illegible]特别清楚。
问：你还有没有需要补充的？
答：没有。
问：以上所述是否属实？
答：属实。
[illegible]笔录我已看过和我所说的一致
[illegible]
2023.6.28