阳山阳城杭州宜诚市政工程有限公司“4•12”一般淹溺事故调查报告

阳山县政府事故调查组

2025 年 7 月 28 日

目　录

一、事故基本情况 2
（一）事故发生单位及相关人员情况 2
（二）涉事潜水打捞业务基本情况 5
（三）涉事潜水打捞业务安全管理情况 6
（四）事故发生经过 8
（五）事故现场勘查情况 10
（六）事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况 10
二、事故应急处置及善后处理情况 10
（一）事故现场应急处置情况 10
（二）医疗救治和善后处理情况 12
（三）事故应急处置评估 12
三、事故原因分析 13
（一）直接原因 13
（二）间接原因 14
（三）其他可能因素排除 14
四、有关责任单位存在的主要问题及履职情况 14
（一）有关监管部门 14
（二）其他相关单位 15
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议 18
（一）因在事故中死亡免于追究责任人员 18
（二）对事故责任单位（人员） 18
六、事故整改和防范措施 20
（一）举一反三，思想要重视 20
（二）县农业农村局 20
（三）阳城镇政府 20
（四）全县各乡镇 20

2025年4月12日，阳山县阳城镇花鸡咀水电站附近水域发生一起潜水打捞作业人员作业淹溺事故，造成一名潜水打捞作业人员死亡。

事故发生后，县委、县政府高度重视，要求做好家属善后安抚工作，尽快查明事故原因，采取有效措施，防止类似事故再次发生。县政府主要领导及县应急管理局、县公安局、县消防救援大队、阳城镇政府等单位相关领导和工作人员迅速赶赴事故现场，指挥组织事故救援并协调善后处置工作。

按照《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，2025年4月16日，县政府成立了阳山县阳城镇2025年“4•12”一般淹溺事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘查，调查取证，综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对这起事故的责任单位、有关责任人员的处理建议和事故防范及整改措施建议。

经调查认定，阳山县阳城镇2025年“4•12”一般淹溺事故是一起作业方在不具备作业安全条件下，未针对具体潜水工作步骤做出书面评估及安全分析，强行实施潜水作业；无商业（工程）潜水证，不具备承接商业（工程）潜水业务的资质和能力，却承接与开展商业（工程）潜水业务；在潜水作业时潜水人员配备不足及潜水装具配备不足，对作业现场安全管理不到位。作业人员

安全意识淡薄，无商业（工程）潜水证、违规潜水作业导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关人员情况

1.杭州宜诚市政工程有限公司《营业执照》统一社会信用代码：91330106MA7ARP4K3K（1/1）；名称：杭州宜诚市政工程有限公司；注册资本：伍佰万元整；类型：有限责任公司（自然人独资）；成立日期：2021 年 10 月 11 日；法定代表人：黄某勇；住所：浙江省杭州市西湖区高技街 32 街 127 室；经营范围：许可项目：建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：市政设施管理；污水处理及其再生利用；建筑物清洁服务；园林绿化工程施工；规划设计管理；城市绿化管理；城市公园管理；家政服务；专业保洁、清洗、消毒服务；大气环境污染防治服务；大气污染治理；大气污染监测及检测仪器仪表销售；日用电器修理；家用电器安装服务；制冷、空调设备销售；通用设备修理；住宅水电安装维护服务；轻质建筑材料销售；建筑材料销售；日用百货销售；日用产品修理；打捞服务；专用设备修理；潜水救捞装备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。登记机关：杭州市西湖区市场监督管理局，登记日期：2023 年 03 月 10 日。是涉事潜水打捞业务的作业方。

2.黄某勇，男，汉族，户籍所在地：湖南省宜章县黄沙镇大

黄家村第6村民小组，身份证号码：431022＊＊＊＊＊＊＊＊＊，现住址：广东省东莞市虎门镇龙眼东路17巷16号；是杭州宜诚市政工程有限公司的法定代表人。从2023年10月份开始从事水下打捞业务。持有休闲潜水证（PADI证书）[1]、声呐操作证、冲锋舟操作证。是涉事潜水打捞业务的主要实施者。

3.李某旺，男，汉族，户籍所在地：湖南省永州市宁远县水市镇羊公井9组，身份证号码：431126＊＊＊＊＊＊＊＊＊，现住址：广东省东莞市大岭镇松木山村三巷10号，在东莞从事电梯安装工作，是黄志勇的表弟；无潜水证、无声呐操作证、无冲锋舟操作证，未接受过潜水相关培训。

4.黄某成，男，汉族，户籍所在地：湖南省郴州市宜章县黄沙镇大黄家村第5组，身份证号码：431022＊＊＊＊＊＊＊＊＊，现住址：湖南省郴州市宜章县黄沙镇大黄家村第5组，现无业，是黄志勇的侄孙；无潜水证、无声呐操作证、无冲锋舟操作证，未接受过潜水相关培训。

5.赵某明，男，汉族，户籍所在地：广东省阳山县小江镇石螺村委会田心村23号，身份证号码：440227＊＊＊＊＊＊＊＊＊，现住址：广东省阳山县小江镇石螺村委会田心村23号，是工厂司机；是4月11日意外溺水死者赵嘉豪的父亲，4月12日与杭州宜诚市政工程有限公司的法定代表人黄志勇签订水域救援合同，约定以17000元委托杭州宜诚市政工程有限公司打捞其儿子

[1]PADI（国际潜水教练专业协会）证书为国际认证的休闲潜水证书。

赵嘉豪遗体。

6.刘某岳（死亡的潜水员），男，41 岁，汉族，户籍所在地：广东省清远市清城区石角镇永安街左一巷 4 号 206，身份证号码：441802＊＊＊＊＊＊＊＊，现住址：广东省清远市清城区石角镇永安街左一巷 4 号 206；无固定职业，是涉事潜水打捞业务作业方的潜水员，有休闲潜水证。

7.花鸡咀水电站，是国电清远能源开发有限公司下属的电站之一，花鸡咀水电站不是独立核算单位，没有公章，电站的人事权、行政管理权归国电清远能源开发有限公司。水电站总装机容量 1500KW，装机台数 8 台（拦河坝位置，以韩愈公园为左分别为 1、2、3、4 号机，城北一侧分别为 5、6、7、8 号机），单机装机容量 4 × 125KW=500、4 × 250KW=1000，目前有在职员工 11 人，实行 3 班倒工作制，一班 2-3 人。

国电清远能源开发有限公司《营业执照》统一社会信用代码：91441823570191697N；名称：国电清远能源开发有限公司；类型：有限责任公司（法人独资）；住所：清远市阳山县连江大道 39 号；法定代表人：范某庭；注册资本：人民币玖仟陆佰肆拾伍万元；成立日期：2011 年 03 月 25 日；营业期限：长期；经营范围：水电、风电的开发，可再生能源、清洁能源及其他新能源项目开发、投资，农业供水、农田灌溉服务；水力发电及销售（由下属分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）登记机关：阳山县工商行政管理局，

登记日期：2016 年 1 月 5 日。

（二）涉事潜水打捞业务基本情况

2025 年 4 月 11 日凌晨 3 时许，赵某豪（户籍：广东省阳山县小江镇）在花鸡咀电站水域摸鱼溺水，一同去的赵某豪父亲赵某明随后拨打 110 报警及 119 请求救援，县公安局及阳山县消防救援大队及时出警，由于当时水域水流及水下情况复杂，救援人员未能在当天打捞出赵某豪。4 月 11 日晚上 23 时许，死者赵某豪父亲赵某明在网上搜索打捞人员的信息，杭州宜诚市政工程有限公司黄某勇通过同行转告，联系到赵某明，双方协商打捞遗体，费用 17000 元（在 4 月 12 日补签水域救援合同）。随后，黄某勇在同行微信群发布相关信息，刘某岳在微信联系黄某勇，然后刘某岳协商好一起去做赵某豪遗体打捞的业务。2025 年 4 月 12 日上午 5 时，黄某勇带着两个亲戚李某旺和黄某成（16 岁，未成年）从东莞市出发，于 4 月 12 日上午 9 时许到达阳山县城。刘某岳在 4 月 12 日凌晨 1 时 30 许从阳江驾驶小汽车出发，于 4 月 12 日 6 点 48 分许到达阳山县城地质公园广场。

4 月 12 日 8 时，赵某豪女朋友张某清致电阳山县城南派出所，要求花鸡咀电站停机及派出警力协助搜寻赵某豪遗体。8 时 55 分，城南派出所致电花鸡咀电站，要求花鸡咀电站关停水轮发电机配合救援。9 时，三名警力到达河岸维护秩序。花鸡咀水电站站长陈某娣接到电话后，在 8 时 58 分许关停电站拦河坝位置的 3 号机（1、2、4 号机在当时没有开机）。当时城北一侧的

小车间还有2个机组（7、8号机组）在开机（城北一侧的发电机组有4台发电机，是5、6、7、8号机组），陈某娣没有收到派出所工作人员要求关停城北一侧小车间机组的指令。城北一侧的小车间还有2个机组（7、8号机组）约开机到12日14时43分许。

4月12早上8时30分许，赵某明和张某清到达地质公园的河边，9时20分许黄某勇、李某旺和黄某成在阳山县地质公园河边的花鸡咀水电站附近和赵某明、刘某岳会合，期间赵某明和黄某勇签了水域救援合同，合同约定赵某明以17000元委托杭州宜诚市政工程有限公司打捞赵某豪的遗体，并约定由杭州宜诚市政工程有限公司制订打捞方案，并负责打捞工作的安全管理。

（三）涉事潜水打捞业务安全管理情况

经查，杭州宜诚市政工程有限公司成立于2021年10月11日，主要经营市政设施管理；污水处理及其再生利用；建筑物清洁服务；园林绿化工程施工等项目，在2023年增加了打捞服务、专用设备修理、潜水救捞装备销售等项目。日常固定员工仅有法定代表人黄某勇一人，接到业务时再临时聘用相关工作人员。黄某勇持有休闲潜水证、声呐操作证、冲锋舟操作证。

本起事故潜水员黄某勇（未下水）和潜水员刘某岳持有的潜水员证书均为PADI证书，通常来说持有PADI休闲潜水证书，不能直接参与专业的应急救援或公共安全潜水作业，更不能参加商业（工程）潜水作业。本起事故黄某勇与赵某明签订了《水域

救援合同》，并收取商业服务费用，实为“打捞服务合同”，应界定为商业行为，这一潜水活动应界定为商业（工程）潜水作业，属于生产经营活动。

本起事故发生于阳山县阳城镇花鸡咀水电站附近水域，根据



图 1 事故现场方位示意图




图 2 事故现场平面示意图

现场查验，潜水作业点存在两组水流，一是迎面水流，二是侧面

水流，两组水流均超过潜水安全水流极限要求[2]。杭州宜诚市政工程有限公司未采取任何应对超极限水流速度的保护潜水员安全的防范措施。在准备潜水作业前，杭州宜诚市政工程有限公司在不具备作业安全条件下，未针对具体潜水工作步骤做出书面评估及安全分析[3]，强行实施潜水作业。

经查，工程作业方无商业（工程）潜水证[4]，不具备承接商业（工程）潜水业务的资质和能力。在准备进行作业前未作出风险评估和工作安全分析[5]；在潜水作业时潜水人员配备不足[6]（只配有两名潜水员，没有潜水监督（指挥），未符合该条规定。），潜水装具配备不足[7]（只配有一套潜水装备，无水下无线通信装置）。

（四）事故发生经过

9 时 36 分至 10 时 04 分许，黄某勇和刘某岳两个人驾驶冲锋舟去多次往返赵某豪出事的水域（电站 1 号水闸附近水域），使用声呐探测仪在电站 1 号水闸水域附近探测，发现了疑似人体

---

[2]《空气潜水安全要求》（GB26123-2010）第 6.20.1 条：SCUBA 潜水，水流速度应不大于 0.5m/s。

《空气潜水安全要求》（GB26123-2010）第 6.20.2 条：b）水流速度超出上述限制条件，因特殊情况需要潜水时，应评估现场具体条件，采取更有效的安全防护措施，确保潜水员安全。

[3]《空气潜水安全要求》（GB26123-2010）第 6.4.1 条：应针对具体潜水工作步骤做出书面的风险评估和 JSA（工作安全分析）报告。

[4]商业（工程）潜水最基本的要求是应遵守《空气潜水安全要求》（GB26123-2010）第 4 条：潜水人员包括潜水员、潜水监督、潜水照料员、预备潜水员、潜水机电员、生命支持员和潜水医师等，其培训要求、资格认证和管理应符合主管部门的相关要求。具体要求是应符合《潜水人员从业资格条件》（JT/T955-2014）、《潜水人员资格考核规则》（JT/T956-2014）和《潜水员培训与考核要求》（JT/T957-2014）。

[5]《空气潜水安全要求》（GB26123-2010）第 6.4.1 条：应针对具体潜水工作步骤做出书面的风险评估和 JSA（工作安全分析）报告。

[6]《空气潜水安全要求》（GB26123-2010）中第 6.5.1 条：采用 SCUBA 潜水，潜水人员配备应不少于三人，其中潜水监督不少于一名，潜水员不少于两名。

[7]《空气潜水安全要求》（GB26123-2010）中第 6.7.1 条：SCUBA 潜水时，应有两套以上潜水装具，包括潜水半面罩、压缩空气气瓶、测压表、减压器、连接软管、呼吸器、潜水服、浮力背心、安全背带、压重带、脚蹼、水下无线通信装置、潜水刀、潜水记时器、测深表、必要的工具和配件等。

的图片；约 10 时 05 分许，黄某勇、刘某岳和黄某成驾驶冲锋舟



图 32025 年 4 月 12 日 10 时 05 分，监控画面显示有 3 人前往事故水域

前往电站 1 号水闸水域，刘某岳穿上潜水服和潜水设备并系好安全绳后，刘某岳下水搜索，在刘某岳下水大约 3 分钟左右，黄某勇感觉刘某岳拉了一下安全绳，然后黄某勇就马上拉着安全绳想要把刘某岳拉上来，拉了大约 10 分钟左右没有拉动，感觉是水下有东西把刘某岳卡住了，黄某勇就拿着安全绳跳到电站水闸的水泥平台上，就把安全绳的另外一头绑在涵洞里面钢筋钩子上。随后黄某勇和黄某成坐冲锋舟回到岸边向岸上的民警大喊说那边可能出事了，赶紧叫人支援。接着黄某勇叫来李某旺一起驾驶冲锋舟再次去到出事的水域，那个时候安全绳还没有断裂，但是

看上去安全绳越绷越紧，于是黄某勇又驾驶冲锋舟回到岸边，看到消防大队的消防车和消防员已经在岸边了。黄某勇和岸上的消防救援人员把情况描述之后，有两名消防员坐上黄某勇的冲锋舟，跟着黄某勇一起去事发地点那边看看能否实施救援，当去到现场的时候，发现现场安全绳已经断了，10 时 20 分许，黄某勇确定刘某岳在水下出事了，然后黄某勇就和消防员回到岸边。随后，在场民警立即向县消防救援大队，120 急救中心通报情况，要求派员救援，并向上级公安机关、县有关部门汇报相关情况。

（五）事故现场勘查情况

事故地点位于阳山县阳城镇花鸡咀水电站附近水域，在拦河坝位置，以韩愈公园为左分别为 1、2、3、4 号水闸，城北一侧分别为 5、6、7、8 号水闸，刘某岳的潜水点在 1 号水闸附近。4 月 12 日 15 时 31 分，县消防救援大队在水闸不远处水域发现刘某岳遗体。

（六）事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡，死者刘某岳，男，41 岁，汉族，户籍所在地：广东省清远市清城区石角镇永安街，身份证号码：441802＊＊＊＊＊＊＊＊＊；事故直接经济损失约 100 万元。

二、事故应急处置及善后处理情况

（一）事故现场应急处置情况

事故发生后，县政府主要领导及县应急管理局、县公安局、县消防救援大队、阳城镇政府等单位相关领导和工作人员迅速赶

赴事故现场，组织事故救援和善后处置工作。并在事故现场成立



图 4 搜索发现刘东岳遗体的照片



图 5 搜索发现刘东岳遗体的照片

临时指挥部，指挥部当即要求花鸡咀水电站关停所有水轮机发电机的运作，配合救援；由于水轮机的机械惯性，水轮机在关机后仍会缓慢转动，指挥部经过进行紧急技术分析和讨论，往 1、2、3、4 号水轮发电机投放木方卡住水轮机，让水轮机发电机停止转动。并要求电站反复开启及关闭拦河坝位置机组的进水口闸门，至 15 时 31 分，县消防救援大队在水闸不远处水域发现刘东岳遗体。指挥部要求保护好事故现场，配合后续事故调查处理，同时安排专门小组做好死者家属的安抚等工作。

（二）医疗救治和善后处理情况

4 月 12 日 10 时 36 分许，阳山县人民医院接到 120 急救指挥中心出诊任务，10 时 51 分，阳山县人民医院救护车到达事故现场，11 时 30 分许，120 急救指挥中心改派阳山县妇幼保健院救护车参加救援。

在县有关部门的协调下，杭州宜诚市政工程有限公司与刘某岳家属就刘某岳死亡善后处置及赔偿问题进行协商，目前正在积极进行中。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，县政府主要领导及县应急管理局、县公安局、县消防救援大队、阳城镇政府等单位相关领导和工作人员迅速赶赴事故现场，组织事故救援，并在事故现场成立临时指挥部，指挥救援。经查，阳山县消防救援大队在 2025 年 4 月 12 日 10 时

22 分接到警情，于 10 时 29 分到场实施搜寻救援；县人民医院于 10 时 36 分接到任务，于 10 时 38 分派出救护车出诊，于 10 时 51 分到达现场，其余相关部门陆续到场，先期救援响应迅速。在搜救人员未能搜寻到刘某岳后，临时指挥部经过进行紧急技术分析和讨论，采取措施，最后于 15 时 45 分成功搜寻出刘某岳的遗体。调查组经咨询专家，潜水员溺水的 10 分钟内为黄金救援时间，超过 10 分钟的抢救，大多数情况是打捞潜水员的遗体，所以国际上对商业（工程）潜水作业有较高的要求，要求商业（工程）潜水作业必须配备 2 名以上潜水员，1 名监督员，并配有水下无线通信工具，就是为了应对潜水作业出现异常时马上可以采取紧急措施，而不是寄希望于外界救援。综上分析，4 月 12 日事故现场处置得当、救援行动开展科学、有序与高效，救援过程未发生二次事故；善后工作积极开展，事故调查处理各项工作平稳有序。经评估本次事故应急处置得当。

三、事故原因分析

（一）直接原因

潜水点（1 号水闸水域）的两组水流交差及复杂水下结构，可造成水下乱流和漩涡，急速的水流可带着潜水员撞击水下结构物，造成潜水员被撞伤。在潜水员刘某岳入水后不久，水面照料员黄某勇发现潜水员信号绳被卡住，无法拉动。是信号绳被某个水下结构物缠住。而后黄某勇将信号绳水面头系在水面结构物上，并离开潜水现场，乘潜水支持船返回岸边求助。当再次回到潜水

作业点后，发现潜水信号绳已断裂。可能原因是信号绳卡在水下结构物，由于水流不断冲击潜水员，造成信号绳频繁摩擦水下构件而断裂。杭州宜诚市政工程有限公司在不具备作业安全条件下，未针对具体潜水工作步骤做出书面评估及安全分析，强行实施潜水作业；无商业（工程）潜水证，不具备承接商业（工程）潜水业务的资质和能力，却承接与开展商业（工程）潜水业务；在潜水作业时潜水人员配备不足及潜水装具配备不足，对作业现场安全管理不到位。是这起事故的直接原因。

（二）间接原因

刘某岳安全意识淡薄，在无商业（工程）潜水证的情况下进行商业（工程）潜水作业，在潜水时遇两组水流交差及复杂水下结构，急速的水流带动撞击水下结构物，被撞伤致死，是这起事故的间接原因。

（三）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问和事故现场视频资料分析，排除人为故意破坏、突发灾害等因素影响。

四、有关责任单位存在的主要问题及履职情况

（一）有关监管部门

本起事故属于打捞服务中，在用潜水打捞的方式出现的潜水员溺水的事故。事故调查组多方查找打捞业务的监管单位，得到连江海事处、阳山县交通运输局、阳山县水利局的明确回复，遗体打捞业务不属于上述单位的监管业务范围。经查，目前我国尚

无有关潜水活动的上位法，交通运输部主持制定的《潜水条例》至今未颁布，目前潜水属于行业自律管理，通常由中国潜水救捞行业协会管理，政府部门通过颁布相关国家标准和行业标准对潜水作业实施间接管理。因此，本事故无相关监管部门。由于杭州宜诚市政工程有限公司无商业（工程）潜水作业资质，不是中国潜水救捞行业协会的会员，不属于中国潜水救捞行业协会管理。由于事故调查组无打捞服务方面专业知识，不能对相关事项作出相对准确的认定。事故调查组于2025年5月23日，向中国潜水救捞行业协会提出提供专家协助调查的请求；6月4日，中国潜水救捞行业协会派出两位专家到事故现场协助调查，6月6日，上述两位专家出具专家意见书。

（二）其他相关单位

1.阳山县农业农村局

阳山县农业农村局对打击违法人员、保护渔业生态平衡做了一定的工作。经查，3月1日0时至6月30日24时为禁渔期，除娱乐性垂钓外，在规定的禁渔区和禁渔期内，禁止所有捕捞作业。我县管辖的所有与珠江流域的珠江水系（包括珠江干流、支流、通江湖泊）相连相通的江、河、湖、溪、涌、渠、库和水闸上下游河网等自然水域均纳入禁渔区。4月18日，调查组相关工作人员前往花鸡咀水电站调查取证，发现电站附近水城的岸边和沙滩上仍有不少群众在摸鱼。根据阳山县农业农村局《关于做好阳山县2025年春季禁渔期管理工作的通知》，阳山县农业农

村局未能做到工作方案的“江中无生产渔船，水中无捕捞渔具，市场无捕捞江鱼”的三无管理目标，在白天的重要水域仍有非法捕捞现象。阳山县农业农村局不是商业（工程）潜水作业的监管机关，没有审核商业（工程）潜水作业的开展是否达到作业要求的职能。赵某豪在花鸡咀电站水域摸鱼溺水不是造成潜水员刘某岳溺水的直接原因。因此阳山县农业农村局在本次事故中对潜水员刘某岳溺水不存在部门监管责任。但是，阳山县农业农村局对在禁渔期的非法捕捞的打击力度以及危险捕捞行为的宣传劝导存在明显不足。

2.阳城镇政府

在接报案情后，镇党委、政府高度重视，迅速部署相关工作，要求全力搜救，并第一时间赶赴现场指挥应急救援工作。但是，4 月 18 日，调查组相关工作人员前往花鸡咀水电站调查取证，发现电站附近水城的岸边和沙滩上仍有不少群众在摸鱼。经查，阳城镇政府不是商业（工程）潜水作业的监管机关，没有审核商业（工程）潜水作业的开展是否达到作业要求的职能。阳城镇政府在事故发生后已经及时履行现场救援、处置等相关职能，赵某豪在花鸡咀电站水域摸鱼溺水不是造成潜水员刘某岳溺水直接原因。因此阳城镇政府在本次事故中对潜水员刘某岳溺水不存在属地管理责任。但是，对在禁渔期的非法捕捞的打击力度以及危险捕捞行为的宣传劝导存在明显不足。

3. 阳山县城南派出所

4月12日8时赵某豪女朋友张某清致电阳山县城南派出所，要求花鸡咀水电站停机及派出警力协助搜寻赵某豪遗体。8时55分，城南派出所致电花鸡咀电站，要求花鸡咀水电站关停水轮发电机配合救援。9时，三名警力到场管控。阳山县城南派出所响应及时，公安机关不是商业（工程）潜水作业的监管机关，没有审核商业（工程）潜水作业的开展是否达到作业要求的职能。根据《空气潜水安全要求》（GB26123-2010）第6.4.1条“应针对具体潜水工作步骤做出书面的风险评估和JSA（工作安全分析）报告。”的规定，不应该由不具备专业知识的张某清口头提出相关措施，而应该由作业方杭州宜诚市政工程有限公司做出书面评估及安全分析，并对自己的作业行为负责。经调查，在本次事故中，阳山县城南派出所不存在履职不到位的情形。

4.花鸡咀水电站

4月12日8时55分，城南派出所致电花鸡咀水电站，要求花鸡咀电站关停水轮发电机配合救援。花鸡咀水电站站长陈某娣接到派出所电话后，在8时58分许关停电站拦河坝位置的3号机（1、2、4号机在当时没有开机）。当时城北一侧的小车间还有2个机组（7、8号机组）在开机（城北一侧的发电机组有4台发电机，是5、6、7、8号机组），陈某娣没有收到派出所工作人员要求关停城北一侧小车间机组的指令。城北一侧的小车间还有2个机组（7、8号机组）约开机到12日14时43分许。花鸡咀水电站不是商业（工程）潜水作业的监管机关，没有审核商

业（工程）潜水作业的开展是否达到作业要求的职能。根据《空气潜水安全要求》（GB26123-2010）第 6.4.1 条“应针对具体潜水工作步骤做出书面的风险评估和 JSA（工作安全分析）报告。”的规定，不应该由不具备专业知识的张某清口头提出相关措施，而应该由作业方杭州宜诚市政工程有限公司做出书面评估及安全分析，并对自己的作业行为负责。经调查，在本次事故中，花鸡咀水电站不存在过错。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免于追究责任人员

刘某岳是涉事潜水打捞业务的潜水员，其安全意识淡薄，在无商业（工程）潜水证的情况下进行商业（工程）潜水作业，在潜水时遇两组水流交差及复杂水下结构，急速的水流带动撞击水下结构物，被撞伤致死。是这起事故的间接原因，对事故负有次要责任。鉴于刘某岳在本次事故中死亡，建议免于追究其责任。

（二）对事故责任单位（人员）

1.杭州宜诚市政工程有限公司在不具备作业安全条件下，未针对具体潜水工作步骤做出书面评估及安全分析，强行实施潜水作业；无商业（工程）潜水证，不具备承接商业（工程）潜水业务的资质和能力，却承接与开展商业（工程）潜水业务；在潜水作业时潜水人员配备不足及潜水装具配备不足，对作业现场安全管理不到位。是这起事故的直接原因，对事故负有主要责任，违

反《中华人民共和国安全生产法》第四十三条的规定[8]。建议由阳山县应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项的规定处理[9]。由于本事故中，阳山县公安局提前介入调查，对掌握杭州宜诚市政工程有限公司的其他涉及犯罪的线索，建议阳山县公安局及时查证并进行相应处理。

2.黄某勇是杭州宜诚市政工程有限公司法定代表人，是涉事潜水打捞业务的具体实施者，在不具备作业安全条件下，未针对具体潜水工作步骤做出书面评估及安全分析，强行实施潜水作业；无商业（工程）潜水证，不具备承接商业（工程）潜水业务的资质和能力，却承接与开展商业（工程）潜水业务；在潜水作业时潜水人员配备不足及潜水装具配备不足，对作业现场安全管理不到位，对事故负有主要责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项规定[10]。建议由阳山县应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定处理[11]。由于本事故中，阳山县公安局提前介入调查，对掌握黄某勇的其他涉及犯罪的线索，建议阳山县公安局及时查证并进行相应处理。

---

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第四十三条：生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[10] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[11] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

六、事故整改和防范措施

（一）举一反三，思想要重视

近年来，阳山县意外溺水事故时有发生，对人民生命财产安全造成严重损失。意外溺水主要是由违规户外游泳、违规捕捞、中小学生擅自在水域玩耍等原因造成。县农业农村局、县教育局、各乡镇要加强对上述情况的了解与把握，强化宣传教育，有执法权的部门要加强执法检查的力度，适时开展联合行动，主动采取有效措施把意外溺水事故从源头上减少。

（二）县农业农村局

要正视对在禁渔期的非法捕捞的打击力度以及危险捕捞行为的宣传劝导存在的明显不足，要成立主要领导牵头的专门小组，制定专门的方案，适当加强重点水域周边的打击违法捕捞的相关警示标识，加强执法巡查的密度，采取有效措施，迅速补足短板。

（三）阳城镇政府

要采取有效措施，补足在禁渔期的非法捕捞的打击力度以及危险捕捞行为的宣传劝导存在的明显不足的短板，还要广泛开展危险作业安全知识宣传，举一反三。

（四）全县各乡镇

立即开展潜水作业、高处作业、有限空间作业、动火作业等危险作业安全防范知识的宣传，增强全民安全生产意识，自觉主动加强对危险作业的提醒监督，并突出对危险作业人员的精准宣传，重点强化相关从业人员资格条件要求、安全作业规范、防护

用品使用等内容的宣传，切实提升从业人员的安全意识和安全生产的能力。县安委办要及时发文开展潜水作业、高处作业、有限空间作业、动火作业等危险作业安全防范知识的宣传活动，并督促各乡镇认真贯彻落实。

阳山县阳城镇2025年“4•12”

一般淹溺事故调查组

（代章）

2025年7月28日