辽宁水泉实业有限公司“10.04”其他伤害一般生产安全事故案调查报告及处罚结果公示

辽宁水泉实业有限公司:

经查，2024 年 10 月 4 日 17 时 37 分许,辽宁水泉实业有限公司院内发生一起其他伤害事故，造成一人死亡，直接经济损失约 196 万元,该公司违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项的规定，决定给予处人民币陆拾万元整的行政处罚。该公司总经理李俊腾违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第五项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项的规定，决定给予处人民币叁万壹仟贰佰元整的行政处罚。该公司矿长郝刚违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，决定给予处人民币玖仟陆佰元整的行政处罚。

附： 1.（单位）处罚决定书一份

2.（个人）处罚决定书二份

3.事故调查报告一份

安全生产行政执法文书

行政处罚决定书

（义）应急罚〔2024〕020号

被处罚单位：辽宁水泉实业有限公司

地　址：义县大榆树堡镇水泉沟村　　邮政编码：121100

法定代表人（负责人）：崔海峰　职务：法定代表人　联系电话 13905152885

违法事实及证据：2024年10月4日17时37分许，辽宁水泉实业有限公司货车司机沈荣贵在办公区东南侧路面倒车过程中，由于未确保车辆后方安全，将在车辆后方经过的工人陈松官碾压致死，造成陈松官一人死亡的安全生产事故。

以上事实主要证据如下：证据一：义县人民政府关于辽宁水泉实业有限公司“10.04”其他伤害一般生产安全事故案调查报告的批复，证据二：《询问笔录》5份，证据三：现场照片4张，证据四：事故调查报告，证据五：锦州辽希司法鉴定中心司法鉴定意见书，以上证据证明辽宁水泉实业有限公司办公区内发生一起车辆碾压致使陈松官一人死亡的安全生产事故。

以上事实违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项的规定，决定给予处人民币陆拾万元整的行政处罚。

处以罚款的，罚款自收到本决定书之日起15日内缴至　锦州银行义县支行　，账号 401080973612011　，到期不缴每日按罚款数额的3%加处罚款。

如果不服本处罚决定，可以依法在60日内向　义县　人民政府申请行政复议，或者在6个月内依法向　义县　人民法院提起行政诉讼，但本决定不停止执行，法律另有规定的除外。逾期不申请行政复议、不提起行政诉讼又不履行的，本机关将依法申请人民法院强制执行或者依照有关规定强制执行。

应急管理部门（印章）

2024年12月4日

本文书一式两份：一份由应急管理部门备案，一份交被处罚单位。

安全生产行政执法文书

行政处罚决定书

（义）应急罚〔2024〕021号

被处罚人：辽宁水泉实业有限公司　李俊腾

地　址：哈尔滨市道外区南小五街21号　　邮政编码：150000

法定代表人（负责人）：崔海峰　职务：法定代表人　联系电话13905152885

违法事实及证据：2024年10月4日17时37分许，辽宁水泉实业有限公司货车司机沈荣贵在办公区东南侧路面倒车过程中，由于未确保车辆后方安全，将在车辆后方经过的工人陈松官碾压致死，造成陈松官一人死亡的安全生产事故。

以上事实主要证据如下：证据一：义县人民政府关于辽宁水泉实业有限公司“10.04”其他伤害一般生产安全事故案调查报告的批复，证据二：《询问笔录》5份、证据三：现场照片4张，证据四：事故调查报告，证据五：锦州辽希司法鉴定中心司法鉴定意见书，以上证据证明辽宁水泉实业有限公司办公区内发生一起车辆碾压致使陈松官一人死亡的安全生产事故。

以上事实违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第五项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项的规定，决定给予处人民币叁万壹仟贰佰元整的行政处罚。

处以罚款的，罚款自收到本决定书之日起15日内缴至　锦州银行义县支行　，账号　401080973612011　，到期不缴每日按罚款数额的3%加处罚款。

如果不服本处罚决定，可以依法在60日内向　义县　人民政府申请行政复议，或者在6个月内依法向　义县　人民法院提起行政诉讼，但本决定不停止执行，法律另有规定的除外。逾期不申请行政复议、不提起行政诉讼又不履行的，本机关将依法申请人民法院强制执行或者依照有关规定强制执行。

（应急管理部门印章）

2024年12月4日

本文书一式两份：一份由应急管理部门备案，一份交被处罚单位。

安全生产行政执法文书

行政处罚决定书

（义）应急罚〔2024〕022号

被处罚人：辽宁水泉实业有限公司　郝刚

地　址：辽宁省宽甸满族自治县大川头乡红日村一组1　邮政编码：118200

法定代表人（负责人）：崔海峰　职务：法定代表人　联系电话 13905152885

违法事实及证据：2024年10月4日17时37分许，辽宁水泉实业有限公司货车司机沈荣贵在办公区东南侧路面倒车过程中，由于未确保车辆后方安全，将在车辆后方经过的工人陈松官碾压致死，造成陈松官一人死亡的安全生产事故。

以上事实主要证据如下：证据一：义县人民政府关于辽宁水泉实业有限公司"10.04"其他伤害一般生产安全事故案调查报告的批复，证据二：《询问笔录》5份，证据三：现场照片4张，证据四：事故调查报告，证据五：锦州辽希司法鉴定中心司法鉴定意见书，以上证据证明辽宁水泉实业有限公司办公区内发生一起车辆碾压致使陈松官一人死亡的安全生产事故。

以上事实违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，决定给予处人民币玖仟陆佰元整的行政处罚。

处以罚款的，罚款自收到本决定书之日起15日内缴至　锦州银行义县支行　，账号 401080973612011　，到期不缴每日按罚款数额的3%加处罚款。

如果不服本处罚决定，可以依法在60日内向　义县　人民政府申请行政复议，或者在6个月内依法向　义县　人民法院提起行政诉讼，但本决定不停止执行，法律另有规定的除外。逾期不申请行政复议、不提起行政诉讼又不履行的，本机关将依法申请人民法院强制执行或者依照有关规定强制执行。

（应急管理部门印章）

2024年12月4日

本文书一式两份：一份由应急管理部门备案，一份交被处罚单位。

辽宁水泉实业有限公司“10.04”其他伤害一般生产安全事故调查报告

2024年10月4日17时37分许，在辽宁水泉实业有限公司院内发生一起其他伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失约196万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《辽宁省安全生产条例》，义县人民政府组成了由义县应急管理局、义县公安局、义县总工会、义县纪委监委、义县自然资源局、义县大榆树堡镇政府等相关部门参加的事故调查组，对事故进行调查处理。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证和综合分析，查清了事故发生的经过、原因、人员伤亡及应急处置等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位、人员的处理建议以及事故防范和整改措施建议。现将有关情况报告如下：

经调查认定，该起事故是一起其他伤害一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故单位情况

单位名称：辽宁水泉实业有限公司

类型：有限责任公司

住所：义县大榆树堡镇水泉沟村

法定代表人：崔海峰

成立日期：2013 年 05 月 13 日

安全生产许可证有效期：自 2024 年 01 月 08 日至 2027 年 01 月 17 日


经营范围：花岗岩开采、加工、销售；石材加工技术开发；建筑设备租赁。

（二）事故单位生产经营情况

该公司目前处于停产状态，公司共有员工 40 人，主要负责人 1 名，负责全面工作，矿长 1 名，负责现场管理，包括安全生产管理。

（三）现场勘查情况

该事故现场位于水泉实业有限公司办公区东南侧约 60 米，东侧、南侧皆临山体，西侧为上山主要道路，属非生产区域。



（四）事故死亡人员情况

死亡人员信息：陈松官，男，汉族，48岁，身份证号码：350126197608173518，户籍地址：福建省长乐市古槐镇福坊村福利51号，生前居住在辽宁水泉实业有限公司工人宿舍。

二、事故发生经过及救援情况

2024年10月4日17时37分许（非工作时间），辽宁水泉实业有限公司（非生产区）内，该单位货车司机沈荣贵驾驶自卸车辆在办公区东南侧倒车过程中，由于未确保车辆后方安全，将在车辆后方经过的工人陈松官碾压致死。

接到报警后，县公安局指挥中心立即指令大榆树堡派出所赶往现场进行处置，同时通知120前往现场进行救治。19时30分许，经120反馈被撞工人陈松官经抢救无效已确认死亡。

三、事故原因和性质

（一）直接原因

1、辽宁水泉实业有限公司主要负责人、安全生产管理人员，对本公司的安全生产工作督促检查不到位，未及时消除生产安全事故隐患。驾驶员在未查明车辆后方情况、未确保安全的情况下驾驶车辆，导致事故发生。主要负责人、安全生产管理人员有主要责任、货车驾驶员有直接责任。

2、死者陈松官违反企业规定，在非工作期间进入货车行驶路段，导致事故发生。

（二）间接原因

1、该公司主要负责人、安全生产管理人员没有掌握安全生产法律法规相关规定，致使自身安全生产知识匮乏，安全管理能力欠缺。

2、对从业人员的安全教育和岗位安全操作规程培训不到位，未能全面了解从业人员真实掌握安全知识的水平，导致从业人员在实际工作中安全意识淡薄，安全素质能力水平偏低。

3、企业安全生产主体责任未落实，安全管理不规范，存在“只追求经济利益，不注重安全生产工作”的现象。

四、事故责任的认定以及对事故责任者和责任单位的处理建议

1、陈松官，辽宁水泉实业有限公司员工，未确保安全的情况下进入货车行驶路段，导致事故发生。鉴于在事故中死亡，不再追究责任。

2、李骏腾，辽宁水泉实业有限公司安全生产主要负责人（总经理），对该公司安全生产工作有指导监督职责，因未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第五项之规定，对事故发生负有责任，建议由义县应急局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项之规定给予其上一年年收入40%的罚款。

3、郝刚，辽宁水泉实业有限公司安全管理人员（矿长），对该公司安全生产工作有指导监督职责，负责现场的安全生产管理工作，因未及时排除生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五项之规定，对事故发生负有责任，建议由义县应急局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，给予其上一年年收入20%的罚款。

4、沈荣贵，辽宁水泉实业有限公司货车司机驾驶员，未查

明车辆后方情况，未确保安全的情况导致发生生产安全事故，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十八条之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条规定，建议追究其刑事责任。

5、辽宁水泉实业有限公司，应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条的规定，对事故发生负有责任，建议由义县应急局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项的规定，建议对该公司给予人民币30万元以上100万元以下的罚款。

五、事故防范和整改措施

辽宁水泉实业有限公司要深刻汲取事故教训，要从思想、教育、制度、设备、作业环境等方面进行彻底地隐患排查，坚决杜绝生产安全事故的再次发生。一要完善公司安全管制制度，建立涵盖从法人代表至每名工人的安全生产责任制，明晰各岗位安全生产职责；二要依据法律、法规和标准规范，结合本公司岗位、设施情况，制定岗位安全生产操作规程，分析岗位存在的风险和危险有害因素，对工人进行培训告知，包括非工作时间的安全培训和教育，掌握突发情况的应急处置方法。

辽宁水泉实业有限公司“10.04”其他伤害

一般生产安全事故调查组

2024年10月28日