**体育文化有限公司白沙洲分公司
“9·7”溺水事故调查报告

2024年9月7日20时20分许，**体育文化有限公司白沙洲分公司发生一起溺亡事故，造成1人死亡，统计直接经济损失75万元。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）以及省、市、区政府有关规定，望城区人民政府于2025年1月22日成立由区应急管理局、望城经开区、区公安分局、区文体局、区市场局、区卫健局、区总工会、白沙洲街道为成员单位的**体育文化有限公司白沙洲分公司“9·7”溺水事故调查组，并邀请区纪委监委参与事故调查工作。

事故调查期间，调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则开展事故调查工作。调查组通过现场勘验、查阅资料、调查取证、技术鉴定和分析论证，查明了事故经过、发生原因、应急处置等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出来的问题，提出了事故防范措施和整改建议。

调查认定：体育文化有限公司白沙洲分公司“9·7”溺水事故是一起因相关企业安全主体责任不落实、安全管理松散、救生员配备不足、值守不到位、应急处置不力导致的一般生产安全

责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关单位基本情况

1.体育文化有限公司（以下简称“**体育公司”）。该公司成立于2018年10月31日，在长沙县市场监督管理局注册登记，法定代表人为赵*荣，统一社会信用代码为91430105MA********，经营范围包括：体育活动的组织与策划；体育竞赛组织；体育保障组织；体育运动咨询服务；体育咨询；培训活动的组织；商业管理；体育用品、体育器材销售；健身服务（限分支机构）；游泳馆（限分支机构）等。

2.体育文化有限公司白沙洲分公司（以下简称“**体育白沙洲分公司”）。该公司成立于2020年8月28日，在长沙市望城区市场监督管理局注册登记，法定代表人为赵*荣，统一社会信用代码为91430112MA********，经营范围包括：体育竞赛组织；体育保障组织；体育运动咨询服务；体育咨询；培训活动的组织；全民健身科技服务；市场营销策划服务；企业管理咨询服务；商业管理；体育用品销售；体育器材销售；健身服务；游泳馆等。该公司于2024年7月25日经长沙市望城区文化旅游广电体育局批准，取得了高危险性体育项目经营许可证（许可项目范围：游泳）。**体育白沙洲分公司为涉事游泳馆场地的承租单位。

3.集团有限公司国际商务中心（以下简称“**商务中心”）。该公司成立于2012年3月12日，在长沙市望城区市场监督管理

局注册登记，法定代表人张*建，统一社会信用代码为9143012259********，主要经营特大型餐馆（含凉菜，不含生食海产品、不含裱花蛋糕）；住宿；预包装食品、散装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）的零售；足浴；理发；生活美容；体育馆；游泳馆；茶座等。**商务中心为游泳馆场地的出租单位。**商务中心后于2018年12月改名为“**集团有限公司国际会议中心”。

4.集团有限公司（以下简称“**集团公司”）。**该公司成立于2003年7月24日，在长沙市望城区市场监督管理局注册登记，法定代表人薛*明，统一社会信用代码为9143012274********，经营范围包括：自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；软件开发；金属结构制造；金属制日用品制造；酒店管理；餐饮管理；办公服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；非居住房地产租赁；单位后勤管理服务；企业管理咨询；企业管理；商业综合体管理服务；装卸搬运；食品销售；餐饮服务；生活美容服务；道路货物运输（不含危险货物）；第二类增值电信业务；互联网直播技术服务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；住宿服务等。

（二）涉事游泳馆相关合同情况

2018年11月5日，甲方**商务中心与乙方**体育公司签订

《场地租赁合同》（编号：STS19180006），约定甲方将**商务中心康体一楼游泳馆及二楼乒乓球室、KTV1、KTV2、清吧、办公室等场地租赁给乙方，租赁期限自2019年2月12日起至2025年2月11日止，共计6年。

2021年8月11日，**体育公司签订《授权书》，授权**体育白沙洲分公司行使游泳健身项目经营权，涉事游泳馆的实际经营管理由**体育白沙洲分公司负责。

2021年8月19日，甲方**集团公司、乙方**体育公司及丙方****集团有限公司国际会议中心（原**商务中心）共同签订《合同主体变更三方协议》，约定自协议签订之日起，由甲方获得原丙方拥有的各项权利和利益，以及承担原合同下丙方承担的各项义务和责任。

（三）涉事游泳馆经营许可证办理情况


**体育白沙洲分公司法定代表人赵*荣于2021年8月3日向长沙市望城区文化旅游广电体育局（以下简称“区文体局”）提交《经营高危险性体育项目申请书》，并于2021年8月13日取得《高危险性体育项目经营许可证》，发证机构为区文体局，许可证有效期限为2021年8月13日起至2024年8月12日。

经营许可证临近到期时，**体育白沙洲分公司法定代表人赵*荣于2024年7月4日向区文体局提交《经营高危险性体育项目申请书》，并于2024年7月25日取得《高危险性体育项目经营

许可证》，发证机构为区文体局，许可证有效期限为2024年7月25日起至2026年6月30日。

（四）事故现场情况


体育白沙洲分公司经营的游泳馆名为道格顿游泳馆，位于长沙市望城区金星大道商务中心一楼。分为两个游泳池：一个浅水池，水面面积91.39m²，主要供年龄较小的儿童游水玩耍，水深0.6m；一个深水池，水面面积300.7m²，主要面向具备一定游泳能力的人员开放使用，同时也用于开展游泳教学（水深自西向东由浅逐渐变深，水深从1.2m至2m）（见图1）。



（图1）


深水池由南向北划分为5个泳道，事故发生在第1泳道靠东端（最深区域），第5泳道靠东方向设置有半个泳道长的游泳教学区，水深0.8m，事发当时正在开展游泳教学活动。

此次淹溺事故发生地点的平面位置简图如下（见图 2）：



（图 2）

游泳馆现场设置有3个救生观察台，泳池配有救生杆、救生哨、氧气袋、护颈套、应急灯、急救药品等相关应急救援物资和器材，泳池各项安全管理制度及紧急情况预案均贴墙悬挂（见图3）。


道格顿健身
DOUGTUN FITNESS

室内游泳池安全制度

1、游泳者须遵守场馆内醒目位置安放的各种游泳警示、标识、制度等标牌内容，为确保安全，游泳者请配合工作人员的管理。

2、工作人员向游泳者宣传游泳常识和有关游泳安全知识及规定，提高自身安全保护意识。

3、场馆内按标准要求配备救生设备器材，非警急情况请勿动用。

4、场馆内严格按国家相关标准配备救生安全人员，并取得体育行政部门颁发的资质证书后持证上岗。

5、为保障游泳者卫生健康，请严格遵守本场馆卫生管理制度，严禁患有肝炎、心脏病、皮肤病（脚癣）、重症沙眼、急性内膜炎、中耳炎、肠道传染病、精神病等患者和酗酒者进入游泳池游泳。

6、游泳者要注意安全，不得将玻璃器皿带入池内，严禁在池内或泳池周边打闹嬉戏、大声喧哗，严禁跳水，潜水，攀爬，不会游泳者或儿童严禁进入深水区游泳。

7、身高1.2米以下的儿童，每名儿童游泳须有能力的监护人陪护，否则不得进入游泳池游泳。

8、本场馆属于公众场所区域，注意游泳者妥善保管好自身贵重物品。


道格顿健身
DOUGTUN FITNESS

救生员岗位职责

1、具高度安全意识和责任感，对游泳者安全负责。

2、游泳池日常救生工作的组织者、管理者、协调者，做好救生器材的维护管理。

3、做好游泳者的安全管理，严格按照安全管理制度进行管理，对有违反安全管理的游泳者，进行劝阻警告，警告无效的可清除出场。密切关注场馆内情况，发现有求助、遇溺等异常情况的，应果断迅速采取有效措施。

4、在规定的岗位责任区域，上岗、巡岗，不得擅自离岗，不做与工作无关的事情。

5、熟练掌握救生技术，相互配合，对游泳者进行安全教育宣传，增强安全观念。

6、严格按俱乐部规章制度办事，定时间开放，每场结束要清池。如遇到严重溺水时，及时、迅速组织抢救。坚持岗位责任制。

8、明确划分池内水域，定人、定时、定台负责，确保场馆的游泳安全。如发生事故，应承担责任。

9、值班救生员，应提前做好上岗准备，上岗时检查救生设备设施，巡视场馆内的各个区域排除安全隐患，确保场馆开放符合标准。

10、发生溺水紧急事故，应立即采取应急预案，对受伤或溺水者，采取现场抢救，直至医护人员到达现场。


道格顿健身
DOUGTUN FITNESS

溺水抢救操作规程

救生员将昏迷的溺水者救上岸后，应马上实行心肺复苏术，使其心肺复苏，恢复正常。具体操作（单人操作）程序如下：

一、判断有无意识。迅速将溺者放置于仰卧体位（一定要坚实的平面上），同时轻拍并呼唤；

二、如无反应，立即呼救。拨打急救电话—120；呼叫会所前台启动游泳部紧急情况安全方案；

三、用仰头抬颌法打开气道。在抢救的过程中，须事先清除异物，始终保持呼吸道畅通；

四、看，听，感觉：判断溺者有无呼吸。如有呼吸有意识，则不用吹气，只注意监测，并使其成恢复体位；

五、无呼吸，应立即实行口对口人工呼吸。吹气两口，频率为：成人12次/分、儿童20次/分；吹气量为：800—1200毫升；

六、检查颈动脉有无搏动；

七、如无脉搏，立即进行胸外心脏按压。按压频率：成人、儿童均为100次/分；按压深度：成人4-5厘米，儿童2-3厘米；

八、按压与吹气之比：成人、儿童均为30：2。即按压30次，吹气2次，为一个循环。连续做五个循环（两分钟内完成）再判断、检查脉搏、呼吸和瞳孔有无变化；

注意：不得随意终止抢救，直至医务人员接手为止。


紧急情况预案（一）

1.发生溺水，伤亡事故处理预案

1）游泳者因溺水，外伤或突发性自然灾害引发的严重伤亡事故时，除投入现场抢救人员外，其他人员必须坚守岗位。待岗休息人员，按原岗位全部上岗，做好安全工作。

2）值班领导应迅速判明事故严重程度，按以下预定方案作出正确处理，切忌因慌乱而指挥失误，导致更严重的后果。

2.发生紧急情况时各部门分工：

1)会所医务人员负责现场抢救。

2)泳区循场教练负责维护场内外的秩序，并疏散围观游泳人员。

3)办公室人员负责对外联系和安排工作。

3.事故等级划分，紧急处理预案

1）一级事故


(1)症状：游泳受伤者出现意识丧失，瞳孔放大，呼吸心搏消失或出现死亡症状。

(2)预案：

A.除现场技术人员外，所有人员一律坚守岗位,如情况危急,立即终止开放。

B.应就地放行开放气道,人工呼吸。胸外按压等心肺复苏的现场急救。

道格顿健身
DOUGTUN FITNESS


紧急情况预案（二）

C.迅速拨打120电话,联系救护车转医院抢救(转运途中应分秒必争地继续施救)。

D.立即向上级主管部门领导书面报告，并迅速与其家属取得联系。

2）二级事故

（1）症状：溺水受伤者出现昏迷状态，呼吸.心搏微弱，严重外伤，骨折，大出血，有生命危险。

（2）预案：

A．除现场急救人员外，其他人员一律坚守岗位。

B．应立即施行心肺复苏，止血包扎、骨折固定等现场抢救。

C．迅速拨打120，联系救护车转送医院。


D．尽快与其家属取得联系。

E．向上级部门领导报告。

3）三级事故

（1）症状：发生一般溺水，较重外伤，但无生命危险。

道格顿健身
DOUGTUN FITNESS


紧急情况预案（三）

4.溺水应急措施。

1）救援程序。

（1）当溺水者所在区域内救生员发现有人溺水情况，立即发出紧急信号(长哨音)。

（2）救生员立即将溺水者施救上岸，根据溺水者溺水程度，采取相应的急救措施。直到溺水者苏醒或医院救护人员到来交接为止。现场抢救不能间断。

（3）另一侧救生员立即向现场救生负责人报告，报告后同救护上岸的救生员一同共同对溺水者施救。

5.急救操作程序

（1）立即清除口鼻内异物、杂物。舌头后坠者应拉出，保持后坠者应拉出，保持呼吸道畅通。

迅速进行控水：救护者一腿跪地，另一腿屈膝，将患者腹部横置于屈膝的大腿上，头部下垂，按压其背部，将口、鼻、肺部及胃内积水倒出。即使排出的水不多，也应抓紧时间施行人工呼吸和胸外心脏按压，千万不可因控水延误了抢救时间。

（2）将溺水者放置适当体位，检查清醒度，检查瞳孔是否放大。

（3）畅通气道，如呼吸停止，应立即施行人工呼吸。

（4）检查颈动脉，如无搏动，应立即进行心肺复苏法。

道格顿健身
DOUGTUN FITNESS

（图3）

（五）事故人员伤亡情况

谭**，男，11岁，身高1.5米，长沙望城人，周南望城学校六年级学生，身份证号码：4303812013********。在事故中溺水，

经送医抢救无效死亡。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2024 年 9 月 7 日 19 时 23 分，死者谭**在其母亲姜*的陪同下到**体育白沙洲分公司经营的道格顿游泳馆游泳。谭**先来到深水池的浅水区域第 4、5 泳道游泳，其母亲在池边陪同监护。

19 时 41 分，其母亲姜*来到游泳馆西侧休息区域休息。

19 时 58 分，谭**从深水池出来移动至浅水池游泳。

20 时 5 分，谭**独自携带黄色漂浮板来到深水池，在第 1 泳道东南角处（深水区）下水。

20 时 8 分，谭**从靠墙位置游至 1、2 泳道之间漂浮泳道线处短暂扶靠。

20 时 9 分，谭**放开漂浮泳道线进入第 1 泳道游泳，此时其游泳动作幅度较大，双手拍打水面激起明显水花，身体大幅度上下沉浮且头部没入水中。

20 时 11 分，谭**身体上下沉浮程度变小，开始向泳道东端泳壁靠拢，但多次尝试未能扒住泳池边缘。

20 时 12 分，谭**沉入水中。

（二）事故应急处置情况

20 时 20 分，沿着第 1 泳道由西向东行走至深水区的一名男性成年游泳人员发现谭**沉入水中静止不动的异常情况，立即呼唤场馆工作人员过来施救，当时在北侧教学区开展教学工作的何*（道格顿游泳馆教练兼救生员）迅速向发生事故的深水区游去，

配合现场人员将谭**救起，并迅速采取急救措施进行抢救，现场人员拨打120急救电话。20时31分，120急救人员到达现场，对谭**实施抢救，120急救医生初判其无生命体征，经与家属沟通后，转送长沙市第四医院，于9月7日22时12分经抢救无效宣布死亡。

事故发生后，区应急、公安、文旅、白沙洲街道及望城经开区等单位迅速派人到现场开展应急处置和善后工作，并责令涉事游泳馆停止营业。经评估，事故相关部门及单位事故应急响应迅速、现场处置得当、救援行动开展有序，现场处置和救援过程中未发生次生不安全事件和衍生事件。

三、事故直接原因分析

谭**不熟悉水性，在安全监护不到位的情况下独自进入泳池深水区游泳时发生溺水，现场救生员未能及时发现并施救，导致谭**溺水死亡。

四、事故涉及有关企业和部门存在的主要问题

（一）有关企业存在的主要问题

1.体育白沙洲分公司：安全管理制度及行业标准规定落实不到位。**公司在经营管理道格顿游泳馆期间，虽制定并张贴了《室内游泳池安全制度》及《救生员岗位职责》，明确了场馆内需严格按照国家相关标准配备救生安全人员，并取得体育行政部门颁发的资质证书后持证上岗，但在实际经营过程中并未按照《体育场所开放条件与技术要求（第一部分：游泳场所）》（GB19079.1—2013）相关规定配备相应数量的持证救生员。道格顿游泳馆游

泳池总面积为392.09㎡，按规定需至少配备持证救生员4名，至少设置3个救生观察台，即3名固定救生员（坐于救生观察台位置），1名巡视救生员。事故发生时，该游泳馆仅有1名持证救生员在场馆内，且正在从事教学工作，虽设置有3个救生观察台，但救生观察台上均无人在岗值守；《救生员岗位职责》中明确救生员需在规定的岗位责任区域，上岗、巡岗，不得擅自离岗，不做与工作无关的事情，但查阅监控视频时发现，事故发生时三个救生员瞭望椅上均未有人值守，且现场唯一有资质的救生员何*正在开展教学工作，未在救生员岗位上履行职责。以上问题违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款、第五十七条、第二十条之规定，公司主要负责人违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）项、第（二）项规定。**安全教育培训缺失。****体育白沙洲分公司在经营道格顿游泳馆期间，未制定教育培训计划，无安全生产教育培训及考核档案，以上问题违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四款之规定，其主要负责人违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）项规定。**隐患排查整改不到位。****体育白沙洲分公司未按规定落实生产安全事故隐患排查治理制度，未建立隐患排查整改台账，未能采取有效的技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患；区文体局对该游泳馆检查时已发现其存在持证救生员数量不足及在岗在位不好的问题，要求停业整顿，暂扣《高危体育经营许可证》，但该公司未引起高度重视，按要求抓好整改落实，导致事故隐患一直未能消除，以上问题违反了《中华人

民共和国安全生产法》第四十一条第二款之规定，公司主要负责人违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项规定。

2.集团公司：统一协调管理不到位。**该涉事游泳馆设在**集团公司下设的**商务中心内，**集团公司作为游泳馆场地的出租方，虽与承租单位**体育白沙洲分公司签订了《租赁场地安全管理协议》，但未加盖**体育白沙洲分公司公章，也未体现签订时间；**集团公司虽然按照《租赁场地安全管理协议》的相关要求，对**体育白沙洲分公司经营的道格顿游泳馆开展过安全检查和隐患排查，但检查重点仅放在游泳馆基础设施是否完好，未对游泳馆的日常安全管理情况进行检查督促，致使持证救生员配备不足的问题隐患始终存在。

（二）有关部门存在的主要问题

区文体局：压实企业主体责任有差距。区文体局对全区高危体育经营企业开展了相应的监管检查和培训教育工作，但在持续压实相关企业落实隐患整改要求上还存在不足。

（三）属地管理存在的主要问题

道格顿游泳馆开设于**商务中心一楼，望城经开区与白沙洲街道在道格顿游泳馆的属地监管职责归属问题上存在边界不清、管理模糊的情况。

五、对事故有关责任单位和人员的处理建议

（一）有关企业处理建议

1.体育白沙洲分公司：**未落实企业安全生产主体责任，经营的游泳馆现场安全管理混乱，安全培训不到位，未按规定数量配备持证救生员，救生员瞭望椅长期无人值守，对事故的发生负有责任。建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项进行行政处罚。

2.集团公司：对承租单位安全生产工作的统一协调管理不到位，未及时督促承租单位整改生产经营中存在的安全问题，建议由区应安委办进行警示约谈。

（二）企业相关人员处理建议

1.赵*荣，体育白沙洲分公司法定代表人、道格顿游泳馆负责人，履行企业主要负责人安全生产管理职责不到位，在未足额配置持证救生员的情况下违规对外经营游泳馆，未采取有效措施及时消除救生员瞭望椅上无人值守的安全隐患，对事故发生负有领导责任，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项依法处罚。

2.何*，道格顿游泳馆救生员，其在游泳馆对外经营中未严格按照公司相关规定落实岗位安全责任，未在救生员瞭望椅上保持值守，建议由**体育白沙洲分公司依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条之规定和公司管理制度给予相应处理。

（三）其他处理建议

建议区文体局向区人民政府作出书面检查。

六、事故整改和防范措施建议

（一）持续树牢安全发展理念。各相关部门、街镇要深入学

习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述，始终坚持人民至上、生命至上，进一步压实责任、强化措施，结合安全生产治本攻坚三年行动，全面加强本行业领域安全监管。要督促企业严格落实安全生产主体责任，深入开展风险辨识和隐患排查治理，切实提升安全防范能力，有效防范和遏制生产安全事故发生。相关街镇、园区要畅通信息共享及沟通交流渠道，针对园区与周边街镇交界区域相关企业的安全监管工作中存在的矛盾问题，适时开展会商研讨，进一步厘清监管职责，确保不留监管盲区。

（二）全面压实企业主体责任。涉事企业及其主要负责人要深刻吸取事故教训，举一反三，严格遵守相关法律法规和国家标准，加强安全生产投入，完善各项安全设施，配备符合实际要求的在岗持证救生员；要加强对持证救生员的管理，定期进行有针对性的安全培训教育，增强安全意识，杜绝麻痹大意思想，对于其他从业人员也应当按照相关法律法规规定，制定并实施安全教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，掌握本岗位的安全操作技能，熟悉并严格执行相关的安全生产规章制度；要加强经营过程中的安全管理工作，全面排查游泳池场馆的安全风险隐患，科学制定安全预防措施，及时消除问题隐患，切实提升现场安全管理水平，避免类似事故的再次发生。

（三）强化高危体育行业监管力度。区文体局要深刻吸取事故教训，认真落实行业监管部门职责，提高履行文化、体育、旅游安全的综合协调和监督管理职责的能力，加强高危险性体育行业的监督管理，大力宣传普及高危体育行业法律法规，及时曝光

违法违规典型案件，加强对从业人员的警示教育；按照“三管三必须”的要求，牵头组织开展全区高危险性体育项目经营的安全隐患排查，督促经营企业落实安全生产主体责任，全面查找存在的管理漏洞和薄弱环节，对在检查中发现存在重大安全隐患的游泳场馆依法严肃处理，对于多次整改仍不到位或拒不整改的经营单位一律责令停止经营或取缔，杜绝类似事故再次发生。

（四）持续深化防溺水宣传教育。各相关部门、街镇要进一步深化防溺水安全宣传教育工作，以安全宣传“六进”活动为抓手，广泛普及安全知识与防溺水要点，推动安全防范意识深入人心；教育部门要创新宣传形式，通过公众号推送宣传、警示教育视频观看、校园专题宣讲等多元途径开展防溺水教育，核心强化中小学生防溺水“六不准”纪律灌输，同步确保学生熟练掌握溺水自救与科学施救技能，引导家长共同承担监护责任；要建立多方联动宣传机制，凝聚部门、街镇、学校、家庭合力，实现防溺水宣传全覆盖、无死角，确保相关知识家喻户晓，全面提升市民安全素养，坚决遏制溺水事故发生。

**体育文化有限公司白沙洲分公司

“9·7”溺水事故调查组

2026年5月