# 沈阳久胜电缆制造有限公司“5•15”一般淹溺事故调查报告

日期：2026-07-01 来源：本站

2026年5月15日，沈阳久胜电缆制造有限公司，发生一起一般淹溺事故，造成一人死亡，直接经济损失约85万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《辽宁省安全生产条例》等法律法规，苏家屯区人民政府依家屯区应急管理局、沈阳市公安局苏家屯分局、苏家屯区总工会、区市场局、沙河街道办事处等单位组成的事故调查组，开展事故调查工作区纪委监委机关、区检察院派员参加。调查组按照“四不放过”和“实事求是、尊重科学”的原则，通过现场勘验、查看监控视频、询问相式，查清了事故的经过和原因，认定了事故的性质和责任，提出对有关责任人员、单位及监管部门的处理建议和事故防范整改措施。

经调查，沈阳久胜电缆制造有限公司“5·15”一般淹溺事故是一起因工人安全意识淡薄，临水岸边除草作业时未穿戴救生衣造成的生产故。

一、事故企业基本情况及死者信息


（一）事故企业基本情况

1．沈阳久胜电缆制造有限公司：统一社会信用代码：91210111********04，类型：有限责任公司，法定代表人：张某某，注册资本：捌佰伍拾万元整，成立日期：2016年11月23日，住所：辽宁省沈阳市苏家屯区XX街道XXXX村

2．经营范围：电线、电缆制造、销售；五金产品、建筑材料批发、零售。

3．工厂共有10名员工，其中办公室3人，生产车间5人，门卫1人和食堂做饭1人，死者孙某某为门卫。

厂区图及现场概况







该水塘长34米，宽26米，水塘中间深2.9米

（三）死者信息

孙某某，男，汉族，1962年X月XX日出生，户籍地：黑龙江省XX县XX乡XX村X组，现住址：沈阳市苏家屯区XX街道XXX村。日常在工及厂区内卫生清扫工作，于2024年3月3日入职至今，平时在工厂吃住。

二、监管部门工作情况

沈阳久胜电缆制造有限公司是区应急管理局直管企业，根据执法检查计划及工作要求，2025年4月22日苏家屯区应急管理局执法人员对检查，并下达现场检查记录和责令整改通知书。该企业处于行业部门监管之中。

三、事故发生经过及救援、应急处置情况

（一）事故经过：通过监控视频还原，5月15日14时00分左右死者孙某某携带打草机到工厂东南角废弃水塘北岸由东至西打草，14时06某某（孙某某妻子）到水塘现场找孙某某，劝阻别干了，让其回厂区内收拾卫生，孙某某没有回去，继续在岸边打草，监控显示14时11分孙中间位置掉落水中。



死者使用打草机

（二）救援情况：姜某某见孙某某没回来，于15时05分找到工厂职工刘某、李某某一起寻找，在水塘水面发现孙某某佩戴帽子后立刻查现孙某某落水视频后，立即拨打119和110电话，工厂员工刘某拨打120电话，16时左右110、119、120先后到场，开始打捞，16时45分消塘中间位置将孙某某打捞上岸，120现场对孙某某进行急救检查，确认孙某某死亡。经苏家屯公安局分局刑警大队技术现场勘察排除他杀，溺亡，家属对结果无疑义。

（三）应急处置情况：事故发生后，苏家屯区应急管理局第一时间赶赴现场，组织、协调相关部门开展救援，并及时将事故信息上报区和市应急管理局，同时要求企业全力做好死者家属的安抚和善后赔偿工作，责令企业保存事故现场监控视频，配合事故调查组开展事故调查取

四、事故原因分析

（一）直接原因

孙某某安全意识淡薄，临水岸边作业前未穿戴救生衣是造成事故发生的直接原因。

（二）间接原因

沈阳久胜电缆制造有限公司主要负责人对本单位全员安全生产责任制落实不到位，未明确门卫的责任范围，未有效组织建立并落实安全控和隐患排查治理双重预防工作机制，并督促、检查本单位的生产安全工作环境，未及时消除隐患，是事故发生的间接原因。

五、事故性质

经调查，事故调查组认定，沈阳久胜电缆制造有限公司“5·15”一般淹溺事故是一起生产安全责任事故。

六、对事故责任人和事故单位的处理建议

（一）对有关事故责任人员的处理建议

1．孙某某，安全意识淡薄，临水岸边作业未穿戴救生衣对事故发生负有直接责任。因在事故中死亡，建议免予责任追究。

2．张某某，沈阳久胜电缆制造有限公司法定代表人。负责公司生产运营全面管理工作，未认真履行安全生产职责，企业安全生产主体责位，生产安全事故隐患排查治理机制不健全，未及时发现和消除事故隐患，未明确全员岗位责任范围，对事故的发生负有责任，建议由苏家

理局依法依规处理。

（二）对事故企业的处理建议

沈阳久胜电缆制造有限公司安全生产主体责任落实不到位，对现场安全管理缺失，生产安全事故隐患排查治理机制不健全，没有及时发故隐患，对事故的发生负有责任，建议由苏家屯区应急管理局依法依规处理。

七、对监管部门及人员处理建议

依据《沈阳市安全生产和消防安全约谈工作机制》，建议由区安委办组织对苏家屯区应急管理局负责涉事企业日常监管的执法人员进行隐患排查力度，提升监管能力和水平，杜绝事故发生。

八、事故主要教训

（一）作业人员安全意识匮乏。孙某某作为现场作业人员，未树立基本的安全防范意识，作业中未按规定佩戴安全防护用品，漠视安全事故发生，是事故发生的直接诱因。

（二）企业安全生产主体责任落实严重不到位，对企业隐患排查治理不彻底，风险研判不足。沈阳久胜电缆制造有限公司未履行安全责，车间外围安全管理处于失管失控状态，安全隐患未能及时发现和整改，未明确全员岗位责任范围，是事故发生的根本原因。

九、事故防范和整改措施建议

（一）强化企业安全生产主体责任落实

1．沈阳久胜电缆制造有限公司需立即全面开展安全生产环境自查自纠，深刻反思本次事故教训。举一反三，全面加强企业生产安全管理

2．建立健全企业全员安全生产责任制，明确各岗位安全生产职责，配备专职安全管理人员，加强现场安全管理，对作业过程进行全程监止违规操作行为，确保各项安全管理制度和操作规程落到实处。

3、结合双控体系，彻底排查隐患，并在隐患点位设立警示标识、围挡等措施，杜绝事故发生。

（二）加强作业人员安全管理和培训教育

1．严格执行作业人员安全准入制度，对所有作业人员进行全面的安全生产培训，

2．定期开展常态化安全警示教育，结合本次事故案例，向全体作业人员普及安全知识，强化安全意识，引导作业人员自觉遵守安全操作佩戴安全防护用品，杜绝擅自作业、违规操作等行为。

附件：沈阳久胜电缆制造有限公司“5·15”一般淹溺事故调查组成员签字表

沈阳久胜电缆制造有限公司“5·15”一般淹溺事故调查组

2026年6月26日