西乡塘坛洛南宁市西乡塘牧原农牧有限公司(二场)“8·22”一般坠落事故调查报告

西乡塘区政府事故调查组

2025 年 12 月

目 录

一、事故基本情况 2
（一）涉及单位概况 2
（二）涉及人员基本情况 2
（三）牧原公司安全管理情况 2
（四）事故发生经过 3
（五）事故现场情况 4
（六）人员伤亡和直接经济损失情况 12
二、事故应急处置及评估情况 12
（一）事故信息接报及响应情况 12
（二）事故现场应急处置情况 13
（三）医疗救治和善后情况 13
（四）事故应急处置评估 13
三、事故原因分析 13
（一）事故发生的直接原因 13
（二）其他可能因素排除 15
四、牧原公司存在的主要问题 15
五、对有关责任人员和单位的处理建议 15
（一）建议免于追究责任的人员 15
（二）建议给予行政处罚的单位 16
六、事故主要教训 16
七、事故防范及整改措施建议 16

2025年8月22日16时许，南宁市西乡塘牧原农牧有限公司（二场）一名工人在生产区B栋6楼开展水电维修作业时坠落，公司有关人员发现其坠落受伤后拨打120急救电话，120医务人员到场后，伤者经抢救无效死亡。

事故发生后，城区党委、政府高度重视，主要领导先后作出批示，要求有关部门及时开展事故应急救援和善后处置工作，查清事故原因，深刻吸取教训，加强安全教育，强化安全防范措施，避免类似事故再发生。

为查明事故原因、分清责任，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《南宁市人民政府办公室关于调整生产安全事故调查处理权限的通知》（南府办函〔2019〕174号）等法律法规的有关规定，城区政府成立由应急管理局牵头，农业农村局、总工会、西乡塘公安分局、坛洛镇等部门和单位的相关人员组成事故调查组，开展事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、查阅资料、询问相关人员和聘请专家参与调查等方式，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议和事故防范整改措施建议。

经调查认定，该事故是一起一般坠落生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）涉及单位概况

南宁市西乡塘牧原农牧有限公司（以下简称牧原公司）：成立于2020年3月24日，注册地位于南宁市西乡塘区衡阳西路11号8057室，是有限责任公司，法定代表人为贺*高，实际负责人为张*，持有《营业执照》（统一社会信用代码：91450107MA5PC4101D），经营范围：牲畜饲养；种畜禽经营；种畜禽生产等。

南宁市西乡塘牧原农牧有限公司（二场）（以下简称二场）：牧原公司的一个养殖场区，位于西乡塘区坛洛镇坛塘村草塘坡，场区于2023年3月份开始投产使用。持《动物防疫条件合格证》，编号：（桂西乡塘）动防合字第20250002号，畜牧兽医生产经营主体代码：45010750001155，场所类型：动物饲养场，经营范围：生猪养殖。

（二）涉及人员基本情况

1.张*：男，38岁，牧原公司总经理，安全生产第一责任人，内蒙古赤峰市元宝山区人。

2.赵*露：女，28岁，二场场长，河南省南阳市卧龙区人。

3.刘*南：男，30岁，河南省周口市西华县人，二场水电负责人，持电工作业证操作证（证号：T412722********6914），已在事故中死亡。

（三）牧原公司安全管理情况

公司共有6个场区，从业人员共321人，有8名兼职安全员。

公司已建立并落实本单位全员安全生产责任制，明确安全生产工作责任制和安全生产工作职责；已制订安全生产管理各项制度和岗位安全操作规程；制订有《生产部安全手册》；制订有《高危作业安全管理制度》，明确了适用范围、作业分类、职责分工、作业报备要求、作业申请表管理要求、管理要求及处罚措施；每月定期召开安全生产会议，开展安全培训教育，并做有相关台账；定期开展安全生产检查并建立相关检查记录台账。

经查，该公司未设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

（四）事故发生经过

2025 年 8 月 22 日 11 时 30 分，二场哺乳工段段长彭*花在“智慧牧原 APP 二场线问题反馈群”里反映“6B11-14 单元打不进料麻烦看一下@刘*南@雷*潮”。

14 时 54 分 19 秒，场区水电负责人刘*南上身赤裸，从 B 栋一楼进风侧乘坐简易货梯上六楼检查，15 时 22 分 35 秒，其手拿料位传感器乘坐简易货梯下到一楼。

15 时 27 分，场区饲养员申领了料位传感器，仓管员随后把料位传感器放入消毒浸泡池待相关人员取走进行维修。

15 时 44 分 19 秒，事故当事人刘*南上身赤裸，手拿工具和料位传感器从 B 栋一楼进风侧乘坐简易货梯上六楼维修点。

19 时许，场区水电运维岗员工张*熙通过微信和手机均联系不上刘*南，到饭堂找也找不见刘*南，便召集工友陈*维和李*鹏去生产区寻找刘*南；19 时 20 分许，他们来到楼房猪舍 B 栋

一楼进风侧，发现简易货梯在六楼，怀疑六楼有人，随后李*鹏在一楼操控简易货梯，张*熙和陈*维乘坐简易货梯上六楼找人；19 时 24 分许，在 B 栋六楼哺乳段十二单元进风侧处发现刘*南平躺在镂空网格板面，头部受伤，张*熙和陈*维大声呼喊刘*南，刘*南没有反应。

（五）事故现场情况

事故发生后，经事故调查组现场勘验并制作勘验笔录:

1.事故发生在二场，位于西乡塘区坛洛镇坛塘村草塘坡西侧约六百米处（图 1）。



图1

2.经调取视频监控显示：8 月 22 日 14 时 54 分 19 秒，事故当事人刘*南上身赤裸，从 B 栋一楼进风侧乘坐简易升降货梯上六楼检查（图 2）。



图2

3.经调取视频监控显示：8 月 22 日 15 时 22 分 35 秒，事故当事人刘*南手拿料位传感器乘坐简易升降货梯下到一楼(图 3)。



图3

4.经调取视频监控显示：8 月 22 日 15 时 44 分 19 秒，事故当事人刘*南上身赤裸，手拿工具和料位传感器从 B 栋一楼进风侧乘坐简易升降货梯上六楼维修点（图 4）。



图4

5.事故现场位于二场楼房猪舍 B 栋大楼内六楼，墙面用专用过滤棉布隔挡，为全封闭式（图 5）。




图5

6.进入楼房猪舍 B 栋大楼各楼层检修通道只有两个途径，一是乘坐大楼西边的免爬器，二是乘坐大楼中部简易升降货梯。事故发生当天，免爬器发生故障停止使用（图 6）。






图6

7.六楼检修通道呈东西走向，前后长约 100 米，通道狭窄，宽约 1.2 米，通道南侧是进风侧，由专用布围挡，北侧是一面过

滤棉材质的墙面。通道两旁设置有电缆桥架、回料传感器、回料管道等设备组成的管链供料系统。事故作业现场位于楼房猪舍 B 栋大楼内六楼哺乳段十二单元进风侧（图 7）。




图7

8.电缆桥架距离镂空网格板面 1.85 米；料位传感器接口处未发现料位传感器，料位传感器接口距离镂空网格板面 3 米（图 8）。



图8

9.料位传感器接口处南侧下方电缆桥架有一处凹陷破损。电缆桥架凹陷破损处下方镂空网格板面发现一处血迹，位于六楼筒

易升降货梯西侧 15 米处。血迹北侧靠北墙下方地面有一个料位传感器（图 9）。



图9

10.经事故发生当天参与救援的员工指认，发现事故当事人刘*南受伤平躺的位置，位于电缆桥架凹陷破损处下方（图 10）。



图10

11.在有血迹的镂空网格板面上方的电缆桥架右边低于左边，铁皮面上有蹭擦痕迹（图 11）。



图11

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况。事故造成 1 人死亡。

2.直接经济损失情况。事故造成直接经济损失约为 132 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025 年 8 月 22 日 19 时 25 分许，场区水电运维岗员工张*

熙发现刘*南受伤后，立即拨打电话向二场兼职安全员林*贵及场长赵*露报告；赵*露接报后立即赶往现场，并向公司总经理张*报告；林*贵电话联系程*松要求其前往事故现场处置；公司总经理张*接到报告后，立即向属地镇政府及公安部门报告相关情况并带领有关人员赶到事故现场；现场人员立即对刘*南进行心肺复苏抢救。

坛洛镇政府接到事故情况报告后立即向城区政府和城区应急管理局报告，城区应急管理局按要求逐级上报事故信息。

（二）事故现场应急处置情况

接到事故情况报告后，牧原公司、公安、应急管理、属地镇政府等部门和单位，相继赶到事故现场进行处置。

（三）医疗救治和善后情况

20 时许，“120”医护人员赶到事故现场，刘*南经抢救无效死亡。事后，牧原公司主要负责人立即联系死者家属并做好安抚、赔偿等善后工作。

（四）事故应急处置评估

根据调查情况，涉及单位和相关人员在事故发生后的应急响应及时，现场应急救援处置比较到位，未发现存在因救援不当导致事故后果扩大的情形；参与应急救援处置的各职能部门响应迅速，信息报送渠道通畅、流转及时，事故应急处置得当、有效。

三、事故原因分析

（一）事故发生的直接原因

经调查认定，事故的直接原因是：二场水电负责人刘*南违

反本单位规章制度擅自进行维修作业，未落实安全措施，作业过程中未穿戴相应劳动防护用品坠落受伤，经抢救无效死亡。原因分析：

1.违章作业情况。

刘*南违反牧原公司《检维修管理制度》如下：

4.1.1：所有检维修项目均应在检修前办理相应的安全作业证，并履行审批手续。

4.1.2：检维修项目应指定项目负责人，检维修项目负责人对检维修工作实行统一指挥、调度，确保维修的安全，并对维修人员交代清楚任务、注意事项；落实安全措施。

4.1.6：检维修项目负责人及监护人检维修前要根据作业工种、劳动条件、劳动环境的不同对检维修人员的个人防护用品的安全性、适用性进行确认，确保作业人员穿戴符合要求的劳动防护用品。

2.死因符合坠落情形。

（1）根据南宁市西乡塘区坛洛中心卫生院出具的《居民死亡医学证明（推断）书》，死亡原因为：“特重型颅脑损伤”。

（2）根据南宁市公安局西乡塘分局刑侦大队出具的《“2025.8.22，南宁市西乡塘区坛洛镇坛塘村草塘坡牧原二场刘*南死亡事件”现场勘查情况》尸体检验情况：尸体呈仰卧位，上身赤裸，下身穿黑色长裤。右眼青紫肿胀，双眼球睑结膜点状出血，瞳孔散大，等大等圆。右额部见一"L"型大小为5.2cm×1.1cm创，创角较钝，创缘不齐，创腔内见组织间桥相连，创深达肌层；

右嘴角见一大小为2.6cm×0.8cm创，创角较钝，创缘不齐，创腔内见组织间桥相连，创深达肌层；右肩部见一大小为15.0cm×12.5cm挫擦伤；左肘前部见一散在大小为11.8cm×5.8cm挫擦伤；左手背见两处大小分别为1.2cm×0.5cm、0.4cm×0.4cm挫擦伤；左脚踝内侧见两处大小分别为1.5cm×0.7cm、0.3cm×0.3cm挫擦伤；背部见大面积网格状尸斑。尸表检验初步意见：倾向于颅脑损伤死亡。

根据卫生、公安部门出具的相关材料，结合事故现场勘验情况，刘*南死因符合作业过程中坠落情形。

（二）其他可能因素排除

经调查取证，刘*南是坠落受伤，经抢救无效死亡，排除人为故意破坏、突发自然灾害因素等影响。

四、牧原公司存在的主要问题

该公司共有从业人员321人，配备8名兼职安全员，未设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员[1]。

五、对有关责任人员和单位的处理建议

（一）建议免于追究责任的人员

刘*南，二场水电负责人，违反本单位规章制度擅自进行维修作业，未落实安全措施，作业过程中未穿戴相应劳动防护用品坠落受伤，经抢救无效死亡，对事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议免于追究安全生产责任。

---

[1]《中华人民共和国安全生产法》第二十四条：“矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。”

（二）建议给予行政处罚的单位

牧原公司存在的问题，建议由西乡塘区应急管理局依法处理。

六、事故主要教训

场区从业人员违反本单位规章制度擅自进行维修作业，未落实安全措施，作业过程中未穿戴相应劳动防护用品；牧原公司未认真落实企业安全生产主体责任，未按规定设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员进行安全生产管理。上述问题，导致维修作业过程中缺乏有效现场安全监管，安全隐患得不到及时消除，极易造成生产安全事故的发生。

七、事故防范及整改措施建议

西乡塘坛洛南宁市西乡塘牧原农牧有限公司(二场)“8·22”一般坠落事故暴露出有关生产经营单位未认真落实企业安全生产主体责任，从业人员未遵守规章制度进行违章作业等问题。针对事故暴露出的问题，为深刻吸取事故教训，杜绝类似事故再次发生，提出以下措施建议：

（一)牧原公司要深刻吸取事故教训，认真查找存在的问题，履行好企业安全生产主体责任，增强安全意识，制定行之有效的整改措施并认真抓好落实，防范类似事故的发生。

公司要严格按照法律法规的要求开展经营活动和安全生产管理，设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员，加强安全生产管理，完善本单位安全生产规章制度和操作规程，教育和督促人员严格执行安全生产规章制度和操作规程；加强安全生产教育培训，完善全员安全技能与培训需求，进行岗位安全

操作规程和安全操作技能的教育和培训，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

（二）行业主管部门要加强对养殖行业的安全监管，一是要压紧压实企业履行主体责任，特别是加强对企业主要负责人和管理人员的履行安全生产职责的督导和检查，督促指导企业结合本行业特点，进一步完善和落实安全生产全员责任制、规章制度和操作规程，加强安全生产隐患排查、安全生产风险评估和预警，通过教育培训、应急演练等方式，确保从业人员熟悉所在岗位的危险因素、危害程度、预防措施、应急处置方法以及严格执行安全生产规章制度和操作规程等相关知识和规定，提高从业人员安全生产意识和应急处置能力。二是要督促企业抓好对存在的问题进行整改工作，通过定期检查、现场勘查等方式，确保企业的整改工作符合安全标准。

（三）属地镇人民政府要严格落实养殖行业的属地安全生产监管职责，要加强对辖区内重点行业、重点领域的安全生产专项整治及隐患排查治理工作，及时消除事故隐患；在养殖业生产企业日常监管和定期检查、抽查中，要加强督促企业严格落实养殖业安全生产主体责任，督促企业开展事故隐患排查，在企业负责人和管理人员履行安全生产管理职责、企业员工安全教育培训、以及高危作业审批等方面的监督检查，对发现的违法违规行为，依照相关法律法规要求进行严厉处理。

西乡塘坛洛南宁市西乡塘牧原农牧有限公司(二场)

“8·22”一般坠落事故调查组

2025年12月18日