무제 12.

12. 박성민이 범행과 관련된 내용을 출력하려 한 증거를 찾고, 출력에 사용한 프린터의 모델명을 기술하시오.

- '/vol_vol2/Windows/System32/spool/PRINTERS/' 하위에서 출력 관련 아래 두 파일을 찾 을 수 있었음.

Metadata

Name: /img_파티션2개복구_Reimaging_Scenario3.001/vol_vol2/Windows/System32/spool/PRINTERS/FP00000.SPL

Type: File System

MIME Type: image/vnd.microsoft.icon

Size: 1073696
File Name Allocation: Allocated
Metadata Allocation: Allocated

Modified: 2022-11-18 10:42:06 KST
Accessed: 2022-11-18 11:17:07 KST
Created: 2022-11-11 16:47:00 KST
Changed: 2022-11-18 11:17:02 KST

MD5: 5cdfcac647c8ae137ba2efcea6b97142

SHA-256: ee7ecf099b2e52f7872395b10c4ca7ab99140eb87462fc1e442cceb316bf31d4

Hash Lookup Results: UNKNOWN Internal ID: 20303

/img_파티션2개복구_Reimaging_Scenario3.001/vol_vol2/Windows/System32/spool/PRINTE RS/FP00000.SPL

Metadata

Name: /img_파티션2개복구_Reimaging_Scenario3.001/vol_vol2/Windows/System32/spool/PRINTERS/FP00000.SHD

Type: File System

MIME Type: application/octet-stream

Size: 4480
File Name Allocation: Allocated
Metadata Allocation: Allocated

Modified: 2022-11-18 10:42:06 KST
Accessed: 2022-11-18 11:17:07 KST
Created: 2022-11-11 16:47:00 KST
Changed: 2022-11-18 11:17:00 KST


MD5: 4e69b680bc2a70e0f9913234e2a2be6b

SHA-256: 315d627dafea2c316590fdaffdc7f73ef3079f25da8a94facb311823d348a0b0

Hash Lookup Results: UNKNOWN Internal ID: 20301

/img_파티션2개복구_Reimaging_Scenario3.001/vol_vol2/Windows/System32/spool/PRINTE RS/FP00000.SHD

- 또한, Autopsy와 HxD를 활용하여 프린터 관련 파일인
- '/img_파티션2개복구_Reimaging_Scenario3.001/vol_vol2/Windows/System32/spool/PRINT ERS/FP00000.SHD'
- 의 내용을 확인해본 결과 해당 프린터의 모델명은 'Canon iP110 series'인 것으로 추정됨.



- 추가적으로, 출력하려던 파일명을 확인하기 위해 HxD를 활용하여
- '/img_파티션2개복구_Reimaging_Scenario3.001/vol_vol2/Windows/System32/spool/PRINT ERS/FP00000.SPL'
- 의 내용을 확인해본 결과 출력하려던 파일은 '건축계획서.hwp'로 추정됨.

