

## 문제 4.

- 4. 수집한 증거 USB를 복구하고, 복구방법에 대해서 상세히 기술하시오.
- 1) 무결성을 유지하며 증거 USB를 FTK Imager를 이용하여 이미징 한 후, 해당 이미지 파일인 'C:\Users\hks56\Desktop\forensic tools\inflearn\[Autopsy]시나리오1\019-1-2-345.E01'을 FTK Imager에서 확인한 결과, 총 3개 파티션이 다음과 같이 확인되었음.



2) 위와 같이 3개의 파티션 중 2개의 파티션이 'Unrecognized File System'으로 내부 확인 불가, 1개의 파티션이 'Recovered'으로 내부구조 확인하여 MBR의 Partition Table이 훼손된 것으로 추정하여 해당 이미지 파일에 대한 RAW(dd)파일로 재이미징 실시하여 HxD로 불러옴.



- 0번 섹터가 mbr인지 pbr인지 확인하기 위해 마지막 내용을 다음과 같이 확인함.

- 첫 번째 파티션 파일시스템: NTFS / 시작섹터: 128 / 섹터 수: 4,096,000
- 두 번째 파티션 파일시스템: FAT32 / 시작섹터: 4,096,128 / 섹터 수: 614,400
- 3번째 파티션 정보는 FTK Imager에 'Recovered'라고 표시되어' 훼손된 것으로 추정

## 3) 훼손된 파티션 복구

# 가. 1번 파티션 복구

- 1번 파티션 복구를 위해 시작섹터 128로 이동 결과 모든 값이 00으로 표시/훼손됨이 확인되어 NTFS의 PBR 백업이 저장되어 있는 해당 파티션 마지막 섹터인 4,096,127로 이동하여 해당 섹터 내용 복사 후 훼손된 시작 섹터 128에 다음과 같이 붙여넣기함.

```
[ 변속기기술유출.001
Offset(h) 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F Decoded text
00010000 EB 52 90 4E 54 46 53 20 20 20 20 00 02 08 00 00 ëR.NTFS
                                                                         석터 128
00010010 00 00 00 00 00 F8 00 00 3F 00 FF 00 80 00 00 00 ....ø..?.ÿ.€...
00010020 00 00 00 00 80 00 80 00 FF 7F 3E 00 00 00 00
                                                      ....€.€.ÿ.>.....
00010040 F6 00 00 00 01 00 00 00 62 17 11 B6 47 11 B6 68 ö.....b...qG.qh
00010050 00 00 00 00 FA 33 CO 8E DO BC 00 7C FB 68 CO 07
                                                      ....ú3ÀŽĐ4. | ûhÀ.
00010060 1F 1E 68 66 00 CB 88 16 0E 00 66 81 3E 03 00 4E
                                                      ..hf.Ë^...f.>..N
00010070 54 46 53 75 15 B4 41 BB AA 55 CD 13 72 0C 81 FB TFSu. A 3 UI.r.. û
 00010080 55 AA 75 06 F7 C1 01 00 75 03 E9 DD 00 1E 83 EC U*u.÷Á..u.éÝ..fì
 00010090 18 68 1A 00 B4 48 8A 16 0E 00 8B F4 16 1F CD 13
                                                      .h..'HŠ...(ô..Í.
000100A0 9F 83 C4 18 9E 58 1F 72 E1 3B 06 0B 00 75 DB A3 ŸfÄ.žX.rá;...uÛŁ
000100B0 OF 00 C1 2E OF 00 04 1E 5A 33 DB B9 00 20 2B C8
                                                      ..Á....Z3Û*. +È
000100C0 66 FF 06 11 00 03 16 0F 00 8E C2 FF 06 16 00 E8 fÿ......ŽÂÿ...è
000100D0 4B 00 2B C8 77 EF B8 00 BB CD 1A 66 23 C0 75 2D K.+Ewi..»1.f#Au-
000100E0 66 81 FB 54 43 50 41 75 24 81 F9 02 01 72 1E 16 f.ûTCPAu$.ù..r..
000100F0 68 07 BB 16 68 52 11 16 68 09 00 66 53 66 53 66 h.».hR..h..fSfSf
00010100 55 16 16 16 68 B8 01 66 61 0E 07 CD 1A 33 CO BF
                                                      U...h, .fa .. 1.3A¿
                                                      .. "ö. üó "éþ ... f .
00010110 OA 13 B9 F6 OC FC F3 AA E9 FE 01 90 90 66 60 1E
                                                      .f;..f.....fh...
00010120 06 66 A1 11 00 66 03 06 1C 00 1E 66 68 00 00 00
 00010130
         00 66 50 06 53 68 01 00 68 10 00 B4 42 8A 16 0E
                                                      .fP.Sh..h.. BŠ...
         00 16 1F 8B F4 CD 13 66 59 5B 5A 66 59 66 59 1F
 00010140
                                                      ... <ôÍ.fY[ZfYfY.
         OF 82 16 00 66 FF 06 11 00 03 16 OF 00 8E C2 FF
 00010150
                                                      .,..fÿ.....ŽÂÿ
         OE 16 00 75 BC 07 1F 66 61 C3 A1 F6 01 E8 09 00
 00010160
                                                      ...u4..faA;ö.è..
         A1 FA 01 E8 03 00 F4 EB FD 8B F0 AC 3C 00 74 09
                                                      ¡ú.è..ôēý‹ð¬<.t.
 00010170
 00010180 B4 0E BB 07 00 CD 10 EB F2 C3 0D 0A 41 20 64 69
                                                       ·.»..Í.ēòÃ..A di
         73 6B 20 72 65 61 64 20 65 72 72 6F 72 20 6F 63
 00010190
                                                      sk read error oc
 000101A0 63 75 72 72 65 64 00 0D 0A 42 4F 4F 54 4D 47 52
                                                      curred...BOOTMGR
 000101B0 20 69 73 20 63 6F 6D 70 72 65 73 73 65 64 00 0D
                                                       is compressed..
                                                      .Press Ctrl+Alt+
000101C0 0A 50 72 65 73 73 20 43 74 72 6C 2B 41 6C 74 2B
000101D0 44 65 6C 20 74 6F 20 72 65 73 74 61 72 74 0D 0A Del to restart..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
```

### 나. 2번 파티션 복구

- 2번 파티션 복구를 위해 시작섹터 4,096,128로 이동 결과 모든 값이 00으로 표시/훼손됨이 확인되어 FAT32의 PBR 백업이 저장되어 있는 '시작섹터+6' 섹터로 이동하여 해당 섹터 내용 복사 후 훼손된 시작 섹터 4,096,128에 다음과 같이 붙여넣기함.



### 다. 파티션 복구 확인



- 첫 번째와 두 번째 파티션을 복구하여 FTK Imager로 해당 RAW파일을 열어본 결과, MBR의 Partition Table이 훼손된 세 번째 파티션을 제외한 두 파티션이 정상적 접근 확인함.
- 이후, Autopsy에서 분석을 시도한 결과 Partition Table이 훼손된 세 번째 파티션은 볼륨에 접근이 가능함을 확인하여 이후 분석 진행함.

