รายงานสรุปคำถามจากหน้างานก่อสร้าง

Site Query Summary | วันที่รับคำถาม: 26/10/2569 | ช่องทาง: LINE Chat | ผู้รับผิดชอบตอบ: คุณตั๊ก | จำนวน 6 หัวข้อ (9 ข้อย่อย)


1. ตารางสรุปคำถาม

ลำดับ	เวลา	ชั้น / ตำแหน่ง	รายละเอียดคำถาม	แบบอ้างอิง	สถานะ
1	09:38	**ชั้น 3** บริเวณกรอบสีแดง	บริเวณกรอบสีแดงในแบบ ไม่ได้ระบุว่าเป็นพื้น HOLD หรือไม่ (ชั้นอื่นในตำแหน่งเดียวกันระบุเป็นพื้น HOLD) ขอให้ยืนยัน	sci087 / แปลนโครงสร้างชั้น 3	**รอคำตอบ**
2	11:24	**ชั้น GM** ข้าง FST16 ZONE 2	ขอให้อัปเดตแบบโครงสร้างชั้น GM บริเวณข้าง FST16 ZONE 2 ให้สอดคล้องกับแบบ AI043	AI043	**รอคำตอบ**
3	16:14	**ชั้น 4F** ตามหมายเลขในภาพ	No.1 & 2 : กรณีคานต้อง Drop สามารถใช้ Typical Detail S-99-4-01 ได้หรือไม่ No.3 : ขอเบอร์คาน No.4 : ยืนยันเบอร์คาน BA1143 หรือไม่ (ชั้น 4M เป็นเบอร์ BA1413)	S-99-4-01	**รอคำตอบ**
4	16:20	**ชั้น 4M** Drop Strip 350 mm.	หมายเลข 2 : ขอดีเทลคาน BPTA7 หมายเลข 1 : ขอ Section 4M_1 บริเวณ Drop Strip 350 mm.	Section 4M_1	**รอคำตอบ**
5	16:22	**ชั้น G** บันได ST-35	ขอดีเทลปิดบันได ST-35 ที่ชั้น G (บริเวณกรอบสีแดงติดแนว Expansion Joint)	แปลนโครงสร้างชั้น G	**รอคำตอบ**
6	17:14	**ตรวจสอบ** DETAIL 4_12 / DETAIL 4_6 (ใกล้ ST-17)	ภาพประกอบระบุ DETAIL 4_12 และ DETAIL 4_6 (กรอบสีเหลือง) — ข้อความคำถามไม่ปรากฏในไฟล์แชท ต้องตรวจสอบกับหน้างาน	DETAIL 4_12, DETAIL 4_6	**รอคำตอบ**

1 ชั้น 3 — บริเวณกรอบสีแดง

26/10/2569 09:38 น. | แบบอ้างอิง: sci087 / แปลนโครงสร้างชั้น 3

- บริเวณกรอบสีแดงในแบบ ไม่ได้ระบุว่าเป็นพื้น HOLD หรือไม่ (ชั้นอื่นในตำแหน่งเดียวกันระบุเป็นพื้น HOLD) ขอให้ยืนยัน




คำตอบ / ข้อชี้แจง:

2 ชั้น GM — ข้าง FST16 ZONE 2

26/10/2569 11:24 น. | แบบอ้างอิง: AI043

- ขอให้อัปเดตแบบโครงสร้างชั้น GM บริเวณข้าง FST16 ZONE 2 ให้สอดคล้องกับแบบ AI043




หมายเหตุ: ไฟล์ภาพ 1792988655140.jpg ใน 02_backup เสียหาย จึงใช้ภาพจากหน้าแชทแทน

คำตอบ / ข้อชี้แจง:

3 ชั้น 4F — ตามหมายเลขในภาพ

26/10/2569 16:14 น. | แบบอ้างอิง: S-99-4-01

- No.1 & 2 : กรณีคานต้อง Drop สามารถใช้ Typical Detail S-99-4-01 ได้หรือไม่
- No.3 : ขอเบอร์คาน
- No.4 : ยืนยันเบอร์คาน BA1143 หรือไม่ (ชั้น 4M เป็นเบอร์ BA1413)




คำตอบ / ข้อชี้แจง:

4 ชั้น 4M — Drop Strip 350 mm.

26/10/2569 16:20 น. | แบบอ้างอิง: Section 4M_1

- หมายเลข 2 : ขอดีเทลคาน BPTA7
- หมายเลข 1 : ขอ Section 4M_1 บริเวณ Drop Strip 350 mm.




คำตอบ / ข้อชี้แจง:

5 ชั้น G — บันได ST-35

26/10/2569 16:22 น. | แบบอ้างอิง: แปลนโครงสร้างชั้น G

- ขอดีเทลปิดบันได ST-35 ที่ชั้น G (บริเวณกรอบสีแดง ติดแนว Expansion Joint)



คำตอบ / ข้อชี้แจง:

6 ตรวจสอบ — DETAIL 4_12 / DETAIL 4_6 (ใกล้ ST-17)

26/10/2569 17:14 น. | แบบอ้างอิง: DETAIL 4_12, DETAIL 4_6

- ภาพประกอบระบุ DETAIL 4_12 และ DETAIL 4_6 (กรอบสีเหลือง) — ข้อความคำถามไม่ปรากฏในไฟล์แชท ต้องตรวจสอบกับหน้างาน



หมายเหตุ: ไฟล์ภาพแชท 1793066230291.jpg ใน 01_Chat เสียหาย จึงไม่ทราบข้อความคำถาม

คำตอบ / ข้อชี้แจง: