

2015 Audi A3 Sedan (8VS) L4-1.8L Turbo (CNSB)


Vehículo > Transmisión y tren motriz > Transmisión manual con cambio automático/transeje > Soporte de la transmisión > Servicio y reparación > Extracción y reemplazo > Transmisión de doble embrague de 6 velocidades ODD

SOPORTE DE PÉNDULO, EXTRACCIÓN E INSTALACIÓN


Soporte de péndulo, extracción e instalación

Eliminando

- Retire el aislamiento acústico delantero. Consulte → 66 - Exterior de la carrocería - Aislamiento acústico; Aislamiento acústico, Desmontaje e instalación.
- Retire los tornillos -1, 2 y 3- y retire el soporte del péndulo -4- .



Instalación



Instale en orden inverso al desmontaje.

- Reemplace los pernos.
- Apriete los tornillos siguiendo los pasos en la secuencia que se muestra:

Paso	Pernos	Especificación de apriete/giro adicional
1.	-2 y 3-	50 Nm
2.	-1-	130 Nm
3.	-1 a 3-	Giro adicional de 90°

Especificaciones de apriete

- ◆ Consulte → 66 - Exterior de la carrocería - Aislamiento acústico; Descripción general - Aislamiento acústico.