Revisão do vídeo ORLANDO-leve.mp4 contra o Plano Mestre v2

Para quem é este documento

Este relatório é para outro Claude (ou qualquer revisor) que vai agir sobre as divergências entre o **PLANO MESTRE: VLOG ORLANDO (LOJAS DE CÂMERA) v2** e o vídeo que o editor entregou. Cada achado traz: o que o plano diz (com a seção), o que o vídeo mostra (com tempo exato), a evidência (imagem ou número), como o achado foi feito, o grau de confiança e uma sugestão. Nada aqui foi inventado: onde eu não tenho certeza, está escrito.

O que foi revisado

Arquivo recebido: `ORLANDO-leve.mp4`, versão leve do export (H.264, **854×480, 24 fps**, áudio AAC, **duração 682,29 s = 11:22**, 65,3 MB). Não é o export original: é uma versão de baixa resolução enviada pelo Cristian porque o arquivo original tem cerca de 1 GB. O plano pede animações em 1920×1080 e 30 fps, então resolução e fps do original **não puderam ser conferidos**.

Como foi feito (método)

1. **Um frame por segundo**, os 682 segundos, todos olhados (folhas de contato de 20 frames) e anotados na tabela `revisao_segundo_a_segundo.md`.

2. **Transcrição com tempo por palavra** (Whisper modelo `medium` via faster-whisper, português). Arquivo: `transcricao_palavra_por_palavra.txt`. Os tempos por palavra são **aproximados** (o próprio plano avisa que transcrições têm tempos imprecisos). Valores em reais que aparecem na transcrição são erro do reconhecimento: os cards do vídeo usam "US$".

3. **ffmpeg**: `freezedetect` (n=-60dB, d=2) para imagem congelada; `blackdetect` para tela preta (nenhuma); `silencedetect` a -40 dB por 1,2 s (nenhum trecho); detecção de troca de cena (limiar 0,18: 266 cortes de imagem).

4. **Nível de áudio** por 10 ms e por 1 s para achar quedas bruscas de volume (cortes secos) e trechos quase silenciosos.

5. Onde um card ou etiqueta parecia ter texto errado em 480p, o frame foi **ampliado** para confirmar antes de afirmar (um caso foi descartado assim: a etiqueta "R5C" está correta).

Eu **não consigo ouvir** o áudio: tudo que é sobre som vem de números (nível em dB, tempos de palavras). Por isso os achados de áudio têm um grau de confiança e pedem conferência de ouvido.

Limites desta revisão

• Não tenho os arquivos `.json` das falas nem os clipes originais (2087, 2088, 1994, 2099 etc.). Portanto **não pude conferir cada corte do plano em segundos de cada clipe** nem a tolerância de 0,15 s contra o `.json`. Só verifiquei cortes pelo áudio do vídeo final.

• As narrações V03 a V09 são opcionais no plano e eu não consigo distinguir quais entraram.

• Não medi o duck de 12 dB da narração nem identifiquei a música.

• Fonte, cores e canal alfa das animações não foram conferidos (só o vídeo final foi analisado).

• Travessão: nenhum visto nos frames, mas o texto riscado do tracker (4:48 a 4:55) dificulta ver o separador.

• Os tempos de início/fim das palavras podem errar em dezenas de milissegundos.

Legenda

Severidade: Alta = quebra uma promessa do plano ou o vídeo ao espectador; Média = erro visível ou regra do plano violada; Baixa = detalhe. **Confiança**: Alta = visto direto na imagem ou medido; Média = depende de tempos aproximados ou de interpretação; Baixa = precisa de conferência humana. "Apresentador" é a pessoa que aparece no carro (o plano a chama de Cristian em alguns trechos).

Resumo dos achados

ID	Tempo	Achado	Sev.	Conf.
F01	10:37 a 11:01	A revelação da câmera não mostra a câmera	Alta	Alta
F02	10:46 a 11:01	16 segundos sem fala e quase sem som, sobre imagem parada	Média	Alta
F03	10:11 a 10:38	Ponte V10 e card C10 ausentes: a fala salta de "loja muito incrível" para "Uma marca pessoal"	Média	Alta
F04	10:37,69 (e outros)	Cortes secos de áudio: um cai dentro de uma palavra	Alta	Média
F05	5:37 a 5:46	Lembrete único da promessa (S11) não foi encontrado	Média	Média
F06	0:03 e 8:30	Preço da Canon EOS R1: card mostra US$ 6.799, o plano e a fala dizem US$ 7.000	Média	Alta
F07	7:14 a 7:16	Godox AD600: card US$ 900, plano diz US$ 800, e o preço não é dito	Média	Alta
F08	3:40 a 3:42	Canon R5 Mark II: card US$ 5.349, plano e fala dizem 5 mil	Baixa	Alta
F09	2:03 a 2:06	Card da família: grafia "ANDREZA" e dois cards fundidos em um	Média	Média
F10	1:51 a 1:52	Card "DOIS DIAS ANTES · BEST BUY": a informação "dois dias" não está no plano	Média	Alta
F11	10:12 a 10:13	Card "MAIS CEDO, NA DISNEY SPRINGS" não está no plano	Média	Média
F12	9:35 a 9:37	Legenda "MESMO PREÇO DA B&H" sem atribuição	Baixa	Alta
F13	0:53 a 0:55	Card "LOJA 1: HARMON PHOTO · SÓ USADOS": cita a loja e usa "SÓ", a fala diz "a maioria"	Baixa	Média
F14	4:32 a 4:34	Etiqueta "KODAK DIGITAL US$ 69" aparece uns 3 s antes de a fala dizer o preço	Média	Alta
F15	9:24 a 9:27	Etiqueta "MODIFICADOR DE FLASH US$ 60" sai quando a fala começa a dizer "60 dólares"	Média	Alta
F16	7:57 a 8:02	Citação "...mas gostaria de ter" sai antes de a frase ser dita	Baixa	Alta
F17	1:14 a 1:18	Mapa do trajeto mostra "7 MIN" cerca de 1 s depois de a fala dizer "7 minutos"	Baixa	Alta
F18	0:00 a 0:03	Possível desencontro de boca no começo do gancho	Baixa	Baixa
F19	0:00 a 0:16	Gancho sem o clipe da Kodak	Baixa	Alta
F20	0:12 a 1:18	Ordem e duração das animações de mapa/tracker diferem do plano	Baixa	Alta
F21	4:47 a 4:55 e 1:52 a 1:57	Duas pausas quase silenciosas sobre imagem sem movimento	Média	Alta

F22	8:25 a 8:32	Etiqueta da R6 Mark III ausente no clipe 2099 (só aparece na revelação)	**Baixa**	Média
F23	7:37 a 7:44	Etiqueta da sapata (US$ 7) não aparece	**Baixa**	Média
F24	9:49 a 9:56	Card C15 "Osmo em falta nesta loja" não aparece (e a imagem não o apoia claramente)	**Baixa**	Média

Achados detalhados


F01. A revelação da câmera não mostra a câmera

Severidade: Alta **Confiança: Alta** **Tempo: 10:37 a 11:01**

O que o plano diz: Seção 3, bloco 7, **F4**: "V11 (revelação, slot 20 s): A8 de 4 s ('3, 2, 1, A CÂMERA QUE EU COMPREI'), depois imagem da câmera e das fotos do casamento (arquivos pendentes) e o clipe 2099 [7.06 a 10.56] (etiqueta da R6 Mark III) como prova." Seção 1: "Uma promessa aberta (revelação da câmera) é lembrada uma vez no meio e entregue no fim." Seção 7 (pendências): "fotos e vídeo da R6 Mark III e do casamento".

O que o vídeo mostra: Contagem 3, 2, 1 de 10:37,75 a 10:39,75; moldura "A CÂMERA QUE EU COMPREI" de 10:40 a 10:42; etiqueta CANON R6 MARK III US$ 2.799 de 10:41,75 a 10:44; a voz diz "2.799 dólares" (10:43,44 a 10:45,12). A partir de **10:48,17 o quadro é idêntico até 11:01,46** (13,3 s de imagem parada da vitrine). Não aparece foto nem vídeo da câmera comprada, não aparecem fotos do casamento e não aparece card do vlog do casamento.

Evidência: O `freezedetect` do ffmpeg retornou `freeze_start 648.167` com duração 10,42 s e depois `freeze_start 658.583` com 2,88 s, que somam o trecho 10:48 a 11:01. Frames abaixo (1: contagem; 2: moldura; 3: etiqueta; 4 e 5: o mesmo quadro parado, 10 s de diferença).




10:37.9 contagem 3, 2, 1




10:40.6 A CÂMERA QUE EU COMPREI



10:42.5 etiqueta R6 Mark III US$ 2.799


10:52.0 imagem congelada



Como achei: Frames por segundo + `freezedetect` + palavras com tempo.

Interpretação e dúvidas: Provavelmente o slot foi preenchido com um quadro congelado porque os arquivos pendentes da seção 7 ainda não chegaram. Mesmo assim, como está, a promessa do gancho (0:17 a 0:22: "revela até o final desse vídeo qual câmera que eu comprei") não é cumprida.

Sugestão: Manter o slot F4 marcado como placeholder até chegarem a foto/vídeo da câmera e do casamento, e não deixar a vitrine congelada como se fosse a entrega final.

F02. 16 segundos sem fala e quase sem som, sobre imagem parada

Severidade: Média **Confiança: Alta** **Tempo: 10:46 a 11:01**

O que o plano diz: Seção 1: "Nada de tempo morto: a cada 3 a 6 s algo muda (corte, zoom, card, animação ou b-roll)." Seção 3, F4: slot de 20 s com narração V11.

O que o vídeo mostra: Última palavra antes do trecho: "dólares" em 10:45,12. Próxima palavra: "Não" (pedido de inscrição) em 11:01,36. Intervalo: **16,2 s sem nenhuma palavra**. O nível de áudio cai para cerca de **-44 dB**, contra mediana de -29 dB do vídeo. A imagem está congelada nesse intervalo (ver F01).

Evidência: Gráfico do nível de áudio por segundo (faixa vermelha em 10:46 a 11:01).



Como achei: Palavras com tempo + nível RMS por segundo.

Interpretação e dúvidas: Mesma causa de F01 (slot V11 vazio).

Sugestão: Resolver junto com F01.

F03. Ponte V10 e card C10 ausentes: a fala salta de "loja muito incrível" para "Uma marca pessoal"

Severidade: Média **Confiança: Alta** **Tempo: 10:11 a 10:38**

O que o plano diz: Seção 3, **F2**: "V10 (slot 6 s) sobre b-roll da fachada. ESSENCIAL só a última frase ('Marca forte não morre, vira desejo.')." **F3**: "Overlays: C10 em 2060@22.99"; seção 5: C10 = "Marca forte cria fã, não cliente". Seção 4: "ESSENCIAIS V01 (gancho), V02 (abertura), V10 (frase final), V11 (revelação)".

O que o vídeo mostra: A fala "É uma loja muito incrível" termina em 10:11,5. A próxima palavra, "Uma" (de "Uma marca pessoal, ela começa a partir do desejo"), começa em 10:13,5. Entre elas há só um card preto de 1 s ("MAIS CEDO, NA DISNEY SPRINGS", ver F11). **A frase "Marca forte não morre, vira desejo" não aparece em nenhuma palavra da transcrição**, e o card C10 **não aparece em nenhum dos frames entre 10:13 e 10:38**.

Evidência: Frames: 1) fachada em 10:10 com a fala "é uma loja muito incrível"; 2) card preto em 10:12; 3) 10:30, momento em que o plano esperaria o C10: sem card.







Como achei: Palavras com tempo + todos os frames de 10:13 a 10:38.

Interpretação e dúvidas: A localização exata do C10 no vídeo final é estimada (o plano dá o tempo dentro do clipe 2060, não na timeline). Por isso a confiança é alta para "V10 ausente" e para "nenhum card C10 no trecho", e não para um minuto exato.

Sugestão: Inserir a V10 (frase final) antes de "Uma marca pessoal" e colocar o C10 em "fã, não cliente".

F04. Cortes secos de áudio: um cai dentro de uma palavra

Severidade: Alta **Confiança: Média** **Tempo: 10:37,69 (e outros)**


O que o plano diz: Seção 0: "Nenhum corte pode cair dentro de uma palavra. Tolerância de 0,15 s."

O que o vídeo mostra: Procurei quedas bruscas do volume da voz (queda de 15 dB ou mais em 20 ms, partindo de voz alta). Foram **6 pontos**. Na tabela, "sobra" é quanto da palavra, segundo os tempos da transcrição, ainda continuaria depois do corte:

Tempo	Palavra	Palavra na transcrição	Sobra após o corte	Queda de volume	Leitura
10:37,69	"loja" ("...na porta da sua	10:37,55 a 10:38,03	~0,34 s (corte 0,14 s após o	-17 → -39 dB em 20 ms	**Provável corte dentro da palavra (forte)**

	loja")		início)		
8:43,16	"C" de "USB-C"	8:42,99 a 8:43,43	~0,27 s	-28 → -44 dB	Provável corte dentro da palavra
9:09,52	"ferrovia"	9:09,09 a 9:09,63	~0,11 s	-26 → -41 dB	Dentro da tolerância de 0,15 s
5:50,70	"ali" ("o dentista ali")	até 5:50,76	~0,06 s	-28 → -44 dB	Dentro da tolerância
10:11,56	"incrível"	até 10:11,53	0 s	-28 → -44 dB	Corte colado no fim da palavra, sem respiro
6:17,23	"comigo"	até 6:17,22	0 s	-27 → -50 dB por ~20 ms	Corte no fim da palavra com **falha de áudio** de uns 20 ms

Evidência: Gráficos: cada quadro mostra o nível de áudio 0,5 s antes e depois do corte (linha vermelha), com a palavra em amarelo. Em "loja" a voz está em -17 dB e despenca para -39 dB bem no meio da palavra.



Como achei: Detector de queda brusca de nível (10 ms) + tempos por palavra. Complemento: 4:25,58 ("pequenininha") tem degrau de 8 dB no nível (-26 → -34 dB) em vez de queda, possivelmente emenda de dois trechos; confiança baixa.

Interpretação e dúvidas: O único caso forte é o de 10:37,69, e fica justamente na emenda entre o texto da mentoria e a contagem da revelação. Os tempos por palavra têm margem de erro, então **a confirmação é de ouvido**.

Sugestão: Ouvir 10:37 a 10:38 (palavra "loja") e 8:43 ("USB-C"). Se confirmado, estender o clipe de áudio (usar o próximo trecho ou um fade curto). Em 6:17 eliminar a falha de ~20 ms.

F05. Lembrete único da promessa (S11) não foi encontrado

Severidade: Média **Confiança: Média** **Tempo: 5:37 a 5:46**

O que o plano diz: Seção 3, bloco 4, **S11**: "2089 [43.46 a 52.90] ('estamos chegando na loja... e revelo até o final qual câmera que eu comprei'). Este é o lembrete único da promessa." Seção 1: a promessa é "lembrada uma vez no meio".

O que o vídeo mostra: Fala nesse trecho (palavras com tempo): "Olha o semáforo como que é pendurado, bem diferente do Brasil e **estamos chegando na loja. Em breve eu mostro mais detalhes**, eu nunca falaria que esse é o caminho para uma loja de fotografia. A gente chegou aqui." (5:37 a 5:46). **Não há "revelo", "até o final" nem "câmera que eu comprei".** A promessa só aparece no gancho (0:17 a 0:22).

Evidência: Frames em 5:37, 5:41 e 5:45 (rua; fala do trecho acima).







Como achei: Palavras com tempo, procurando "revelo", "até o final", "câmera que eu comprei".

Interpretação e dúvidas: A frase entre aspas no plano pode ser paráfrase do editor, e o reconhecimento de voz pode ter errado. **Confirmar de ouvido 5:37 a 5:46.**

Sugestão: Se realmente ausente, inserir a frase do 2089 [43.46 a 52.90].

F06. Preço da Canon EOS R1: card mostra US$ 6.799, o plano e a fala dizem US$ 7.000

Severidade: Média **Confiança: Alta** **Tempo: 0:03 e 8:30**

O que o plano diz: Seção 3, **G1**: "2099 [17.96 a 24.60] etiqueta da R1 US$ 7.000". Seção 5, **C16**: "Canon EOS R1 US$ 7.000". Seção 3, T4: "A3 R1 em 19.46 a 24.80".

O que o vídeo mostra: Etiqueta amarela "CANON EOS R1 US$ 6.799" aparece em **0:03 a 0:05** (gancho) e em **8:30 a 8:32** (tour). Na fala, em 8:30 a 8:32, o apresentador diz "R1, 7.000 dólares" (palavras "7 .000 dólares" em 8:31,6 a 8:32,5).

Evidência: Frames: 1) gancho; 2) tour. A fala diz 7.000 enquanto a etiqueta mostra 6.799.





Como achei: Leitura da etiqueta nos frames + palavras com tempo.

Interpretação e dúvidas: O preço de prateleira pode ser mesmo US$ 6.799 e o apresentador arredondou para 7.000, ou o plano arredondou. Só o clipe original 2099 (17.96 a 24.60) resolve.

Sugestão: Conferir a etiqueta no clipe original e usar o mesmo valor no card, no plano e (se necessário) na fala.

F07. Godox AD600: card US$ 900, plano diz US$ 800, e o preço não é dito

Severidade: Média **Confiança: Alta** **Tempo: 7:14 a 7:16**

O que o plano diz: Seção 3, **T1**: "[100.50 a 108.04] (AD600, US$ 800)" e "A3 AD600 em 101.20". Seção 5, **C16**: "Godox AD600 US$ 800".

O que o vídeo mostra: Etiqueta "GODOX AD600 US$ 900" de 7:14 a 7:16. A fala nesse ponto é "A B600 [= AD600]. Várias câmeras. Para revelação..." (7:14,6 a 7:19). **Nenhum preço é falado.**

Evidência: Frame da etiqueta em 7:15.



Como achei: Etiqueta nos frames + palavras com tempo.

Interpretação e dúvidas: O corte do editor pode ter tirado a frase do preço que o plano cita ("US$ 800"), e o valor do card veio de outra fonte. Não há como saber qual é o certo sem o clipe 2096.

Sugestão: Conferir no clipe 2096 [100.50 a 108.04].

F08. Canon R5 Mark II: card US$ 5.349, plano e fala dizem 5 mil

Severidade: Baixa **Confiança: Alta** **Tempo: 3:40 a 3:42**

O que o plano diz: Seção 3, **B7**: "A3 (Canon, US$ 5.000) em 169.47". Seção 5, **C16**: "Canon (modelo a confirmar no 1995) US$ 5.000".

O que o vídeo mostra: Etiqueta "CANON R5 MARK II + LENTE US$ 5.349" em 3:40 a 3:42. A fala: "Cinco mil dólares com a lente" (3:40,2 a 3:42,2). O display eletrônico da prateleira no frame seguinte mostra "$5,349.00".

Evidência: Frame da etiqueta em 3:40.



Como achei: Etiqueta e display no frame + palavras com tempo.

Interpretação e dúvidas: O editor confirmou o modelo (o plano pedia "a confirmar") e usou o preço da prateleira. O card está mais exato que o plano; a divergência é só com a fala e com o texto do plano.

Sugestão: Atualizar o plano para US$ 5.349 ou manter o arredondamento e avisar no card ("≈ US$ 5.000").

F09. Card da família: grafia "ANDREZA" e dois cards fundidos em um

Severidade: Média **Confiança: Média** **Tempo: 2:03 a 2:06**

O que o plano diz: Seção 3, **B7**: "C2a 'Andresa, a esposa' na palavra 'Andresa' (~34 s); C2b 'Francisco, o filho' em 61.97". Seção 5: "C2a 'Andresa, a esposa' / C2b 'Francisco, o filho'".

O que o vídeo mostra: Um único card: "**ANDREZA**, A ESPOSA · **FRANCISCO**, O FILHO" de 2:03 a 2:06, sincronizado com a fala "A Andresa está ali com o Francisco" (2:03,63 a 2:05,03), sobre a imagem do carro na garagem. Duas diferenças: (1) grafia com Z, o plano usa S; (2) os dois cards viraram um só e foram para a chegada à Best Buy, e não ficaram dentro do clipe 1995, nas menções ("olha a câmera que a Andresa quer", 3:02,5).

Evidência: Frame do card em 2:04.



Como achei: Frames + palavras com tempo.

Interpretação e dúvidas: O áudio não decide a grafia do nome. A decisão é do Cristian.

Sugestão: Confirmar a grafia correta e decidir se mantém o card fundido (funciona na chegada) ou separa como no plano.

F10. Card "DOIS DIAS ANTES · BEST BUY": a informação "dois dias" não está no plano

Severidade: Média **Confiança: Alta** **Tempo: 1:51 a 1:52**

O que o plano diz: Seção 3, bloco 3: "Card de transição de 1,5 s: 'ANTES: BEST BUY'." Seção 3, S08: "NÃO usar 2089 [11.04 a 31.28] (data errada, '10 de agosto', e meta-conversa)".

O que o vídeo mostra: Card preto "DOIS DIAS ANTES · BEST BUY" com 1,3 a 1,5 s de duração (de 1:50,67 a 1:52,0). A duração está de acordo com o plano; o texto, não.

Evidência: Frame do card em 1:51.



Como achei: Frames em 6 fps para medir a duração.

Interpretação e dúvidas: O plano diz só "ANTES". "Dois dias" é um dado novo que eu não consigo confirmar por nada no vídeo ou no plano, e o plano já avisa que a data falada no 2089 estava errada.

Sugestão: Voltar ao texto do plano ("ANTES: BEST BUY") ou confirmar o intervalo real com o Cristian.

F11. Card "MAIS CEDO, NA DISNEY SPRINGS" não está no plano

Severidade: Média **Confiança: Média** **Tempo: 10:12 a 10:13**

O que o plano diz: Seção 3, **F3**: "...com imagem de CFE3D1B3 [0.00 a 56.00] em video-only (Disney Springs)." Nenhum card de transição é previsto para essa entrada.

O que o vídeo mostra: Card preto "MAIS CEDO, NA DISNEY SPRINGS" por cerca de 1 s (10:12 a 10:13), logo antes das imagens do Disney Springs.

Evidência: Frame em 10:12.



Como achei: Frames.

Interpretação e dúvidas: Ajuda a explicar a troca de cenário, mas afirma uma ordem no tempo ("mais cedo") que não consigo confirmar. As imagens do Disney Springs têm luz de dia e o resto do vídeo é nublado, o que sugere dias diferentes, mas isso é palpite.

Sugestão: Confirmar com o Cristian se foi no mesmo dia; se não, trocar por um texto neutro ("DISNEY SPRINGS").


F12. Legenda "MESMO PREÇO DA B&H" sem atribuição

Severidade: Baixa **Confiança: Alta** **Tempo: 9:35 a 9:37**

O que o plano diz: Seção 0: "Afirmações fortes do Cristian (ex.: 'Osmo em falta') entram em card com atribuição suave ('nesta loja'), nunca como fato geral." (A regra é dada para outro exemplo; aqui é aplicada por analogia.)

O que o vídeo mostra: Legenda "MESMO PREÇO DA B&H" de 9:35 a 9:37, sobre o DJI Mic 3, repetindo a fala "Mesmo preço da BH" (9:35,9 a 9:37,4). Não diz de quem é a afirmação nem qual produto.

Evidência: Frame em 9:35.



Como achei: Frames + palavras com tempo.

Interpretação e dúvidas: É uma comparação de preço entre duas lojas, dita de forma geral. A regra do plano é sobre afirmações fortes.

Sugestão: Mudar para "Nesta loja: mesmo preço da B&H" ou "Segundo ele, mesmo preço da B&H".

F13. Card "LOJA 1: HARMON PHOTO · SÓ USADOS": cita a loja e usa "SÓ", a fala diz "a maioria"


Severidade: Baixa **Confiança: Média** **Tempo: 0:53 a 0:55**

O que o plano diz: Seção 5, **A9a**: "'LOJA 1 · SÓ USADO' marcada, as outras duas acesas fracas". Seção 0 (afirmações fortes). Nenhum card previsto com o nome da Loja 1.

O que o vídeo mostra: Card "LOJA 1: HARMON PHOTO · SÓ USADOS" em 0:53 a 0:55. A fala: "...que tem bons equipamentos usados, mas é uma loja pequena... a maioria de coisas usadas" (0:35 a 0:48). A placa na vitrine diz "WE BUY USED CAMERAS" e o nome "HARMON PHOTO" aparece na fachada.

Evidência: Frames: 1) o card; 2) a placa "WE BUY USED CAMERAS".





Como achei: Frames + palavras com tempo.

Interpretação e dúvidas: O nome está certo na fachada. O problema é "SÓ USADOS" (absoluto) contra "a maioria" (fala). O plano mesmo escreve "SÓ USADO" no tracker A9a, então o editor seguiu o plano; o risco é o nome de uma loja real ligado a uma afirmação absoluta.

Sugestão: Trocar por "MAIORIA USADOS" ou tirar o nome da loja.

F14. Etiqueta "KODAK DIGITAL US$ 69" aparece uns 3 s antes de a fala dizer o preço

Severidade: Média **Confiança: Alta** **Tempo: 4:32 a 4:34**

O que o plano diz: Seção 3, **B9**: "Overlays: A3 Kodak em 46.28; C9 em 61.54 a 64.48". Seção 1: cada card "ajuda a entender".

O que o vídeo mostra: Etiqueta na tela de 4:32 a 4:34. A fala "Kodak" é em 4:30,9; **"69 dólares" só em 4:36,8 a 4:37,3**. No momento em que o preço é dito a etiqueta já saiu.

Evidência: Frame 1: etiqueta na tela (4:32,8). Frame 2: no momento do preço falado (4:37,2) já não há etiqueta.





Como achei: Frames + palavras com tempo.

Interpretação e dúvidas: O tempo do plano é relativo ao clipe, então não dá para checar o plano em segundos; o erro é de sincronia entre card e fala.

Sugestão: Mover a etiqueta para 4:36,5 a 4:38,5.

F15. Etiqueta "MODIFICADOR DE FLASH US$ 60" sai quando a fala começa a dizer "60 dólares"

Severidade: Média **Confiança: Alta** **Tempo: 9:24 a 9:27**

O que o plano diz: Seção 1: cards ajudam a entender; seção 0: preços aparecem em "US$". (O plano não prevê este card; ele foi acrescentado pelo editor.)

O que o vídeo mostra: Etiqueta na tela de 9:24 a 9:27. A fala "Valor, 60 dólares" é em 9:26,6 a 9:28,4 ("60" em 9:27,4). A etiqueta aparece uns 2,5 s antes do preço e sai antes de o preço terminar.

Evidência: Frame 1: etiqueta na tela (9:25,5). Frame 2: voz diz "60 dólares" (9:27,9) e a etiqueta já saiu.





Como achei: Frames + palavras com tempo.

Interpretação e dúvidas: Card extra (não está no plano) mas útil; só precisa ser deslocado.

Sugestão: Mover para 9:27 a 9:29.

F16. Citação "...mas gostaria de ter" sai antes de a frase ser dita

Severidade: Baixa **Confiança: Alta** **Tempo: 7:57 a 8:02**

O que o plano diz: Seção 5, **C17**: "Você vê tudo o que precisa e o que não precisa, mas gostaria de ter" (citação do 2097@70.87), no tempo "2097@70.87 a 74.00".

O que o vídeo mostra: A legenda fica de 7:57 a 8:01. A fala "Mas você gostaria de ter" vem em **8:01,7 a 8:03,2**. A parte em amarelo da legenda ("gostaria de ter") já saiu quando é falada.

Evidência: Frame 1: legenda na tela (8:00). Frame 2: voz diz "gostaria de ter" (8:02) e a legenda já saiu.





Como achei: Frames + palavras com tempo.

Interpretação e dúvidas: O plano prevê 3,1 s para o card; aqui são 4 s, mas terminam 1,5 s antes da frase acabar.

Sugestão: Estender até 8:03.


F17. Mapa do trajeto mostra "7 MIN" cerca de 1 s depois de a fala dizer "7 minutos"


Severidade: Baixa **Confiança: Alta** **Tempo: 1:14 a 1:18**

O que o plano diz: Seção 3, **S04**: "Overlay: A6 em 47.70 a 51.70 (palavra '7 minutos')".

O que o vídeo mostra: A fala "estamos a 7 minutos de lá" tem "7" em 1:15,7 e "minutos" em 1:15,8. O mapa conta 0 → 4 → 6 → **7 MIN**: o valor "6 MIN" está na tela em 1:15,9 e "7 MIN" só em 1:17,5.

Evidência: Frame 1: fala "7 minutos" com o mapa em 6 MIN. Frame 2: mapa em 7 MIN, 1,6 s depois.





Como achei: Frames + palavras com tempo.

Interpretação e dúvidas: Defasagem pequena e que não confunde; é a animação aprovada reaproveitada.

Sugestão: Adiantar a animação em ~1,5 s ou aceitar.

F18. Possível desencontro de boca no começo do gancho

Severidade: Baixa **Confiança: Baixa** **Tempo: 0:00 a 0:03**

O que o plano diz: Seção 3, **G1**: "cortes de 2 a 3 s, video-only, sobre a narração V01" ("video-only = só imagem, sem o áudio original"). A lista de clipes do G1 tem 2099, 2102, 1999 e 2093.

O que o vídeo mostra: Os 3 primeiros segundos mostram o apresentador no carro **com a boca em movimento e gesticulando**, com a narração do gancho tocando por cima ("E hoje nós vamos encontrar uma raridade..."). Esse clipe não faz parte da lista do G1. Só depois (0:03) entram as etiquetas da R1 (2099).

Evidência: Frames em 0,4 s, 1,4 s e 2,4 s.







Como achei: Frames por segundo.

Interpretação e dúvidas: Se a voz que toca é a narração V01 (gravada depois) e o apresentador aparece falando, a boca não vai bater. Se a voz for a dele mesmo, está certo. Não consigo decidir pelo áudio.

Sugestão: Ouvir os 3 primeiros segundos e, se for narração, trocar por um dos clipes do G1.

F19. Gancho sem o clipe da Kodak

Severidade: Baixa **Confiança: Alta** **Tempo: 0:00 a 0:16**

O que o plano diz: Seção 3, **G1**: 4 cortes de 2 a 3 s: 2099 etiqueta R1; 2102 R5C usada; **1999 Kodak US$ 69**; 2093 fachada.

O que o vídeo mostra: O gancho mostra: apresentador (0:00 a 0:03); vitrine com etiqueta R1 (0:03 a 0:05); câmera de cinema TILTA/Canon (0:05 a 0:06, compatível com a R5C); prateleira de caixas (0:06 a 0:08); câmeras de cinema (0:08 a 0:10); mural de fotos antigas na vitrine (0:10 a 0:12); mapa dos EUA (0:12 a 0:16). Não há clipe da Kodak. O mapa dos EUA (cuja animação o plano põe em S02, em 2088@19.18) entra aqui, ao final do gancho.

Evidência: Ver tabela segundo a segundo, 0:00 a 0:16.

Como achei: Frames por segundo.

Interpretação e dúvidas: Escolha editorial; só é problema se o plano for rígido.

Sugestão: Confirmar se a Kodak deve voltar ao gancho.


F20. Ordem e duração das animações de mapa/tracker diferem do plano


Severidade: Baixa **Confiança: Alta** **Tempo: 0:12 a 1:18**

O que o plano diz: Seção 3: **S01** "A1 (5 s, mapa Brasil -> Orlando)" primeiro; **S02** "A2 em 19.18 a 23.18" durante o 2088; **S05** "A9a (tracker, 4 s) entra logo após 'bom!'". Seção 5: "A9a e A9b (tracker..., 4 s cada)".

O que o vídeo mostra: Mapa dos EUA (B&H · ADORAMA, ≈1.500 km) em 0:12 a 0:16, **antes** do mapa Rio → Orlando (A1, ≈7.000 km) em 0:22 a 0:27. Tracker A9a em 1:08 a 1:12, **antes** do mapa de 7 minutos (A6, 1:14) e antes de "vai ser um bom!" (1:25 a 1:26). Tracker A9b em 4:48 a 4:55 (**7 s**, contra 4 s no plano).

Evidência: Frames: mapa dos EUA em 0:12 e Rio → Orlando em 0:24.





Como achei: Frames por segundo e transcrição para localizar "bom".

Interpretação e dúvidas: O plano dá tempos relativos aos clipes; as ordens e durações acima foram medidas na timeline final.

Sugestão: Alinhar com o plano ou aceitar a mudança.


F21. Duas pausas quase silenciosas sobre imagem sem movimento

Severidade: Média **Confiança: Alta** **Tempo: 4:47 a 4:55 e 1:52 a 1:57**


O que o plano diz: Seção 1: "Nada de tempo morto... Trechos sem fala: jump cut ou 2x." Seção 3, bloco 3: "Card de transição de 1,5 s... Narração V04 (opcional, slot 5 s) sobre b-roll." Seção 5: tracker "4 s".

O que o vídeo mostra: 1:52 a 1:57: 5 s de b-roll do aeroporto em silêncio (cerca de -50 dB) após o card. A fala só começa em 1:57,45 ("E assim começamos o nosso tour..."). **4:47 a 4:55**: o card "DE VOLTA AO CAMINHO" (1,4 s) e depois 7 s de tracker sobre uma cena quase parada (McDonald's, vertical), sem nenhuma palavra de 4:46,7 a 4:55,4 (8,7 s) e áudio a -46 dB.

Evidência: Gráfico de nível (faixas vermelhas) e frames do tracker no início e 5 s depois: a cena quase não muda.







Como achei: Nível de áudio por segundo + lacunas entre palavras.

Interpretação e dúvidas: Pode ser a V04 opcional que ainda não entrou (1:52) e uma pausa estilística (4:48). Mesmo assim contradiz a regra de ritmo do plano.

Sugestão: Encurtar o tracker para 4 s e/ou colocar música ou b-roll em movimento.

F22. Etiqueta da R6 Mark III ausente no clipe 2099 (só aparece na revelação)

Severidade: Baixa **Confiança: Média** **Tempo: 8:25 a 8:32**

O que o plano diz: Seção 3, **T4**: "A3 R6 Mark II em 3.72 a 6.66; A3 R6 Mark III em 7.06 a 10.56 (conferir no frame qual etiqueta é qual); A3 R1 em 19.46 a 24.80." Seção 5, C16: "R6 Mark II US$ 2.099 · R6 Mark III US$ 2.799".

O que o vídeo mostra: Etiqueta R6 Mark II US$ 2.099 em 8:25 a 8:27 e etiqueta R1 em 8:30 a 8:32. **Entre elas (8:27 a 8:30) a vitrine aparece sem etiqueta da R6 Mark III**; a etiqueta US$ 2.799 só vem na revelação (10:42).

Evidência: Frames: 1) tag R6 Mark II; 2) vitrine sem tag; 3) tag R1.



8:27.0 tag R6 Mark II US$ 2.099



8:28.6 vitrine, caixa R6 III sem tag



8:31.0 tag R1

Como achei: Frames por segundo.

Interpretação e dúvidas: Pode ser decisão consciente: guardar o preço da Mark III para a revelação.

Sugestão: Confirmar a intenção.

F23. Etiqueta da sapata (US$ 7) não aparece

Severidade: Baixa **Confiança: Média** **Tempo: 7:37 a 7:44**

O que o plano diz: Seção 3, **T1**: "[186.10 a 195.79] + [199.25 a 201.89] (suporte de sapata, US$ 7)" e "A3 sapata em 199.75 a 202.00". Seção 5, C16: "sapata US$ 7".

O que o vídeo mostra: Nos frames de 7:37 a 7:44 (a mão mostra "Flash Stand" e "Cold Shoe Mount", e a fala diz "Suporte de sapata para todos os lados, que legal") **não há etiqueta de preço**. Não vi nenhuma etiqueta "US$ 7" em todo o vídeo.

Evidência: Tabela segundo a segundo, 7:37 a 7:44.

Como achei: Frames por segundo.

Interpretação e dúvidas: Cut e preço podem ter sido deixados de fora por escolha.

Sugestão: Se o preço for relevante, adicionar a etiqueta.


F24. Card C15 "Osmo em falta nesta loja" não aparece (e a imagem não o apoia claramente)

Severidade: Baixa **Confiança: Média** **Tempo: 9:49 a 9:56**

O que o plano diz: Seção 5: "C15 'Osmo em falta nesta loja'". Seção 3, **T7**: "C15 em 35.05 a 38.00". Seção 0: afirmações fortes entram com atribuição suave.

O que o vídeo mostra: Não há card C15. Nos frames de 9:49 a 9:52 aparece a etiqueta "DJI OSMO COMBO US$ 550" sobre uma caixa de Osmo Pocket 3 em prateleira, ou seja, **estoque visível**; e a fala diz "A Osmo 3 combo, 550 dólares".

Evidência: Frame da Osmo em 9:49.



9:49.8 Osmo Pocket 3 com tag US$ 550, sem card C15

Como achei: Frames + palavras.

Interpretação e dúvidas: A ausência pode ser uma boa decisão, porque a imagem mostra o produto à venda. Há placas do "Osmo Nano" ao lado sem caixa, o que pode significar falta só desse modelo; não dá para afirmar.

Sugestão: Decidir com o Cristian: manter fora (recomendo) ou adicionar com texto específico ("Osmo Nano em falta") se for o caso.

O que está de acordo com o plano

• **Estrutura em blocos.** A ordem do plano foi seguida: gancho, abertura, ponte, Best Buy, de volta ao caminho, chegada, tour, fechamento.

• **Duração dos cards de transição.** "DOIS DIAS ANTES · BEST BUY" dura ~1,3 s e "DE VOLTA AO CAMINHO" ~1,4 s (plano: 1,5 s). "A ÚNICA QUE SOBREVIVEU" dura ~3 s (plano: 3 s).

• **Cards alinhados com a fala.** US$ 30 do tripé (C11, 1:01 a 1:04; fala "30 dólares" em 1:01,3); OPEN BOX (C6, 2:20); TIME CANON (C7, 3:24); "Meu kit" (C8, 3:51); A4 "MESMA LOJA, OLHA A DIFERENÇA" (4:11); legenda "50 fotos..." (4:43); bicicleta elétrica (C12, 5:02, fala "bicicleta" em 5:02,3); tendência de filme (C13, 7:46); "TODO MUNDO SE REINVENTA" (C18, 8:48); trens e Lego (C14, 9:20); R6 Mark II US$ 2.099 (8:25 a 8:27, fala 8:25,9); R5C US$ 2.750 (9:39); RED US$ 4.500 (9:46); Osmo US$ 550 (9:49); "DESEJO", "POSICIONAMENTO" e "FILA NA PORTA" nas palavras certas.

• **Nome da loja confirmado.** O lower-third "COLONIAL PHOTO & HOBBY · LOJA ANTIGA DE ORLANDO" entra em 6:07 (A7) e a fachada confirma o nome, como o plano exigia ("o nome da loja só entra depois de confirmado no frame").

• **Etiqueta R5C.** O texto está correto ("CANON R5C USADA US$ 2.750"). Ampliando o frame em 9:39 lê-se "R5C"; a leitura "RSC" em baixa resolução era engano meu.

• **Fala completa.** Primeira palavra em 0:00,11, última em 11:07,20. Nenhuma tela preta; nenhum trecho com silêncio acima de 1,2 s a -40 dB.

• **Final com reserva de tela final.** Depois do pedido de inscrição (termina 11:07,20) há 15 s de b-roll do Disney Springs (até 11:22), compatível com a reserva de 15 s de end screen do plano (F4).

Situação de cada bloco do plano

Plano	Observado no vídeo	Situação
G1 Gancho (0:00 a 0:16)	Apresentador, R1, câmeras de cinema, vitrines, mural, mapa dos EUA	Presente, com diferenças (F18, F19)
S01 A1 Rio → Orlando	0:22 a 0:27, depois do mapa dos EUA	Presente; ordem diferente (F20)
S02 a S04 Abertura com o apresentador e Harmon Photo	0:27 a 1:26; cards C11 ✓, A9a, A6	Presente (F13, F17, F20)
S06 a S08 Ponte para a Best Buy	1:26 a 1:50 (trilho, Tesla, "Best Buy")	Presente
Card "ANTES: BEST BUY"	1:51 com texto diferente	Presente com texto diferente (F10)
B1 a B6 (1993/1994)	1:53 a 2:55; C6 OPEN BOX ✓ 2:20	Presente
B7 (1995) com A3, C2a, C2b, C7	2:55 a 3:50; C7 ✓; A3 Canon US$ 5.349; C2 fundido em 2:03	Presente com diferenças (F08, F09)
B8 (1996) com C8, A4	3:51 a 4:20; C8 ✓, A4 ✓, legenda Fujifilm X-M5 extra	Presente
B9 (1999 Kodak) com A3 e C9	4:28 a 4:47; A3 ✓; C9 virou legenda "50 fotos e você não vê a foto"	Presente com diferenças (F14)
Card "DE VOLTA AO CAMINHO" + S10	4:47 a 5:30; C12 ✓	Presente (F21)
S11 Lembrete da promessa	5:30 a 5:45	Não encontrado (F05)
S12 a S16 Chegada à loja	5:45 a 6:20; A9b ✓ 5:58; A7 ✓ 6:07	Presente
T1 a T7 Tour (A3 AD600, sapata, R6 Mark II/III, R1, R5C, RED, Osmo; C13, C14, C17, C18)	6:20 a 9:58	Presente, com falhas de preço, sincronia e itens ausentes (F06, F07, F15, F16, F22, F23, F24)

F1 "Acabei de sair... a única que sobreviveu" + A10	9:59 a 10:12; A10 ✓	Presente
F2 V10	Frase final ausente	Ausente (F03)
F3 Disney Springs + A5a/b/c	10:13 a 10:38; A5a/b/c ✓; C10 ✗	Presente com falhas (F03, F11)
F4 V11 + A8 + imagem da câmera	10:37 a 11:01	Parcial: A8 e etiqueta presentes; sem câmera nem fotos (F01, F02)
F5 Pedido de inscrição	11:01 a 11:07 sobre a fachada	Presente

O que não foi possível verificar

• Cortes comparados com os `.json` de fala em segundos de cada clipe e a tolerância de 0,15 s. Sem os `.json` e sem os clipes originais, só foi possível examinar cortes pelo áudio do vídeo final (F04).

• Narrações opcionais V03 a V09: não identifico quais entraram.

• Duck de 12 dB, música/trilha e volume relativo da narração.

• Resolução 1920×1080 e 30 fps das animações (o arquivo recebido é 854×480 a 24 fps).

• Fontes (Anton, Montserrat 900) e cores (#FFD400): a aparência geral é consistente (amarelo, branco, fundo escuro), mas não medi.

• Texto pequeno de etiquetas e rodapés em 480p.

Como reproduzir as medições

```
# frames (1 por segundo) e folhas de contato
ffmpeg -ss 0 -t 20 -i ORLANDO-leve.mp4 -vf "fps=1,scale=384:216,tile=4x5" -frames:v 1 folha.jpg

# imagem congelada / tela preta / silêncio
ffmpeg -i ORLANDO-leve.mp4 -vf "freezedetect=n=-60dB:d=2,blackdetect=d=0.3:pix_th=0.1" -af
"silencedetect=n=-40dB:d=1.2" -f null -

# cortes de cena (limiar 0,18)
ffmpeg -i ORLANDO-leve.mp4 -vf "select='gt(scene,0.18)',showinfo" -an -f null -

# transcrição com tempo por palavra (Python)
#   from faster_whisper import WhisperModel
#   WhisperModel("medium", compute_type="int8").transcribe(audio, language="pt",
word_timestamps=True)
```

Arquivos relacionados

No repositório: `revisao_segundo_a_segundo.md` (682 segundos, imagem, card e fala), `transcricao_palavra_por_palavra.txt`, `relatorio/evidencias/` e `relatorio/graficos/`.