


Начальная конфигурация

Карта дефектов координации исходной структуры PuO₂

Сетка 12x12x12; кубик показывает зону структуры; цвет = число дефектных атомов в зоне; порог Pu-O = 3.20 Å



всего дефектов

355

дефекты Pu

134

дефекты O

221

ср. ошибка коорд.

1.533

макс. дефектов/кубик

2