Meta-Auditor
UEA · ACESSIBILIDADE WEB

⚠ **RESULTADO AUTOMATIZADO: INDÍCIOS DE NÃO CONFORMIDADE WCAG 2.1 AA**
Barreiras de severidade alta identificadas.

RELATÓRIO DE ACESSIBILIDADE WEB · AUDITORIA AUTOMATIZADA

meu.inss.gov.br

https://meu.inss.gov.br/#/login

AUDITORIA	DATA	PADRÃO	VERSÃO	INSTITUIÇÃO	RISCO (0–3)
#2	2026-05-30	WCAG 2.1 AA	Meta-Auditor 1.0.0	UEA · Escola Superior de Tecnologia	2.33 · ALTO

SCORE LIGHTHOUSE

94

✓ APROVADO

≥ 90: estrutura DOM e boas práticas.

WAVE AIM SCORE

9.8

✓ APROVADO

≥ 7: bom alinhamento com o renderizado da página.

BARREIRAS DETECTADAS

3

⚠ COM ALTAS

1 alta · 2 médias · 0 baixas

ERROS WAVE

1

⚠ COM ERROS

+ 0 alertas de contraste

CONFORMIDADE LEGAL E REGULATÓRIA

Acessibilidade digital é obrigação legal no Brasil

Este relatório automatizado não substitui parecer jurídico nem auditoria humana completa.

- LBI: Lei 13.146/2015
- eMAG v3.1
- WCAG 2.1 AA
- Decreto 5.296/04

RESUMO EXECUTIVO

Portal com barreiras de alta prioridade: ação imediata necessária

Esta auditoria automatizada identificou **3 barreiras de acessibilidade** neste portal: sendo **1 barreira de alta prioridade**, 2 barreiras de média prioridade.

As barreiras de alta prioridade afetam usuários de leitor de tela (cegos), usuários com mobilidade reduzida, além de quem depende de tecnologia assistiva quando o fluxo envolve os mesmos componentes.

1 problema pode ser corrigido em menos de 1 dia pela equipe técnica, com impacto imediato na qualidade da experiência.

Segundo o Censo Demográfico 2022, **14,4 milhões de brasileiros** tinham algum tipo de deficiência, o que correspondia a **7,3% da população de 2 anos ou mais**: muitas dessas pessoas ficam excluídas na prática quando o site tem barreiras de acesso.

1	2	0	1	0
Altas	Médias	Baixas	Correção rápida	Divergências

A Lei Brasileira de Inclusão (Art. 63) exige acessibilidade em portais e sítios. Este relatório automatizado não substitui parecer jurídico nem auditoria humana completa.

- LBI: Lei 13.146/2015
- eMAG v3.1
- WCAG 2.1 AA
- Decreto 5.296/04

PRIORIZAÇÃO DE CORREÇÃO

Ordem recomendada de correção

A ordem recomendada de correção considera severidade, nível WCAG, confirmação entre ferramentas, número de ocorrências e fase estimada de correção. Essa priorização é automática e serve como ponto de partida para planejamento técnico.

PRIORIDADE	BARREIRA	SEVERIDADE	WCAG	OCORRÊNCIAS	MOTIVO
P1	**Elementos de formulário sem rótulo associado**	ALTA	A	**1**	P1: severidade alta; WCAG nível A; detectado apenas pelo WAVE; 1 ocorrência; correção rápida estimada.
P2	**Elemento com [tabindex] positivo (maior que 0)**	MÉDIA	A	**3**	P2: severidade média; WCAG nível A; detectado apenas pelo Lighthouse; 3 ocorrências; projeto estrutural estimado.
P2	**Alvo de toque ou clique insuficiente (tamanho ou espaçamento)**	MÉDIA	AA	**1**	P2: severidade média; WCAG nível AA; detectado apenas pelo Lighthouse; 1 ocorrência; esforço médio estimado.

ANÁLISE WCAG

Princípios de acessibilidade afetados

Organização exploratória (heurística) com base nos tipos de achado automatizados: não substitui mapeamento critério a critério.

P
PERCEPTÍVEL

✓ Sem achados agrupados aqui

Nenhum tipo automatizado foi classificado neste princípio pelo critério heurístico.

Contraste, texto alternativo, imagens

O
OPERÁVEL

⚠ 1 tipo

- Teclado e interação

Teclado e interação

U
COMPREENSÍVEL

⚠ 1 tipo

- Formulários e rótulos

Formulários e rótulos

R
ROBUSTO

⚠ 1 tipo

- Teclado e interação

Teclado e interação

ESCOPO · WCAG 2.1 AA (AUTOMÁTICO)

O mesmo limite de cobertura (~30-40% dos critérios AA) aplica-se: os achados abaixo são só o que os crawlers conseguiram flagrar. Falhas em fluxos não exercitados ou critérios só manuais podem existir além deste relatório. Declaração institucional de acessibilidade precisa de validação humana para ter peso.

⚠ **VALIDAR MANUALMENTE**

Análise executiva

O portal apresenta 3 barreiras de acessibilidade, sendo 1 de alta prioridade e 2 de média prioridade. Usuários que dependem de leitores de tela enfrentam dificuldade crítica ao interagir com formulários, enquanto usuários que navegam por teclado e aqueles com limitação motora encontram obstáculos na movimentação e no acesso a elementos interativos do site. A correção dessas barreiras deve ser encaminhada como prioridade imediata, especialmente a barreira urgente que afeta leitores de tela. A inação perpetua a exclusão de públicos que dependem de funcionalidades específicas para usar o portal, reduzindo a efetividade do serviço público e comprometendo a experiência de usuários que já enfrentam desafios de acesso.

Gerado por IA com base nos dados desta auditoria.

CONFORMIDADE LEGAL

Exposição Legal e Regulatória

Acessibilidade digital é obrigação legal no Brasil. Portais com barreiras podem enfrentar sanções administrativas, demandas judiciais e prejuízo reputacional: além da exclusão de cidadãos.

⚖ **LBI: Lei 13.146/2015 (Art. 63)**

SCORE DE RISCO

2.33/3

ALTO

Combinação de prioridades das barreiras consolidadas pelo Meta-Auditor

Exige que sítios e portais sob jurisdição brasileira sejam acessíveis a pessoas com deficiência.

Decreto 5.296/2004

Orienta portais da administração pública sobre acessibilidade para uso por pessoas com deficiência.

eMAG v3.1

Referência técnica nacional alinhada ao WCAG para governo eletrônico brasileiro; referência também para privado.

Análise de Impacto

Público afetado, categoria técnica e ferramenta de origem das barreiras consolidadas

POR PÚBLICO AFETADO

Ocorrências atribuídas por palavras-chave no campo «público afetado»

Cegos/TA	1	1
Motor/móvel	1	1
Teclado/Tab	3	3

Contexto: IBGE Censo 2022: 14,4 milhões de pessoas com deficiência, 7,3% da população de 2 anos ou mais.

POR CATEGORIA TÉCNICA

Tipo de problema (heurística de palavras-chave no código do achado)

Botão/Ctrl	4	4
Formulário	1	1

Nota: Contraste e nomes acessíveis são achados frequentes e muitas vezes de correção rápida.

POR FERRAMENTA / CONFIANÇA

Convergência Lighthouse + WAVE na mesma barreira consolidada

Só Lighthouse	2	2
Só WAVE	1	1

Convergência indica que mais de uma fonte apontou o mesmo tipo de barreira nesta consolidação.

IMPACTO HUMANO

Quem é afetado por estas barreiras

Resumo por grupo: contagem baseada nas etiquetas de público associadas a cada barreira.

Baixa visão

Glaucoma, catarata, degeneração macular: dependem de alto contraste e zoom

Com o zoom no máximo, o texto ainda some no fundo

✓ Sem ocorrências mapeadas

Cegueira total

NVDA, JAWS ou VoiceOver

O software passa em branco: sem anunciar o que é

⚠ 1 ocorrência

Limitação motora

Teclado, dispositivos de entrada alternativos

Alvos pequenos e foco quebrado

⚠ 1 ocorrência

Cognitivo/Daltonismo

Dislexia, TDAH, autismo, daltonismo

Informação só por cor passa despercebida

✓ Sem ocorrências mapeadas

Surdez

Legendas e transcrições

Multimídia sem legenda exclui usuários

✓ Sem ocorrências mapeadas

Navegação por teclado

Sem ponteiro: Tab e atalhos

Link sem nome ou foco invisível ao navegar

⚠ 3 ocorrências

COMO LER OS SCORES

Google Lighthouse

DOM renderizado pelo motor do PSI (Chrome desktop): estrutura, ARIA parcial e boas práticas.

≥90 OK · 75–89 Atenção · <75 Crítico

WebAIM WAVE

Página como vista pelo usuário: contraste visual, estrutura, erros e alertas.

AIM ≥7 OK · 4–6.9 Atenção · <4 Crítico

O que está correto — 20 itens com verificação positiva (Lighthouse)

- `[accesskey]` values are unique
- `[aria-*]` attributes match their roles
- `button`, `link`, and `menuitem` elements have accessible names
- ARIA attributes are used as specified for the element's role
- Deprecated ARIA roles were not used
- `[aria-hidden="true"]` is not present on the document `<body>`
- `[aria-hidden="true"]` elements do not contain focusable descendents
- ARIA input fields have accessible names
- Elements use only permitted ARIA attributes
- `[role]`s have all required `[aria-*]` attributes

Mais 10 itens: ver Apêndice A4.

Parâmetros da avaliação

Nível de referência	WCAG 2.1: Nível AA
Data da avaliação	2026-05-30
Avaliador / sistema	Meta-Auditor 1.0.0: UEA / Escola Superior de Tecnologia
URL avaliada	https://meu.inss.gov.br/#/login
Escopo da amostra	Página única (homepage / URL declarada): sem autenticação
Ferramentas	Google Lighthouse v13.3.0 (via PSI) · WebAIM WAVE API v3
Cobertura / aviso	~30-40% WCAG 2.1 AA: **não substitui auditoria humana especializada**

Barreira #1 · Correção rápida (menos de 1 dia)

Elementos de formulário sem rótulo associado

P1 ALTA WAVE Correção rápida

- **Onde está:** Cabeçalho da página
  Página: `https://meu.inss.gov.br/#/login`

1 local

`WCAG 1.3.1, 3.3.2` Ocorrências 1

Público afetado: Leitores de tela
Leitores de tela

ONDE PROCURAR

A ferramenta encontrou 1 local relacionado a esta barreira no conteúdo principal da página.

Esta barreira foi confirmada pelo WAVE. O WAVE indica a localização técnica do problema, mas não fornece marcação visual exata do elemento na imagem.

Para a gestão, a prioridade e a ação recomendada estão descritas abaixo. Para a equipe técnica, os seletores completos estão no Apêndice A1.

CAMADA DETERMINÍSTICA EXECUTIVA

IMPACTO

Esta barreira bloqueia a identificação correta do controle. Quem depende de leitor de tela ou navegação assistida não consegue entender com clareza o que o elemento faz, o que impede ou compromete a execução da tarefa.

Leitores de tela

→ COMO CORRIGIR

Campos do formulário estão sem etiqueta. Quem usa leitor de tela chega ao campo e ouve apenas "campo de texto": sem saber o que deve preencher. O time de produto precisa vincular um rótulo a cada campo para que o nome do campo seja anunciado quando o foco chegar nele.

CAMADA ASSISTIDA POR IA

POR QUE PRIORIZAR	Usuários que dependem de leitores de tela não conseguem identificar o propósito de campos de formulário quando chegam a eles, pois ouvem apenas a indicação genérica de tipo de campo sem saber o que devem preencher. Essa barreira impede o acesso completo ao formulário e deve ser corrigida com urgência.
QUEM É AFETADO	Imagine tentar preencher um formulário em um ambiente escuro onde as etiquetas dos campos não são visíveis. Quem usa leitor de tela enfrenta situação semelhante: chega ao campo e ouve apenas 'campo de texto', sem saber se deve informar nome, email, telefone ou outra informação. Sem essa orientação, fica impossível completar o formulário corretamente.
O QUE PRECISA MUDAR	Cada campo do formulário precisa ter um rótulo vinculado a ele, de modo que quando o usuário chegar ao campo, o nome dele seja anunciado automaticamente. Isso permite que qualquer pessoa saiba exatamente o que deve preencher em cada espaço.
AÇÃO DA GESTÃO	**Encaminhar para o time web e solicitar revisão de todos os campos de formulário e seus rótulos.**

↓ Ver apêndice técnico da barreira #1

Barreira #2 · Projeto estrutural (maior esforço)

Elemento com [tabindex] positivo (maior que 0)

P2 | MÉDIA | Lighthouse | Projeto estrutural

- **Onde está:** Menu de navegação
  Página: `https://meu.inss.gov.br/#/login`

3 locais

3 locais: corrigir o padrão costuma resolver todas as instâncias.

`WCAG 2.4.3 Focus Order` | Ocorrências 3

Público afetado: Navegação por teclado
Usuários que navegam apenas por teclado dependem de foco visível, ordem lógica de navegação e controles acionáveis sem uso do mouse.

ONDE PROCURAR

A ferramenta encontrou 3 locais relacionados a esta barreira no conteúdo principal da página.

Esta barreira foi confirmada pela ferramenta de auditoria, mas não foi possível gerar uma marcação visual exata do elemento na imagem.

Para a gestão, a prioridade e a ação recomendada estão descritas abaixo. Para a equipe técnica, os seletores completos estão no Apêndice A1.

CAMADA DETERMINÍSTICA EXECUTIVA

IMPACTO

Prejudica a experiência sem necessariamente bloquear o acesso. Vale incluir na próxima rodada de melhorias.

Usuários que navegam apenas por teclado dependem de foco visível, ordem lógica de navegação e controles acionáveis sem uso do mouse.

→ COMO CORRIGIR

Esta barreira viola o critério 2.4.3 Focus Order. O time técnico deve revisar os elementos indicados nos seletores do Apêndice Técnico e corrigir conforme as diretrizes do critério correspondente.

CAMADA ASSISTIDA POR IA

POR QUE PRIORIZAR	Usuários que navegam apenas por teclado enfrentam uma ordem de foco desordenada, o que prejudica a experiência de acesso rápido ao conteúdo principal. Como a barreira afeta elementos de navegação essencial, a correção deve ser planejada na próxima entrega.
QUEM É AFETADO	Quem usa teclado para navegar em um site espera que a tecla Tab o leve pelos elementos na ordem lógica da página. Quando essa ordem fica confusa, é como tentar encontrar um caminho em um prédio onde as placas de direção apontam para lugares errados.
O QUE PRECISA MUDAR	Os links de pular para seções principais precisam ser ajustados para que a navegação por teclado siga a ordem natural da página. Isso garante que qualquer pessoa consiga chegar rapidamente ao conteúdo que procura sem se perder na sequência de elementos.
AÇÃO DA GESTÃO	**Encaminhar para o time web e solicitar revisão da ordem de navegação dos links de pular para conteúdo.**

↓ Ver apêndice técnico da barreira #2

Barreira #3 · Esforço médio (1–5 dias)

Alvo de toque ou clique insuficiente (tamanho ou espaçamento)

P2 MÉDIA Lighthouse Esforço médio


- **Onde está:** Lista de itens
  Página: `https://meu.inss.gov.br/#/login`

1 local

`WCAG 2.5.8 Target Size (Minimum)` Ocorrências 1

Público afetado: Limitação motora

Usuários com limitação motora dependem de alvos clicáveis adequados, espaçamento entre controles e navegação previsível para evitar toques acidentais e retrabalho.



ELEMENTO DESTACADO · Barreira #3

A imagem mostra a região relacionada ao achado. A ação recomendada está descrita abaixo.

CAMADA DETERMINÍSTICA EXECUTIVA

IMPACTO

Prejudica a experiência sem necessariamente bloquear o acesso. Vale incluir na próxima rodada de melhorias.

Usuários com limitação motora dependem de alvos clicáveis adequados, espaçamento entre controles e navegação previsível para evitar toques acidentais e retrabalho.

→ COMO CORRIGIR

Vários botões e links do site têm área de clique menor do que o mínimo para uso em celular. Quem tem tremor ou dedo largo acaba ativando o elemento errado. O time de produto precisa aumentar essas áreas: não é mudança visual grande, mas faz diferença real para quem usa o site em mobilidade ou com dificuldade motora.

CAMADA ASSISTIDA POR IA

POR QUE PRIORIZAR	Usuários com limitações motoras não conseguem ativar os botões de chat porque as áreas de toque são muito pequenas ou estão muito próximas uma da outra. Essa barreira impede o acesso a uma funcionalidade importante do site e deve ser corrigida no próximo ciclo de desenvolvimento.
QUEM É AFETADO	Imagine tentar apertar um botão muito pequeno em um painel de controle enquanto usa luvas ou tem tremor nas mãos. Usuários com limitações motoras enfrentam essa dificuldade todos os dias ao interagir com elementos muito compactos na tela. Os botões de chat do site estão tão pequenos ou tão próximos que fica quase impossível tocá-los com precisão.

O QUE PRECISA MUDAR	Os botões de chat precisam ter uma área de toque maior e estar mais afastados um do outro, para que qualquer pessoa consiga ativá-los com facilidade, mesmo com pouca precisão motora. Revise o tamanho e o espaçamento dos elementos indicados até atingir o padrão mínimo de acessibilidade.
AÇÃO DA GESTÃO	**Encaminhar para o time de produto e solicitar aumento das áreas de toque e clique dos botões de chat.**

↓ Ver apêndice técnico da barreira #3

PLANO DE AÇÃO PRIORIZADO

Impacto versus facilidade de correção

Numeração contínua em todas as fases: corrija na ordem apresentada para maximizar impacto por esforço.

1 correção rápida: menos de 1 dia | 1 esforço médio: 1 a 5 dias | 1 projeto estrutural: mais de 5 dias

#	FASE	BARREIRA	SEVERIDADE	PRAZO SUGERIDO	OCORRÊNCIAS
1	Fase 1	Elementos de formulário sem rótulo associado `WCAG 1.3.1, 3.3.2`	ALTA	< 1 dia Correção rápida	1
2	Fase 2	Alvo de toque ou clique insuficiente (tamanho ou espaçamento) `WCAG 2.5.8 Target Size (Minimum)`	MÉDIA	1–5 dias Esforço médio	1
3	Fase 3	Elemento com [tabindex] positivo (maior que 0) `WCAG 2.4.3 Focus Order`	MÉDIA	> 5 dias Projeto estrutural	3

Checklist de correção

Marque cada item conforme a equipe conclui: imprima ou exporte para acompanhamento.

Fase 1: Correções rápidas — Menos de 1 dia cada

- [ ] **Elementos de formulário sem rótulo associado** ALTA
  Campos do formulário estão sem etiqueta. Quem usa leitor de tela chega ao campo e ouve apenas "campo de texto": sem saber o que deve preencher. O time de produto precisa vincular um rótulo a cada campo para que o nome do campo seja anunciado quando o foco chegar nele.

Fase 2: Esforço médio — 1 a 5 dias

- [ ] **Alvo de toque ou clique insuficiente (tamanho ou espaçamento)** MÉDIA
  Vários botões e links do site têm área de clique menor do que o mínimo para uso em celular. Quem tem tremor ou dedo largo acaba ativando o elemento errado. O time de produto precisa aumentar essas áreas: não é mudança visual grande, mas faz diferença real para quem usa o site em mobilidade ou com dificuldade motora.

Fase 3: Projetos estruturais

Maior esforço

- [ ] **Elemento com [tabindex] positivo (maior que 0)** • MÉDIA

  Esta barreira viola o critério 2.4.3 Focus Order. O time técnico deve revisar os elementos indicados nos seletores do Apêndice Técnico e corrigir conforme as diretrizes do critério correspondente.

TRANSPARÊNCIA METODOLÓGICA

Como esta auditoria foi realizada

Dois pipelines complementares: Lighthouse (estrutura do DOM PSI) + WAVE (página perceptível). Cobertura automática típica: ~30-40% AA.

Os **parâmetros formais** desta avaliação (data, URL, ferramentas, escopo e aviso legal) estão na seção **Parâmetros da avaliação** antes das barreiras automáticas.

Lighthouse Accessibility

Audits binários sobre o relatório PSI; útil para erros estruturais e boas práticas.

WebAIM WAVE

Análise da página renderizada; destaca contrastes e marcação visual quando aplicável.

Limitações

Não substitui testes manuais, teclado completo, leitores de tela nem envolvimento de usuários.

Próximos passos

Priorizar correções rápidas, auditoria especializada e monitoramento periódico.

APÊNDICE TÉCNICO

Referências para a equipe de desenvolvimento

Seletores CSS/HTML, localização técnica, alertas de ferramentas e itens de revisão manual. Este material complementa as barreiras descritas no corpo do relatório.

A1 · Localização técnica e backlog por barreira

BARREIRA #1 Elementos de formulário sem rótulo associado PÁGINA PRINCIPAL

PÁGINA `https://meu.inss.gov.br/#/login`

DESCRIÇÃO TÉCNICA (FONTE DA FERRAMENTA)

Missing form label

ENTRADAS TÉCNICAS BRUTAS DE LOCALIZAÇÃO (1 ENTRADA)

Esta lista combina seletores, nós e fragmentos técnicos capturados pelas ferramentas. Por isso, o total pode ser maior que o número consolidado de ocorrências exibido no corpo do relatório.

```
HTML > HEAD:first-child + BODY > HEADER:first-child + NOSCRIPT + DIV + DIV + SCRIPT + SCRIPT + SCRIPT + DIV + DIV + SCRIPT + SCRIPT + SCRIPT + SCRIPT + DIV + SCRIPT + DIV > DIV:first-child > TEXTAREA#g-recaptcha-response-100000
```

ALTA | Leitores de tela

BACKLOG TÉCNICO

Base determinística do Meta-Auditor

Título

Elementos de formulário sem rótulo associado

WCAG

1.3.1, 3.3.2: Nível AA

Descrição

Campos do formulário estão sem etiqueta. Quem usa leitor de tela chega ao campo e ouve apenas "campo de texto": sem saber o que deve preencher. O time de produto precisa vincular um rótulo a cada campo para que o nome do campo seja anunciado quando o foco chegar nele.

Critério de pronto

Auditoria de acessibilidade confirma ausência da barreira; testes com leitor de tela e teclado passam sem erro.

Sugestão assistida por IA

Título

Adicionar rótulo de formulário ausente para acessibilidade

WCAG

1.3.1, 3.3.2: Nível AA

Versão dev

PROBLEMA: O campo de formulário TEXTAREA#g-recaptcha-response-100000 não possui rótulo associado. Usuários de leitor de tela não conseguem identificar o propósito do campo, ouvindo apenas 'campo de texto' genérico. LOCALIZAÇÃO: HTML > HEAD:first-child + BODY > HEADER:first-child + NOSCRIPT + DIV + DIV + SCRIPT + SCRIPT + SCRIPT + DIV + DIV + SCRIPT + SCRIPT + SCRIPT + SCRIPT + DIV + SCRIPT + DIV > DIV:first-child > TEXTAREA#g-recaptcha-response-100000 (1 elemento afetado). SOLUÇÃO: Vincule um elemento LABEL ao TEXTAREA usando o atributo 'for' no label e 'id' no textarea. O atributo 'id' já existe (g-recaptcha-response-100000), portanto crie um LABEL com for='g-recaptcha-response-100000' contendo o texto descritivo do campo. ANTES: <textarea id='g-recaptcha-response-100000'></textarea> DEPOIS: <label for='g-recaptcha-response-100000'>Resposta do reCAPTCHA</label><textarea id='g-recaptcha-response-100000'></textarea> CRITÉRIO WCAG ATENDIDO: 1.3.1 (Informações e Relações) e 3.3.2 (Rótulos ou Instruções). PRIORIDADE: ALTA - corrigir com urgência.

Descrição

Foi detectado 1 elemento de formulário sem rótulo associado, impedindo que leitores de tela identifiquem o propósito do campo. Usuários de tecnologia assistiva não conseguem compreender qual informação deve ser inserida. A violação afeta os critérios WCAG 1.3.1 (Informações e Relações) e 3.3.2 (Rótulos ou Instruções), comprometendo a navegação e preenchimento do formulário.

Critério de pronto

Associar rótulo HTML (label) ao elemento de formulário usando atributo 'for' e 'id' Validar com leitor de tela que o rótulo é anunciado corretamente ao focar no campo Confirmar que a solução atende aos critérios WCAG 1.3.1 e 3.3.2

BARREIRA #2 Elemento com [tabindex] positivo (maior que 0) PÁGINA PRINCIPAL

PÁGINA `https://meu.inss.gov.br/#/login`

DESCRIÇÃO TÉCNICA (FONTE DA FERRAMENTA)

A value greater than 0 implies an explicit navigation ordering. Although technically valid, this often creates frustrating experiences for users who rely on assistive technologies. [Learn more about the `tabindex` attribute](https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.11/tabindex).

ENTRADAS TÉCNICAS BRUTAS DE LOCALIZAÇÃO (3 ENTRADAS)

Esta lista combina seletores, nós e fragmentos técnicos capturados pelas ferramentas. Por isso, o total pode ser maior que o número consolidado de ocorrências exibido no corpo do relatório.

```
[1-0-A] div.govbr > div.jss13 > nav.br-skiplink > a.br-item: <a class="br-item" href="#main-content" tabindex="1" accesskey="1">
[1-1-A] div.govbr > div.jss13 > nav.br-skiplink > a.br-item: <a class="br-item" href="#menu" tabindex="1" accesskey="2">
[1-2-A] div.govbr > div.jss13 > nav.br-skiplink > a.br-item: <a class="br-item" href="#footer" tabindex="1" accesskey="4">
```

MÉDIA | Navegação por teclado

BACKLOG TÉCNICO

Base determinística do Meta-Auditor

Título

Elemento com [tabindex] positivo (maior que 0)

WCAG

2.4.3 Focus Order: Nível AA

Descrição

Esta barreira viola o critério 2.4.3 Focus Order. O time técnico deve revisar os elementos indicados nos seletores do Apêndice Técnico e corrigir conforme as diretrizes do critério correspondente.

Critério de pronto

Auditoria de acessibilidade confirma ausência da barreira; testes com leitor de tela e teclado passam sem erro.

Sugestão assistida por IA

Título

Remover tabindex positivo de 3 elementos para corrigir ordem de foco

WCAG

2.4.3 Focus Order: Nível AA

Versão dev

BARREIRA DE ACESSIBILIDADE: Elementos com tabindex positivo detectados O QUE ESTÁ ERRADO: 3 elementos <a> possuem o atributo tabindex com valor positivo (tabindex="1"), o que viola o critério WCAG 2.4.3 Focus Order. Valores positivos de tabindex criam uma ordem de foco não intuitiva e prejudicam a navegação por teclado. ONDE ESTÁ: Os 3 elementos afetados estão localizados em: - div.govbr > div.jss13 > nav.br-skiplink > a.br-item Elementos específicos: 1. <a class="br-item" href="#main-content" tabindex="1" accesskey="1"> 2. <a class="br-item" href="#menu" tabindex="1" accesskey="2"> 3. <a class="br-item" href="#footer" tabindex="1" accesskey="4"> COMO CORRIGIR: Remova o atributo tabindex="1" de todos os 3 elementos <a>. Deixe que a ordem de foco seja determinada pela ordem natural dos elementos no DOM. Mantenha os atributos accesskey se necessário, pois eles não afetam a ordem de foco. EXEMPLO ANTES: Ir para conteúdo principal EXEMPLO DEPOIS: Ir para conteúdo principal Repita esta correção para os 3 elementos listados acima.

Descrição

Foram identificados 3 elementos com atributo [tabindex] com valores positivos (maiores que 0) na página. Isso afeta usuários que navegam exclusivamente por teclado, pois quebra a ordem natural de foco esperada. A violação ocorre no critério WCAG 2.4.3 Focus Order. O impacto funcional é a navegação desordenada e confusa, prejudicando a experiência de acessibilidade.

Critério de pronto

Remover ou substituir todos os atributos [tabindex] positivos pelos 3 elementos identificados Validar que a ordem de foco segue a sequência natural do DOM após as alterações Confirmar que a navegação por teclado funciona de forma lógica e previsível em toda a página

BARREIRA #3 **Alvo de toque ou clique insuficiente (tamanho ou espaçamento)** PÁGINA PRINCIPAL

PÁGINA `https://meu.inss.gov.br/#/login`

DESCRIÇÃO TÉCNICA (FONTE DA FERRAMENTA)

Alvos de toque com tamanho ou espaçamento insuficientes dificultam a interação para usuários com limitações motoras. A área mínima recomendada é 24×24 px (WCAG 2.5.8), idealmente 44×44 px.

ENTRADAS TÉCNICAS BRUTAS DE LOCALIZAÇÃO (2 ENTRADAS)

Esta lista combina seletores, nós e fragmentos técnicos capturados pelas ferramentas. Por isso, o total pode ser maior que o número consolidado de ocorrências exibido no corpo do relatório.

```
[1-4-BUTTON] div#omni-hide-chat-button > div.sc-eqUAAy > div > button#omni-show-chat: <button id="omni-show-chat" style="cursor: pointer; background-color: rgb(19, 81, 180);" data-listener-added="true">
[1-3-BUTTON] div#omni-chat-web > div.chat-web-container > div#omni-hide-chat-button > button: <button style="font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit;" data-listener-added="true">
```

MÉDIA | Limitação motora

BACKLOG TÉCNICO

Base determinística do Meta-Auditor

Título

Alvo de toque ou clique insuficiente (tamanho ou espaçamento)

WCAG

2.5.8 Target Size (Minimum): Nível AA

Descrição

Vários botões e links do site têm área de clique menor do que o mínimo para uso em celular. Quem tem tremor ou dedo largo acaba ativando o elemento errado. O time de produto precisa aumentar essas áreas: não é mudança visual grande, mas faz diferença real para quem usa o site em mobilidade ou com dificuldade motora.

Critério de pronto

Auditoria de acessibilidade confirma ausência da barreira; testes com leitor de tela e teclado passam sem erro.

Sugestão assistida por IA

Título

Aumentar alvo de toque ou clique para atender WCAG 2.5.8

WCAG

2.5.8 Target Size (Minimum): Nível AA

Versão dev

BARREIRA DE ACESSIBILIDADE: Alvo de toque ou clique insuficiente (tamanho ou espaçamento) O QUE ESTÁ ERRADO: 1 elemento foi identificado com tamanho ou espaçamento de alvo de interação abaixo do mínimo exigido pelo critério WCAG 2.5.8 Target Size (Minimum). Usuários com limitações motoras não conseguem ativar este elemento com precisão. ONDE ESTÁ: O elemento afetado está localizado em: - Seletor CSS: button#omni-show-chat dentro de div#omni-hide-chat-button - Localização no DOM: div#omni-hide-chat-button > div.sc-eqUAAy > div > button#omni-show-chat COMO CORRIGIR: O critério WCAG 2.5.8 exige que alvos de interação tenham no mínimo 44x44 pixels CSS (ou equivalente em unidades relativas). Você deve: 1. Aumentar as dimensões do botão para no mínimo 44x44 pixels 2. Se o tamanho visual não puder ser aumentado, adicionar espaçamento (padding ou margin) ao redor do elemento para atingir 44x44 pixels 3. Garantir que o alvo interativo (área clicável) tenha no mínimo 44x44 pixels EXEMPLO ANTES: button#omni-show-chat { width: 30px; height: 30px; } EXEMPLO DEPOIS: button#omni-show-chat { width: 44px; height: 44px; } OU (se preferir manter tamanho visual): button#omni-show-chat { padding: 10px; min-width: 44px; min-height: 44px; } PRIORIDADE: Média. Planejar correção conforme cronograma de acessibilidade.

Descrição

Foi detectado 1 elemento com tamanho ou espaçamento insuficiente para interação por toque ou clique. Usuários com limitações motoras enfrentam dificuldade ao interagir com este componente. A violação do critério WCAG 2.5.8 Target Size (Minimum) impede que o elemento seja acessível conforme padrões de acessibilidade web. O ajuste é necessário para garantir usabilidade inclusiva.

Critério de pronto

Aumentar o tamanho do alvo de interação para no mínimo 44x44 pixels CSS Verificar espaçamento adequado entre elementos interativos adjacentes Validar conformidade com WCAG 2.5.8 através de teste de acessibilidade

A2 · Alertas para Revisão Manual (5)

Título redundante ou pouco útil

Alerta

Redundant title text

Atalho accesskey conflitante

Alerta

Accesskey

Imagem próxima com o mesmo texto alternativo

Alerta

Duas imagens próximas com o mesmo alt podem causar confusão. Verifique se os textos alternativos são distintos e descrevem cada imagem individualmente.

Elemento noscript

Alerta

Elemento <noscript> detectado. Verifique se o conteúdo alternativo é equivalente e acessível para usuários sem JavaScript.

Tabindex

Alerta

Tabindex

A3 · Checklist Manual Recomendado (10)

Itens do relatório Lighthouse para revisão manual. Quando o texto coincide com padrões frequentes em inglês, é exibida uma **versão em português**; caso contrário mantém-se o original para cruzamento com a ferramenta.

⚠ **Custom controls have associated labels**

Controles interativos personalizados devem ter rótulos associados via aria-label ou aria-labelledby para que leitores de tela anunciem seu propósito.

⚠ **Custom controls have ARIA roles**

Controles interativos personalizados devem ter role ARIA adequado (ex.: role="button", role="checkbox") para que tecnologias assistivas compreendam sua função.

⚠ **User focus is not accidentally trapped in a region**

Verifique manualmente: o usuário deve conseguir entrar e sair de qualquer controle ou região com Tab/Shift+Tab sem que o foco fique preso.

⚠ **Interactive controls are keyboard focusable**

Controles interativos personalizados devem ser acessíveis por teclado (Tab para focar, Enter/Espaço para ativar) e exibir indicador de foco visível.

⚠ **Interactive elements indicate their purpose and state**

Elementos interativos devem indicar claramente seu estado (ativo, desativado, expandido, selecionado) e ser distinguíveis de elementos estáticos visualmente e via ARIA.

⚠ **The page has a logical tab order**

A ordem de foco pelo teclado (Tab) deve seguir a ordem visual da página. Verifique pressionando Tab em todos os elementos interativos: o foco deve percorrer o conteúdo de forma previsível.

⚠ **The user's focus is directed to new content added to the page**

Quando conteúdo novo é adicionado à página (diálogo, notificação, painel), o foco deve ser direcionado automaticamente para ele e retornar ao elemento de origem ao ser fechado.

⚠ **Offscreen content is hidden from assistive technology**

Conteúdo fora da viewport deve estar oculto para tecnologias assistivas via display:none ou aria-hidden="true". Caso contrário, é lido pelo leitor de tela mesmo invisível.

⚠ **HTML5 landmark elements are used to improve navigation**

Use elementos HTML5 de marco semântico (<main>, <nav>, <header>, <footer>, <aside>) para melhorar a navegação por tecnologias assistivas.

⚠ **Visual order on the page follows DOM order**

A ordem visual deve corresponder à ordem do DOM. Se CSS reordena visualmente elementos, verifique se a sequência de leitura do leitor de tela ainda faz sentido.

A4 · Itens Lighthouse (20)

Item	Score	Detalhes
`[accesskey]` values are unique	–	
`[aria-*]` attributes match their roles	–	
`button`, `link`, and `menuitem` elements have accessible names	–	
ARIA attributes are used as specified for the element's role	–	
Deprecated ARIA roles were not used	–	
`[aria-hidden="true"]` is not present on the document `<body>`	–	
`[aria-hidden="true"]` elements do not contain focusable descendents	–	
ARIA input fields have accessible names	–	
Elements use only permitted ARIA attributes	–	
`[role]`s have all required `[aria-*]` attributes	–	
Elements with an ARIA `[role]` that require children to contain a specific `[role]` have all required children.	–	
`[role]`s are contained by their required parent element	–	
`[role]` values are valid	–	

Item	Score	Detalhes
`[aria-*]` attributes have valid values	–	
`[aria-*]` attributes are valid and not misspelled	–	
Buttons have an accessible name	–	
Background and foreground colors have a sufficient contrast ratio	–	
Document has a `<title>` element	–	
Heading elements appear in a sequentially-descending order	–	
`<html>` element has a `[lang]` attribute	–	

A5 · Decomposição do Score Lighthouse

Score ponderado binário × 100 ≈ **93.7%** · 28/30 audits avaliados

Audit que falhou	Grupo	Peso	Impacto
`tabindex` Some elements have a `[tabindex]` value greater than 0	Navigation	7	**3.14**
`target-size` Touch targets do not have sufficient size or spacing.	Best practices	7	**3.14**

A6 · Informativos WAVE (17)

Itens informativos do relatório WAVE: geralmente não são barreiras por si, mas indicam pontos de atenção para a equipe técnica.

Info **ARIA**

ARIA

Info **ARIA button**

ARIA button

Info **ARIA hidden**

ARIA hidden

Info **ARIA label**

ARIA label

Info **ARIA tabindex**

ARIA tabindex

Info **Alternative text**

Alternative text

Info **Null or empty alternative text**

Null or empty alternative text

Info **Language**

Language

Info **Footer**

Footer

Info **Heading level 1**

Heading level 1

Info **Heading level 2**

Heading level 2

Info **Heading level 3**

Heading level 3

Info **Header**

Header

Info **Inline frame**

Inline frame

Info **Main content**

Main content

Info **Navigation**

Navigation

Info **Unordered list**

Unordered list

A7 · Glossário

WCAG
Diretrizes W3C; nível AA é referência habitual em legislação.

eMAG
Modelo brasileiro para administração pública digital.

LBI
Lei 13.146/2015: inclusão e acessibilidade.

ARIA
Atributos para roles e estados quando o HTML nativo não basta.

Leitor de tela
NVDA, JAWS, VoiceOver, Narrador, TalkBack.

Contraste
≥4.5:1 texto normal; ≥3:1 texto grande (resumo).

POUR
Perceptível, Operável, Compreensível, Robusto.

Score de risco
Agregação interna Meta-Auditor (0–3) por prioridades.