



a**Só a integração na frequência recupera a velocidade correta**

senoide de $3,0 \text{ m/s}^2$ a 50 Hz , cuja integral é conhecida analiticamente
 valor analítico exato: 6.75 mm/s


**b****Um bias de $0,02 \text{ m/s}^2$ faz a integração no tempo derivar**

offset dentro da especificação do MPU6050


**c****Vazamento no split**

pontos: folds do split por ensaio

Acurácia

**d****O default marca 42% como anomalia**

deteção foi 100% em todos os casos

**e****A banda decide o defeito sutil**

pAUC revela perda 4x maior que a AUC

