



# 吃啥 × 衣橱

全页面截图走查 · 问题清单 · 改版线框

对吃啥（eats）与衣橱（wardrobe）两应用共 27 个页面状态做模拟器实机截图走查，逐页视觉评审并以 uiautomator 断言与源码核对做交互实测。汇总为 P0/P1/P2 分级问题清单，对两个 P1 级问题给出灰盒改版线框：蓝色数字徽标与右侧改版要点一一对应。



对吃啥（eats）与衣橱（wardrobe）两应用共 27 个页面状态做模拟器实机截图走查，逐页视觉评审并以 uiautomator 断言与源码核对做交互实测。汇总为 P0/P1/P2 分级问题清单，对两个 P1 级问题给出灰盒改版线框：蓝色数字徽标与右侧改版要点一一对应。



评审方法

实机截图走查

模拟器 1080×2400 实装最新 main 构建，逐页导航截图 + uiautomator 文本树留档

视觉逐页评审

每页按版式/层级/文案/留白四维检查，问题落到具体位置并分级

交互实测验证


关键结论以行为断言或源码核对实锤（Compose 控件不暴露 selected，采用行为对比）

跨应用共性问题（优先修）

| #  | 问题         | 涉及页面                         | 级别 | 修法（对应线框）                           |
|----|------------|------------------------------|----|------------------------------------|
| C1 | 卡片点击语义不一致  | wardrobe W3<br>(eats W3 为正例) | P1 | 编辑收进右上角更多菜单，卡片单击进详情；见 W1 线框        |
| C2 | 内容不满时的空档管理 | eats W1 抽中态 · W1 卡片 · W6 预览  | P2 | 固定高度容器遇到少内容时按内容收缩或让结果块接管空间；见 E1 线框 |
| C3 | 待真机复核项     | eats W2 地图噪条                 | P2 | 模拟器截图管线伪影可能性高；真机复核后再定是否修渲染         |

# 吃啥 · EATS

1 个页面 · 现状与改版线框对照




W1 抽中落定是本应用最高频的「高潮时刻」，但抽中后卡组整片飞空、结果块孤悬屏底，高潮被 ~40% 屏的空白稀释；其余页面（地图/列表/详情/回顾/长图）状态良好，仅存观感级问题。

- P1** 抽中落定后卡组区域整片空白（e-02 实拍：卡序胶囊悬在顶部，中部 ~900px 空档，结果块贴屏底）——抽中反馈被稀释

**P2** 列表页 FAB「添加去处」遮挡末行卡片的次数统计与 #聚餐 标签（e-06 右下实拍）——LazyColumn 底部未为 FAB 预留 contentPadding

**P2** W1 分类 chips 状态跨启动持久（规格声明行为），但「玩+出门+在家」多选组合态无任何「已筛选」提示，二次进入不易察觉
- P2** 地图页两侧与状态栏区彩色噪声条带（e-04/e-04b），「回位」后不消失——疑模拟器截图管线伪影，需真机复核，暂不计入缺陷

**P2** W1 卡片图区下部留白偏大（e-01）：内容只占卡面一半，卡底空白约 400px



● 现状截图

模拟器实机






● 改版线框

蓝色徽标 = 变更点

- 1 结果块上移并撑满卡组原区：卡序胶囊保留在上，块内标题/候选数/双按钮随块放大，空白归零
- 2 抽中态底部主按钮改「换一张（返回卡组）」单一出口，避免与块内「再抽」双入口打架

# 衣橱 · WARDROBE

1 个页面 · 现状与改版线框对照




衣橱网格的视觉与信息密度是两应用最好的页面之一，但卡片单击被绑定为「进编辑」，W5 详情（大图/评论/穿搭反查）从此页无路可达——高频的「看看这件」被低频的「改这件」抢占。

**P1** 衣橱卡片单击直达「编辑衣物」，长按=删除；W5 详情只能从搭配槽位/穿搭详情/回顾进入（源码实锤：ItemCard combinedClickable(onClick=onEdit)）；看图与反查的最短路径缺失，且误触成本高

**P2** W9 回顾页真实数据 0 打卡时，「最百搭 TOP3」显示「穿 0 次」「利用率 0%」的空指标——应改空态引导（先去打卡）

**P2** W6 导出面板长图预览仅 ~40% 屏宽居中，prompt 文字在预览中不可读（已知设计取舍，it-017 笔记「预览放大留待后续」）

**P2** W7 详情「这套包含」中 上装 · 白T恤 显示为绿色 T 恤：种子数据命名与内容不符（数据问题，非 UI）



现状截图

模拟器实机



改版线框

蓝色徽标 = 变更点

- 1 卡片单击改为进 W5 详情：大图/评论/穿搭反查一触直达，与 eats 列表行 → 详情的语义对齐
- 2 右上更多菜单语义收窄为「编辑」（原与单击重复），长按删除保持不变
- 3 名称行尾加向右箭头，暗示可点进详情

→ 落地拆分建议

按仓库迭代流程确认后动工；先修共性问题（功能在但用户够不着/猜不到），再修各 App 核心体验。

eats / it-012 • 干啥页抽中态重排

| 线框 | 内容                                        | 对应 |
|----|-------------------------------------------|----|
| O1 | 结果块上移撑满卡组区，消除空屏                           | E1 |
| O2 | 抽中态底部改「换一张」单一出口                           | E1 |
| O3 | 列表 LazyColumn 底部 contentPadding 预留 FAB 高度 | E1 |


wardrobe / it-024 • 衣橱卡交互语义

| 线框 | 内容                     | 对应 |
|----|------------------------|----|
| O1 | 卡片单击 → W5 详情           | W1 |
| O2 | 右上更多菜单改「编辑」直入，长按删除不变   | W1 |
| O3 | 名称行 > 提示 + W9 空指标改打卡引导 | W1 |

实测验证（uiautomator / 源码核对）

| 项目                    | 结论                                    |
|-----------------------|---------------------------------------|
| 抽中落定 → 结果块/卡序/再抽      | 功能正常；布局空屏判 P1（E1 实拍证据）                |
| 衣橱卡片单击                | 直达编辑表单；无详情路径（源码 combinedClickable 实锤） |
| 转正表单无照片提交             | 按钮置灰 + 原因文案「先拍一张实物照」——it-023 夜间修复复验通过 |
| 地图回位按钮                | 定位正常；噪声条带不消失（疑截图管线伪影，待真机）             |
| 长图生成 → 预览 → 存相册       | eats/wardrobe 双端全链路成功（e-12/夜间 QA）     |
| 落账 → 拔草 → 撤销 snackbar | 撤销闭环成功（it-008 US-10 复验）               |

实证截图



E1 P1 证据：抽中后卡组区整片空白，结果块弧悬屏底



E1 P2 证据：FAB 遮挡末行统计与标签（右下角）



交互实测：无实物照时提交按钮置灰并明示原因

资产清单

现状截图与改版线框见 assets/ 目录；本报告由 report\_template.py 生成，可改数据重出。