


profundidad, $n_z = 256$, $T = 2$ (trazos: truncamiento esperado)



error de los armónicos 1-3, relativo a ε

onda estacionaria no lineal 2D, contra la geometría exacta

