Caso de Teste: NSS-35
Título: Cadastro- Layout
Link da task:
Profissional Q.A.: Rodrigo P. Cardoso
Data da validação: 29/04/2026 **Início da validação:** 10:00h
Link da página validada:
Browser: Chrome / Mozilla
Responsividade: Desktop - Mobile

A validação da página foi concluída, porém foram identificados pontos que requerem ajustes antes da aprovação final.

Durante a análise, foi observado que o **Texto 2** apresenta inconsistência de cor entre as versões **desktop** e **mobile**. Dessa forma, é necessário alinhamento com o cliente para definição da cor padrão a ser adotada.

Outro ponto relevante é a presença da seção de **reCAPTCHA**, que não está contemplada no design do Figma. Por esse motivo, não foi possível validar sua conformidade de forma precisa. Ainda assim, com base no padrão visual da página (cores e tipografia), foram identificadas divergências que indicam a necessidade de ajustes nessa seção.

Em relação à versão mobile, foram encontrados, em sua maioria, os mesmos pontos de ajuste identificados no desktop, incluindo a inconsistência de cor mencionada anteriormente. No entanto, não foram observados problemas de responsividade: o layout se mantém íntegro, com alinhamentos e espaçamentos adequados.


Os pontos que necessitam de ajuste foram listados inicialmente no documento, seguidos pelos itens validados sem necessidade de correção. Todas as evidências foram devidamente capturadas e anexadas ao documento de validação.

Status: **Reprovado**


Texto 2h

Staging	Figma
color: #183655 font-family: Poppins font-size: 16px font-weight: 400	**color: #333333** font-family: Poppins font-size: 16px font-weight: 400

Staging




Figma




Link (Voltar) posição na tela

Staging	Figma
Width: 106px Height: 20px **Top: 26px** **Left: 24px**	Width: 106px Height: 24px **Top: 80px** **Left: 339px**

Staging




Figma




Botão Enviar

Staging	Figma
height: 48px; width: 100%; **padding: 7px 15px;** **background: #2966F5 ;**	height: 48px; width: Fill (606px); **padding: 12px 16px;** **background: #0041E5**

Staging




Figma



Seção do reCaptcha


O **Figma** não apresenta a seção do recaptcha



Em ambiente de Staging, foi identificada a exibição da seção de reCAPTCHA, a qual não está prevista no design do Figma. Além disso, não é possível confirmar se o layout aplicado segue padrão previamente definido.

Foram observadas divergências de estilo, como o caso da cor do texto “**Por favor digite as letras e números abaixo**”, que em Staging está como **#FF0000**, enquanto no Figma o padrão é **#F30C0D**. O botão também apresenta inconsistência, utilizando **#2966F5** em Staging, em vez de **#0041E5** conforme especificado no Figma.


Considerando esses pontos, caso a inclusão da seção tenha sido uma solicitação do cliente, recomenda-se a adequação visual para garantir consistência com o padrão definido para a página.




Área do aviso (Atenção)

Staging	Figma
height: 50px; width: 606px; **padding: 5x 17px;** background: #FCE4EC;	**height: 56px**; width: Fixed (605px); **padding: 12px 0px;** background: #FCE4EC

Staging




Figma




Texto de aviso (Atenção! Não achou o e-mail de confirmação?)

Staging	Figma
color: #ff0000; font-family: Poppins **font-size: 14px** font-weight: 400	**color: #F30C0D;** font-family: Poppins **font-size: 16px** font-weight: 400

Staging




Figma




Texto 1 (Esqueceu sua senha? Vamos recuperar o acesso.)

Staging	Figma
color: #2966F5 font-family: Poppins font-size: 40px font-weight: 700	color: #2966F5 font-family: Poppins font-size: 40px font-weight: 700

Staging




Figma




Campo de digitação (input)

Staging	Figma
height: 48px; width: 606px; padding: 12px 16px; background: #FFFFFF;	height: 48px; width: Fill (606px); padding: 12px 16px; background: #FFFFFF

Staging



Figma




Mobile


Texto 2h - Atenção a cor que no desktop o figma solicita a cor #333333

Staging	Figma
color: #183655 font-family: Poppins font-size: 16px font-weight: 400	color: #183655 font-family: Poppins font-size: 16px font-weight: 400

Staging



Figma



Alinhamento correto

