

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Operador            | UNION TEMPORAL VMAS SEGURIDAD 2024 |
| Contrato disponible | 170_2026                           |
| Técnico responsable | Santiago Carvajal Castaño          |
| Cédula del técnico  | 1035229268                         |

## 1. LOCALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Municipio                    | Maceo                                |
| Departamento                 | Antioquia                            |
| Fecha diagnóstico            | 13/08/2026                           |
| Vereda / sector              | SAN LUCAS                            |
| Dirección del punto / sector | Carrera 32 28 1-99, Maceo, Antioquia |
| Latitud                      | 6.551730137768343                    |
| Longitud                     | -74.79025002891936                   |
| Coordenadas formulario       | -74.79_6.55                          |

## 2. INFORMACIÓN GENERAL

|                                                      |                              |
|------------------------------------------------------|------------------------------|
| El mantenimiento tiene relación con cual componente: | CCTV                         |
| Información Ubicación CCTV                           | PVV PARQUEADERO LA ESPERANZA |



|                                                       |              |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| ¿Hubo Acompañamiento de funcionario Alcaldía?         | NO           |
| Seleccione el propietario del punto:                  | MUNICIPIO    |
| Seleccione un proveedor de energía del punto:         | EPM          |
| Seleccione el medio de comunicación del punto:        | RADIO_ENLACE |
| Especifique el proveedor de la conexión del punto:    | Gobernacion  |
| ¿Requiere actualización de conexión?                  | SI           |
| Seleccione el medio de comunicación a actualizar para | FO           |

Foto 1




Foto 2



Foto 3



Foto 4



### 3. COMPONENTES ESTRUCTURALES

| ANCLAJE                                   |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| Tipo de anclaje:                          | POSTE        |
| Tipo de poste                             | POSTE_CONCRE |
| Altura del poste (m)                      | 14MTS        |
| Tipo de servicio                          | TELEMATICA   |
| Dirección de referencia del anclaje       | Entrda       |
| Propietario del poste                     | MUNICIPIO    |
| Tipo tension                              | BAJA         |
| Estado en el que se encuentra el anclaje: | BUENO        |



Requiere Cambio de anclaje:

NO

#### GABINETE METÁLICO

Existe Gabinete Metálico:

SI

Existe Gabinete Metálico:

MALO



Requiere Gabinete Metálico:

NO

Requiere Kit de Ventilación Doble:

NO

Observaciones Gabinete:

El gabinete requerido es para tipo exterior

#### CAJA DISTRIBUCIÓN VERTICAL FO

Existe Caja Distribución Vertical:

NO

Requiere Caja Distribución Vertical:

NO

#### INFRAESTRUCTURA SUBTERRANEA

Existe Infraestructura Subterránea:

SI

|                                                                                                          |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Infraestructura Subterránea y Obras complementarias:                                                     | CAJA_50X50,ANDEN |
| Estado Anden:                                                                                            | BUENO            |
| Estado Caja 50x50:                                                                                       | BUENO            |
| Requiere Infraestructura Subterránea:                                                                    | NO               |
|  CORONA ANTIESCALATORIA |                  |
| Existe Corona Antiescalatoria:                                                                           | SI               |
| Existe Corona Antiescalatoria:                                                                           | BUENO            |
| Requiere Corona Antiescalatoria:                                                                         | NO               |
|  BRAZO DE SOPORTE       |                  |
| Existe Brazo de Soporte:                                                                                 | SI               |
| Estado Brazo de Soporte:                                                                                 | BUENO            |
| Requiere Brazo de Soporte:                                                                               | NO               |

## 4. COMPONENTES ELÉCTRICOS

|                                                                                                                      |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  ACOMETIDA ELÉCTRICA                |          |
| Existen Cables:                                                                                                      | NO       |
| Requiere Cables:                                                                                                     | SI       |
| Tipo de cable requerido:                                                                                             | 2X8+8AWG |
| Cantidad Cable 2x8+8 AWG (ml):                                                                                       | 30       |
|  TABLERO BREAKER                    |          |
| Existe Tablero Breaker:                                                                                              | NO       |
| Existe Breaker:                                                                                                      | NO       |
| Requiere Breaker:                                                                                                    | NO       |
|  TRANSFORMADOR REDUCTOR             |          |
| Existe Transformador Reductor:                                                                                       | NO       |
| Requiere Transformador Reductor:                                                                                     | SI       |
|  TUBERÍA                           |          |
| Existe Tubería:                                                                                                      | NO       |
| Requiere Tubería:                                                                                                    | NO       |
|  CORAZA                           |          |
| Existe Coraza:                                                                                                       | SI       |
| Estado Coraza:                                                                                                       | BUENO    |
| Requiere Coraza 3/4":                                                                                                | NO       |
|  UPS                              |          |
| Existe UPS:                                                                                                          | SI       |
| Estado UPS:                                                                                                          | BUENO    |
| Requiere UPS:                                                                                                        | NO       |
|  BATERÍAS UPS                     |          |
| Existen Baterías UPS:                                                                                                | SI       |
| Estado Baterías UPS:                                                                                                 | BUENO    |
| Requiere Baterías UPS:                                                                                               | NO       |
|  SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (SPT) |          |
| Existe SPT:                                                                                                          | SI       |
| Estado SPT:                                                                                                          | BUENO    |
| Requiere SPT:                                                                                                        | NO       |
|  PROTECCIÓN                       |          |
| Existe Protección:                                                                                                   | SI       |
| Estado Protección:                                                                                                   | BUENO    |
| Requiere Protección:                                                                                                 | NO       |
|  TOMA 125 V                       |          |
| Existe Toma 125 V:                                                                                                   | SI       |
| Estado Toma 125 V:                                                                                                   | MALO     |

|                                                                                                     |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Requiere Toma 125 V:                                                                                | NO |
|  CANALETA PLÁSTICA |    |
| Existe Canaleta Plástica:                                                                           | NO |
| Requiere Canaleta Plástica 100x45:                                                                  | NO |

## 5. COMPONENTES DE EQUIPOS

|                                                                                                                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|  FIBRA ÓPTICA MONOMODO 24 HILOS        |           |
| Existe Fibra Óptica:                                                                                                    | NO        |
| Requiere Fibra Óptica:                                                                                                  | SI        |
|  INYECTOR POE                          |           |
| Existe Inyector PoE:                                                                                                    | SI        |
| Estado Inyector PoE:                                                                                                    | BUENO     |
| Requiere Inyector PoE:                                                                                                  | NO        |
|  PATCH CORD                            |           |
| Existe Patch Cord:                                                                                                      | SI        |
| Estado Patch Cord:                                                                                                      | BUENO     |
| Requiere Patch Cord:                                                                                                    | NO        |
|  PATCH PANEL                           |           |
| Existe Patch Panel:                                                                                                     | NO        |
| Requiere Patch Panel:                                                                                                   | NO        |
| Requiere Toma RJ45:                                                                                                     | NO        |
|  ORGANIZADOR DE CABLEADO               |           |
| Existe Organizador de Cableado:                                                                                         | NO        |
| Requiere Organizador de Cableado:                                                                                       | NO        |
|  CONVERTIDOR MONOMODO                  |           |
| Existe Convertidor Monomodo:                                                                                            | NO        |
| Requiere Convertidor Monomodo:                                                                                          | NO        |
|  MÓDULO TRANSECTOR/TRANSCIVER ÓPTICO |           |
| Existe Módulo Óptico:                                                                                                   | NO        |
| Requiere Módulo Óptico:                                                                                                 | SI        |
|  SWITCH                              |           |
| Existe Switch:                                                                                                          | NO        |
| Requiere Switch:                                                                                                        | SI        |
| Tipo de Switch requerido:                                                                                               | SW_8P_IND |
| Cantidad Switch (un):                                                                                                   | 1         |
|  CÁMARA                              |           |
| Existe Cámara:                                                                                                          | SI        |
| Cantidad de cámaras existentes:                                                                                         | 1         |
| CÁMARA EXISTENTE 1                                                                                                      |           |
| Tipo de cámara                                                                                                          | PTZ       |
| Estado de la cámara                                                                                                     | BUENO     |





7 may 2026 10:03:29 a.m.  
3208 Maceo  
Antioquia  
diagnóstico  
contra 170  
maceo  
cámara  
parqueadero la esperanza



|                            |       |
|----------------------------|-------|
| ¿Requiere Cámara?          | NO    |
| Requiere Burbuja Domo PTZ: | NO    |
| ENRUTADOR VPN              |       |
| Existe Enrutador VPN:      | NO    |
| EQUIPO TX/RX DE MICROONDAS |       |
| Existe Equipo TX/RX:       | SI    |
| Estado Equipo TX/RX:       | BUENO |
| Requiere Equipo TX/RX:     | NO    |

## 6. COMPONENTES DE OBRA EXTRA

|                                                               |                                                                                |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ACTIVIDAD EXTRA                                               |                                                                                |
| ¿Existen actividades extra no contempladas en el presupuesto? | SI                                                                             |
| ACTIVIDAD EXTRA 1                                             |                                                                                |
| Descripción de la actividad                                   | Suministro de gabinete para exteriores                                         |
| Unidad                                                        | UN                                                                             |
| Cantidad                                                      | 1                                                                              |
| Justificación                                                 | Es necesario tipo exterior para poder instalar los equipos e integrar la fibra |
| Archivo APU adjunto                                           | APU SUMI GABINETE-22d3ed771688441182af8ffac2b84483.xlsx                        |
| Sin evidencia fotográfica                                     |                                                                                |
| ACTIVIDAD EXTRA 2                                             |                                                                                |
| Descripción de la actividad                                   | Instalacion de acometida concentrica 2*8+8                                     |
| Unidad                                                        | ML                                                                             |
| Cantidad                                                      | 30                                                                             |
| Justificación                                                 | Es necesaria la acometida concentrica para el nuevo gabinete propuesto         |
| Archivo APU adjunto                                           | APU INST CONCENTRICO<br>(2A4H)-4225be8155f24e249bbbc46dc4dc300f.xlsx           |
| Sin evidencia fotográfica                                     |                                                                                |

## 7. CONCLUSIONES GENERALES

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Estado general de funcionamiento | FUNCIONANDO |
| Requiere mantenimiento:          | SI          |

|                                                                                       |                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seleccione el tipo de mantenimiento:                                                  | CORRECTIVO                                                                                                                |
| Ingrese observaciones generales y detalles identificados en el proceso de diagnostico | Es requerido el mantenimiento correctivo para la instalacion de los equipos en el nuevo gabinete y la integracion a fibra |

## 8. CONTROL DE APROBACIÓN