Porównanie archiwalne i PageSpeed

27 października 2026 | Wersja zbiorcza 1.1

Wniosek: struktura i mechanizm menu zostały zmienione

Potwierdzam różnice wykraczające poza sam wygląd: dawny nagłówek Joomla/DJ-MegaMenu został zastąpiony nagłówkiem motywu WordPress. Obecnie brakuje dwóch głównych pozycji menu i podmenu oferty. Na telefonie zamiast panelu otwieranego przyciskiem są stale widoczne linki zawijane do dwóch rzędów. To wyjaśnia część wrażenia, że menu i style się rozsypały.

Nie można ustalić z publicznego archiwum, czy zmiany były zamierzone, kiedy dokładnie je wdrożono ani kto je wprowadził. Wniosek o niepełnym odtworzeniu dawnej nawigacji jest hipotezą opartą na różnicach HTML i CSS; wymaga porównania ze specyfikacją migracji.

Jaką datę porównano

Warunek: wersja z 20.10.2026 lub wcześniejsza, czyli co najmniej tydzień przed badaniem. W zapytaniu CDX dla strony głównej najnowsza znaleziona poprawna kopia sprzed tej daty pochodzi z 13.05.2026, godz. 01:08:43 UTC. Nie znaleziono kopii z dokładnie poprzedniego tygodnia. Porównanie obejmuje 13.05.2026 i stan z 27.10.2026.

Po doprecyzowaniu limitu do miesiąca sprawdzono 27.09-20.10.2026. Wayback CDX dla całej domeny zwrócił pustą listę. Common Crawl, indeks październikowy z 5-18.10, nie znalazł kopii www.building4you.pl/; szersze zapytanie domenowe zwróciło 504. Archive.today zwróciło 429. Nie znaleziono publicznej kopii spełniającej ten warunek. Kopia majowa go nie spełnia i służy wyłącznie jako starszy punkt odniesienia.

Zastrzeżenie odtwarzania archiwum

Archiwalny HTML jest dostępny, ale kluczowy plik A.custom.css...wUmjz9RfMQ.css zwraca w archiwum 404. Inne arkusze pod tymi samymi adresami są odtwarzane z kopii z 2023 r. Z tego powodu nie traktuję zrzutu archiwum jako wiernego obrazu dawnej strony i nie wykonuję pozornego porównania piksel w piksel. Potwierdzone różnice pochodzą przede wszystkim z HTML i zachowanych reguł CSS.

Aktualizacja poprzedniego raportu

Niniejsza część aktualizuje wcześniejszą informację o braku wyników PageSpeed. API nadal zwracało 429, ale interfejs PageSpeed Insights wykonał dwa przebiegi dla telefonu i komputera. Nie uzyskano pełnej oceny wydajności, ponieważ oba przebiegi zwróciły NO_LCP. Raport pierwotny pozostaje dalej w pakiecie jako część bazowa z 16 ustaleniami.


Co zmieniło się w menu

Element	Archiwum 13.05.2026	Obecnie 27.10.2026
Technologia	Generator Joomla; menu DJ-MegaMenu, skrypty desktop/mobile.	WordPress; HTML .b4y-header / .b4y-menu.
Pozycje główne	8: O nas, Realizacje, Aktualności, Oferta, Szybka Wycena, Kontakt, Blog, Rekrutacja.	6: O nas, Realizacje, Aktualności, Oferta, Blog, Kontakt.
Wycena i rekrutacja	Bezpośrednie pozycje menu. Szybka wycena ma klasę kontakt-red.	Obie pozycje zniknęły z głównego menu. Odnośnik dawnej wyceny prowadzi obecnie do kontaktu.
Podmenu Oferta	9 odnośników do usług w układzie wielokolumnowym.	Brak dzieci pozycji Oferta. Lista usług istnieje gdzie indziej, ale nie jako podmenu nagłówka.
Telefon	W HTML jest przycisk otwarcia i zamknięcia panelu offcanvas, podmenu i obsługa mobilna.	Brak takiego przycisku/panelu. Przy 390 px linki są w 2 rzędach; nagłówek ma ok. 155 px.
Języki i social w nagłówku	W HTML PL/EN i linki społecznościowe.	Nie ma ich w obecnym nagłówku; social nadal są w stopce.
Typografia	Zachowany arkusz DJ deklaruje proxima_nova_condensedSBd, 16 px. Uwaga: kopia arkusza jest z 2023 r.	Pomiar computed style: Arial/Helvetica/sans-serif, 12 px, font-weight 750.
Rozmiary i odstępy	Arkusz DJ zawiera inne paddingi, wysokości i pozycje dropdownów. Brak kompletnego custom.css uniemożliwia pełną rekonstrukcję.	W głównych linkach padding 17 px 14 px; inny layout flex, szerokości i breakpointy.

Zmiana fontu i struktury HTML jest potwierdzona. Nie ma podstaw, by sprowadzić naprawę do ponownego wczytania jednego arkusza. Trzeba ustalić docelowe funkcje menu i odtworzyć je w obecnej technologii.

Obecne menu na telefonie

Widok z 27.10.2026, viewport 390 x 844 px. Linki pozostają na ekranie i zawijają się do dwóch rzędów. W dawnym HTML w tym miejscu przewidziano osobny przycisk menu oraz panel offcanvas.



Różnice powiązane z migracją

Strona archiwalna zawierała meta description i metadane Open Graph; obecna strona główna nie zawiera meta description. To potwierdza regresję tego elementu SEO. W archiwum jest też formularz AcyMailing z checkboxem i przyciskiem, podczas gdy obecny newsletter ma disabled. Nie testowano, czy historyczny formularz rzeczywiście dostarczał zapisy.

Archiwalny HTML zawiera wywołanie gtag z identyfikatorem UA-152616077-1; w obecnej próbce integracji nie wykryto. Historyczna obecność kodu nie potwierdza dawnego skutecznego pomiaru i nie uzasadnia przywracania starego identyfikatora zamiast zaprojektowania aktualnego pomiaru.

PageSpeed Insights: wyniki

Przebieg A: 27.10.2026, 11:06 CET. Przebieg B: 11:08 CET. Strona główna HTTPS, Lighthouse 13.5.0; telefon emulowany jako Moto G Power z ograniczeniem 4G. Oba przebiegi wykonane przez publiczny interfejs Google. API: 429, niezależnie od wyników interfejsu.

Kategoria	Telefon A / B	Komputer A / B
Wydajność	Brak wyniku: NO_LCP	Brak wyniku: NO_LCP
Dostępność	96 / 96	96 / 96
Sprawdzone metody	100 / 100	100 / 100
SEO	92 / 92	92 / 92
Dane użytkowników CrUX	Brak danych	Brak danych

Metryka	Telefon A	Telefon B	Komputer A	Komputer B
FCP	1,2 s	1,2 s	0,3 s	0,3 s
LCP	NO_LCP	NO_LCP	NO_LCP	NO_LCP
TBT	NO_LCP	NO_LCP	NO_LCP	NO_LCP
CLS	0,054	0,070	0,081	0,081
Speed Index	2,4 s	1,2 s	0,3 s	0,4 s
Ładunek sieciowy	10 524 KiB	9 239 KiB	10 621 KiB	10 621 KiB

Jak interpretować wynik

To nie jest wynik wydajności 0/100 ani 100/100. Lighthouse nie wyznaczył LCP i wynikających z niego elementów oceny. Błędy NO_LCP powtórzyły się na obu profilach i w drugim przebiegu. Przyczyna nie została rozstrzygnięta. Wymaga kontroli śladu renderowania i konfiguracji strony/testu; nie można automatycznie uznać tego za awarię strony u wszystkich użytkowników.

FCP i Speed Index nie zastępują LCP. CLS jest pojedynczym pomiarem laboratoryjnym, a nie potwierdzeniem zaliczenia terenowych Core Web Vitals. Wynik 100 za sprawdzone metody nie jest certyfikatem bezpieczeństwa i nie unieważnia ustaleń o HTTP oraz nagłówkach zabezpieczających.

Co wykazał PageSpeed i co naprawić

Potwierdzone sygnały z testu

• Duży transfer strony głównej: 9 239-10 621 KiB, czyli ok. 9,0-10,4 MiB. W pierwszym mobilnym przebiegu oszacowano 1 781 KiB możliwej redukcji obrazów, w powtórnym 459 KiB; na komputerze 1 610 KiB. Rozrzut potwierdza zmienność badania, a nie stałą gwarantowaną oszczędność.

• Brak metaopisu został ponownie wskazany przez Google. To jest zgodne z własną analizą HTML i różnicą względem archiwum.

• Test wskazuje niewystarczający kontrast oraz obrazy bez jawnych width/height. Dokładne elementy wymagają kontroli szczegółów audytu i testu ręcznego. Nie wszystkie pozycje widoczne w sekcji dostępności są automatycznie błędami.

• Lighthouse sygnalizuje możliwości poprawy cache, blokowanie renderowania i wyświetlanie fontów. Audyty minifikacji, nieużywanego kodu i długich zadań mają błąd pomiaru - nie należy ich przepisywać jako potwierdzonych wad kodu.

Dodatkowe zadania według priorytetu

ID / priorytet	Zadanie i odbiór
REG-01 / P1*	Uzgodnić i przywrócić brakujące funkcje nagłówka: CTA wyceny, ewentualną rekrutację i podmenu usług. P1, jeśli zmiany były niezamierzone lub ograniczają pozyskiwanie zapytań. Odbiór: zgodna lista linków i właściwe cele.
REG-02 / P2	Odtworzyć mobilną nawigację z przyciskiem i panelem, obsługą dotyku, klawiatury i aria-expanded. Odbiór: 320/390/768 px, bez nakładania na treść i utraty linków.
REG-03 / P2	Ujednolicić fonty, odstępy i breakpointy na podstawie projektu lub kopii źródłowej. Nie kopiować w ciemno starego pluginu Joomla do WordPressa. Odbiór: zaakceptowane widoki desktop i mobile.
PSI-01 / P2	Wyjaśnić powtarzalne NO_LCP na środowisku testowym i uzyskać kompletny pomiar. Porównać wariant statycznego hero i wyłączone animacje wyłącznie testowo. Odbiór: pełne LCP/TBT i powtarzalny wynik.
PSI-02 / P2	Rozszerzyć PERF-01/02 i A11Y-01 o transfer, kontrast oraz wymiary obrazów wskazane przez PSI. Odbiór: mniejszy zmierzony transfer, naprawione wskazane kontrasty i ponowny pomiar.

Źródła i sposób odtworzenia

Archiwum strony głównej, 13.05.2026
https://web.archive.org/web/20260513010843/https://www.building4you.pl/

PageSpeed, przebieg A - telefon
https://pagespeed.web.dev/analysis/https-www-building4you-pl/cwhaza3pkp?form_factor=mobile

PageSpeed, przebieg A - komputer
https://pagespeed.web.dev/analysis/https-www-building4you-pl/cwhaza3pkp?form_factor=desktop

PageSpeed, przebieg B - telefon
https://pagespeed.web.dev/analysis/https-www-building4you-pl/uesitxr2mj?form_factor=mobile

PageSpeed, przebieg B - komputer
https://pagespeed.web.dev/analysis/https-www-building4you-pl/uesitxr2mj?form_factor=desktop

Dowody lokalne

• archive-latest.json: osiem ostatnich znalezionych zapisów strony głównej do 20.10.2026; archive-index.json: zapis wybranych kopii 2026.

• archive-home-20260513.html: surowy HTML. porownanie/archive-css-results.json: statusy i rzeczywiste daty kopii CSS, w tym brak custom.css.

• porownanie/comparison.json oraz current-header-desktop.json i current-header-mobile.json: różnice struktury oraz pomiar bieżących styli.

• porownanie/pagespeed-*-dom.txt: zapis publicznego wyniku obu przebiegów i profili. pagespeed-summary.json: tabela wyników. Zrzuty pagespeed-mobile.png i pagespeed-desktop.png: stan interfejsu z przebiegu A.

Poszukiwanie bliższej kopii: porownanie/archive-domain-recent.json, availability-20261020.json, commoncrawl-oct2026-home.jsonl i commoncrawl-collections.json. Wynik negatywny dotyczy sprawdzonych publicznych źródeł, nie prywatnych kopii hostingu.

Zalecana kolejność

Zachować priorytet SEC-01 z raportu bazowego. Następnie uzgodnić docelowe funkcje menu i przywrócić utracone elementy, naprawić mobilny nagłówek i typografię, a równolegle wyjaśnić NO_LCP. Potem ograniczyć multimedia i przeprowadzić kontrolę porównawczą. Pełny wzorzec wyglądu najlepiej odtworzyć z kopii źródeł sprzed migracji; publiczne archiwum jest niekompletne.

Porównanie nie zawiera wdrożonych zmian na stronie. Nie wykonano wysyłek formularzy ani testów starych formularzy archiwalnych. Nie sporządzano porównania szybkości obecnej strony z serwerem archiwum, ponieważ mierzyłoby ono również infrastrukturę Wayback Machine.