
G1 / G1-01 / URBAN T-INTERSECTION

# 無號誌市區正交三岔路口

市區住宅與商業集結區域。從現況路型出發，檢視路權、行人穿越與行車空間的配置。

現況圖




現況圖・路口範圍

| | | |
|---|---|---|
| 主要道路 / 現況 | 28 m | 雙向 6 車道（含慢車道）　路段速限 50 km/h |
| 次要道路 / 現況 | 14 m | 雙向 2 車道　路段速限 30 km/h |

## 本例改善目標

01 **明確化次要道路管制**

缺少明確的停管制提示時，主要與次要道路的關係不易辨識。

02 **提升行人穿越安全**

縮短行人穿越暴露在道路的距離、提升行人穿越明視性。

03 **整理車流與路側空間**

左轉、直行續進、公車與路側停車，應各有清楚位置。

> 若在主要道路設置無號誌行人穿越道，指引建議配合將速限降至 **30 km/h**，或改設為號誌化路口。這是本示例改善配置的前提。