WESLEY CARREGA
CARDIOLOGIA VETERINÁRIA

Paciente: Bella
Espécie: Canina
Data: 26/08/2026

Raça: Yorkshire Terrier
Sexo: Fêmea
Idade: 14 anos

RELATÓRIO ECOCARDIOGRÁFICO

Frequência Cardíaca: 170 bpm
Ritmo: Regular.

Ventrículo Esquerdo:

Septo interventricular
Movimento: Normocinético.
Espessura: 0,49 cm / Normal.

Parede livre
Movimento: Normocinético.
Espessura: 0,57 cm / Normal.

Cavidade
Diâmetro diastólico do VE: 2,49 cm / Normal.
Diâmetro sistólico do VE: 1,24 cm / Normal.
Fração de encurtamento: 50,00% / Normal. Ref.: cães 33%-50% e gatos 25%-40%.
Fração de ejeção (Teich): 83,23% / Normal.

Valvas Átrio-ventriculares:

Mitral: Aspecto degenerado com movimentação normal de suas cúspides. Os estudos Doppler mostram insuficiência valvar importante.

Tricúspide: Aspecto normal com movimentação normal de suas cúspides. Os estudos Doppler mostram fluxo trasnvalvar normal.

(11) 98143-4817
@wesleycardiovet
vetwesleycardio@outlook.com

Valvas Sigmóideas:

Aórtica: Aspecto normal com movimentação normal de suas cúspides. Os estudos Doppler mostram fluxo trasnvalvar normal.

Pulmonar: Aspecto normal com movimentação normal de suas cúspides. Os estudos Doppler mostram fluxo trasnvalvar normal.

Aorta: 1,24 cm / Normal. (método sueco)
Átrio Esquerdo: 2,28 cm / Normal. (método sueco)
Relação Átrio Esquerdo/Aorta: 1,83 / Normal. Ref.: cães < 1,6 e gatos 0,95 a 1,65.

Ventrículo Direito: Normal.
Átrio Direito: Normal.
Pericárdio: Normal.
Contração Segmentar: Normocinesia dos segmentos visibilizados.

Avaliação hemodinâmica e de indicadores de hipertensão arterial pulmonar:

Fluxo aórtico: Vmáx. = 0,92 m/s (grad. Pressão: 3,37 mmHg)
Fluxo pulmonar: Vmáx. = 0,79 m/s (grad. Pressão: 2,50 mmHg)

Veia cava caudal apresenta calibre e colabamento normais.
Artéria pulmonar direita apresenta calibre e distensibilidade normais.

O conjunto de achados ecocardiográficos indica baixa probabilidade de hipertensão arterial pulmonar.

WESLEY CARREGA
CARDIOLOGIA VETERINÁRIA

Avaliação do padrão de enchimento de ventrículo esquerdo:

Fluxo mitral:

E = 0,91 m/s
A = 1,46 m/s
Relação E/A = 0,62 Diminuído
TRIV = 35,00


O padrão de enchimento de VE é compatível com distúrbio de relaxamento.


Conclusão

DEGENERAÇÃO DOS FOLHETOS DA VALVA MITRAL (ENDOCARDIOSE). INSUFICIÊNCIA DA VALVA MITRAL DE GRAU IMPORTANTE, COM SINAIS DE REPERCUSSÃO HEMODINÂMICA EM CÂMARAS CARDÍACAS ESQUERDAS.

Laudo assinado eletronicamente por M.V.Wesley Carrega CRMV-SP: 45.405


(11) 98143-4817
@wesleycardiovet
vetwesleycardio@outlook.com






(11) 98143-4817
@wesleycardiovet
vetwesleycardio@outlook.com

WESLEY CARREGA
CARDIOLOGIA VETERINÁRIA




(11) 98143-4817
@wesleycardiovet
vetwesleycardio@outlook.com


WESLEY CARREGA
CARDIOLOGIA VETERINÁRIA



(11) 98143-4817
@wesleycardiovet
vetwesleycardio@outlook.com

WESLEY CARREGA
CARDIOLOGIA VETERINÁRIA







(11) 98143-4817
@wesleycardiovet
vetwesleycardio@outlook.com

WESLEY CARREGA
CARDIOLOGIA VETERINÁRIA

(11) 98143-4817
@wesleycardiovet
vetwesleycardio@outlook.com






(11) 98143-4817
@wesleycardiovet
vetwesleycardio@outlook.com

WESLEY CARREGA
CARDIOLOGIA VETERINÁRIA

(11) 98143-4817
@wesleycardiovet
vetwesleycardio@outlook.com

WESLEY CARREGA
CARDIOLOGIA VETERINÁRIA



(11) 98143-4817
@wesleycardiovet
vetwesleycardio@outlook.com