
TV-001 rev14 — СТОЛ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО В ЗОНЕ КУХНИ

Лист 1: точный перенос выбранной картинки в план; красным показана скрытая коллизия полной Г-ветви.



ГДЕ СТОЛ НА ПЛАНЕ

- зелёный CJ196: x=670...2070
- y=1400...2200; размер 1400x800
- 70 мм от фронта левой ветви
- 700 мм до верхней ветви кухни
- 150 мм до полосы D2 -> O1

ПРОВЕРКА РЕАЛЬНЫХ РАССТОЯНИЙ

- При полной левой ветви 1600 мм стол физически помещается, но перекрывает её 700-мм рабочий пояс на участке 630x800 мм.
- Значит фасады/ПММ/холодильник на этом участке нельзя нормально открывать. Надпись v29 «Г-пояс 700» для этой позиции была ошибочной.


СЦЕНАРИЙ СТУЛЬЕВ

Два стула 400x400 при посадке заходят на 250 мм в маршрут 900. D2 guard при этом не пересекается. Полное задвигание — после проверки ножек/царг реального CJ196.

TV-001 rev14 — РАБОЧАЯ КОРРЕКЦИЯ БЕЗ СДВИГА СТОЛА

Лист 2: стол остаётся в кухне; сокращается только блокирующая его часть левой ветви.

B01 5710 x 3500 | ВАРИАНТ TV-001 rev14



МИНИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ИСПРАВЛЕНИЕ

- Стол остаётся там же: 1400x800, 70/700/150 мм без изменения.
- Левая ветвь сокращена до 650 мм: холодильник 600 + добор 50. Её рабочий пояс больше не пересекается со столом.

1300

ЧТО СОХРАНЕНО

- верхняя кухня 2400 до дивана
- стол именно в кухонной части
- рабочий пояс верхней ветви 700
- основной маршрут 900 статически
- диван, ТВ, PM и терраса без сдвига

ОГРАНИЧЕНИЕ

Во время посадки стулья всё равно занимают маршрут. Для гостей стол переносится к дивану, как вы и задали.

Задвигание — после проверки каркаса SKU.