

HOJA TECNICA




Contenido

Remplazo del módulo Lower Transporth Path Double



HISTORIAL DE MODIFICACIONES

Fecha	Versión	Creado/Modificado por	Descripción de la modificación
08/04/2026	01	Alan Carita	Creación del documento



Retiramos los tornillos y “Arandela Dorada” del **MODULO INDIVIDUAL**





Retiramos los tornillos y “Arandela Dorada” del **MODULO DOBLE**



Sacamos tornillos para la chapa Dual, e Individual **RESPECTIVAMENTE**






Quitamos la tapa de chapa **del lado de adentro** del equipo



Desconectamos los cables, todos están rotulados excepto 1 (UNO)




Por ultimo Retiramos los módulos tirándolos para arriba



IMPORTANTE TENER EN CUENTA LO SIGUIENTE A LA HORA DE REMPLAZAR EL MÓDULO

Verificar que el plástico negro encastre bien con la chapa de metal (EN AMBOS MODULOS), como las siguientes fotos:



Verificar que el carro de gavetas chicas cierre bien, y estos cables no queden haciéndole una “Pansa” a la tapa de chapa

