FASE 5: RELATÓRIO TÉCNICO DE INCIDENTE
INCIDENTE 5 – DEFAULT GATEWAY INCORRETO NO DHCP DA FILIAL

Projeto de Implementação VPN Site-to-Site | TechSolutions Lisboa - Porto
Responsável Técnica: Alexandra Carneiro (Técnica de Redes e Segurança)

1. Problema Identificado

Configuração incorreta do parâmetro default-router (Option 3) no pool DHCP da Filial. O DHCP estava a atribuir o IP inexistente 192.168.20.254 como gateway por omissão dos postos de trabalho em vez do IP real da interface do router (192.168.20.1).

2. Diagnóstico Técnico e Impacto Operacional

Como o IP .254 não pertencia a qualquer equipamento ativo na rede, os computadores da Filial não tínhamos rota de saída para encaminhar pacotes para fora da sua sub-rede local, deixando a VPN inacessível.

3. Solução Aplicada

Reconfiguração da Option 3 no DHCP pool da Filial para apontar para o gateway correto 192.168.20.1 e renovação dos endereços nos postos de trabalho via ipconfig /renew.

4. Evidências de Resolução e Testes de Validação

```
pfSense-Porto#enable
pfSense-Porto#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
pfSense-Porto(config)#ip dhcp pool POOL-PORTO
pfSense-Porto(dhcp-config)#default-router 192.168.20.1
pfSense-Porto(dhcp-config)#exit
pfSense-Porto(config)#ex
pfSense-Porto#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
wr
Building configuration...
[OK]
pfSense-Porto#
```

Figura 1: Atribuição incorreta do Default Gateway 192.168.20.254




Figura 2: Alteração do parâmetro default-router para 192.168.20.1 no DHCP




Figura 3: Renovação do IP via ipconfig /renew e validação da conectividade total ao Servidor Central (192.168.10.10)