



Pathloss Version 4.0 File Association

The pathloss installation program did not complete the Windows registry entry correctly on shipments before August 1999. Double clicking on a pathloss file (pl4) would start the program but did not load the file. The procedure to edit the registry and correct this problem is given in the steps below.


- Click Start - Run and enter the command line REGEDIT. Click OK to start the windows registry editor program.
- Select Edit - Find.. on the menu bar and enter the search string pl4file.



- The correct location is shown in the directory structure on the right.



- Double click on the “ab” icon and edit the entry as shown. The %1 is the missing portion. The path name will be the directory that the pathloss program was installed in.
- Click OK and close REGEDIT program.




Pathloss Phiên bản 4.0 Liên kết Tập

Chương trình cài đặt pathloss đã không hoàn tất việc nhập registry Windows một cách chính xác trên các lô hàng trước tháng 8 năm 1999. Nhấp đúp vào tệp pathloss (pl4) sẽ khởi động chương trình nhưng không tải được tệp. Quy trình chỉnh sửa registry và khắc phục vấn đề này được đưa ra trong các bước dưới đây.


- Nhấp Start - Run và nhập lệnh REGEDIT. Nhấp OK để khởi động chương trình chỉnh sửa registry của Windows.

- Chọn Edit - Find.. trên



pl4file.

Vị trí chính xác được hiển thị trong cấu trúc thư mục ở bên phải.



- Nhấp đúp vào biểu tượng "ab" và chỉnh sửa mục nhập như được hiển thị. %1 là phần bị thiếu.

Đường dẫn sẽ là thư mục mà chương trình pathloss đã được cài đặt vào.

- Nhấp OK và đóng chương trình REGEDIT.

