


ERRATA 001 – MCLAB2 + CONECTOR DE EXPANSÃO

(Válido para Placas McLab2 inferiores à versão 5.0)

1- Posicionar a placa McLab2 como indicado na imagem a seguir:



2- Localizar o conector de expansão, CN1, na parte superior da placa como indicado na imagem a seguir:



ERRATA 001 **1**



3- Substituir a barra com 18 terminais pelo conector fêmea com 18 terminais como indicado na imagem a seguir:



4- Após a execução dos passos as placas, Kit USB p/ McLab2 e Kit Touch 18F4550, podem ser conectadas na McLab2 através do conector de expansão.





ERRATA 001 2