

Informe de Aseguramiento de Calidad (QA) Evaluación de Interfaz y Experiencia de Usuario (UI/UX)

Departamento de QA / Desarrollo

28 de junio de 2026

Resumen

El presente documento detalla los hallazgos detectados durante la revisión de usabilidad y control de calidad de la plataforma web. Se exponen observaciones relacionadas con el flujo de nuevos usuarios (onboarding), la visibilidad de planes de suscripción, la clarificación de controles en tablas de gestión y problemas de accesibilidad e inconsistencias visuales en el Modo Oscuro, acompañados de sugerencias de mejora.

1. Hallazgos de Usabilidad y Experiencia de Usuario

1.1. Visibilidad del Plan Gratuito en la Inicialización de Cuenta

Descripción del hallazgo: Durante el primer paso para la selección de planes, la opción correspondiente al plan “Gratis” queda fuera del área visible principal (requiere desplazamiento vertical/scroll). Esto genera la percepción inmediata de que solo existe una alternativa de pago.

Sugerencia de mejora: Se recomienda redistribuir las tarjetas de los planes en un formato horizontal (uno junto al otro). Para mantener el enfoque comercial en la opción de pago, se puede destacar el plan “Pro” mediante recursos de jerarquía visual (mayor tamaño, bordes resaltados o etiquetas llamativas), garantizando al mismo tiempo que la opción gratuita sea visible desde el primer impacto visual.

Referencia visual: Ver Figura 1.




Figura 1: Pantalla de selección de planes donde el plan gratuito queda relegado a la parte inferior.

1.2. Apoyo Visual en la Introducción Inicial (Onboarding)

Descripción del hallazgo: El recorrido guiado mediante texto resulta muy útil como primer contacto con la plataforma. No obstante, al estar dirigido a usuarios

sin experiencia previa en el sistema, las instrucciones textuales por sí solas pueden carecer de contexto espacial.

Sugerencia de mejora: Incorporar pequeñas imágenes o diagramas ilustrativos en las zonas donde se hace referencia a elementos específicos (por ejemplo, el isotipo de la nutria o la sección de “Perfil y Configuración” para la gestión de contraseñas). Esto facilitará la asociación cognitiva del usuario con la interfaz que utilizará posteriormente.

Referencia visual: Ver Figura 2 para observar la disposición de los elementos clave mencionados.




Figura 2: Vista principal del panel de control que el usuario debe asociar con las instrucciones del onboarding.

1.3. Ausencia de Retroalimentación Textual (Tooltips) en Botones de Acción

Descripción del hallazgo: En la ruta `/dashboard/pacientes`, la tabla de listado de pacientes presenta una columna de “Acciones” cuyos controles están representados exclusivamente por iconografía. Actualmente, no existe ningún mensaje o texto explicativo que indique la función de cada botón al interactuar con ellos mediante el puntero del ratón (evento *hover*).

Sugerencia de mejora: Implementar componentes emergentes (*tooltips*) o en su defecto atributos `title` nativos que se desplieguen al posicionar el cursor sobre cada ícono. Esto clarificará las acciones disponibles (por ejemplo: “Ver detalles”, “Desactivar”, “Descargar” o “Eliminar”), reduciendo la carga cognitiva y mejorando la intuición de uso para la gestión de pacientes.

Referencia visual: Ver Figura 3.




Figura 3: Tabla de pacientes donde los botones de la columna de acciones carecen de descripciones emergentes al usar el ratón.

2. Inconsistencias Visuales y Accesibilidad

2.1. Pantalla de Carga Inconsistente en Transiciones /dashboard/configuracion/plan actual

Descripción del hallazgo: Al ejecutar la actualización de cuenta (upgrade) desde el plan Gratuito al plan Pro teniendo el “Modo Oscuro” activado en la plataforma, se visualiza una zona de la pantalla de carga con fondo blanco.

Sugerencia de mejora: Homologar las variables CSS de los estados de carga. El contenedor o fondo de transición debe heredar correctamente el tema activo de la interfaz para evitar destellos lumínicos que rompan la inmersión y la consistencia del diseño.

2.2. Falta de Legibilidad en la Ruta /dashboard/pacientes/new

Descripción del hallazgo: En el formulario de nueva ficha clínica, específicamente en la sección de “Cálculos automáticos”, se emplea un contenedor con fondo de degradado claro. Al estar activo el Modo Oscuro, la tipografía de color blanco se superpone sobre este fondo, resultando en un contraste deficiente que imposibilita su correcta lectura. Este problema se frecuenta en las rutas:

1. /dashboard/pautas
2. /dashboard/herramientas/porciones-intercambio

Sugerencia de mejora: Ajustar la paleta de colores de este componente de manera condicional. Si el Modo Oscuro está activo, se debe oscurecer el degradado del fondo o, en su defecto, invertir el color del texto a un tono oscuro que cumpla con los estándares mínimos de contraste de accesibilidad (WCAG).

Referencia visual: Ver Figura 4.




Figura 4: Problema crítico de legibilidad en el degradado de la sección Cálculos Automáticos bajo el Modo Oscuro.

2.3. Comportamiento y Disposición del Menú Lateral (Sidebar)

Descripción del hallazgo: Al interactuar con la navegación, particularmente visible en la ruta `/dashboard/configuraciones`, se identificaron tres áreas de mejora en la experiencia de usuario relacionadas con el menú lateral:

- **Gestión de estado colapsado:** Al colapsar el menú lateral, se renderizan todos los íconos secundarios, independientemente de si las categorías principales estaban previamente colapsadas o no.
- **Sobrecarga cognitiva inicial:** Por defecto, todas las categorías y submenús se encuentran completamente desplegados. Mostrar la totalidad de las funciones de forma inmediata genera una interfaz visualmente abrumadora para los usuarios en su primer contacto con el sistema.
- **Pérdida de identidad visual:** Al realizar un desplazamiento vertical (*scroll*) a través de las opciones del menú lateral, el logotipo de la plataforma, que también actúa como botón de inicio (*Home*), queda oculto en la parte superior fuera del área visible.

Sugerencias de mejora:

- Iniciar la interfaz con los submenús colapsados por defecto, implementando un principio de divulgación progresiva para no saturar al usuario, y corregir el renderizado de íconos cuando el menú principal se minimiza.
- Modificar el comportamiento del logotipo mediante la propiedad CSS `position: sticky` para fijarlo en la parte superior del menú durante el *scroll*. Como alternativa estructural más robusta, se sugiere reubicar el logotipo en el encabezado principal (*header*) de la aplicación, lo que garantizaría la presencia permanente de la identidad de la marca y la disponibilidad del botón de inicio, incluso cuando el menú lateral esté minimizado.

Referencia visual: Ver Figura 5 y Figura 6.




Figura 5: Menú lateral colapsado exhibiendo la totalidad de los íconos secundarios de forma simultánea.




Figura 6: Desplazamiento vertical en el menú lateral expandido, demostrando la pérdida de visibilidad del logotipo en la zona superior.