
改变恢复顺序后，频移段出现了符合原标准的连续窗口

原0.8 s扰动段；所有扫描、保护、试探样本均显示；不是持续满功率或硬件安全证明



原验收：NORMAL、CONTROL、频率控制未冻结、捕获率≥98%，连续10个样本（20 ms周期）。
按各记录对应场景安全最优归一化；本频移场景为140.2 mW。周期扫频通过窗口后仍会再次扫描。
曲线按记录值保持显示，不表示采样间隙内的真实变化；间隙风险另行重放核查。假设BVD模型，非实测。