

NPU0 | 只读 1.148 MiB，为什么仍长时间停顿？


NPU0: V=1.148 MiB, C=0.582 ms

NPU2: V=262.797 MiB, C=29.857 ms

NPU1: V=263.506 MiB, C=12.390 ms

NPU3: V=262.797 MiB, C=29.857 ms

本例固定为 R111 的 L6、L7：每层计算 0.582149 ms；自身 SSD 服务 0.028029 ms。



标记	时刻 (ms)	事件含义
a	7.589134	开始算 L5，同时发起 L6 读取
b	8.171283	L5 算完，开始等待 L6
c	10.130560	L6 到齐并开始计算，同时发起 L7 读取
d	10.712709	L6 算完，开始等待 L7
e	26.881344	L7 到齐，开始计算 L7；本图在此结束

等 L6: $c - b = 1.959276$ ms；等 L7: $e - d = 16.168634$ ms。

空心圆为发起，实心菱形为到齐；蓝读线包含排队，灰斜纹是 NPU 已无法继续计算。