

Montevideo, 07 de septiembre de 2020

Sres. de PREMO

Atte. Capitán de Navío (CP) Néstor Lemos

Prefecto del Puerto de Montevideo.

De nuestra mayor consideración;

Por medio de la presente me dirijo a Uds. a los efectos de informar sobre el acaecimiento ocurrido el pasado 25 de agosto del corriente, con el buque de pesca de bandera rusa ALPHA CRUX.

- 19:06hs se recibe la solicitud de asistencia a los buques SURESTE 707 y ALPHA CRUX por parte del cliente IRDENOL S.A. a nuestro Centro de Control Operacional (en adelante CCO). La información recibida en ese momento es que el buque ALPHA CRUX estaba escorándose debido a una mala maniobra de trasvase de combustible, y que el SURESTE 707 debía ser empujado para evitar que el ALPHA CRUX continuara escorándose.
- 19:28hs el remolcador MANEADOR zarpa a evaluar las condiciones en el lugar.
- 19:35hs MANEADOR llega al lugar, evalúa la situación y el CCO de SAAM informa a Torre de Control sobre las características del evento. Se informa a Torre de Control
- 19:40hs el remolcador CRISTÓBAL es solicitado por Torre de Control para incorporarse a brindar asistencia.
- 19:50hs Ambos Capitanes evalúan la situación y definen aguardar la presencia del Práctico de Seguridad Portuaria de turno, en este caso el Pco. Gustavo Plada para recibir indicaciones.
- 20:15hs se hacen presentes el Pco. Gustavo Plada y el "vaqueano" Eduardo Sueiro. Inmediatamente el remolcador Cristóbal comienza a empujar sobre la amura de babor del SURESTE 707 para intentar contener la escora del ALPHA CRUX.
- 22:30hs aproximadamente se procede a comenzar el desatraque de emergencia del SURESTE 707 ante lo irreversible de la situación y el riesgo inminente de finalizar también afectado, por la seguridad del buque y también la de sus tripulantes a bordo.
- 23:20hs quedan ambos remolcadores dispensados, se informa a Torre de Control y retornan al atraque habitual.

Complementan a esta nota, el anexo ALFA con la declaración del patrón del remolcador MANEADOR Fabrizio Viera, el anexo BRAVO con la declaración del patrón del remolcador CRISTÓBAL Álvaro Rodríguez, y el siguiente vínculo a los videos de la maniobra en formato MP4 Videos (solicitar autorización para visualización, actualmente sólo la dirección de correo "premo_archivo" <premo_archivo@armada.mil.uy> cuenta con autorización para ver y descargar los mismos).

Cualquier consulta estamos a disposición.

Sin otro particular, los saluda a Uds. Atentamente,



Sebastián Gulchón

Gerente de Operaciones

SAAM TOWAGE URUGUAY



Rambla 25 de Agosto de 1825 No 318 – Oficina 701– Tel: 29150942
Montevideo – R.O. del Uruguay

Montevideo, 06 de septiembre de 2026

INFORME OPERATIVO REFERENTE AL INCIDENTE DEL DÍA 25/08/26

El que suscribe Fabrizio Viera Patrón a cargo del remolcador Maneador, perteneciente a la empresa SAAM Towage Uruguay, eleva a la Prefectura del Puerto de Montevideo el siguiente informe correspondiente a las actuaciones realizadas el día 25 de agosto de 2026 durante el acaecimiento sufrido por el buque pesquero de bandera rusa "ALPHA CRUX" en el Muelle N° 7.

En la fecha mencionada, siendo la hora 19:25, se recibió la notificación de emergencia por parte de nuestra Central de Operaciones y de la Autoridad Marítima, solicitando auxilio inmediato para el B/P "ALPHA CRUX".

De acuerdo con la información brindada por la agencia, el buque se encontraba excesivamente escorado hacia su banda de babor, con peligro de hundimiento por haber perdido su estabilidad debido a una maniobra incorrecta de trasvase interno de combustible entre sus tanques.

A la hora 19:35, procedemos hacia el lugar de los hechos, previa solicitud de autorización al Centro de Control del Puerto de Montevideo. Se informa a dicho Centro de Control que nos dirigimos al lugar a evaluar la situación.

Una vez allí, nos encontramos con el B/P "ALPHA CRUX" con una pérdida total de su estabilidad transversal. Cabe destacar que la presencia del B/P "SUR ESTE 707", abarloado a la banda de babor del B/P "ALPHA CRUX", actuaba como sostén temporal e impedía su hundimiento inmediato.

Se informó de esta situación a Control Montevideo, dejando constancia de que no se procedería a realizar ninguna maniobra sobre ambos buques. Se evaluó que el retiro del B/P "SUR ESTE 707" provocaría el hundimiento inmediato del "ALPHA CRUX". Asimismo, considerando los riesgos asociados para la seguridad de las tripulaciones, unidades, instalaciones y la preservación del medio ambiente, se determinó no realizar ningún tipo de maniobra hasta la presencia en el lugar de un responsable directo de la operación, supeditando cualquier acción a las instrucciones del Práctico de Seguridad Portuaria Gustavo Plada o del Vaqueano Eduardo Sueiro.

20:15 Hs — Se hacen presentes en el lugar el Práctico Gustavo Plada y el Vaqueano E. Sueiro. Quedamos a la orden del Práctico, quien ordena al R/M "Cristóbal" empujar sobre la amura de babor del B/P "SUR ESTE 707" para intentar contener la escora del "ALPHA CRUX", manteniéndose el R/M "Maneador" a la espera de órdenes.


21:10 Hs — Pasados varios minutos, el "ALPHA CRUX" continúa incrementando su escora comenzando a arrastrar y escorar de forma peligrosa al B/P "SUR ESTE 707", el cual tenía tripulantes a bordo.

En determinado momento, ante el riesgo inminente de perder ambas embarcaciones, el Práctico Plada y el Vaqueano Sueiro disponen el desatraque de emergencia del B/P "SUR ESTE 707".

Para la maniobra, el R/M "Maneador" hace firme en la aleta de babor y el R/M "Cristóbal" en la amura de la misma banda sobre el buque antes mencionado. Procedemos a remolcarlo rápidamente a una zona segura de la dársena, para luego, con el Maneador, amarrarlo a este y reposicionarlo al costado del B/P "SUR ESTE 701".

Al retirar el B/P "SUR ESTE 707" del costado del "ALPHA CRUX", se ocasionó de forma inmediata el hundimiento de este último.

Una vez finalizada la maniobra en cuestión, quedamos dispensados por parte del Práctico G Plada. Se comunica la novedad a Control Montevideo y nos dirigimos al amarre, finalizando la actuación a la hora 23:20.



FABRIZIO VIERA

C.I. 4.272.983-4

Montevideo, 06 de septiembre de 2026

INFORME OPERATIVO REFERENTE AL INCIDENTE DEL DÍA 25/08/26

El que suscribe, Alvaro Rodríguez Patrón a cargo del remolcador Cristobal, perteneciente a la empresa SAAM Towage Uruguay, eleva a la Prefectura del Puerto de Montevideo el siguiente informe correspondiente a las actuaciones realizadas el día 25 de agosto de 2026 durante el acaecimiento sufrido por el buque pesquero de bandera rusa "ALPHA CRUX" en el Muelle N.º 7.

En la fecha mencionada, siendo la hora 19:25, se recibió la notificación de emergencia por parte de nuestra Central de Operaciones y de la Autoridad Marítima, solicitando auxilio inmediato para el B/P "ALPHA CRUX".

De acuerdo con la información brindada por la agencia, el buque se encontraba excesivamente escorado hacia su banda de babor, con peligro de hundimiento por haber perdido su estabilidad debido a una maniobra incorrecta de trasvase interno de combustible entre sus tanques.

A la hora 19:35, procedemos hacia el lugar de los hechos, previa solicitud de autorización al Centro de Control del Puerto de Montevideo. Se informa a dicho Centro de Control que nos dirigimos al lugar a evaluar la situación.

Una vez allí, nos encontramos con el B/P "ALPHA CRUX" con una pérdida total de su estabilidad transversal. Cabe destacar que la presencia del B/P "SUR ESTE 707", abarloado a la banda de babor del B/P "ALPHA CRUX", actuaba como sostén temporal e impedía su hundimiento inmediato.

Se informó de esta situación a Control Montevideo, dejando constancia de que no se procedería a realizar ninguna maniobra sobre ambos buques. Se evaluó que el retiro del B/P "SUR ESTE 707" provocaría el hundimiento inmediato del "ALPHA CRUX". Asimismo, considerando los riesgos asociados para la seguridad de las tripulaciones, unidades, instalaciones, y la preservación del medio ambiente, se determinó no realizar ningún tipo de maniobra hasta la presencia en el lugar de un responsable directo de la operación, supeditando cualquier acción a las instrucciones del Práctico de Seguridad Portuaria Gustavo Plada o del Vaqueano Eduardo Sueiro.

20:15 Hs — Se hacen presentes en el lugar el Práctico Gustavo Plada y el Vaqueano E. Sueiro. Quedamos a la orden del Práctico, quien ordena al R/M "Cristóbal" empujar sobre la amura de babor del B/P "SUR ESTE 707" para intentar contener la escora del "ALPHA CRUX", manteniéndose el R/M "Maneador" a la espera de órdenes.

21:10 Hs — Pasados varios minutos, el "ALPHA CRUX" continúa incrementando su escora, comenzando a arrastrar y escorar de forma peligrosa al B/P "SUR ESTE 707", el cual tenía tripulantes a bordo.

En determinado momento, ante el riesgo inminente de perder ambas embarcaciones, el Práctico Plada y el Vaqueano Sueiro disponen el desatraque de emergencia del B/P "SUR ESTE 707".

Para la maniobra, el R/M "Maneador" hace firme en la aleta de babor y el R/M "Cristóbal" en la amura de la misma banda sobre el buque antes mencionado. Procedemos a remolcarlo rápidamente a una zona segura de la dársena, para luego, con el Maneador, amadrinar a este y reposicionarlo al costado del B/P "SUR ESTE 701".

Al retirar el B/P "SUR ESTE 707" del costado del "ALPHA CRUX", se ocasionó de forma inmediata el hundimiento de este último.

Una vez finalizada la maniobra en cuestión, quedamos dispensados por parte del Práctico G. Plada. Se comunica la novedad a Control Montevideo y nos dirigimos al amarre, finalizando la actuación a la hora 23:20.

ALVARO RODRIGUEZ
C.I. 1798991-5

 **S8am.**
TOWAGE

CRISTOBAL