RELATÓRIO DE ANÁLISE DE FATURA DE ENERGIA

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

MÊS DE REFERÊNCIA

DEZEMBRO DE 2025

RESPONSÁVEL

Departamento de Engenharia

Identificação

Cliente / Razão Social Bruno Ruiz
CNPJ 45.678.901/0001-23
Concessionária CPFL Paulista
Unidade (UC) 98765432
Período de Medição 27/12/2025 a 27/01/2026
Enquadramento Tarifário Comercial

Objetivo

Esta análise pretende verificar possíveis inconsistências na fatura de energia e identificar oportunidades de economia, bem como criar dados e valores para comparação e auditoria mensal.

Análise de Faturas

Grandeza	Registrado	Faturado	Tarifa (R$)	Valor (R$)
Consumo Ativo — dezembro de 2025	1238 kWh	1238 kWh	1.4950	1850.75
Consumo Ativo — janeiro de 2026	1406 kWh	1406 kWh	1.4973	2105.2
Consumo Ativo — fevereiro de 2026	1320 kWh	1320 kWh	1.4967	1975.6
TOTAL DA CONCESSIONÁRIA				R$ 5.931,55

Histórico de Consumo



A tarifa unitária total corresponde a **R$ 1.4964/kWh** (com tributos). No período analisado, os tributos incidentes totalizaram **22,30%** do valor total da fature.

Checklist de Equipamentos

Comparativo entre o levantamento técnico (Inventário) e o consumo real registrado pela concessionária.

Equipamento	Qtd	Potência (W)	Horas/Dia	kWh/Mês (Est.)
Ar Condicionado	21	450W	8h	79.20 kWh
Luz de poste	12	80W	12h	21.12 kWh
CONSUMO ESTIMADO TOTAL				100.32 kWh

DIFERENÇA TÉCNICA

Consumo Real (Fatura)	Divergência
3.964 kWh	**97.47%**

Análise de Especialista (IA)

Conclusão Técnica:

A análise dos dados da fatura de energia e do inventário de equipamentos revela uma divergência significativa entre o consumo estimado e o consumo real. Com um consumo real de 3964 kWh, enquanto o consumo estimado total é de apenas 100.32 kWh, isso significa uma divergência de -97.47%. Esta grande diferença pode ser causada por equipamentos ou processos não catalogados no inventário, o que pode levar a perdas de eficiência energética e aumentos desnecessários no consumo.

Conclusão Executiva:

Diante da análise apresentada, é fundamental realizar auditorias nos equipamentos ou verificar erros na fatura para identificar as principais causas dessa divergência. Além disso, é importante ressaltar a importância de cadastrar corretamente os equipamentos no inventário para uma análise precisa e eficaz da divergência. Isso permitirá que o cliente Bruno Ruiz tome medidas adequadas para reduzir seu consumo energético e minimizar seus custos.

- Autoria nos equipamentos ou verificação de erros na fatura são necessárias para identificar as principais causas da divergência.
- O inventário deve ser atualizado e detalhado para permitir uma análise precisa do consumo energético.

DOCUMENTO GERADO AUTOMATICAMENTE PELA PLATAFORMA

AUDIT ENERGY