Laboratorio de compatibilidad del flujo de eliminación

Inventario de equipos Sesión 9

Curso	Entorno comprobado	Fecha
Dispositivos Móviles II	Web en Google Chrome	**21 de octubre de 2026**

Evaluamos el flujo de eliminación del inventario porque un toque accidental podía borrar un registro sin oportunidad de cancelar. La mejora agrega una confirmación visible, conserva el elemento durante la decisión y amplía los controles de 28 a 44 px de alto. La segunda prueba completó los seis casos definidos en Web sin errores de consola.

Integrantes y responsabilidades

Integrante	Responsabilidad en la entrega
Jorwin Andres Sinisterra	**Coordinación del flujo, integración del cambio y revisión final.**
Daniel Andres Banguero	**Diseño y ejecución de pruebas en ancho móvil y registro de hallazgos.**
Alvaro Stiven Farrufia	**Prueba en ancho amplio, matriz de resultados y organización de evidencias.**

Flujo seleccionado


Elemento	Definición
Actor	**Persona responsable de mantener actualizado el inventario de equipos.**
Objetivo	**Eliminar un equipo que ya no debe permanecer en el inventario local.**
Resultado esperado	**Solicitar confirmación, permitir cancelar, borrar solo al confirmar y mostrar el resultado.**

Prueba inicial

La prueba inicial se ejecutó en la aplicación Expo para Web con Google Chrome. Se limpió el almacenamiento local, se recargó el inventario y se repitió el flujo con una ventana de 390 px de ancho. También se observó la distribución a 1280 px.

- Plataforma comprobada: Web en Google Chrome sobre Windows.
- Anchos comprobados: 390 px y 1280 px.
- Paso crítico: pulsar Eliminar en el registro INV-0001.

Evidencia antes del cambio



Antes Controles de 28 px en ancho móvil



Antes Un toque elimina INV-0001

Observaciones y problema elegido

Observación	Resultado comprobado	Decisión
Eliminación inmediata	INV-0001 desapareció después del primer toque y no apareció confirmación.	**Problema priorizado**
Área táctil reducida	Editar y Eliminar midieron 28 px de alto a 390 px de ancho.	**Mejora complementaria**

Causa probable: el botón llamaba directamente a eliminarEquipo y la función filtraba la lista sin un estado intermedio. Además, los estilos solo añadían 6 px de relleno vertical, por lo que el alto resultante era de 28 px.

Mejora implementada

Se separó la intención de eliminar de la eliminación definitiva. El primer toque guarda el identificador pendiente y muestra una confirmación dentro de la misma tarjeta. Cancelar limpia ese estado; confirmar actualiza el almacenamiento y muestra un aviso de éxito. El mensaje funciona en Web y no depende de una alerta nativa.

- Estado idPendienteEliminar para controlar la confirmación visible.
- Acciones separadas para solicitar, cancelar y confirmar la eliminación.
- accessibilityRole, accessibilityLabel, accessibilityHint y región de anuncio.
- Altura mínima de 44 px e incremento del área activa con hitSlop.

Código modificado

```
const [idPendienteEliminar, setIdPendienteEliminar] = useState(null);

const solicitarEliminarEquipo = (id) => setIdPendienteEliminar(id);
const cancelarEliminacion = () => setIdPendienteEliminar(null);

const confirmarEliminarEquipo = (id) => {
  guardarEnStorage(equipos.filter((item) => String(item.id) !== String(id)));
  setIdPendienteEliminar(null);
  mostrarAviso('ok', 'Equipo eliminado correctamente.');
};

{String(idPendienteEliminar) === String(item.id) && (
  <View accessibilityRole="alert" accessibilityLiveRegion="polite">
    <Text>¿Eliminar {item.codigo}?</Text>
    <Pressable onPress={cancelarEliminacion}><Text>Cancelar</Text></Pressable>
    <Pressable onPress={() => confirmarEliminarEquipo(item.id)}>
      <Text>Sí, eliminar</Text>
    </Pressable>
  </View>
)}

btnDelete: { minHeight: 44, alignItems: 'center', justifyContent: 'center' }
```

Fragmento tomado de src/screens/PantallaInventario.js. Se muestran únicamente las líneas relacionadas con la mejora.

Evidencia después del cambio

Se repitió el mismo flujo con el mismo ancho de 390 px. El primer toque mantuvo INV-0001 y mostró dos decisiones explícitas. La eliminación ocurrió solo después de pulsar Sí, eliminar y la aplicación informó el resultado.



Después El registro permanece y aparece la confirmación



Después Eliminación confirmada y mensaje visible

Comparación antes y después

Criterio	Antes	Después
Primer toque en Eliminar	Borraba el registro.	**Muestra confirmación y conserva el registro.**
Opción de cancelar	No disponible.	**Disponible dentro de la tarjeta.**
Mensaje del resultado	No se mostraba.	**Aviso visible durante 4 segundos.**
Alto de Editar y Eliminar	28 px.	**44 px.**
Errores de consola	0 durante la prueba.	**0 durante la segunda prueba.**

Matriz de pruebas

Los casos se ejecutaron el 21 de octubre de 2026 en Web con Google Chrome. Los resultados corresponden únicamente a los entornos y anchos indicados.

Caso	Ancho	Prueba	Esperado	Observado	Estado
T01	390	Carga inicial a 390 px	El inventario se muestra en una columna sin error.	Se mostraron 4 códigos y la pantalla cargó.	**Cumple**
T02	390	Formulario vacío	No crea registro y explica qué falta.	Mostró aviso general y error en el campo nombre.	**Cumple**
T03	390	Registro y persistencia	El nuevo equipo permanece tras recargar.	El equipo se creó y siguió visible después de recargar.	**Cumple**
T04	390	Confirmar y cancelar eliminación	El primer toque no borra y Cancelar conserva el registro.	Mostró confirmación; el registro permaneció antes y después de cancelar.	**Cumple**
T05	390	Eliminación confirmada	Borra solo tras confirmar y muestra resultado.	El registro desapareció y se mostró el aviso de éxito.	**Cumple**
T06	1280	Distribución a 1280 px	Los primeros tres equipos forman una fila.	Los tres primeros equipos quedaron alineados en la misma fila.	**Cumple**

Verificaciones del proyecto

- Expo Doctor: 21 de 21 comprobaciones superadas.
- Dependencias de Expo SDK 57: versiones compatibles.
- Lint y comprobación de JavaScript: sin errores.
- Exportación para Web: finalizada correctamente.
- Pruebas funcionales: 6 de 6 casos cumplen y no se registraron errores de consola.

Limitaciones

No se dispuso de un dispositivo Android o iOS para esta entrega. Por esa razón, teclado táctil, TalkBack, VoiceOver, gestos físicos y comportamiento nativo permanecen pendientes. La prueba a 390 px reproduce un ancho móvil en el navegador, pero no reemplaza una prueba en teléfono real. Cámara y sensores no formaron parte del flujo seleccionado.

Conclusión

La mejora elimina el riesgo comprobado de borrar un equipo con un solo toque. En Web, la confirmación se mantuvo visible, Cancelar conservó el registro y la acción definitiva mostró un mensaje de resultado. Los controles también aumentaron de 28 a 44 px de alto. La compatibilidad con Android e iOS no se afirma hasta disponer de esos entornos.

Material de referencia

- Presentación de la sesión 9 sobre desarrollo multiplataforma, evidencia y matriz verificable.
- Ejemplo AppJs de la sesión 9 sobre mensajes universales, áreas táctiles y adaptación por ancho.
- Documentación de Expo SDK 57 y React Native 0.86 sobre Pressable y accesibilidad.